



ING. PAUL VITERI VILLACIS
PERITO “CONSEJO DE LA
JUDICATURA” #1958336

TELÉFONO: 0960055430
Folio Nro. 1

CAUSA NRO. 18334202201350
Ambato 31 de marzo del 2026

Dra.

SANTILLAN ESCOBAR MARIANA XIMENA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

En su despacho. –

De mi consideración:

En cumplimiento de la designación como perito del Consejo de la Judicatura y de conformidad con la normativa legal vigente, procedo a presentar el siguiente informe pericial.

1.-OBJETO DE LA PERICIA:

Realizar el avalúo comercial de un vehículo tipo autobús, llevado a efecto en: ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, calles Av. Indoamérica en el parqueadero de la empresa Miral-Autobuses el día 30 de marzo a las **11H00 am**; elevo para su conocimiento el siguiente informe pericial.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PERITO

NOMBRE JUDICATURA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL
CANTÓN AMBATO

NO. DE PROCESO	18334202201350
IDENTIFICACIÓN DEL PERITO	Paul Antonio Viteri Villacis
ESPECIALIDAD DE LA ACREDITACIÓN	Mecánica Automotriz
NO. DE CALIFICACIÓN	1958336
VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN	Diciembre Del 2026
DIRECCIÓN DE CONTACTO	Av. Bolivariana Y Paltacalo “Mas Gas”
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	0960055430

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO paulviteri26@gmail.com

ACTOR(ES)/OFENDIDO(S): Miranda Alban José Eduardo, Villacis
Ayuquina Sandra Ximena

DEMANDADO(S) PROCESADO(S) Rosas Delgado Guillermo Fabian

3.- IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO



Vehículo para inspeccionar

MARCA MERCEDES BENZ.

CLASE	AUTOBUS.
CILINDRAJE	6374 CC.
TIPO	BUS.
AÑO	2018.
MODELO	OF 1723 6.4 3P 4X2 TM DIESEL.
COLOR	BLANCO.
PLACA	GBO5871.

PAÍS DE ORIGEN	BRASIL.
PROPIEDAD	ROSAS DELGADO GUILLERMO FABIAN.
MOTOR N°	902960U1223007.
MATRICULA	2025.
KILOMETRAJE	No verificable al momento de la inspección.

4. – INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO

La inspección se realizó conforme a criterios visuales, funcionales y de estado de conservación, donde B= bueno, R=regular, M=malo.

	ESTADO	B	R	M	OBSERVACIONES
PINTURA			X		Pintura quemada
PARTE FRONTAL:			X		Deterioro parcial, carrocería con golpes en la parte inferior derecha
LATERAL DERECHO:				X	Puerta de vidrio rota
PARTE POSTERIOR:			X		Pintura en mal estado, partes plásticas rotas
LATERAL IZQUIERDO:				X	Retrovisor en mal estado, golpes y raspones en la carrocería.
TECHO:			X		
ZONA INTERIOR:			X		Desgaste normal
CHASIS:			X		
MOTOR:				X	El motor presenta falta de mantenimiento y prolongado periodo sin operación.
SISTEMA DE PROPULSIÓN O TRANSMISIÓN				X	
SISTEMA DE TRACCIÓN				X	Llantas en mal estado
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENCENDIDO				X	Baterías en mal estado
SISTEMA DE ALUMBRADO			X		
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			X		
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE			X		
ACCESORIOS			X		

5.- ESTADO GENERAL:

Regular.

6.- CRITERIOS CONSIDERADOS:

El avalúo comercial ajustado se determina mediante el análisis del valor del bien, con respecto a otros de las mismas características y condiciones en el mercado.

Se encontraron vehículos de las mismas características en el mercado.

- **BUS MERCEDES BENZ OF 1723 AÑO 2018**



USD 59000 (Negociable)

Bus Mercedes Benz OF-1723 2018

Ofrecido por: **Monica Rojas** Código del Anuncio: 26616

📅 2025-05-21 📍 Quito 🏠 Vendedor Particular

DETALLES

Condición: Nuevo

Kilometraje: 0 Kms

Contáctate con el vendedor:

 Enviar mensaje al whatsapp

 Enviar mensaje al correo electrónico

- **BUS MERCEDES BENZ OF 1723 AÑO 2018**



Bus Carrozado OF1721 Mercedes Benz 2018

\$52,000

Publicado hace 4 semanas en Quito, P

 Enviar mensaje  

Descripción del vendedor

busa rosado marca Mercedes Benz OF1721 totalmente flamante, adicional. El precio incluye los derechos de acciones. Ver más



Quito, P
La ubicación es aproximada

Publicidad

Mercedes-Benz... esika

Información del [Detalles](#)

 Envía un mensaje al vendedor

Hola, ¿Sigue disponible?

ASPECTOS POSITIVOS El vehículo se puede recuperar su funcionalidad mediante un mantenimiento correctivo.

ASPECTOS NEGATIVOS Existencia de deuda por concepto de matrícula y necesidad de mantenimiento correctivo general.


Nota. – se encontró el bien mueble de venta con las mismas características en el mercado, Se aplicó el método comparativo de mercado, mediante análisis de unidades similares ofertadas en el mercado nacional, complementado con criterio técnico basado en el estado de conservación del vehículo.

Considerando el estado general del vehículo, el desgaste por uso, el deterioro de ciertos componentes y la falta de funcionamiento prolongado, se realiza un ajuste técnico al valor de mercado de unidades similares.

El vehículo tiene una deuda de matrícula de un valor de: **trescientos setenta con treinta y siete centavos de dólares americanos (USD 370.37).**

7.- SET FOTOGRÁFICO:





8.- CONCLUSIÓN:

En base a la inspección técnica realizada, considerando el estado de conservación del vehículo, su condición mecánica (con evidencias de falta de mantenimiento y prolongado tiempo sin operación),

así como la comparación con unidades similares disponibles en el mercado, se determina que el valor comercial aproximado del bien es de **CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 45.000)**.

Tiene una deuda de matrícula de un valor de: **trescientos setenta con treinta y siete centavos de dólares americanos (USD 370.37)**.

9.-DECLARACIÓN JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que el presente informe es independiente e imparcial y corresponde a mi real convicción profesional y toda la información es en base a la documentación de campo.

El presente informe consta de SIETE (07) fojas y SEIS (6) fotografías digitales impresas.

ELABORADO POR:



Ing. Paul Antonio Viteri

ACREDITACIÓN N° 1958336

TLF:0960055430



Nelson Andrés Tasinchana Cacpata

DEPOSITARIO JUDICIAL

TLF: 0988463785