



FUNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO VENTANILLA DE INGRESO DE ESCRITOS UNIDAD JUDICIAL CIVIL MACHALA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA

Juez(a): SANCHEZ POMA JESSICA VICTORIA


No. Proceso: 07333-2020-01207

Recibido el día de hoy, lunes nueve de junio del dos mil veinticinco, a las doce horas y cincuenta y uno minutos, presentado por SERGIO AGUILAR AGUILAR, quien presenta:

Informe pericial,

En trece (13) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Escrito (ORIGINAL)



OVIEDO CORDOVA JESSICA YANINA
RESPONSABLE DE INGRESO DE ESCRITOS

Asignado a: HELEN ISABEL FAJARDO QUINAPALLO(GESTOR DE ARCHIVO)

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	06	06	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO

Nombre Judicatura o Fiscalía	DRA. JESSICA VICTORIA SANCHEZ POMA, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA
Número del Proceso	07333202001207
Objeto de la Pericia	AVALUO DEL BIEN MUEBLE

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	SERGIO ALBERTO AGUILAR AGUILAR
Área / Profesión y Especialidad	INGENIERIA/AVALUO MUEBLES
Código de Perito	8308527
Fecha de caducidad de la acreditación	06 DE FEBRERO DE 2027
Dirección de Contacto	CIUDADELA LOS ANDES
Teléfono fijo de contacto	0980987601
Teléfono celular de contacto	0980987601
Correo electrónico de contacto	sergioa3@hotmail.com

3. ANTECEDENTES.

De conformidad a lo dispuesto en la providencia de fecha 10 de abril del 2025, donde se me designó como Perito para que efectué el avalúo del bien mueble "Vehículo marca: Chevrolet, clase: automóvil, modelo: Aveo family std 1.5 4P 4X2 tm, color: dorado; número de motor: F15S3161480428, número de chasis: 8LATD52Y2H0353194; año: 2017, placas: OBB4669"; por tal motivo, el día martes 3 de Junio del 2025 siendo las 09h55, acudí al patio judicial ubicado en la Av. 25 de Junio, frente al centro comercial la Gran Piazza, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro; donde el Abg. Joffre Benalcazar Landivar, Depositario Judicial designado dentro del proceso, tiene en su custodia el vehículo citado; en mi calidad de Perito designado legalmente por su autoridad en la causa seguida por NOVACREDIT S.A. en contra del señor ZAMBRANO MOREIRA LEIDER ANTONIO; en tal virtud, ante usted, BAJO JURAMENTO presento el Informe de avalúo del bien mueble.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Informe pericial realizado de conformidad a los conocimientos en la rama de ingeniería en mecánica automotriz; por cuanto, poseo el título de tercer nivel como Ingeniero Mecánico Automotriz, registrado en el SENESCYT con número 1033-11-1044106 de 22 de marzo de 2011; además; y calificado como perito avalúo muebles con número de calificación 8308527 en el Consejo de la Judicatura, acredito experiencia en trabajos similares.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

a) CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM
PLACA:	OBB-4669
AÑO:	2017
COLOR:	DORADO
CLASE:	AUTOMOVIL
TIPO:	SEDAN
NUMERO DE MOTOR:	F15S3161480428
NUMERO DE CHASIS:	8LATD52Y2H0353194



Fotografía 1. Placa de identificación del vehículo de placas "OBB4669"

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánica Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografías 2 y 3. Anverso y reverso de matrícula del vehículo de placas "OBB4669"

b) FOTOGRAFÍAS DEL BIEN MUEBLE

A continuación, se presenta fotografías del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669":



Fotografía 4. Parte Frontal externa, fardo izquierdo se encuentra roto, fardo derecho se encuentra opaco en su mica

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 5. Parte posterior externa, pintura de cajuela parte superior se encuentra muy opaca y quemada.



Fotografía 6. Parte lateral derecha externa

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Las Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 7. Parte lateral izquierda externa



Fotografía 8, 9 y 10. Parte superior externa, lado izquierdo superior presenta corrosión y desprendimiento de pintura.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 11, 12 y 13. Panel de instrumentos (radio, perillas de aire acondicionado, ductos de ventilación, volante).



Fotografías 14 y 15. Asientos delanteros, se encuentran rotos sus forros de protección.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar


Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 16. Asientos posteriores



Fotografía 17. Parte interna, volante, palancas de accionamiento de luces y limpiaparabrisas, tablero

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Las Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 18. Parte del techo, tapizado techo, presenta manchas



Fotografía 19. contorno de cajuela presenta varios punto con corrosión




Fotografía 20. Parte interna de cajuela

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 21. Habitáculo del motor, presenta varias partes con corrosión, laterales y centro.



Fotografía 22. Habitáculo del motor (batería)
Batería se encuentra totalmente descargada.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Las Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987501



Fotografía 23, 24. Parte interna de puertas (tapizado de puertas, mandos de elevavidrios)

c) DESCRIPCION VISUAL DEL VEHICULO

En la verificación física y visual del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669", realizada el día martes 3 de junio de 2025 a las 09h55, se evidenció que, el "Vehículo de placas OBB4669" se encuentra estacionado en el Patio Judicial, ubicado en la Av. 25 de Junio, frente al centro comercial la Gran Piazza, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro; bajo el custodio del depositario judicial Abg. Joffre Benalcázar Landívar, cabe mencionar que no se encendió el motor del vehículo, por lo que es necesario reemplazar la batería ya que se encuentra totalmente descargada debido al tiempo de paralización del vehículo, además de no poseer código chevy de encendido de vehículo, se evaluó minuciosamente lo siguiente:

Parte delantera externa del vehículo



Fotografía 25. Faro delantero izquierdo se encuentra roto y fisurado

En la parte delantera izquierda, se puede apreciar rotura en faro principal delantero izquierdo.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografía 26.- Faro delantero derecho

En la parte delantera derecha, se observa rayaduras en el faro principal derecho delantero, además de encontrarse opaco obstaculizando el paso de luz



Fotografía 27. capot

Su pintura se encuentra deteriorada y desgastada

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

Parte posterior externa del vehículo



Fotografía 28. Parte posterior, cajuela parte externa

Estado de pintura de la parte superior de cajuela se encuentra deteriorada.

Parte lateral derecha externa del vehículo



Fotografía 29. Parte posterior a la puerta derecha posterior, presenta corrosión y desprendimiento de pintura.

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

Parte inferior externa del vehículo

No se observa derrames de fluidos.

Motor

Se observa que dispone de un motor de cuatro cilindros de inyección electrónica de gasolina, de cilindraje 1,5 litros, además, el nivel de aceite se encuentra dentro del nivel normal de funcionamiento; sin embargo, por mantenimiento, se recomienda reemplazar los siguientes lubricantes y repuestos: aceite de motor, filtro de aire de motor, filtro de cabina, filtro de combustible, aceite hidráulico de dirección, refrigerante, bujías, limpieza de inyectores, limpieza de válvula de aceleración, limpieza de tanque de combustible, considerando el tiempo de paralización y por kilometraje del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669"; además, se recomienda sustituir la batería de 12 voltios, la misma que se encontró totalmente descargada. Se deja constancia que, no se observó derrames de aceite ni en el habitáculo del motor, ni en la parte inferior del vehículo.

Transmisión, frenos y Neumáticos

No se evidencio derrames de lubricante en la transmisión, pero por mantenimiento del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669", es recomendable reemplazar el aceite de transmisión; se recomienda realizar un ABC de frenos, incluyendo el reemplazo de fluido de frenos, además, se constató el desgaste de todos los neumáticos incluyendo el de repuesto, por lo que se recomienda sustituirlos.



Fotografías 30, 31. Neumáticos posteriores izquierdo y derecho presentan desgaste en su banda de rodamiento

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601



Fotografías 32, 33.- Neumáticos delanteros izquierdo y derecho

Presentan desgaste en banda de rodadura, además el neumático derecho delantero presenta un corte lateral.

Costos referenciales por reparación de acuerdo a la inspección realizada.

ITEM	PARTES/TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (USD)	VALOR TOTAL (USD)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS	GLOBAL	1	420,00	420,00
2	BATERIA 12V	UND	1	120,00	120,00
3	NEUMATICOS	GLOBAL	4	90,00	360,00
4	FORROS DE ASIENTOS	UND	1	160,00	160,00
5	FAROS DELANTEROS PRINCIPALES	UND	2	45,00	90,00
6	TRABAJO DE LATONERIA Y PINTURA	GLOBAL	1	1500,00	1500,00
				TOTAL	\$2.650,00

La técnica aplicada en la experticia realizada es el método comparativo para el cálculo del valor del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669".

El método aplicado para la valoración del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669", es el método comparativo o de mercado; es decir, el avalúo comercial ajustado mediante el análisis del valor del bien respecto de otros de similares características y condiciones en el mercado, teniendo en consideración los siguientes factores: valor de reposición o valor de mercado, año de fabricación, marca, tipo, modelo, años de uso y vida útil.

Referencia comercial y Fuente de información

Se encontró 3 referencias comerciales de vehículos de similares características, de las cuales se obtendrá el valor comercial y que se detallan a continuación:

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

No	REFERENCIA COMERCIALES	AÑO DE FABRICACION	COLOR	PRECIO
1	https://www.facebook.com/marketplace/item/2162309884283476/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Adf76083d-2f5e-43a6-9634-2a3e4705ca6d	2017	VINO	\$7.000,00
2	https://www.facebook.com/marketplace/item/1363063358286512/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7515c780-f92-4c4c-9cce-d604b72ca22c	2017	PLOMO	\$8.000,00
3	https://www.facebook.com/marketplace/item/1749180209306192/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7515c780-f92-4c4c-9cce-d604b72ca22c	2017	CREMA	\$7.900,00

Valor promedio = \$7.633,33

Debo indicar que, de acuerdo con las tres referencias comerciales obtenidas a la presente fecha, el valor promedio del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669" en el mercado es de \$7.633,33 (Siete mil seiscientos treinta y tres con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Referencia comercial No. 1, Chevrolet Aveo Family, año 2017, color vino, de las mismas características del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669".



facebook.com/marketplace/item/2162309884283476/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Adf76083d-2f5e-43a6-9634-2a3e4705ca6d

Aveo family 2017
7,000 \$

Publicado hace una semana en Guayaquil, E

Enviar mensaje

Descripción del vendedor
PRECIO NEGOCIABLE

Guay

Envía un mensaje al vende

Hola. ¿Sigues disponible?

Fuente:

https://www.facebook.com/marketplace/item/2162309884283476/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Adf76083d-2f5e-43a6-9634-2a3e4705ca6d

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

Referencia comercial No. 2, Chevrolet Aveo Family año 2017, color plomo, de las mismas características del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669".



Fuente:

https://www.facebook.com/marketplace/item/1363063358266512/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7515c780-ff92-4c4c-9cce-d604b72ca22c

Referencia comercial No. 3, Chevrolet Aveo Family, año 2017, color crema, de las mismas características del bien mueble "Vehículo de placas OBB4669".



Fuente:

https://www.facebook.com/marketplace/item/1749180209306192/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7515c780-ff92-4c4c-9cce-d604b72ca22c

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

OBB4669	Modelo: 4500 Año: 2017 Patente: 123456789	Motor: 4500 Cyls: 4 Servicio: 123456789 Fecha Empleado: 12/12/2018	Ocho de la mañana Fecha de Empleado: 12/12/2018 Fecha de Empleado: 12/12/2018	08-12-2018 08-12-2018
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Concreto: \$ 0,00	Intereses Pendientes: \$ 0,00	Total ramón: \$ 0,00	ANT: 0,00
TOTAL: \$				0,00

* Pendientes (0) En Impugnación (0) Afectados (0) Pagados (2) En Concreto (0)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1

Órdenes de Pago

Placa: CBB4669
Marca: CHEVROLET

Año: 2017
Modelo: AVGO FAMILY STD 1.5 4P 4X5 TM

Se usó el auto para la Revisión Técnica Vehicular en el 2025 en otro GAD o Mandoconstruido Autorizado por la ANT, NO DEBE CANCELAR el VALOR REVISIÓN y STICKER RTV.

Valores pendientes de pago

Seleccione los valores que desea cancelar la orden:

| Descripción | Valor |
|--|-----------------|
| ☒ REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR | \$ 36.00 |
| ☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHÍCULOS 2025 | \$ 3.00 |
| ☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHÍCULOS 2023 | \$ 3.00 |
| ☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHÍCULOS 2022 | \$ 3.00 |
| ☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHÍCULOS 2021 | \$ 3.00 |
| Total de valores seleccionados | \$ 54.00 |

[illegible]

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

Impressions, Name & Office

Los vehículos que no se matricularon durante 3 años tienen un «Bloqueo de oficina», mientras que aquellos que llevan más de 6 años sin matricularse están en «Baja de oficina».

18

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal Cejales. 0980987601

Avalúo del bien mueble

Para el siguiente avalúo se consideró el valor promedio de las tres referencias comerciales obtenidas; descontando los valores de repuestos, accesorios, reparación y mantenimiento del vehículo.

| DESCRIPCION | VALOR
TOTAL |
|---|-------------------|
| VALOR REFERENCIAL EN EL MERCADO EL VEHÍCULO | 7.633,33 |
| VALOR POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS | -\$2.650,00 |
| TOTAL= | \$4.983,33 |

El avalúo del vehículo embargado: marca: Chevrolet, modelo: Aveo Family STD 1.5 4p 4x2 TM, placas: OBB-4669, año: 2017, color: dorado, clase: automóvil, tipo: sedán, número de motor: F15S3161480428, número de chasis: 8LATD52Y2H035319A; asciende a \$4.983,33 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

6. CONCLUSIONES:

- El bien mueble "Vehículo de placas OBB4669" se encuentra en el patio judicial ubicado en la Av. 25 de Junio, frente al centro comercial la Gran Plaza, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, bajo el custodia del depositario judicial Abg. Joffre Benalcázar Landívar.
- El nivel de aceite de motor y demás fluidos dentro del rango normal de funcionamiento, por lo que se procedió a encender el motor del vehículo utilizando otra batería, ya que la propia del vehículo se encontraba totalmente descargada, por mantenimiento y kilometraje del bien embargado se recomienda realizar reemplazo de lo siguiente: aceite de motor, filtro de combustible, filtro de aire, filtro de cabina, bujías, limpieza de inyectores, limpieza de tanque de combustible, cambio de aceite de transmisión, ABC de frenos, reemplazo de batería, cambio de 4 neumáticos, corrección de partes afectadas por el óxido y pintado general del vehículo.
- En las páginas web de las instituciones competentes se pudo verificar que el vehículo de placa OBB-4669 refleja valores pendientes por concepto de pago de matriculación en el Servicio de Rentas Internas SRI y Movilidad Machala EP de los periodos 2022-2024, que totalizaron el valor pendiente de pago el total de \$304,85 (Trescientos cuatro con 85/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- Utilizando el método comparativo o de mercado, se encontraron tres referencias comerciales obtenidas a la presente fecha, dando un valor promedio del vehículo de \$7.633,33 (Siete mil seiscientos treinta y tres con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América).

De acuerdo al análisis técnico, mantenimientos y repuestos, el avalúo total del vehículo: marca: Chevrolet, modelo: Aveo Family STD 1.5 4p 4x2 TM, placas: OBB-4669, año: 2017, color: dorado, clase: automóvil, tipo: sedan, número de motor: F15S3161480428, número

Sergio Alberto Aguilar Aguilar

Ingeniero Mecánico Automotriz, Reg. Senecyt 1033-11-1044106

Perito de la Función Judicial, Número de calificación 8308527

Dirección: Barrio Los Andes, Callejón Peatonal 2 y Calle Principal. Celular: 0980987601

de chasis: 8LATD52Y2H0353194 totaliza \$4.983,33 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

- Que, de conformidad con el Art. 42 con Resolución 216-2024 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, ADJUNTO a la presente factura correspondiente a mis honorarios profesionales, más IVA, calculados de conformidad a la tabla de honorarios por especialidad; constante en el Art. 48 del antes indicado Reglamento.
- CD con la información de este informe.
- Avalúo técnico vehicular.

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, DECLARO BAJO JURAMENTO que el presente informe se realizó bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO ALBERTO
AGUILAR AGUILAR**
Validar únicamente con FirmaEC


Ing. Mec. Sergio A. Aguilar Aguilar

PERITO AVALUADOR DE BIENES MUEBLES
C. C. No. 0704136548
REGISTRO No. 8308527


Abg. Joffre Benalcazar Landivar
DEPOSITARIO JUDICIAL

AVALÚO TÉCNICO VEHICULAR

SERTECH SERVICIO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ

Barrio: LOS ANDES Calle: CALLEJON PEATONAL 2/
Cel: 0980987601

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| MARCA | CHEVROLET | NUMERO DE MOTOR | F1553161480428 | TRANSMISION | MANUAL |
| MODELO | AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | NUMERO DE CHASIS | BLATD52Y2H0353194 | AÑO FABRICACION | 2017 |
| CLASE | AUTOMOVIL | PLACA | OB84669 | KILOMETRAJE | |
| TIPO | SEDAN | COLOR | DORADO | FECHA | 3/6/2025 |

| | ESTADO | | | OBSERVACION | | ESTADO | | | OBSERVACION | | ESTADO | | | OBSERVACION |
|---------------------------|--------|---|---|----------------------|----------------------|--------|---|---|-----------------|---|--------|---|---|-----------------|
| | B | R | M | | | B | R | M | | | B | R | M | |
| MOTOR | | | | | DIRECCION | | | | | SISTEMA ELECTRONICO | | | | |
| Fugas de Aceite | | X | | | Bomba de Direccion | | X | | | Airbags | | X | | |
| Bandas | | X | | | Cremallera | | X | | | ABS | | X | | |
| Bujas | | X | | canbiar bujias | Terminales | | X | | | DTC | | X | | |
| Filtro de aire | | X | | canbiar filtro | Guardapolvos | | X | | | EFI | | X | | |
| Refrigerante | | X | | canbiar refrigerante | Tirante de Direccion | | X | | | Bateria 12V | | | X | canbiar bateria |
| Colector de Admision | X | | | | Fugas de Fluido | | X | | | | | | | |
| Colector de Escape | X | | | | Neumáticos | | | X | canbiar 4 | | | | | |
| Compresion | | X | | | | | | | | | | | | |
| TRANSMISION | | | | | SISTEMA ELECTICO | | | | | EXTRAS | | | | |
| Fugas de Aceite | X | | | | Carga de Alternador | | X | | | Halogenos | | | | No posee |
| Selección de marchas | | X | | | Bateria | | | X | canbiar bateria | Equipo de Audio | | X | | |
| Sincronismo | X | | | | Luces | | X | | | Alarma | | X | | |
| Nivel de Fluido | | X | | canbiar aceite | Radio | | X | | | | | | | |
| Ejes y Guardapolvos | | X | | | Sunroof | | | | no posee | | | | | |
| SUSPENSION DELANTERA | | | | | Cuadro Instrumento | | X | | |  | | | | |
| Amortiguadores | | X | | | Elevavidrios | | X | | | | | | | |
| Rotulas | | X | | | Limpia Parabrisas | | X | | | | | | | |
| Bujas | | X | | | Pito | | X | | | | | | | |
| Rodamientos | | X | | | Controles de Coche | | X | | | | | | | |
| Brazos de Suspensión | | X | | | Funcionamiento A/C | | X | | canbiar filtro | | | | | |
| SUSPENSION POSTERIOR | | | | | EXTERIOR | | | | | RAYONES: | | | | |
| Amortiguadores | | X | | | Golpes | | X | | | Faro delantero derecho se encuentra con rayones y opaco, | | | | |
| Ballestas | | X | | | Pintura | | X | | | Faro delantero izquierdo se encuentra roto | | | | |
| Bujas | | X | | | Vidrios | | X | | | | | | | |
| Rodamientos | | X | | | Espesos | | X | | | | | | | |
| Brazos de Suspensión | | X | | | Emblemas | | X | | | | | | | |
| FRENOS | | | | | INTERIOR | | | | | GOLPES: | | | | |
| Fugas de Líquido | | X | | | Tapiceria | | | X | | | | | | |
| Líquido | | | X | reemplazar | Moquetas | | X | | | | | | | |
| Pastillas delanteras | | X | | | Tablero | | X | | | | | | | |
| Discos delanteros | | X | | | Herramientas | | X | | | | | | | |
| Pastillas o Zapatas Post. | | X | | | Extintor | | | X | | | | | | |
| Discos o Tambor Post. | | X | | | Encendedor | | X | | | | | | | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Reemplazar 4 neumáticos, pintura se encuentra en mal estado, en varias partes presenta corrosión por lo que se recomienda arreglo y pintura general de vehículo, abc de motor, abc de frenos, cambio de aceite de caja de cambios, y canbiar bateria de 12 voltios, cambio de refrigerante, canbiar forros de asientos.

RESPONSABLE ING. MEC. SERGIO AGUILAR AGUILAR

VALOR REFERENCIAL
DEL VEHICULO

\$7.633,33

VALOR ESTIMADO
EN REPARACIONES

\$2.650,00

VALOR PROMEDIO
DEL VEHICULO

\$4.983,33