

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	01	12	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY
Número del Proceso	01332-2021-00209
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	AVALÚO MUEBLE

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Javier Ricardo Rodríguez Mogrovejo
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería Civil / Avalúo muebles
Código de Perito	4322142
Fecha de caducidad de la acreditación	22 de julio 2026
Dirección de Contacto	General Ignacio de Veintimilla y Batalla de Ayacucho
Teléfono fijo de contacto	072630822
Teléfono celular de contacto	0984881495
Correo electrónico de contacto	j.rodriguez70@outlook.es

3. ANTECEDENTES.

Mediante el auto de sustanciación dictada el martes 18 de noviembre de 2025, dentro del proceso de número 01332-2021-00209 COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN, que la Cooperativa De Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda., lleva a cabo en contra de Néstor Alfredo Condo Condo, Ana Belén Pacheco, se ha dispuesto realizar la experticia de avalúo de un vehículo embargado.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

La diligencia para la pericia se desarrolló el 29 de noviembre de 2025 a las 15H00 en la parroquia de Nulti, en presencia del Depositario Judicial, quien proporcionó los antecedentes y datos para la elaboración del presente informe técnico.

Para la realización del presente Informe Pericial se aplicarán varios métodos y técnicas descritas a continuación:

El Método de la Observación Directa, que servirá para la recolección de datos que consistirá básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación en particular. Con la experiencia y conocimiento técnico se pudo determinar las características del bien, el estado de sus componentes como es carrocería, llantas, herramientas, faros, etc.

Para la ubicación del sitio donde se encontraba el vehículo en custodia del Depositario Judicial, se utilizó el método de ubicación geográfica absoluta, el mismo que permite una localización de coordenadas geográficas más precisa sin necesidad de un punto de referencia. Para esto se utilizó un GPS de marca GARMIN, modelo GPS 73, obteniendo las coordenadas geográficas en el Sistema WGS-84.

El Método de Comparación de Valor de Mercado, se lo realiza para determinar el Avalúo Real Comercial del bien; consiste en tomar muestras de los valores comerciales del vehículo de distintas provincias y dependiendo de la diferencia de características que exista entre las muestras y el vehículo a ser avaluado se realiza las diferentes afectaciones. Se efectúa el cuadro comparable y luego se procede con la homogenización para finalmente obtener el valor comercial del vehículo.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

UBICACIÓN VEHÍCULO

El bien avaluado, específicamente una camioneta, se encontró ubicado en la Provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Nulti, en el sector del Tablón

La ubicación del bien fue georreferenciada, mismo que se encuentra en las siguientes coordenadas.

ELIPSOIDE WGS-84	
ZONA 17 SUR	
COORDENADAS UTM	
ESTE (X)	NORTE (Y)
0731921	9682965




Ilustración 1 Plano de Ubicación

DESCRIPCIÓN DEL BIEN - VEHÍCULO:

Propietario:	Néstor Alfredo Condo Condo
Tipo de bien:	Jeep
Marca:	MITSUBISHI
Modelo:	L200 4X2 C/S T/M
Cilindraje:	2000 cc
Año modelo:	1993
Color:	Rojo
Número chasis:	K020347
Número Motor:	4G63PE0206
Kilometraje:	617723
Placas:	ACL0034
Año de matriculación:	2017
Tipo de combustible:	Gasolina

ESTADO DEL VEHÍCULO

Se revisó el estado de los componentes principales del vehículo que permita determinar de manera general el estado del bien.

El desgaste de la llanta de emergencia es muy avanzado lo cual se lo determina como un elemento peligroso para su uso, categorizándolo como daño entre grave y peligroso.

Los componentes principales del vehículo que están categorizados como daños peligrosos son: la carrocería presenta muy malas condiciones, el guardafango derecho está totalmente destruido, observando que su daño alcanza zonas internas del motor, lo cual representa un serio peligro; el guardafango izquierdo tienes golpes en sus latas y las puertas están totalmente afectadas lo cual representa un problema su apertura, parachoques frontal está roto y desprendido; los espejos laterales están en malas condiciones, y los faros están

destrozados; las llantas están con muy poco labrado lo que demuestra sus malas condiciones; no existen herramientas ni kit de seguridad; el acabado interno está totalmente destruido, como son las protección de asientos y puertas, volante y tableros están muy afectados, su cableado eléctrico pone en riesgo la integridad del vehículo; y finalmente la pintura externa está totalmente dañada, verificándose oxido en un mayor porcentaje de las latas.

El vehículo se encuentra matriculada hasta el año 2017.

AVALUÓ DEL VEHÍCULO

Según las investigaciones realizadas de vehículos de similares características y de acuerdo con las condiciones actuales del bien, se puede valorar en DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100 DÓLARES (USD\$ 2.353,12)

6. CONCLUSIONES.

Se han tomado referencias de vehículos de similares características del internet, con valores aproximados de venta en las diferentes provincias.

Se ha realizado la valoración por el método de homogeneización de variables en base a los comparables indicados en el punto anterior y que se adjunta al informe.

El vehículo se encuentra en el sector del Tablón de la parroquia de Nulti, el estado general del vehículo es malo, se considera daños peligros la carrocería, espejos/faros, llantas, herramientas, acabados internos y la pintura. La llanta de emergencia por sus condiciones actuales se considera como daño grave y peligroso.

En el informe técnico detallado en el numeral 7, se presenta el cuadro de análisis, adjuntando la calificación en base al estado general del vehículo, la valoración en base a los comparables, y el estudio de mercado.

Se verificaron los datos en base a la información constante en el proceso y coinciden el número de chasis lo cual indica que es correcto el bien avaluado.


El valor obtenido del avalúo es de \$ 2.353,12 dólares.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

INFORME TÉCNICO			
Fecha realización:	28 de noviembre de 2025		
Nombre propietario:	NESTOR ALFREDO CONDO CONDO		
Solicitado por :	JUEZ DOCTOR BORIS ALFREDO MOLINA ZHINDON		
Datos del solicitante:	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY		
Fecha notificación:	18 de noviembre del 2025		
Fecha entrega:	1 de diciembre del 2025		
Realizado por:	Ing. Javier Rodríguez Mogrovejo		
Calificación:	4322142		
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO:			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
TIPO DE BIEN :			
JEEP MITSUBISHI - L200 4X2 C/S T/M - 2.0 A GASOLINA - MODELO 1993 - PLACA ACL0034			
1.- UBICACIÓN Y CROQUIS			
1.1 Ubicación			
Dirección :	El automotor se encontraba localizado en un garage privado ubicada en la parroquia Nulti, en el sector del Tablón		
Provincia :	AZUAY	Parroquia:	NULTI
Cantón :	CUENCA	Sector:	TABLON
Ciudad:		Intersecciones:	VIA A NULTI
1.2 Información judicial		Coordenadas:	E 0731921 N 9682965
PROCESO:	01332-2021-00209		

1.3 Croquis de ubicación

UBICACIÓN GENERAL



2.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO



Agencia Nacional de Tránsito

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR
Nº. CUV-2021-00390390

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del vehículo:

Placas: ACL0034	VIN: K020347
Marcas: MITSUBISHI	Color: ROJO
Modelo: L200 4X2 CB TM	Cilindrada (cc): 2000
Año de Modelo: 1993	Carrocería: METALICA
Número de Motor: 400502020	Combustible: GASOLINA
País de Origen: ECUADOR	Tonelaje (t): 1
RANV CPN: 40034	Tipo de Pneu: LLAVIO (MENORIGUAL 3.5 T)
Clase: VEHICULO UTILITARIO	Presajero: 2
Tipo: JEEP	Num. de Ejes: 2
Servicio: USO PARTICULAR	Num. de Ruedas: NO REGISTRADO
Ortopático: NO REGISTRADO	Operadora: NO REGISTRADO
	Clase: NO REGISTRADO

DATOS DEL PROPIETARIO:
Documento de Identidad: CED-100402080
Nombre: NESTOR ALFREDO CONDO CONDO

DATOS DE MATRICULACIÓN:
Mes de Matriculación: MAYO
Última Matrícula: 16-05-2017
Última Revisión: 21-05-2017
Último Año Autorizado: 2017
SOAT Vigencia Desde: NO REGISTRADO
SOAT Vigencia Hasta: NO REGISTRADO

Propietario Desde: 16-05-2017

Estado: ACTIVO
Fecha Vigencia Matrícula: 17-05-2022
Lugar de Última Revisión: GAO PALTE - AZUAY
Fecha de Registro: 16-05-2017
Emisor SOAT: NO REGISTRADO

OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- 1.- Se han tomado referencias de automotores de similares características del internet, con valores aproximados de venta en las diferentes provincias
 - 2.- Se ha realizado la valoración por el método de homogeneización de variables en base a los comparables indicados en el punto anterior y que se adjunta al informe
 - 3.- El vehículo se encuentra en el sector del Tablón de la parroquia de Nulti, el estado general del vehículo es malo, se considera daños peligros la carrocería, espejos/faros, llantas, herramientas, acabados internos y la pintura. La llanta de emergencia por sus condiciones actuales se considera como daño grave y peligroso.
 - 4.- Se verificaron los datos en base a la información constante en el proceso y coinciden el número de chasis lo cual indica que es correcto el bien avaluado
 - 5.- En el informe técnico adjunto se presenta el cuadro de análisis, adjuntando la calificación en base al estado general del automotor y la valoración en base a los comparables
- El valor obtenido es de **\$ 2.353,12 dólares americanos.**

CUADRO DE HOMOGENEIZACIÓN											
PROCESO DE HOMOGENEIZACIÓN		EJEMPLOS COMPARABLES							MUEBLE ANALIZADO 9	PESO	
		1	2	3	4	5	6	7			8
VEHICULO AVALUADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	
PRECIO UNITARIO INICIAL (\$)		5,300.000	6,100.000	6,000.000	6,800.000	6,200.000	5,300.000	6,500.000	5,000.000		
FACTOR FUENTE CONSIDERADO		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95		
VALOR UNITARIO BASE (CORREGIDO POR FUENTE)(\$ / U)		5,035.000	5,795.000	5,700.000	6,460.000	5,890.000	5,035.000	6,175.000	4,750.000		
FACTORES DE COMPARACIÓN		CALIFICACIÓN									
MARCA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	0.2498
MODELO AÑO		1.030	1.150	1.000	1.120	1.090	1.030	1.090	1.000	1.00	0.2657
KILOMETRAJE		0.999	1.049	0.986	1.036	1.136	1.124	1.136	1.105	1.00	0.2676
PLACAS VEHÍCULO		0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	1.000	0.850	0.850	1.00	0.2170
CALIFICACIÓN POR PESO		EN PROPORCIONES DE FRACCIONES DE LA UNIDAD								1.000	
MARCA		0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.2498	
MODELO AÑO		0.274	0.306	0.266	0.298	0.290	0.274	0.290	0.250	0.2657	
KILOMETRAJE		0.267	0.281	0.264	0.277	0.304	0.301	0.304	0.276	0.2676	
PLACAS VEHÍCULO		0.184	0.184	0.184	0.184	0.184	0.217	0.184	0.212	0.2170	
CALIFICACIÓN COMPARADA		0.975	1.020	0.964	1.009	1.028	1.041	1.028	0.988	1.000	
VALOR UNITARIO HOMOGENIZADO (\$)		5,163.88	5,679.69	5,914.54	6,402.46	5,730.84	4,836.53	6,008.14	4,808.74	0.00	0.000
MEDIANA APLICADO AL VEHICULO ANALIZADO (\$/UNIDAD)								MEDIA	5,568.10		
ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO											
DESCRIPCIÓN	INDICE AFECTACIÓN	FACTOR	VALOR								
Carrocería/Cajon	0.88										
Espejos laterales/faros	0.88										
Llantas	0.88										
Llanta de emergencia	0.91										
Herramientas	0.88										
Acabados interiores	0.88										
Pintura	0.88										
		0.4226	2,353.12								


INDICES ESTADO DEL VEHICULO						
ELEMENTOS	CALIFICACIÓN					CALIFICACIÓN
	DL	DLM	DG	DGM	DP	
Carrocería/Cajon	0	0	0	0	X	0.88
Espejos laterales/faros	0	0	0	0	X	0.88
Llantas	0	0	0	0	X	0.88
Llanta de emergencia	0	0	0	X	0	0.91
Herramientas	0	0	0	0	X	0.88
Acabados interiores	0	0	0	0	X	0.88
Pintura	0	0	0	0	X	0.88
DL = Daños ligeros						
DLM = Daños entre leve y grave						
DG = Daños graves						
DGM = Daño entre grave y peligroso						
DP = Daños peligrosos						

DATOS VEHÍCULOS									
	1	2	3	4	5	6	7	8	SUJETO
MARCA	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
AÑO MODELO	1994	1998	1993	1997	1996	1994	1996	1993	1993
	1.030	1.150	1.000	1.120	1.090	1.030	1.090	1.000	1.000
KILOMETRAJE	620000	540000	640000	560000	400000	420000	400000	450000	617723
	0.999	1.049	0.986	1.036	1.136	1.124	1.136	1.105	1.000
PLACAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	PICHINCHA	LOJA	AZUAY	ESMERALDAS	IMBABURA	AZUAY
	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	1.000	0.850	0.850	1.000
PRECIO	\$ 5,300	\$ 6,100	\$ 6,000	\$ 6,800	\$ 6,200	\$ 5,300	\$ 6,500	\$ 5,000	

REFERENCIAS				
REFERENCIAS No. 1				
https://www.facebook.com/marketplace/item/777890885292134/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7c9ac3e6-c9f4-464e-9d41-a3094a5c5554&locale=es_LA				
	AÑO :		1994	
	PRECIO:		\$ 5,300	
	KM:		620,000	
	Placa		Guayas	
REFERENCIAS No. 2				
https://www.facebook.com/marketplace/item/1375717244134479/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7c9ac3e6-c9f4-464e-9d41-a3094a5c5554&locale=es_LA				
	AÑO :		1998	
	PRECIO:		\$ 6,000	
	KM:		540,000	
	Placa		Guayas	
REFERENCIAS No. 3				
https://www.facebook.com/marketplace/item/779556794838927/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7c9ac3e6-c9f4-464e-9d41-a3094a5c5554&locale=es_LA				
	AÑO :		1993	
	PRECIO:		\$ 6,000	
	KM:		640,000	
	Placa		Guayas	
REFERENCIAS No. 4				
https://www.facebook.com/marketplace/item/1190797429858507/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7c9ac3e6-c9f4-464e-9d41-a3094a5c5554&locale=es_LA				
	AÑO :		1997	
	PRECIO:		\$ 6,800	
	KM:		560,000	
	Placa		Pichincha	

REFERENCIAS No. 5



https://www.facebook.com/marketplace/item/850458504515367?referralSurface=messenger_b



AÑO : 1996
PRECIO: \$6,200
KM: 400,000
Placa Loja

REFERENCIAS No. 6

https://www.facebook.com/marketplace/item/1577036470144984?referralSurface=messenger_banner&referralCode=2&locale=es_LA



AÑO : 1994
PRECIO: \$ 5,300
KM: 400,000
Placa Azuay

REFERENCIAS No. 7

<https://www.facebook.com/marketplace/item/1321673839706818/?referralSurface=messenger>



AÑO : 1996
PRECIO: \$ 6,500
KM: 400,000
Placa Esmeraldas

REFERENCIAS No. 8

https://www.facebook.com/marketplace/item/975533368084362/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7c9ac3e6-c9f4-464e-9d41-a3094a5c5554&locale=es_LA



AÑO : 1995
PRECIO: \$ 5,500
KM: 600,000
Placa Guayas


8. INFORMACIÓN ADICIONAL.

ANEXO FOTOGRÁFICO

	
Vista frontal del vehículo	Vista posterior del vehículo
	
Vista lateral izquierda	Vista lateral derecha
	
Peritaje en presencia del Depositario Judicial	Kilometraje del vehículo
	
Carrocería destrozada	Carrocería destrozada afectando zona del motor



Afecciones en guardafango



Carrocería mal estado



Guarda choques roto



Guarda choques roto



Llanta en malas condiciones, desgastadas



Llanta de emergencia desgastada




Faros delanteros rotos



Faros delanteros rotos



Faros posteriores rotos




Ausencia de herramientas y kit emergencia



Pintura en malas condiciones



Pintura en malas condiciones

	
<p>Malas condiciones las puertas</p>	<p>Interior del vehículo, en mal estado</p>
	
<p>Latas de piso completamente deteriorada</p>	<p>Mal estado del volante</p>
	
<p>Numero de motor</p>	<p>Numero de chasis del vehículo</p>

9. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad,

especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

10. FIRMA Y RÚBRICA.



Javier Ricardo Rodríguez Mogrovejo
Número de Cédula: 0300956075
Código de Perito: 4322142



Sr. Pablo Adrián Yunga Pacurucu
Número de Cédula: 0107243610
Depositario Judicial