CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA

TIPO DE INFORME: **TASACIÓN DE VEHICULOS**

1. DATOS GENERALES

No. de Proceso	**10333 2023 00525**
Nombre y Apellido del Perito	Rómulo Francisco Garrido Almeida
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniería Mecánica
No. de Calificación	1135940
Fecha de caducidad de la acreditación	30 de agosto de 2026
Teléfono celular de contacto	09 99 589 766
Correo electrónico de contacto	romulogarrido@yahoo.com

2. ANTECEDENTES

Actor(es)/Ofendido(s):	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANOS LTDA.
Demandado(s)/Procesado(s):	DANIELA LIZETH FLORES TOAPANTA Y ORLANDO VLADIMIR YASELGA CASTRO (deudores principales); LUIS ALFREDO YASELGA BUENDÍA (garante)
Acción/Delito:	COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN
Fecha de inspección:	13 de junio de 2025

PROVIDENCIA JUDICIAL

Con fecha 3 de junio de 2025, se llevó a cabo el sorteo judicial de peritos, mediante el cual fui designado como Perito Judicial en la presente causa, con el encargo de realizar la valoración pericial del bien mueble embargado.

Ubicación del sitio de inspección:

Provincia: IMBABURA
Cantón: IBARRA
Parroquia: SAGRARIO, sector LAS PALMAS
Calles: Vicente de Insuasti y Argentina



Ubicación en google maps https://maps.app.goo.gl/6xmqvJJYsnZeiLGy8

3. TIPO DE BIEN:

3.1 DATOS DE INSPECCIÓN

Titular del vehículo	DANIELA LIZETH FLORES TOAPANTA
Cédula	1003493606
Placa	IBC7735
Clase:	AUTOMÓVIL
Marca:	CHEVROLET
Tipo	SEDÁN
Modelo	AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM
Número de motor:	F16D3151620740
Cert. Producción (VIN):	8LATW5260G0378943
RAMV o CPN	B7740029301
Modelo año	2016
Cilindraje	1598
Transmisión	MANUAL
Combustible	GASOLINA
Color	PLATEADO
Carrocería	METÁLICA
País de origen	ECUADOR
N° de pasajeros	5
Tonelaje	0,41
Tipo de peso	LIVIANO (<=3,5T)
Nº de ejes	2


3.2 INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Según los documentos revisados, los datos coinciden con la identificación de fábrica y la placa del vehículo. Los guardachoques delantero y posterior tienen evidencias de impactos, se aprecian reparaciones en el guardafandos delantero izquierdo, se aprecian rayaduras superficiales. La pintura presenta desgaste compatible con exposición solar prolongada; los asientos presentan el tapizado íntegro con presencia de suciedad y polvo por el estado de abandono. Las puertas delanteras derecha e izquierda operan normalmente, las puertas están funcionales. La puerta posterior del baúl portamaletas se abre con normalidad. El motor presenta fugas de aceite visibles, no se verificó su funcionamiento debido a la falta de carga en la batería. Los neumáticos presentan aproximadamente un 45% de labrado, se encuentran sin presión de aire lo que puede generar deformaciones en su estructura de lonas por aplastamiento prolongado en baja presión. El tablero principal se encuentra completo con indicadores y controles. El sistema de suspensión y los componentes de dirección no presentan daños visibles. No es posible verificar el estado del sistema de frenos.

3.3 Elementos complementarios

El vehículo inspeccionado cuenta con dos espejos retrovisores, faros delanteros en estado regular, muestran opacidad por efectos de exposición a la luz solar, dos faros posteriores, dispone de una llanta de emergencia.

REFERENCIAS DE OFERTA DE VEHÍCULOS SIMILARES EN EL MERCADO								
								
https://n9.cl/x0it7			https://n9.cl/vxnj8z			https://n9.cl/m2go0		
PRECIO	$	8.900,00	PRECIO	$	11.500,00	PRECIO	$	7.990,00
AÑO		2016	AÑO		2016	AÑO		2016
RECORRIDO		313000	RECORRIDO		116000	RECORRIDO		190000
								
https://n9.cl/vnzhv8			https://n9.cl/xl1py			https://n9.cl/8lmwk		
PRECIO	$	9.900,00	PRECIO	$	10.700,00	PRECIO	$	10.900,00
AÑO		2016	AÑO		2016	AÑO		2016



Precio = -0.01 × Recorrido + 11,582.16

VALOR CALCULADO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL CON DATOS DE MERCADO **$ 8.735,81**

4.	OBSERVACIONES
4.1	El vehículo no se enciende debido a que la batería no tiene carga, debido al tiempo sin operación se recomienda su reemplazo. El costo estimado del cambio, incluida la instalación, es de 130 dólares.
4.2	El vehículo requiere una limpieza del sistema de inyección de combustible, cambio de microfiltros, limpieza de inyectores, limpieza del cuerpo de aceleración, su costo estimado es de 60 dólares.
4.3	Se recomienda un cambio de aceite de motor y de caja de cambios, su costo estimado es de 70 dólares.
4.4	El vehículo requiere limpieza de asientos y tapicería interior por un costo estimado es de 50 dólares, incluye limpieza de alfombra de piso.
4.5	El motor muestra fugas de aceite en su tapaválvulas, se recomienda cambio de empaque que tiene un costo estimado de 30 dólares, incluye instalación.

4.6	El costo estimado de reparaciones es de 310 dólares.
4.7	El vehículo inspeccionado no puede utilizarse inmediatamente por el estado de inmovilización prolongado, requiere asistencia mecánica, se desconoce de daños ocultos que puedan afectar su integridad mecánica y eléctrica; por otra parte, no es posible su entrega inmediata hasta que se produzca las acciones legales que van asociadas al proceso de remate, el postulante a remate debe cumplir con actividades que requieren tiempo y dinero, por estas razones se considera un demérito en el avalúo de un 10% del valor comercial de bienes similares en oferta y de entrega inmediata.
4.8	Existe una deuda consultada en el SRI por un valor de 145,21 dólares.
4.9	Existe un valor generado por concepto de custodia en los patios del depósito judicial por un valor de 376 dólares calculados por la depositaria judicial con corte a la fecha de inspección.

5.	**CONCLUSIONES**
5.1	Después de contrastar los datos que constan en el expediente y la inspección realizada, se puede afirmar de manera concluyente que se trata del mismo vehículo. El vehículo corresponde a un automóvil placa IBC 7735 tipo sedán, marca CHEVROLET, modelo AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM, año 2016, color plateado, número de motor F16D3151620740, VIN chasis 8LATW5260G0378943.
5.2	El valor de avalúo es de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 23 CENTAVOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO



VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR




COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO



ASIENTOS DELANTEROS



ASIENTOS POSTERIORES



BAÚL POSTERIOR, LLANTA DE EMERGENCIA



ESTADO DE LAS REPARACIONES ANTERIORES



ESTADO DE LA PUERTA LADO CONDUCTOR



ESTADO DE LA PUERTA LADO ACOMPAÑANTE



PANEL DELANTERO



ESTADO DEL RADIADOR



ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS



ESTADO DEL MOTOR



ESTADO DEL TECHO DEL AUTO



HUNDIMIENTO DE PUERTA

6. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Rómulo Francisco Garrido Almeida, bajo juramento declaro que el contenido del presente informe es independiente del accionar de las partes, obedece a la ética profesional pericial, los datos contenidos en el informe son reales, verdaderos y verificables.

7. FIRMA Y RÚBRICA:

Rómulo Francisco Garrido Almeida
Perito avaluador
CC: 1001435195
Acreditación CJ 1135940

Abg. Ritha Molina
Depositaria Judicial
CC: 1003014782

ANEXOS:

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa	Último año de pago	Chasis
IBC7735	2023	Ver chasis

Total valores a pagar

Matricula	$145.21

A pagar: USD $145.21

Pagar

Imprimir

Ocultar detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Marca	Modelo	Año de modelo	Pais
CHEVROLET	AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM	2016	ECUADOR

RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio	Cilindraje
B7740029301	OLMEDO	AUTOMOVIL	PARTICULAR	1598

Fecha caducidad matricula	Fecha última matricula	Fecha compra	Fecha matricula anual
06-03-2025	06-03-2020	30-09-2015	29-06-2023

FUENTE: https://n9.cl/h582

Romulo Francisco Javier Garrido Almeida
Time Stamping Security Data