SEÑORA JUEZA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

ALCANCE INFORME PERICIAL

DATOS GENERALES.

No. proceso: 24331202101187
Tipo de materia: CIVIL
Juez: Ab. SABRINA PLUAS BARANDICA
Tipo acción/procedimiento: EJECUTIVO
Tipo asunto/delito: COBRO PAGARÉ A LA ORDEN
Actor(es)/Ofendido(s): SOLANO NAULA RINA DANIELA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE ALBERTO
Demandado(s)/ Procesado(s): LINDAO MERCY ELIZABETH, RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO, TOMALA ORRALA GLENDA MARIA, TOMALA RIVERA FRANKLIN ADOLFO
PERITO: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA
PROFESIÓN: INGENIERIO MECANICO
Nº. DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 10280642
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 5 de enero de 2026
DIRECCIÓN DE CONTACTO: PARAISO DEL RIO 2 MZ. 3053 V-5 MUCHO LOTE 2
TELÉFONO: 04 4549426
TELÉFONO CELULAR: 0992105424
CORREO ELECTRÓNICO: nagallegos61@hotmail.com

El que suscribe: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA, Perito designado por su autoridad en la causa Nº 24331202101187; que sigue **Solano Naula Rina Daniela, Delgado Altamirano Jorge Alberto**, en contra de **Lindao Mercy Elizabeth, Ramírez Rodríguez José Alejandro, Tomalá Orrala Glenda María, Tomalá Rivera Franklin Adolfo**, a usted respetuosamente expongo:

ANTECEDENTES:

Su autoridad mediante providencia del 22 de mayo de 2025 me designa como perito avalador para que realice el avalúo de los bienes muebles dentro del juicio de **COBRO PAGARÉ A LA ORDEN**, materia de la presente causa.

Habiendo aceptado y posesionado el día 29 de mayo de 2025, del cargo a mi encomendado, pongo a su consideración el siguiente informe:

Con fecha 17 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la AUDIENCIA DE EJECUCIÓN, la cual se dio inicio a las 10H30, luego de tratar algunos temas, la Sra. Jueza Ab. Sabrina Pluas Barandica resuelve suspender la presente audiencia a fin de que amplié mi informe. por el tema del chasis. y con el encendido del vehículo para determinar si existen posibles daños en el motor concediendo un término de 10 días para entregar el informe.

Con fecha 18 de noviembre de 2025 previa coordinación con el Sr. Depositario Ángel Tigrero De La Cruz se realizó la inspección de la Furgoneta Marca Toyota a las 14H30 en los patios ubicados en la siguiente dirección: Vía Punta Carnero – Mar Bravo – Frente a Hotel Cancún- Ciudadela Sánchez Villegas.

OBJETIVO:
Realizar la inspección del bien mueble para su avalúo respectivo y sugerir un precio al valor ajustado de mercado para los fines pertinentes
Evaluación de Posibles Daños Mecánicos y Eléctricos en la Furgoneta Toyota

DESARROLLO DEL PERITAJE
El día 18 de noviembre de 2025, conforme a la providencia emitida y en coordinación con el Sr. Depositario Ángel Tigrero De La Cruz, se procedió a realizar la inspección detallada de la furgoneta marca Toyota en los patios ubicados en la dirección Vía Punta Carnero – Mar Bravo – Frente a Hotel Cancún – Ciudadela Sánchez Villegas, a las 14:30 horas. El objetivo principal de esta inspección fue determinar si existen posibles daños en los componentes mecánicos y eléctricos del vehículo, tal como fue solicitado por la autoridad judicial en el marco del juicio de Cobro Pagaré a la Orden.
Durante el proceso de inspección, se incluyó la verificación del chasis y el encendido del vehículo, con el propósito de identificar cualquier anomalía o desperfecto que pudiera afectar el funcionamiento del motor y de los sistemas eléctricos. Esta evaluación resulta fundamental para la elaboración del avalúo técnico solicitado y para aportar información precisa y objetiva con relación al estado actual del bien mueble en cuestión.

DETALLE DEL INVENTARIO:

BIENES MUEBLES:

A continuación, se presenta un cuadro general con la descripción de los vehículos a valuar.

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO 1:
Marca: Toyota**.**
País de Origen: Japón
Modelo: COASTER 30 PUESTOS.
Motor: 1HZ0056960**.**
Chasis: HZB300005014.
Clase: Autobus**.**
Tipo: Bus.
Color: Verde **-**Blanco
Año: 1997**.**
Placas: MBA2589**.**
Recorrido: 584204 Km.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL VEHÍCULO:

Parte frontal: Mal estado; neblinero lado derecho roto, parachoques con pequeños golpes, presencia de corrosión en la carrocería, escobillas dañadas.
Parte posterior: Mal estado; guía rota lado izquierdo, presencia golpes y de corrosión en la carrocería
Lateral derecho: Mal estado, carrocería presenta corrosión, pintura en mal estado
Lateral izquierdo: Mal estado, carrocería presenta corrosión, pintura en mal estado, no tiene espejo.
Sistema de tracción: Regular estado,
Conjuntos ópticos: Mal estado.
Estado de la pintura: Mal estado.
Estado del motor: Regular estado.
Sistema de frenos: Regular estado, presencia de corrosión en los tambores de freno

Verificación y Estado del Motor y Sistemas Relacionados
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sra. Jueza, se procedió a la verificación del estado del motor y de sus sistemas asociados, tales como la bomba de inyección y la bomba de combustible. Esta inspección se realizó con la colaboración del Sr. Depositario, quien proporcionó una batería en óptimas condiciones con el objetivo de intentar el arranque del autobús.
A pesar de contar con una batería en perfecto estado, no fue posible poner en marcha el motor. Esta situación lleva a suponer que tanto el motor, como los sistemas de combustible y la bomba de inyección, presentan problemas de adherencia o agarrotamiento, consecuencia directa del prolongado tiempo que el vehículo ha permanecido inactivo.
Debido a esta condición, es indispensable realizar un mantenimiento integral en dichos sistemas. Cabe señalar que los costos estimados para efectuar las reparaciones necesarias ascienden a aproximadamente 3.516,00 dólares estadounidenses, monto que deberá ser deducido del valor sugerido en el informe preliminar, el cual es de 5.073,00 dólares estadounidenses.

OBSERVACIONES GENERALES:

Actualmente, el vehículo Toyota COASTER 30 PUESTOS, PLACA MBA2589, presenta un estado **Malo**, evidenciando deterioro progresivo en la carrocería (Corrosión) y en sus componentes mecánicos, eléctricos y estructurales, lo cual afecta su funcionalidad y seguridad, lo que se atribuye a consecuencia del desgaste por uso intensivo y a su exposición prolongada a condiciones ambientales adversas y su almacenamiento a la intemperie.

El vehículo en mención tiene pagos pendientes de Matrícula por un valor de $1.361,80 dólares americanos. (Consulta en SRI) Ver anexo

METODOLOGIA.

Según el REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL, en su CAPITULO V, "INFORME PERICIAL", ART. 21 literales 5a y 5b AVALUOS DE BIENES; " Los informes

periciales que contengan avalúos incluirán: a. El avalúo comercial ajustado, que se determinará mediante el análisis del valor del bien respecto de otros de similares condiciones en el mercado. Se deberá identificar, cuando sea posible, al menos tres bienes actuales que presenten características y condiciones similares a las del bien avaluado; y, b. Las fuentes de información utilizadas en esta valoración; en caso de que las fuentes sean escasas o únicas, el perito deberá indicar esta novedad en el informe. En ambos casos se indicará el sistema o metodología; y, los factores de ajuste, corrección u homologación utilizados para la determinación del valor comercial ajustado."

Para la valoración, se aplicó el método comparativo de mercado, el cual consiste en establecer el valor mediante el análisis de transacciones, ofertas y avalúos de vehículos similares, realizando los ajustes necesarios por condiciones de pago, época, modelo, tamaño y estado de conservación. Dada la escasez de información disponible sobre este vehículo en el país, fue necesario recurrir a fuentes internacionales, consultando portales especializados de otros países para obtener una referencia adecuada y fundamentar la valoración correspondiente.

AVALUO VEHÍCULO 1:
Marca: Toyota; **País de Origen:** Japón; **Modelo:** COASTER 30 PUESTOS; **Motor:** 1HZ0056960**. Chasis: HZB300005014**; **Clase:** Autobús; **Tipo:** Bus; **Color:** Verde-Blanco; **Año:** 1997; **Placas:** MBA2589; **Recorrido:** 584204 Km.

RESUMEN DE INFORME TECNICO PERICIAL

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	CONDICIÓN MALO
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO	12 años
AVALUO COMERCIAL A LA FECHA	13.147,99
VALOR DE REPARACIONES	8.075,00
VALOR DE REPARACIONES DE SISTEMA MECÁNICO	3.516,00
VALOR AJUSTADO	1.556,99
VALOR SUGERIDO	1.557,00

CONCLUSIÓN:

Marca: Toyota; **País de Origen:** Japón; **Modelo:** COASTER 30 PUESTOS; **Motor:** 1HZ0056960**. Chasis: HZB300005014**; **Clase:** Autobús; **Tipo:** Bus; **Color:** Verde; **Año:** 1997; **Placas:** MBA2589; **Recorrido:** 584204 Km, **se encuentra en MALAS CONDICIONES MECANICAS.**
El precio sugerido avaluado es de $1.557,00 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)

Conclusiones Generales

Luego de realizar un ajuste al precio, considerando las intervenciones necesarias en elementos críticos como el motor, la bomba de inyección y la bomba de combustible, se concluye que la recuperación del vehículo en cuestión resulta inviable en las condiciones actuales. Esta

imposibilidad se fundamenta, por una parte, en los altos costos que representan los repuestos requeridos y, por otra, en la escasa disponibilidad de los mismos en el mercado.
Es relevante destacar que la mayoría de los componentes esenciales para el funcionamiento del vehículo ya no se encuentran en fabricación. Como resultado, esto incrementa de manera significativa las dificultades para realizar reparaciones o restauraciones que sean efectivas y duraderas.
El Toyota Coaster, diseñado especialmente para el transporte de hasta 30 pasajeros, fue producido entre los años 1993 y 2017. El vehículo objeto de este informe corresponde al año 1997, lo que indica que ha excedido su ciclo de vida útil. Como consecuencia de ello, no es posible garantizar que su funcionamiento cumpla con los parámetros de seguridad adecuados para su utilización.

Declaro bajo juramento el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente.

Particular que pongo en su conocimiento Señora Jueza, para los fines legales respectivos.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Emitido en la ciudad de Santa Elena, el 24 de noviembre de 2025.

Atentamente,

Napoleon Andres Gallegos Abarca
Time Stamping Security Data

ING. NAPOLEÓN GALLEGOS ABARCA
C.I: 0601542608
Nº DE CALIFICACION: 10280642

Sr. ÁNGEL TIGRERO DE LA CRUZ
C.I. 2450816224
DEPOSITARIO JUDICIAL

Adjunto:
Copia de matrícula pendiente de pago
Información de consulta
Fotografías

INFORMACION CONSULTADA VEHÍCULO TOYOTA

https://www.beforward.jp/toyota/coaster/bx008102/id/10229350/?mfg_year_from=1997
https://www.beforward.jp/toyota/coaster/bx008102/id/10229350/?rcmnd=2
https://www.beforward.jp/toyota/coaster/bu457025/id/8794926/?mfg_year_from=1997



23/7/25, 11:22 p.m. SRI en Línea - Consulta valores a pagar por placa o chasis

Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
MBA2589

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
TOYOTA	COASTER 30 PUESTOS	1997	JAPON	NO

Último año de pago
2019

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

Total valores a pagar

Matrícula	USD $1,361.80

A pagar : USD $1,361.80

Ocultar valores

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 4 registros


Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2020 - 2025		SPPAT	USD $927.02
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2020 - 2025		SRI	USD $33.78
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA JUNTA BEN. GUAYAQUIL	2020 - 2025		JUNTA BENEFICENCIA	USD $60.00
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2020 - 2025		ANT	USD $341.00
				Total:	USD $1,361.80

FOTOGRAFIAS VEHÍCULO TOYOTA (PLACA MBA2589)

	Vista frontal del vehículo.
Vista delantera lateral lado izquierdo.	
	Vista delantera lateral lado derecho.
Vista de posterior y placa.	
	Vista posterior lado izquierdo

Vista posterior lado derecho.	
	Vista interior del tablero.
Vista general del motor.	
	Vista del ventilador.
Vista general asientos y piso	

	Vista de instrumentos y kilometraje.
Vista de Chasis.	
	Vista de estribo de entrada
Vista piso interior del bus.	
	Vista de estado de llantas.
Vista de carrocería	

	Instalación de Bateria
Tablero de control	
	Dando energía para encender el motor
Certificado Único Vehicular	