

D.M. Quito, 17 de marzo de 2021.
Informe Pericial Mecánico Automotriz Nro-01

Asunto: Remisión de Informe Pericial.

Señor Doctor.

Dr. Pancho Males Edwin German.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito, adjuntar el **Informe Pericial Mecánica Automotriz N° 01**, elaborado por el Tecnólogo Pozo Escobar Darwin Miguel, solicitado el día 04 de marzo de 2021 a las 11:40, dentro de la Instrucción Fiscal N° 17230201915496.

Por la gentil atención que se digne al presente anticipo mi sentimiento de consideración, respeto y alta estima.

Tnlgo. Pozo Escobar Darwin Miguel
Perito Mecánico Automotriz.
Acreditación: 1859378

AVALUÓ COMERCIAL DE UN VEHICULO TOYOTA 4RUNNER LTD AC 4.0 5P TA

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía:	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
No. de Proceso:	17230201915496
Nombre y Apellido:	Pozo Escobar Darwin Miguel
Profesión y Especialidad acreditada:	Tecnólogo en gerencia y servicio en mecánica automotriz.
No. de Calificación:	1859378
Fecha de caducidad de la acreditación:	2022-09-16
Dirección de Contacto:	Imbabura y Tumbes Oe6-123
Teléfono fijo de contacto:	023172864
Teléfono celular de contacto:	0999756189
Correo electrónico de contacto:	<u>dmpe03@gmail.com</u>

2. PARTE DE ANTECEDENTES

El día jueves 04 de marzo a las 11:40, notificaron a mi correo la designación de perito, el día viernes 05 de marzo a las 11:26 AM recibí una llamada telefónica de la secretaria expresando que me designaron como perito evaluador del proceso 17230201915496; indicando que me prestaría todas las facilidades que amerite el caso.

El día jueves 11 de marzo a las 8:00 AM me trasladé a los parqueaderos judiciales CALLE "E" N68-128 Y DE LOS ARUPOS, donde me recibió el encargado de los patios Fausto Escobar en el que procedí a verificar el objeto de la presente experticia. Este documento se realiza en cumplimiento a lo dispuesto a la autoridad competente a fin de proceder al avalúo del vehículo con las siguientes características:

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO.

Marca:	TOYOTA	Año:	2015
Modelo:	4RUNNER LTD AC 4.0 5P 4X4 TA	Placas:	PCP-2215
Tipo:	JEEP	Color:	PLATEADO
Clase:	UTILITARIO	Motor No.:	1GRB071560
Cilindraje:	3956 C.C.	Chasis No.:	JTEBU4JR0F5225396

3. METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO

A. ESTRUCTURA.

		Nombre del evaluador : Darwin Pozo					
AVALÚO No.		IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO		KILOMETRAJE:		97989 KM.	
AMABLE HORACIO BASTIDAS MORA				Color:		PLATEADO	
Propietario:		Motor No:		1GRB071560		11	
MARCA:		Chasis No:		JTEBU4JR0F5225396		Marzo	
MODELO:		AÑO:		2015		2021	
4RUNNER LTD AC 4.0 5P 4X4 TA							

I MOTOR		CALIF		OBSERVACIONES		CALIF.		OBSERVACIONES	
		SI NO				SI NO			
1	COMPRESIÓN	X				9	TENSIÓN DE BANDAS CORRECTA	X	
2	OPERACIÓN NORMAL EN MOTOR FRÍO	X				10	INSPECCIÓN DE BASES DE MOTOR	X	
3	OPERACIÓN NORMAL EN RALENTÍ	X				11	EXISTEN FUGAS DE COMBUSTIBLE	X	
4	EXISTE RUIDO ANORMAL EN ENCENDIDO EN FRÍO		X			12	EXISTEN FUGAS DE REFRIGERANTE	X	
5	FUNCIONAMIENTO NORMAL HASTA CALENTARSE	X				13	EXISTEN FUGAS DE ACEITE	X	

6	MOTOR ALCANZA TEMPERAT. NORMAL DE OPERACIÓN	X		
7	HAY RUIDO O VIBRACIÓN EXCESIVA DEL MOTOR		X	
8	BANDAS Y MANGUERAS CON ROTURAS O DAÑOS		X	

14	NIVEL REFRIGERANTE CORRECTO		X	
15	SISTEMA DE ESCAPE	X		
16	HUMEA		X	

II TRANSMISIÓN		CALIF. . OBSERVACIONES		
		SI	NO	
17	FUNCIONAMIENTO CORRECTO POSICIÓN PARQUEO (A/T)	X		
18	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE O/D		X	SIN INSPECCION SIN BANCO DE PRUEBAS
19	TRANSMISIÓN OPERA SUAVEMENTE Y SIN VIBRACIONES		X	SIN INSPECCION SIN BANCO DE PRUEBAS
20	CORRECTO NIVEL DE LÍQUIDO DE EMBRAGUE		X	TRANSMISION AUTOMATICA
21	EMBRAGUE FUNCIONA SIN RUIDOS O VIBRACIONES	X		

II TRANSMISIÓN		CALIF. . OBSERVACIONES		
		SI	NO	
22	PALANCA DOBLE TRANSMISIÓN SE ACOPLA Y DESACOPLA	X		
23	FUNCIONAMIENTO DOBLE TRANSMISIÓN 4x4		X	SIN INSPECCION SIN BANCO DE PRUEBAS
24	CANDADOS DOBLE TRANSMISIÓN		X	SIN INSPECCION SIN BANCO DE PRUEBAS

III CHASIS Y CARROCERÍA . CALIF. OBSERVACIONES

SI NO

CALIF. OBSERVACIONES

SI NO

	CHEQUEO DE ESTRUCTURA			
25	ACCIDENTES FUERTES	X		
26	INSPECCIÓN BAJO CARROCERÍA	X		
27	GOLPES COSTADO LH		X	RASPONES LEVES
28	GOLPES COSTADO RH		X	RASPONES LEVES
29	GOLPES CAPOT		X	
30	GOLPES TECHO		X	
31	ESTADO DE PINTURA		X	MAL ESTADO DE CONSERVACION

	GOLPES TAPA DE BAÚL		X	
32	GOLPES GUARDACHOQUES		X	RASPONES LEVES
33	CENTRADO DE PUERTAS	X		
34	CENTRADO CAPOT	X		
35	CENTRADO TAPA DE BAÚL	X		
36	CENTRADO GUARDACHOQUES	X		
37	PINTURA ORIGINAL	X		
38				

IV EJE DE TRACCIÓN . CALIF. OBSERVACIONES				
		SI	NO	
39	HAY DAÑOS EN EJES PROPULSORES.		X	SIN INSPECCION SIN BANCO DE PRUEBAS
40	HAY DAÑOS EN CARDÁN, VIBRACIÓN		X	

CALIF. OBSERVACIONES				
		SI	NO	
41	HAY DAÑOS EN GUARDAPOLVOS DE EJES		X	
42	EXISTEN FUGAS DE ACEITE		X	

v DIRECCIÓN . CALIF. OBSERVACIONES				
		SI	NO	
43	JUEGO DE DIRECCIÓN NORMAL	X		
44	OPERACIÓN NORMAL DE LA DIRECCIÓN	X		SIN BANCO DE PRUEBAS

CALIF. OBSERVACIONES				
		SI	NO	
45	NIVEL DE FLUIDOS DE LA DIRECCIÓN	X		
46	CHEQUEO FUGAS CREMALLERA.	X		

VI		LIANTAS	CALIF.	OBSERVACIONES
			SI NO	
47	LAS LLANTAS TIENEN DESGASTE, PUPOS O DAÑOS.		X	

		CALIF.	OBSERVACIONES
		SI NO	
48	ESTADO DE AROS	X	MAL ESTADO DE CONSERVACION

VII		SISTEMA DE FRENOS	CALIF	OBSERVACIONES
			SI NO	
49	INSPECCIÓN DE FRENOS	X		
50	LÍQUIDO DE FRENOS CLARO Y SIN CONTAMINACIÓN	X		
51	REVISIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS	X		
52	EL FRENO DE MANO SOSTIENE EL VEHÍCULO	X		
53	EL FRENO DE MANO REGRESA COMPLETAMENTE	X		

		CALIF.	OBSERVACIONES
		SI NO	
54	CHEQUEO DEL JUEGO DEL PEDAL DE FRENO	X	
55	ESPESOR FIBRA PASTILLAS DE FRENOS MÍNIMO 5 mm	X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO
56	ESPESOR FIBRA ZAPATAS MÍNIMO 2.5mm	X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO
57	HAY RAYADURAS POR DESGASTE DISCOS Y TAMBORES	X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO

VIII		SISTEMA ELÉCTRICO	CALIF	OBSERVACIONES
			SI NO	
58	CABLES DE BATERÍA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO		X	PRESENTAN CORROSION

		CALIF.	OBSERVACIONES
		SI NO	
64	CONDICIÓN DE PLUMAS	X	MAL ESTADO DE CONSERVACION

59	MONTAJE DE BATERÍA SEGURO		X	SEGURO DE BATERIA DEPRENDIDOS DE SUS BASES DE SUJECION
60	PLUMAS FUNCIONAN EN TODAS LAS VELOCIDADES	X		
61	PLUMAS REGRESAN A POSICIÓN NORMAL AL APAGARSE	X		
62	BOTA AGUAS FUNCIONA	X		
63	FUNCIONAMIENTO PLUMA POSTERIOR	X		

65	MANDOS DE VIDRIOS ELÉCTRICOS FUNCIONAN		X	POSTERIOR LH SIN FUNCIONAMIENTO
66	LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR POSTERIOR INTACTAS	X		
67	FUNCIONA INDICADOR DEL DESEMPAÑADOR	X		
68	TECHO CORREDIZO FUNCIONA EN TODAS POSICIONES	X		
69	FUNCIONAMIENTO PITO.	X		SIN FUNCIONAMIENTO

IX SUSPENSIÓN		CALIF. OBSERVACIONES		
		SI	NO	
70	AMORTIGUADORES TIENEN FUGA Y ESTADO		X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO
71	RESORTES TIENEN EXCESIVO JUEGO O DAÑO		X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO

		CALIF. OBSERVACIONES		
		SI	NO	
72	TERMINALES DE DIRECCIÓN		X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO
73	RÓTULA DE SUSPENSIÓN		X	SIN INSPECCION ESPACIO REDUCIDO

CALIF.
X EXTERIOR
OBSERVACIONES
 SI NO

CALIF.
OBSERVACIONES
 SI NO

74	LOS FAROS ESTÁN ALINEADOS CORRECTAMENTE	X		
75	LOS FAROS ESTÁN ROTOS O RAJADOS		X	
76	LOS FAROS TIENEN HUMEDAD POR DENTRO		X	
77	LUCES NORMAL E INTENSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		
78	DIRECCIONALES DELANTERAS FUNCIONAN	X		
79	DIRECCIONALES DELANTERAS ROTAS O RAJADAS		X	
80	ESPEJOS EXTERIORES EN BUEN ESTADO	X		
81	OPERACIÓN CORRECTA ESPEJOS ELÉCTRICOS EXTERIORES	X		
82	TAPACUBOS EN BUEN ESTADO	X		SUCIOS

83	HAY DEFECTOS EN LOS VIDRIOS (PICADOS)		X	
84	FAROS POSTERIORES ESTÁN ROTOS O RAJADOS		X	
85	LUCES DE FRENO Y RETRO FUNCIONAN BIEN	X		
86	DIRECCIONALES POSTERIORES FUNCIONAN BIEN	X		
87	LUCES DE PORTAPLACAS FUNCIONAN BIEN	X		
88	ESTADO DE CERRADURAS			
89	FUNCIONAMIENTO ANTENA ELÉCTRICA O NORMAL	X		
90	SELLOS, LOGOS Y EMBLEMAS	X		
91	ESTADO EMPAQUES PUERTAS Y CAJUELA	X		

CALIF		OBSERVACIONES	
INTERIOR	SI NO		
92	FUNCIONAMIENTO DE LUZ DE SALON.	X	

CALIF.		OBSERVACIONES	
SI NO			
107	REGULADOR INTENSIDAD LUZ DE PANEL FUNCIONA		N/A

93	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS FUNCIONA			N/A
94	RELOJ FUNCIONA Y MANTIENE LA HORA	X		
95	PORTA-VASOS SE EXTIENDE Y PROVEE SOPORTE BIEN			N/A
96	CENICERO LIMPIO Y OPERA NORMALMENTE	X		
97	ESPEJO RETROVISOR INTERNO EN BUEN ESTADO	X		
98	SEGUROS DE LAS PUERTAS FUNCIONAN BIEN	X		
99	SEGURO DE NIÑOS FUNCIONA BIEN	X		
100	PUERTAS ABREN / CIERRAN CORRECTAMENTE	X		
101	MANDO INTERIOR DE TAPA DE GASOLINA FUNCIONA			N/A
102	MANDO INTERIOR DE APERTURA DE CAJUELA FUNCIONA	X		

108	LUCES DE PRECAUCIÓN FUNCIONAN CORRECTAMENTE	X		
109	DIRECCIONALES OPERAN CON LA DIRECCIÓN	X		
110	CINTURONES DE SEGURIDAD AJUSTAN Y REGRESAN OK	X		
111	CINTURONES DE SEGURIDAD SE ENGANCHAN BIEN	X		
112	LOS ASIENTOS SE RECLINAN Y OPERAN NORMALMENTE	X		
113	LAS VENTANAS ELÉCTRICAS OPERAN NORMALMENTE		X	POSTERIOR LH SIN FUNCIONAMIENTO
114	AIRE ACONDICIONADO ENFRÍA CORRECTAMENTE		X	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO
115	MANDOS DE A/C Y CALEFACCIÓN FUNCIONAN BIEN	X		
116	CALEFACCIÓN FUNCIONA BIEN	X		
117	DESEMPAÑADOR POSTERIOR FUNCIONA BIEN	X		

	MEDIDOR DE COMBUSTIBLE FUNCIONA	X		
103	MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR FUNCIONA	X		
104	LUZ DE PANEL FUNCIONA CORRECTAMENTE	X		
105	ESTADO DE LA TAPICERÍA	X		
106			X	MAL ESTADO DE CONSERVACION

	HERRAMIENTAS COMPLETAS Y GATA,	X		CONTIENE GATAHIDRAULICA
118	PEDALES, CAUCHOS, DAÑOS, DESGASTE		X	
119	ALFOMBRAS, MOQUETAS	X		MAL ESTADO DE CONSERVACION
120	ESTADO PANEL DE INSTRUMENTOS	X		
121				

XII	ACCESORIOS	CANT.	SI	NO	MARCA	TIPO	ESTADO
122	RADIO	X					
123	CD-	X					
124	ECUALIZADOR				N/A		
125	PARLANTES	X					
126	AMPLIFICACIÓN				N/A		
127	LLANTAS	X					
128	ALARMA				N/A		
129	AROS	X					
130	HALÓGENOS	X					
131	WINCHA				N/A		
132	SUNROOF	X					
133	DEFENSAS				N/A		

B. TRABAJOS REALIZADOS.

- Al ejecutar la experticia el vehículo se encontraba apagado y se procedió a encenderlo, al momento de girar el switch encendió sin dificultad.
- Se verificó que los componentes no presentan daños o derrames de fluidos durante la inspección, a excepción de los componentes en los que no se logró salir con el vehículo por motivo del poco espacio.

C. OPERACIÓN BÁSICA DE SUMA Y RESTA.

VALOR COMERCIAL DEL VEHICULO – DAÑOS DEL VEHÍCULO



64.900\$ – 850\$

Se desprende que el avalúo es de: 64.050\$ dólares americanos.



4. PARTE DE CONCLUSIONES




- Del peritaje efectuado al vehículo descrito en el acápite 3 literal A, se concluye, que el valor comercial es 64.050\$ dólares americanos.

5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO









Formulario de Movil-Auto, Provincia No. 01, con campos para datos personales, datos del vehículo, y una tabla de registro de movimientos.

6. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Darwin Miguel Pozo Escobar juro que este informe es de mi autoría, con la ética profesional que me caracteriza.

7. FIRMA Y RÚBRICA


POZO ESCOBAR DARMIN MIGUEL
172372270-6



PAUCAR MORA VICTOR MANUEL
DEPOSITARIO JUDICIAL