CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA

TIPO DE INFORME: **TASACIÓN DE VEHICULOS**

1. DATOS GENERALES

No. de Proceso	**10333 2015 0174**
Nombre y Apellido del Perito	Rómulo Francisco Garrido Almeida
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniería Mecánica
No. de Calificación	1135940
Fecha de caducidad de la acreditación	30 de agosto de 2026
Teléfono celular de contacto	09 99 589 766
Correo electrónico de contacto	romulogarrido@yahoo.com

2. ANTECEDENTES

Actor(es)/Ofendido(s):	Aida Marianela Hernandez Vega Apoderada Especial Del Banco Capital S.a., Banco Capital S.A.
Demandado(s)/Procesado(s):	Noguera Flores Diego Mauricio
Acción/Delito:	EMBARGO Y REMATE DE PRENDA
Fecha de inspección:	2 de marzo de 2026

PROVIDENCIA JUDICIAL (24/02/2026)

Mediante sorteo realizado en el sistema SATJE se designa en calidad de perito al profesional Ing. Rómulo Francisco Javier (Telf. 062932653 correo electrónico romulogarrido@yahoo.com, código web 146369), a fin de que realice el avalúo del bien mueble conforme a lo dispuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el presente proceso en el término de cinco días.

Ubicación del sitio de inspección:

Provincia: IMBABURA
Cantón: ANTONIO ANTE
Parroquia: NATABUELA, SECTOR LOS ÓVALOS
Calles: Calle Antonio Ante y Kennedy



Ubicación en google maps https://maps.app.goo.gl/rs42iR7qigtex2uFA

3. TIPO DE BIEN:

3.1 DATOS DE INSPECCIÓN

Placa	IBB7051
Clase:	CAMIONETA
Marca:	MAZDA
Tipo	DOBLE CABINA
Modelo	BT-50 CD STD FL TM 2.18 4P 4X2
Número de motor:	F2 A09727
Cert. Producción (VIN):	8LFUNY028DMG09825
RAMV o CPN	M-124756
Modelo año	2013
Cilindraje	2200
Transmisión	TM (Manual)
Combustible	GASOLINA
Color	BLANCO
Carrocería	METÁLICA
País de origen	ECUADOR
N° de pasajeros	5
Tonelaje	1
Tipo de peso	LIVIANO (<= 3,5 T)
Nº de ejes	2

3.2 INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Según los documentos revisados, los datos coinciden con la identificación de fábrica y la placa del vehículo. El guardachoques delantero en su lado izquierdo presenta rayones y desajustes por rozamiento. En el chasis no se evidencian impactos ni reparaciones estructurales que hayan afectado su geometría. La pintura muestra desgaste compatible con exposición solar prolongada. No se identifican daños por colisión que comprometan la estructura mecánica o la alineación del vehículo.
El interior conserva su estructura funcional; los asientos mantienen el tapizado íntegro, con presencia de suciedad y polvo por su estado de abandono. Las puertas delanteras y posteriores, tanto derechas como izquierdas, operan con normalidad. El motor no presenta fugas de aceite visibles; no se verificó su funcionamiento debido a la falta de carga de la batería. Los neumáticos cuentan aproximadamente con un 15% de labrado útil. El tablero se encuentra completo, con sus respectivos indicadores y controles. El sistema de suspensión y los componentes de dirección no presentan daños visibles. No fue posible verificar el estado del sistema de frenos. No se puede determinar los kilómetros de recorrido.


3.3 Elementos complementarios

El vehículo inspeccionado cuenta con dos espejos retrovisores, faros delanteros y faros posteriores completos en estado regular.

4. METODOLOGÍA

El vehículo inspeccionado se valora mediante Método Comparativo, se han tomado referencias de mercado y con estos datos se procede a un cálculo estadístico mediante Regresión Lineal.

REFERENCIAS DE OFERTA DE VEHÍCULOS SIMILARES EN EL MERCADO							
							
https://n9.cl/f2e91		https://n9.cl/ujwxn		https://n9.cl/nix2j		https://n9.cl/bshnjm	
PRECIO	$ 13.900,00	PRECIO	$ 13.900,00	PRECIO	$ 13.990,00	PRECIO	$ 13.990,00
AÑO	2013	AÑO	2014	AÑO	2013	AÑO	2012



Precio = 102,94 × Año - 198205,88

VALOR CALCULADO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL CON DATOS DE MERCADO **$ 13.945,00**

OBSERVACIONES	
4.1	El vehículo no tiene funcionalidad la batería y debe ser cambiada a un costo estimado de 130 dólares, incluye instalación
4.2	El vehículo requiere una limpieza total y engrasado de partes móviles, se estima un costo de USD 80,00 para lavado y engrasado.
4.3	La reparación de la pintura del guardachoques delantero izquierdo, se estima un costo de 120 dólares
4.4	El vehículo requiere cambio de aceite de motor por un costo estimado es de 40 dólares, incluye filtro y mano de obra.
4.5	El vehículo requiere una pulida total de la pintura debido a la exposicion al sol y agentes ambientales que degradan el estado de la pintura, su costo estimado es de 50 dólares
4.6	El vehículo debe ser trasladado a un taller mecánico para realizar limpieza de inyectores y del cuerpo de aceleración, sustitución de bomba y filtro de combustible, limpieza del tanque de combustible, así como cambio de bujías y cables de encendido. Estas intervenciones resultan necesarias previo a la puesta en marcha del motor, considerando que ha permanecido inoperativo durante un período prolongado, lo que puede haber generado sedimentación de impurezas en el sistema de alimentación y pérdida de eficiencia en el sistema de encendido. Se estima un costo de 420 dólares, incluye mano de obra.

4.7	Sin perjuicio de las observaciones detalladas, considerando que la evaluación se efectuó mediante inspección visual y sin pruebas dinámicas de funcionamiento integral, podrían existir daños ocultos o fallas no evidenciables a simple vista, particularmente en sistemas internos mecánicos, eléctricos o electrónicos, que solo podrán determinarse mediante revisión técnica a detalle previa la puesta en marcha en taller; en tal virtud, se establece un presupuesto referencial para imprevistos equivalente al 10% del valor de avalúo del vehículo, como provisión técnica destinada a cubrir traslados en grúa y eventuales reparaciones adicionales que pudieren evidenciarse durante el diagnóstico integral del automotor.
4.8	De conformidad con los rubros descritos, el vehículo requiere intervenciones mecánicas y estéticas indispensables para su adecuada puesta en funcionamiento, debido al tiempo prolongado de inoperatividad y al desgaste por exposición ambiental, incluyendo cambio de batería, mantenimiento integral del sistema de combustible y encendido, cambio de aceite, limpieza general y engrasado, así como reparación y pulido de pintura, estableciéndose un costo total estimado de USD 840,00, valor que comprende repuestos y mano de obra, necesarios para restituir condiciones operativas y funcionales mínimas del automotor.
4.9	Existe una deuda consultada en el SRI por un valor de $ 750,81
4.10	El valor de custodia del vehículo desde el 18 de abril de 2023 hasta el 27 de febrero de 2026, calculado con el 10 % de la RBU mensual con prorrateo de los meses incompletos es USD 1.591,90.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA FIJAR EL VALOR DE AVALÚO

En el mercado automotor, los vehículos ofertados usualmente se presentan en condiciones operativas y con disponibilidad inmediata para su entrega y transferencia. No obstante, en el presente caso, el vehículo objeto de avalúo requiere inversiones en mantenimiento debido a su condición de embargo y estado de inoperatividad; además, no puede ser transferido libremente, ya que su adjudicación depende del cumplimiento de trámites judiciales, patrocinio legal y culminación del proceso de remate conforme al COGEP. Estas restricciones inciden en su valor comparativo frente a unidades similares en el mercado, generan gestiones adicionales para el eventual adquirente y afectan su valor de realización, por lo que técnicamente resulta procedente aplicar un demérito del 10 % respecto de los valores comerciales de referencia.

VALOR CALCULADO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL CON DATOS DE MERCADO	**$**	**13.945,00**
PRESUPUESTO DE REPARACIONES	**$**	**840,00**
TRASLADO, REVISIÓN GENERAL DE POSIBLES DAÑOS OCULTOS	**$**	**1.394,50**
DEMÉRITO POR RIESGO Y RESTRICCIÓN LEGAL	**$**	**1.394,50**
VALOR DEL AVALÚO	**$**	**10.316,00**

5.	**CONCLUSIONES**
5.1	El vehículo corresponde a una camioneta placa IBB7051, tipo: DOBLE CABINA, marca MAZDA, modelo BT-50 CD STD FL TM 2.18 4P 4X2, año 2013, color BLANCO, número de motor F2A09727, chasis 8LFUNY028DMG09825.
5.2	Después de contrastar los datos que constan en el expediente y la inspección realizada, se puede afirmar de manera concluyente que se trata del mismo vehículo.
5.3	El valor de avalúo del vehículo inspeccionado es de: DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISEIS DÓLARES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO



VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR




COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO



ASIENTOS DELANTEROS



ASIENTOS POSTERIORES



BAÚL DE CARGA



PARTE SUPERIOR DE LA CABINA



RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO



RETROVISOR LATERAL DERECHO



PUERTA DELANTERA DERECHA



PUERTA POSTERIOR DERECHA



PUERTA DELANTERA IZQUIERDA




PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA




ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS



SERIE DE CHASIS Y MOTOR



ESTADO DEL RADIADOR



ESTADO DEL MOTOR



ESTADO DEL PARACHOQUE DELANTERO



PANEL DE INSTRUMENTOS

6. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Rómulo Francisco Garrido Almeida, bajo juramento declaro que el contenido del presente informe es independiente del accionar de las partes, obedece a la ética profesional pericial, los datos contenidos en el informe son reales, verdaderos y verificables.

7. FIRMA Y RÚBRICA:

Rómulo Francisco Garrido Almeida
Perito avaluador
CC: 1001435195
Acreditación CJ 1135940

Abg. Juan Carlos Sánchez
Depositario Judicial
CC: 1003520176

Firmado electrónicamente por:
ROMULO FRANCISCO JAVIER GARRIDO ALMEIDA
Validar únicamente con FirmaEC

ANEXOS:



Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
IBB7051

Último año de pago
2022

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
MAZDA	BT-50 CD STD FL TM 2.18 4P 4X2	2013	ECUADOR	NO

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito **aquí**

Total valores a pagar

Matrícula	USD $750.81

A pagar : **USD $750.81**

Ocultar valores

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros

Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2023 - 2026		SPPAT	USD $480.86
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2023 - 2026		SRI	USD $50.95
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2023 - 2026		ANT	USD $219.00
				Total:	**USD $750.81**

FUENTE: https://n9.cl/h582