CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA

TIPO DE INFORME: **TASACIÓN DE VEHICULOS**

1. DATOS GENERALES

No. de Proceso	**10333 2024 00215**
Nombre y Apellido del Perito	Rómulo Francisco Javier Garrido Almeida
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniería Mecánica
No. de Calificación	1135940
Fecha de caducidad de la acreditación	30 de agosto de 2026
Teléfono celular de contacto	09 99 589 766
Correo electrónico de contacto	romulogarrido@yahoo.com

2. ANTECEDENTES

Actor(es)/Ofendido(s):	COOPERATIVA DE AHORRO Y MUSHUC RUNA.
Demandado(s)/Procesado(s):	Mejia Castro Monica Lilian
Acción/Delito:	COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN
Fecha de inspección:	17 de junio de 2025

PROVIDENCIA JUDICIAL

Con fecha 13 de junio de 2025, se llevó a cabo el sorteo judicial de peritos, mediante el cual fui designado como Perito Judicial en la presente causa, con el encargo de realizar la valoración pericial del bien mueble embargado.

Ubicación del sitio de inspección:

Provincia: IMBABURA
Cantón: IBARRA
Parroquia: SAN FRANCISCO SECTOR LA PRIMAVERA
Calles: JAIME HURTADO Y NELSÓN MANDELA



Ubicación en google maps https://n9.cl/tuzdih

3. TIPO DE BIEN:

3.1 DATOS DE INSPECCIÓN

Titular del vehículo	MONICA LILIAN MEJIA CASTRO
Cédula	1002732913
Placa	PVN 0106
Clase:	VEHÍCULO UTILITARIO
Marca:	FORD
Tipo	SUV
Modelo	EXPLORER XLT 4X4 T/A
Número de motor:	8XDZU18X3X8A12020
Cert. Producción (VIN):	8XDZU18X3X8A12020
RAMV o CPN	PVN106
Modelo año	1999
Cilindraje	4000
Transmisión	MANUAL
Combustible	GASOLINA
Color	PLATEADO
Carrocería	METÁLICA
País de origen	VENEZUELA
N° de pasajeros	5
Tonelaje	0,75
Tipo de peso	LIVIANO (<=3,5T)
Nº de ejes	2

3.2 INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Según los documentos revisados, los datos coinciden con la identificación de fábrica y la placa del vehículo. Los guardachoques delantero y posterior tienen evidencias de impactos, se aprecian reparaciones en el guardafandos delantero izquierdo, se aprecian rayaduras superficiales. La pintura presenta desgaste compatible con exposición solar prolongada; los asientos presentan el tapizado íntegro con presencia de suciedad y polvo por el estado de inmovilización. Las puertas delanteras derecha e izquierda operan normalmente, las puertas posteriores están funcionales. La puerta posterior del baúl portamaletas se abre con normalidad. El motor no presenta fugas de aceite visibles, no se verificó su funcionamiento debido a la falta de carga en la batería. Los neumáticos presentan aproximadamente un 45% de labrado, la presión de aire es deficiente. El tablero principal se encuentra completo con indicadores y controles. El sistema de suspensión y los componentes de dirección no presentan daños visibles. No es posible verificar el estado del sistema de frenos.

REFERENCIAS DE OFERTA DE VEHÍCULOS SIMILARES EN EL MERCADO



https://n9.cl/c39dx

PRECIO	$ 5.900,00
AÑO	1999
RECORRIDO	325000
TRANSMISION	MANUAL 4X2



https://n9.cl/496v9m

PRECIO	$ 7.300,00
AÑO	1995
RECORRIDO	
TRANSMISION	MANUAL 4X2



https://n9.cl/4zkde

PRECIO	$ 4.990,00
AÑO	1996
RECORRIDO	120000
TRANSMISION	MANUAL 4X2



https://n9.cl/bsb29

PRECIO	$ 7.900,00
AÑO	1998




https://n9.cl/20uzn

PRECIO	$ 4.750,00
AÑO	1999



https://n9.cl/jeh3k

PRECIO	$ 6.900,00
AÑO	1998



Precio = - 174 × año + 355482,59

VALOR CALCULADO MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL CON DATOS DE MERCADO **$ 6.037,40**

4.	OBSERVACIONES
4.1	El vehículo no enciende debido a la falta de carga en la batería, atribuible al prolongado período de inactividad, se recomienda su reemplazo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. El costo estimado por el cambio de batería, incluyendo la instalación, asciende a 130 dólares.
4.2	El vehículo requiere una limpieza integral del sistema de inyección de combustible, que incluye el cambio de microfiltros, limpieza de inyectores y del cuerpo de aceleración. El costo estimado de estas intervenciones asciende a 60 dólares.
4.3	Se recomienda un cambio de aceite de motor, filtro de aceite y de caja de cambios, su costo estimado es de 70 dólares.
4.4	El vehículo requiere limpieza de asientos y tapicería interior por un costo estimado es de 50 dólares, incluye limpieza de alfombra de piso.
4.5	El motor no muestra fugas de aceite en su motor ni en su tapaválvulas
4.6	El costo estimado de reparaciones es de 310 dólares.
4.7	El vehículo objeto de inspección presenta inactividad prolongada que impide su utilización inmediata y exige asistencia mecánica para su puesta en marcha; además, existe incertidumbre respecto de eventuales daños mecánicos y eléctricos no visibles. Su entrega tampoco resulta inmediata, pues la transferencia queda supeditada a la conclusión de las actuaciones judiciales inherentes al remate. El adjudicatario deberá asumir trámites adicionales que conllevan tiempo, costos administrativos y la posible corrección de vicios ocultos. En consideración de estos factores, se aplica un demérito técnico del 15 % sobre el valor de mercado de unidades comparables con disponibilidad inmediata.
4.8	El valor resultante, luego de deducir los costos estimados por mantenimiento preventivo, puesta en funcionamiento y el demérito aplicado por las condiciones particulares de adjudicación, asciende a $4.842,37 (cuatro mil ochocientos cuarenta y dos dólares con treinta y siete centavos).
4.9	Existe una deuda consultada en el SRI por un valor de 217,83 dólares por concepto de matriculación.

5.	**CONCLUSIONES**
5.1	Luego de contrastar la información contenida en el expediente con los resultados obtenidos durante la inspección física, se puede afirmar de manera concluyente que el vehículo inspeccionado corresponde al mismo que fue objeto de la orden de embargo.
5.2	El valor de avalúo es de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



COSTADO DERECHO



COSTADO IZQUIERDO



ASIENTOS DELANTEROS



ASIENTOS POSTERIORES



BAÚL POSTERIOR



PLACA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR



ESTADO DE LA PUERTA LADO CONDUCTOR



ESTADO DE LA PUERTA LADO ACOMPAÑANTE



PANEL DELANTERO





ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS



SUSPENSION POSTERIOR DEL VEHICULO



ESTADO DEL MOTOR



ESTADO DE LA PINTURA



CARROCERÍA SUPERIOR DEL VEHICULO



LLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN POSTERIOR DEL VEHÍCULO

6. **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Yo, Rómulo Francisco Garrido Almeida, bajo juramento declaro que el contenido del presente informe es independiente del accionar de las partes, obedece a la ética profesional pericial, los datos contenidos en el informe son reales, verdaderos y verificables.

7. **FIRMA Y RÚBRICA:**

Rómulo Francisco Garrido Almeida
Perito avaluador
CC: 1001435195
Acreditación CJ 1135940

Ing. Ana Karen Soto Vega
Depositaria Judicial
CC: 1003694757

ANEXOS:

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
PVN0106

Último año de pago
2023

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
FORD	EXPLORER XLT 4X4 T/A	1999	VENEZUELA	NO

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito **aquí**

Total valores a pagar

Matrícula	USD $217.83

A pagar : **USD $217.83**

Detalle valores

Medios de pago

FUENTE: https://n9.cl/h582

Firmado electrónicamente por:
ROMULO FRANCISCO JAVIER GARRIDO ALMEIDA
Validar únicamente con FirmaEC