227667006-DFE

FUNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE TUNGURAHUA
VENTANILLA - INGRESO DE ESCRITOS COMPLEJO JUDICIAL AMBATO

Asignado a: LUIS BRYAN PARRA MOCHA(GESTOR DE ARCHIVO)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

Juez(a): MARIA CECILIA MAYACELA SALAZAR

No. Proceso: 18334-2021-00763

Recibido el día de hoy, martes veintiseis de marzo del dos mil veinticuatro, a las dieciseis horas y veintiseis minutos, presentado por CACERES RODRIGUEZ JACOBO JAVIER (PERITO - AVALUO), quien presenta:

Adjunta documentos,
En uno(1) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Escrito (ORIGINAL)
2) informe pericial (ORIGINAL)

NARANJO TRUJILLO GLADYS SILVANA

INFORME PERICIAL

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO
No. de Proceso	18334-2021-00763
Nombre y Apellido de la o el Perito	Jacobo Javier Cáceres Rodríguez
Profesión y Especialidad acreditada	Avalúo muebles
No. de Calificación	1967271
Fecha de caducidad de la acreditación	03 de enero 2026
Dirección de Contacto	TUNGURAHUA
Teléfono fijo de contacto	032445326
Teléfono celular de contacto	0996406896
Correo electrónico de contacto	jacobo.caceres1989@hotmail.com

2. ANTECEDENTES

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO. Ambato, viernes 8 de marzo del 2024, a las 15h04.

VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Ambato. Se dispone: El escrito que antecede agréguese al proceso. En lo principal, en aplicación a lo prescrito en el inciso 3 del Art. 375 del Código Orgánico General de Procesos, se nombra en calidad de Perito, a fin de que proceda a avaluar el bien embargado (vehículo), a CACERES RODRIGUEZ JACOBO JAVIER (No. Teléfono: 0996406896, y correo electrónico: jacobo.caceres1989@hotmail.com), quien presentara su informe en el término de 15 días de emitida esta providencia; a quien se le fija por concepto de honorarios el 50% de un Salario Básico Unificado, según el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Sin que se requiera posesión presencial del perito en esta causa. Notifíquese. –

3. OBJETO

Realizar el avalúo del vehículo embargado, como resultado de la demanda.

4. UBICACIÓN DEL BIEN MUEBLE



Provincia: Zamora Chinchipe
Cantón: Zamora Chinchipe
Sector: Cumbaratza- San Carlos de las minas
Coordenadas: 3°57'50.6"S 78°50'47.7"W

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

VEHÍCULO

VISTA FRONTAL

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Placa Actual:	JAA1593
Clase de Vehículo:	AUTOBUS
Servicio:	TRANSP. PÚBLICO
Marca:	HINO
Modelo:	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2
Tipo de carrocería:	METÁLICA
País de Origen:	JAPÓN
Año de Modelo:	2013
Color:	BLANCO
Capacidad de Pasajeros:	43
Peso Bruto Vehículo (ton):	PESADO(>3.5T)
Cilindraje:	7684
Kilometraje (Km):	-
Remarcado:	NO
Cinturones de Seguridad	SI
Número de Chasis	JHDAK8JRSDXX11552
Número de Motor	J08EUD18631

ESTADO GENERAL DE COMPONENTES DEL VEHÍCULO

ESTADO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Parte	%	ESTADO Y MANTENIMIENTO				
		BUENO	REGUL.	MALO	ESTADO	OBSERVACIONES
Motor	20,0%	---	x	---	10,00%	Se observa en estado regular
Caja de Cambios	10,0%	---	x	---	5,00%	Se observa en estado regular
Suspensión delantera	7,5%	---	x	---	3,75%	Se observa en estado regular
Suspensión trasera	7,5%	---	x	---	3,75%	Se observa en estado regular
Chasís / Compacto	15,0%	x	---	---	15,00%	Se observa en buen estado
Carrocería	15,0%	---	x	---	7,50%	Se observa en estado regular
Frenos	2,5%	---	x	---	1,25%	Se observa en estado regular
Dirección	2,5%	---	x	---	1,25%	Se observa en estado regular
Sistema eléctrico	5,0%	---	x	---	2,50%	Se observa en estado regular
Panel	2,5%	---	x	---	1,25%	Se observa en estado regular
Tapicería	2,5%	x	---	---	2,50%	Se observa en buen estado
Calefacción / A. Acond.	2,5%	---	x	---	1,25%	Se observa en estado regular
Vidrios y espejos	2,5%	x	---	---	2,50%	Se observa en buen estado
Aros y Llantas	2,5%	---	x	---	1,25%	En su límite máximo de uso
Radio y Audio	2,5%	---	x	---	1,25%	Se observa en estado regular
% de utilidad por estado y mantenimiento:					**60,00%**	**Estado General:** Regular

3.- CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DEL VEHÍCULO:

Excelente		**Muy bueno**		**Bueno**		**Regular**	X	**Malo**	

METODO DE VALORACIÓN:

Enfoque de mercado

El método de valoración que se utilizará será el enfoque de mercado para la aplicación de un método de cálculo, solo se verifica el resultado obtenido a través del cálculo del Enfoque de costo con tres vehículos de características semejantes.


	Marca	**Modelo**	**Año de fab.**	**Kilometraje**	**Valor(USD.)**	**Neg.**
Referencia 1	HINO	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2	2013	-	40.000	SI
Referencia 2	HINO	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2	2013	-	43.000	SI
Referencia 3	HINO	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2	2013	-	43.000	SI
VALOR PROMEDIO SEGÚN REFERENCIAS COMERCIALES					42.000	

Tomando en cuenta todas las consideraciones expuestas anteriormente y el porcentaje de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO equivalente a 60% se multiplica por el VALOR PROMEDIO SEGÚN REFERENCIAS COMERCIALES equivalente a 42.000 dólares americanos, teniendo un avalúo final de:

Avalúo	**25.200 USD.**

Son: veinte y cinco mil doscientos dólares americanos.

REFERENCIA 1:
https://www.facebook.com/marketplace/item/3604078553168517/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Ac75c1dca-f4e3-4f1d-bebe-06e92f9e368a



REFERENCIA 2:
https://www.facebook.com/marketplace/item/239309839172512/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Ac75c1dca-f4e3-4f1d-bebe-06e92f9e368a



REFERENCIA 3:
https://www.facebook.com/marketplace/item/425139646630701/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Ac75c1dca-f4e3-4f1d-bebe-06e92f9e368a



Importante: "Este documento evidencia y reporta solo hallazgos al momento de la inspección. Este informe está limitado únicamente a una inspección ocular del bien, no puede determinar inconvenientes derivados de fallas internas mecánicas, eléctricas o de componentes no visibles. El presente informe tiene 1 año de vigencia a partir de la fecha de entrega, posterior a este tiempo el informe caducará y será obligatoriamente necesario realizar un reevalúo".

6. CONCLUSIONES

- El vehículo se encuentra en REGULARES condiciones de conservación y mantenimiento en un 60% según la tabla de conservación y mantenimiento en su estado actual no se pudo encender el vehículo, no se pudo constatar la presencia de baterías por ende no se pudo comprobar el sistema eléctrico o motor.
- La carrocería del vehículo se encuentra en regulares condiciones se aprecia desgaste en la pintura, golpes y agrietamientos en la pintura, tanto en la parte frontal, lateral y posterior.
- Las llantas en regulares condiciones, se encuentran en su límite máximo de uso.
- Presenta asientos completos, sin pantalla de entretenimiento, sin baterías con tapa de tanque de combustible no original.
- Se verifico en la página del SRI que mantiene un valor a pagar de 210,66 USD, este valor no se encuentra descontado del avalúo total del vehículo.
- Se verifico en la página de multas de la ANT y mantiene un valor a pagar de 0.00 USD.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO,



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL DERECHA



VISTA LATERAL IZQUIERDA



CABINA CHOFER



PLACA DE DATOS



INTERIOR PASAJEROS



LLANTAS

CONSULTA MULTAS

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
JAA1593

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
HINO	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2	2013	JAPON	NO

Último año de pago
2023

Total valores a pagar

Matrícula	USD $210.66

A pagar : **USD $210.66**

Ocultar valores

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros

Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2024 - 2024		SPPAT	USD $111.37
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2024 - 2024		SRI	USD $58.29
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2024 - 2024		ANT	USD $41.00
				Total:	USD $210.66

JAA1593

Marca:	HINO	Color:	BLANCO	Año de Matrícula	2022
Modelo:	AK8JRSA CON RET TM 7.6 4X2	Clase:	AUTOBUS	Fecha de Matrícula:	08-08-2022
Año:	2013	Servicio:	TRANSP. PUBLICO	Fecha de Caducidad:	07-08-2027
Polarizado:	No existe registro de polarizado	Fecha Caducidad:			

Valor Pendiente: $ 0,00 Valor Convenio: $ 0,00 Intereses Pendiente: $ 0,00 Total remisión: $ 0.0 ANT: 0,00 TOTAL: $ 0,00

◉ Pendientes (0) ○ En Impugnación (3) ○ Anuladas (0) ○ Pagadas (5) ○ En Convenio (13)

Citaciones

# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificació	Punto:	Sanció	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det

Página 1 de 0 50 Sin registros que mostrar

CONSULTA PRODUCCIÓN 23/03/2024 18:14:15 AXIS - Versión 4.0

NOTA: ADEUDA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EL VALOR DE 2.767,68 USD. Y NO ADEUDA VALORES A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO POR CONCEPTO DE MULTAS

8. DECLARACIÓN JURAMENTADA,

Yo, JACOBO JAVIER CÁCERES RODRÍGUEZ portador de la cédula de ciudadanía número: 1804009858, ecuatoriano, declaro bajo el rigor del juramento que los datos consignados dentro de este informe son verdaderos, que no he ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento, y autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la veracidad de la información y declaraciones que constan en el presente informe.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad

Atentamente,

Jacobo Javier Cáceres Rodríguez
Ingeniería Mecánica

Welington Ramiro Mora Iñiguez
Depositario Judicial