ING. PAUL VITERI VILLACIS
PERITO "CONSEJO DE LA JUDICATURA" #1958336

TELÉFONO: 0960055430
Folio Nro. 1

CAUSA NRO. 18334202203754
Ambato 1 de abril del 2024

Señor (a)

DR. MARIA CECILIA MAYACELA SALAZAR
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

En su despacho. –

De mi consideración:

En cumplimiento a la designación de perito de la Función Judicial fundamentado en lo que establece el Art. 444 numerales 2, 4 en concordancia con el Art. 511, Art 77, y los Arts. 467, 527, 532, 557, del Código Orgánico Integral Penal y en ejercicio de sus atribuciones delega:

1.-OBJETO DE LA PERICIA:

La práctica de "**Avaluó comercial**", llevado a efecto en: el parqueadero del Sr depositario judicial en las calles García Mogrovejo y Modesto Paredes en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua; **el día martes 26 de marzo del 2024, a las 17H00 horas aproximadamente**; elevo para su conocimiento el siguiente informe pericial.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PERITO

NOMBRE JUDICATURA	*Unidad Judicial Civil Con Sede En El Cantón Ambato*
NO. DE PROCESO	18334202203754
IDENTIFICACIÓN DEL PERITO	Paul Antonio Viteri Villacis
ESPECIALIDAD DE LA ACREDITACIÓN	Mecánica Automotriz

NO. DE CALIFICACIÓN	1958336
VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN	Enero Del 2025
DIRECCIÓN DE CONTACTO	Av. Bolivariana Y Paltacalo “Mas Gas”
TELÉFONO FIJO DE CONTACTO	0960055430
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	0960055430
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	paulviteri26@gmail.com
ACTOR(ES)/OFENDIDO(S):	Cooperativa De Ahorro Y Crédito Chibuleo Ltda.
DEMANDADO(S) PROCESADO(S)	López fuentes Luis Eduardo

3.- IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA	*Chevrolet*
CLASE	Camioneta
CILINDRAJE	2400
AÑO	205
MODELO	LUV C/D 4*4 DIESEL
COLOR	Azul
PLACA	Qaa0743
PAIS DE ORIGEN	Chile
PROPIEDAD	Jorge Robinson Acurio Bonilla
VIN N°	8GGTFSF355A138827
MATRICULA	2021
KILOMETRAJE	693 mil KM

4. – INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO

ESTADO	*B*	*R*	*M*	*OBSERVACIONES*
PINTURA			X	Pintura explotada
PARTE FRONTAL:		X		
LATERAL DERECHO:		X		
PARTE POSTERIOR:		X		
LATERAL IZQUIERDO:		X		
TECHO:			X	Pintura quemada
ZONA INTERIOR:			X	Desgaste completo
CHASIS:		X		
MOTOR:			X	Mantenimiento por el tiempo que se encuentra parado
SISTEMA DE PROPULSIÓN O TRANSMISIÓN		X		
CABINA		X		
SISTEMA DE TRACCIÓN			X	Llantas en mal estado
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENCENDIDO			X	Batería en mal estado
SISTEMA DE ALUMBRADO		X		
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		X		
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE		X		
ACCESORIOS			X	No tiene llanta de emergencia

5.- ESTADO GENERAL:

REGULAR.

6.- CRITERIOS CONSIDERADOS:

El avalúo comercial ajustado se determina mediante el análisis del valor del bien, con respecto a otros de las mismas características y condiciones en el mercado.

CAMIONETA 2005 8900 $



CAMIONETA 2004 8900 $



ASPECTOS POSITIVOS	*EL VEHICULO FUNCIONA*
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBE 346,90 $ DE MATRICULA

AVALUO CÁLCULADO	***PAGO DE MATRICULA***	***AVALUO REAL***
6.000 $	346,90 $	5.653,10$

Nota. - se encontró el bien mueble de venta con las mismas características y en buenas condiciones, se consultó con personas que se dedican a la compra y venta de vehículos en concesionarias dando un valor mínimo aceptado.

7.- SET FOTOGRÁFICO:



















8.- CONCLUSIÓN:

Se desprende que el avalúo del bien mueble alcanzaría un monto aproximado de**: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS (USD. 5.653,10).**

9.-DECLARACIÓN JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que el presente informe es independiente e imparcial y corresponde a mi real convicción profesional y toda la información es en base a la documentación de campo

El presente informe consta de SEIS (06) fojas y SEIS (6) fotografías digitales impresas.

ELABORADO POR:

Ing. Paul Antonio Viteri
ACREDITACIÓN N° 1958336
TLF:0960055430

GILBERT SANCHEZ
DEPOSITARIO JUDICIAL
TLF:0987836887