UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA.

1.- DATOS GENERALES.

Juzgado:	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA.
No. de Proceso o Causa:	05333-2016-01328
Nombre y Apellido del Perito:	Juan Carlos Loachamin Tupiza
Área y Especialidad acreditada:	"Arquitectura/Diseño " Avaluador de Bienes Muebles.
No. de Calificación:	18-00207-00008
Fecha de caducidad de la acreditación:	28 de diciembre del 2018.
Dirección de contacto:	Calle S49A Mz. 32 Lt. 18. y calle OE9F
Teléfono fijo de contacto:	2676-688.
Teléfono celular de contacto:	099 397 4443
Correo electrónico de contacto:	juancarlos_2620@hotmail.com

El que suscribe: Juan Carlos Loachamin Tupiza, Perito designado por su autoridad en la Causa No. 05333-2016-01328, Juicio de **COBRO DE PAGARE A LA ORDEN** que sigue: ACTOR/OFENDIDO: **PACARI TIGSILEMA JOSÉ ELÍAS,** en contra de DEMANDADOS/PROCESADOS: **CHINCHUÑA IZA MANUEL ANTONIO, CHINCHUÑA VIRACOCHA MARIA CAMILA, ANDRANGO CAMPAÑA ROCIO AMPARO, CHINCHUÑA VIRACOCHA MANUEL ANTONIO, VIRACOCHA GERMAN MARIA HORTENCIA**; a usted respetuosamente expongo:

2.- ANTECEDENTES.

MANDAMIENTO DEL SEÑOR/A JUEZ/A: Su autoridad, mediante providencia de fecha 19 de enero del 2018, se nombra como perito avaluador para que realice el avalúo del bien mueble embargado dentro del Juicio No. 05333-2016-01328 por **Cobro de pagare a la orden;** para lo cual me permito poner a su consideración el siguiente informe:

3.- OBJETIVO DEL INFORME.

Realizar el avaluó del bien mueble embargado.

4.- DETALLE DEL INVENTARIO.

4.1.- BIEN MUEBLE:

VEHICULO: CLASE CAMIONETA, TIPO CAJÓN, MARCA FORD, MODELO COURIER 2000CC, DE PLACAS CBG-0181**.**

4.1.1.- UBICACIÓN: Provincia: Cotopaxi, Cantón: Latacunga, bien que se encuentra en custodia del señor Depositario Judicial Washington Armas Zambrano.

(Ver lamina demostrativa No. -01**)**

4.1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO.

Marca : FORD.
Modelo : COURIER 2000CC.
Clase : CAMIONETA
Tipo : CAJÓN.
Placa : CBG0181.
Color : BLANCO.
Año : 1992.
Motor No : FE196267.



(Ver lamina demostrativa No. 02).

4.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO.

Parte Frontal. – Guardachoque metálico con desprendimiento de pintura en sus tres tercios (presenta residuos de oxido), capot con desprendimiento de pintura (presenta residuos de oxido), parabrisas en buen estado.

Lateral Derecho. – Guardafango delantero con desprendimiento de pintura en su tercio izquierdo, puerta descentrada con hundimiento y desprendimiento de pintura en su tercio medio, moldura pastica desprendida de sus bases de sujeción, compartimiento de carga en mal estado.

Parte Posterior. – Guardachoque metálico con desprendimiento de pintura en sus tres tercios (presenta residuos de oxido), compuerta del compartimiento de carga con residuos de oxido.

Lateral Izquierdo. – Guardafango delantero con desprendimiento de pintura en su tercio derecho, compartimiento de carga en mal estado.

Sistema de Tracción. - Neumático anterior y posterior en mal estado y con presión de aire en su recamara, aros metálicos con residuos de oxido.

Parte Interior. – Tapicería del piso en mal estado de conservación, tapicería de los asientos en mal estado de conservación y tapicería del techo en mal estado de conservación.

Conjuntos Ópticos:

- ✓ Anterior. – guías trizadas.
- ✓ Posterior. - sin observación.

Estado de la Pintura. – Mal estado de conservación ya que presenta varias ralladuras y fisuras en su contorno; dicha camioneta se encuentra expuesta a varios factores climáticos y no se encuentra debidamente protegido.

4.1.4.- OBSERVACIONES GENERALES:

Condiciones del vehículo: Mal estado de conservación; posee los siguientes accesorios: parabrisas, vidrios de las puertas, dos parasoles en regular estado, tres espejos retrovisores, plumas limpia parabrisas, mascarilla del radio desprendida de su base, sin antena de radio; de la misma manera se encuentra cubierta de abúndate vegetación todo su carrocería.

4.1.5.- METODOLOGÍA.

Para la valoración se empleó el método comparativo o de mercado, este método consiste en determinar el valor mediante información obtenida en transacciones, ofertas y avalúos para vehículos equiparables previos ajustes correspondientes por forma de pago, época, forma tamaño y estado de conservación, etc.

5.- AVALUÓ.

Del Vehículo: Marca: **FORD**, Modelo: **COURIER 2000cc**, Clase: **CAMIONETA**, Tipo: **CAJÓN**, Placa: **CBG0181**, Color: **BLANCO**, Año Fab: **1992**, Motor No. FE196267 es de: (**USD 3.600 TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMÉRICANOS**).

6.- JURAMENTO.

Declaro bajo juramento que el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde, a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente.

Particular que pongo en su conocimiento Señora Jueza, para fines legales respectivos. Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

- **Anexos.** - Copia certificada de la factura y un CD.

De la Sra. Jueza, muy atentamente.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA

Juan Carlos Loachamin.
Perito
Acreditación No. 18-00207-00008

Washington Armas Zambrano.
Depositario Judicial.
Cel: 0984432121


JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la ~~Judicatura~~.

Oficio 4 Fs 85

LÁMINA DEMOSTRATIVA No.- 01.

UBICACIÓN: Provincia: Cotopaxi, Cantón: Latacunga; bien que se encuentra en custodia del señor Depositario Judicial Washington Armas Zambrano.

Coordenadas: 0°57'52.5"S 78°36'06.0"W



Lugar donde se encuentra ubicado el garaje.

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Oficio 4.55 86

LÁMINA DEMOSTRATIVA No.- 02.

Marca	: FORD.
Modelo	: COURIER 2000cc.
Clase	: CAMIONETA
Tipo	: CAJÓN.
Placa	: CBG0181.
Color	: BLANCO.
Año	: 1992.
Motor N°	: FE196267.



IMÁGENES DIGITALES:

Donde se puede observar las condiciones del vehículo.





PARTE FRONTAL

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Ocho y Siete 87








PARTE LATERAL DERECHA

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.







PARTE POSTERIOR

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.







PARTE LATERAL IZQUIERDA

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Norte - 90







Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Vista y Ven 91





PARTE INTERIOR



Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com


Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Vuelta Doc 92







COMPARTIMIENTO DE CARGA

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com


Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS LOACHAMIN TUPIZA
Perito en Avalúos de Bienes Muebles.
Acreditación No. 18-00207-00008 del Consejo de la Judicatura.

Modelo TS 95









PARTE FRONTAL (MOTOR PRESENTA RESIDUOS DE OXIDO)
PRESENTA ABUNDANTE VEGETACIÓN.

Dir. Calle S49A Mz. 32 Lt. 18 y Calle OE9F. Nuevos Horizontes (Sector la Ecuatoriana)
Telf: 2676-688 Cel: 0987 354 004 / 0984 276 720
Email: juancarlos_2620@hotmail.com

Escaneado con CamScanner