INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	06	10	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
Número del Proceso	09332-2021-11028
¿Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	Avalúo vehículo

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Darwin Gregorio Chele Sancán
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería / Mecánica Automotriz
Código de Perito	1061375
Fecha de caducidad de la acreditación	11 de diciembre de 2026
Dirección de Contacto	Calle J y la 44
Teléfono fijo de contacto	4613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia del 02/10/2025 10:55 NOMBRAMIENTO DE PERITO (AUTO DE SUSTANCIACION), se me designa a través del sistema SATJE como PERITO AVALUADOR, con el cargo de realizar el avalúo del bien embargado dentro del Proceso **N° 09332-2021-11028,** a cargo del **Juez Ab. GRACE ANTONELA CEVALLOS TAGLE**.
En dicho proceso, figura como Actor/Ofendido: **Banco Guayaquil S.A.** y como Demandado/Procesado: **Mendieta Jordán Jostin Rafael**.
El bien objeto del avalúo corresponde a un vehículo cuyas características se detallan a continuación:

MARCA:	CHEVROLET
AÑO:	2019
COLOR:	BLANCO
MODELO:	SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM
CLASE:	AUTOMOVIL
TIPO:	SEDAN
MOTOR:	Z1180448HOAX0093
CHASIS:	9GACE6CD4KB032578
PLACAS:	GCA-5666
SERVICIO:	PARTICULAR

Datos tomados de E-SATJE 2020 - CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES ELECTRÓNICOS y de la matrícula.

El vehículo se encuentra en la Calle Rocafuerte y Manuel Jesús.

Depositario Judicial designado Sr. Washington Banchón Campuzano.

En el presente informe se detalla únicamente el Evalúo mecánico del vehículo objeto de la pericia.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para la elaboración del presente avalúo mecánico del vehículo, se ha aplicado el método de la observación directa, complementado con la experiencia profesional adquirida a lo largo del ejercicio en el área automotriz. Asimismo, se empleó el método comparativo de mercado, a fin de determinar el valor del bien con base en información actualizada del mercado de compraventa de vehículos.

Con fundamento en las evidencias obtenidas, se detalla el estado de los componentes utilizando la siguiente simbología: **M.E. = MAL ESTADO, R.E. = REGULAR ESTADO, B.E. = BUEN ESTADO y S/N = SIN NOVEDAD,** en observaciones**.**

4.1 MOTOR DE COMBUSTION Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:		✓		No se enciende el motor debido al tiempo que tiene sin funcionamiento. Fecha de embargo 02/12/2024.
Tubo de escape:		✓		
Radiador:		✓		
Bandas de accesorios:		✓		
Bomba de agua:		✓		
Reservorios de líquidos:		✓		

4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:		✓		No se encontró daños externos.
Sistema de transmisión:		✓		

4.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Espiral y puente posterior:	✓			

4.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:			✓	Airbag del conductor explosionado.
Hidrovac:	✓			S/N
Dirección asistida:		✓		
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:		✓		
Frenos posteriores:		✓		

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:		✓		Carga baja.
Motor Limpia parabrisas:	✓			S/N
Guía delantera derecha (retrovisor):			✓	No tiene las guías.
Guía delantera izquierda (retrovisor):			✓	
Faro posterior derecha:			✓	Rotos.
Faro posterior izquierda:			✓	
Faro delantero derecho:		✓		Bases rotas, están reparadas.
Faro delantero izquierdo:		✓		
Bocina:	✓			No presentan daño externo.
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			

4.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:		✓		Presenta golpes, rayones.
Parte frontal (capot):		✓		
Guardafangos delantero derecho:	✓			S/N
Guardafangos delantero izquierdo:	✓			
Asientos y tapizados:		✓		Asientos delanteros en regular estado, tapizado del techo sucio.
Parabrisas delantero:	✓			S/N
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			
Vidrios de puertas posteriores:	✓			

Parachoques delantero:		✓		Rayones, roto, sujeto con remaches y vinchas.
Parachoques posterior:		✓		Rayado, sujeto con remaches.
Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			
Switch y llave:	✓			
Panel general:	✓			Airbag del pasajero explosionado.
Puertas delanteras:	✓			Falta pieza interior de puerta del lado izquierdo.
Puertas posteriores:	✓			S/N
Puerta del baúl (maletero):	✓			
Maniguetas y cerraduras:		✓		Maniguetas de puertas posteriores rotas
Espejos retrovisores exteriores (2):		✓		Cristales adaptados, retrovisor izquierdo sujeto con remaches.
Espejo retrovisor interior:	✓			S/N
Brazos limpia parabrisas, 3 (plumas):	✓			Plumas en regular estado.
Cinturones de seguridad delanteros:			✓	En mal estado.
Cinturones de seguridad posteriores:	✓			S/N
Llantas con sus respectivos aros (4):		✓		Tiene instalada la llanta de emergencia, llanta posterior izquierda sin aire. Falta una llanta.
Kilometraje:	211 614 km.			

4.7 ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio:	✓		S/N
Antena de radio:	✓		
Encendedor de cigarrillos:		✓	
Aire acondicionado:	✓		

4.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gata mecánica:		✓	S/N
Llave de ruedas:		✓	
Triangulo de seguridad:		✓	
Extinguidor de incendios:		✓	
Botiquín:		✓	
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		Esta instalada en la parte delantera izquierda.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

A continuación, se presentan vehículos de características similares ofertados en el mercado de compra y venta, cuya información ha sido utilizada como referencia para determinar el avalúo comercial ajustado del bien. También, se incluyen las fuentes de información consultadas.

5.1 VEHÍCULO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO:

	Enlace de consulta: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-spark_gt-quito-2019/1907320 Chevrolet Spark GT Año 2019 123 123 km $10 500 Negociable
	Enlace de consulta: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-spark_gt-quito-2019/1913631 Chevrolet Spark GT Año 2019 99 000 km $11 300 Negociable
	Enlace de consulta: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-spark_gt-quito-2019/1785544 Chevrolet Spark GT Año 2019 77 813 km $11 800 Negociable

6. CONCLUSIONES.

Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de características similares en cuanto a la marca, modelo y año de fabricación **en óptimas condiciones de funcionamiento y estado** en el mercado de compraventa de vehículos usados, donde se valoran en un promedio de 11 200 dólares. A este valor se le asume un factor de ajuste

de 95%, dado que el precio de venta es negociable, quedando en un **valor promedio de 10 640 dólares**.

Sin embargo, para este vehículo en particular deben considerarse condiciones específicas que afectan significativamente su valor, tales como: su estado general de conservación, el kilometraje que tiene, 211 614 km (el vehículo avaluado debería tener alrededor de 100 000 km), la falta de mantenimiento, posibles daños ocultos, el estado de las llantas, vehículo chocado, los airbags explosionados. Por estas razones, se lo valora en la suma de **$ 6 000 (SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

	Se muestra la parte frontal del vehículo. Parachoques roto, sujeto con remaches y vinchas, capot reparado y tiene instalado un plástico. Se muestra antena, brazos limpiaparabrisas (plumas en regular estado), retrovisores.
	Se muestra lado izquierdo del vehículo. Tiene instala llanta de emergencia. Llanta posterior en mal estado, está sin aire. Manija de puerta posterior rota. Retrovisor sujeto con remaches.

	Se muestra lado derecho del vehículo. Manija de puerta posterior rota. Llantas en mal regular estado.
	Se muestra parte posterior del vehículo, Parachoques rayado y descentrado. Faros posteriores rotos. Pluma posterior en regular estado.
	Se muestra tablero del vehículo. No tiene encendedor. Radio con pantalla, dos parasoles y espejo retrovisor interior. Airbag del conductor y del pasajero explosionados. Tapizado del techo sucio.

	Se muestra asientos delanteros. Cinturones de seguridad en mal estado. Caucho del marco de la puerta delantera izquierda roto.
	Se muestra asientos posteriores.


	Se muestra panel de instrumentos. Kilometraje: 211 614 km.
	Se muestra compartimiento del motor. Batería en regular estado. Hay evidencia de choque. Capot reparado. Base de los faros rotos, están reparados.
	Se muestra maletero del vehículo.
	Se muestra placa con el número de chasis del vehículo.

	Se muestra suspensión delantera derecha. Mesa de suspensión tiene bocines adaptados.
	Se muestra suspensión delantera izquierda.
	Se muestra suspensión posterior izquierda. Silenciador presenta oxidación.




Se muestra suspensión posterior derecha.

MULTAS DE TRÁNSITO: $ 254,71



VALORES A PAGAR SRI: $ 1 137,32



8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional.

Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento.

Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.

Firmado electrónicamente por:
DARWIN GREGORIO CHELE SANCAN
Validar únicamente con FirmaEC

ING. DARWIN G. CHELE SANCAN.
C.C. 0916349681.
Código de Perito: 1061375

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON FERNANDO BANCHON CAMPUZANO
Validar únicamente con FirmaEC

SR. WASHINGTON BANCHÓN CAMPUZANO.
DEPOSITARIO JUDICIAL.

274063665-DFE

FUNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS
VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE GUAYAQUIL

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

Juez(a): GRACE ANTONELA CEVALLOS TAGLE

No. Proceso: 09332-2021-11028

Recibido el día de hoy, miércoles ocho de octubre del dos mil veinticinco, a las ocho horas y treinta minutos, presentado por PERITO- DARWIN GREGORIO CHELE SANCAN, quien presenta:

Informe pericial,
En cero(0) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Escrito (ORIGINAL)

SHADAY BELEN FERRIN FERNANDEZ
RESPONSABLE DE SORTEOS

Asignado a: ALARCON NIVELA MANUEL(GESTOR DE ARCHIVO)

FUNCIÓN JUDICIAL
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Firmado por
SHADAY BELEN FERRIN FERNANDEZ
C=EC
L=GUAYAQUIL
CI 0705636389