SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

INFORME PERICIAL

DATOS GENERALES.

TRIBUNAL UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.
Nº. DE PROCESO: 09332201703865
JUICIO: CONTRATOS DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO
JUEZ: AB. MORENO GARCIA MARIA SOLEDAD
PROCURADOR JUDICIAL: COMPAÑIA MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A. MAVESA
DEMANDADO: GUIDO BENIGNO GOMEZ MENDOZA; ROSA ANGELICA MOROCHO VARGAS
PERITO: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA|
PROFESIÓN: INGENIERIO MECÁNICO
Nº. DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 10280642
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 4 de enero de 2024
DIRECCIÓN DE CONTACTO: PARAISO DEL RIO 2 MZ. 3053 V-5 MUCHO LOTE 2
TELÉFONO: 04 4549426
TELÉFONO CELULAR: 0992105424
CORREO ELECTRÓNICO: nagallegos61@hotmail.com

El que suscribe: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA, Perito designado por su autoridad en la causa Nº 09332 - 2017- 03865; que sigue COMPAÑIA MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A. MAVESA en contra de GUIDO BENIGNO GOMEZ MENDOZA; MERO VERA ROSARIO DEL CARMEN, a usted respetuosamente expongo:

ANTECEDENTES:

Su autoridad mediante providencia del 24 de octubre de 2022 me designa como perito valuador para que realice el avalúo del bien mueble dentro del juicio de CONTRATOS DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, materia de la presente causa.

Pongo a su consideración el siguiente informe:

OBJETIVO:

Realizar la inspección del bien mueble para su avalúo respectivo y sugerir un precio al valor ajustado de mercado para los fines pertinentes.

DETALLE DEL INVENTARIO:

BIEN MUEBLE:

La inspección se realizó el 26 de octubre de 2022 en las instalaciones de MAVESA Av. 25 de junio, Km 1.5 Machala – Provincia de El Oro - Ecuador

A continuación, se presenta un cuadro general con la descripción del equipo a valuar.

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO:

MARCA:	HINO.
PAÍS DE ORIGEN:	COLOMBIA
MODELO:	FC9JJSA 5.1 2 P 4X2 TM DIESEL
MOTOR:	J05ETC19887
CHASIS:	9F3FC9JJSEXX16499
CLASE:	CAMIÓN
COLOR:	BLANCO
AÑO:	2014
PLACA:	TBE4763
RECORRIDO:	334786 Km.

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO:

Parte frontal:	Parabrisa con picaduras; faro y guía en mal estado
Parte posterior:	Buen estado, rayaduras y golpes leves
Lateral derecho:	Buen estado, golpe en guardachoque lado derecho, faro roto
Lateral izquierdo:	Buen estado, falta manija de apertura de la puerta
Sistema de tracción:	En buen estado.
Parte interior:	En buen estado
Conjuntos ópticos:	En buen estado.
Estado de la pintura:	Buen estado.
Estado del motor:	Bueno.
Sistema de frenos:	Bueno.
Plataforma:	Mala, se puede apreciar corrosión en toda la estructura.

OBSERVACIONES GENERALES:

- El vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas.
- Se recomienda realizar un mantenimiento del sistema de inyección.
- Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo del sistema de luces.
- Se recomienda cambiar los filtros de aire y combustible.
- Se recomienda realizar diagnóstico computarizado-testigo de abs encendido
- No tiene llanta de emergencia
- Se recomienda cambiar la plataforma metálica.

METODOLOGIA. Según el REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL, en su CAPITULO V, "INFORME PERICIAL", ART. 21 literales 5a y 5b AVALUOS DE BIENES; " *Los informes periciales que contengan avalúos incluirán: a. El avalúo comercial ajustado, que se determinará mediante el análisis del valor del bien respecto de otros de similares condiciones en el mercado. Se deberá identificar, cuando sea posible, al menos tres bienes actuales que presenten características y condiciones similares a las del bien avaluado; y, b. Las fuentes de información utilizadas en esta valoración; en caso de que las fuentes sean escasas o únicas, el perito deberá indicar esta novedad en el informe. En ambos casos se indicará el sistema o metodología; y, los factores de ajuste, corrección u homologación utilizados para la determinación del valor comercial ajustado."*

Para la valoración se empleó el método comparativo o de mercado, este método consiste en determinar el valor mediante información obtenida en transacciones, ofertas y avalúos para vehículos equiparables previos ajustes correspondientes por forma de pago, época, forma tamaño y estado de conservación.

AVALUO:

Marca: Hino; **País De Origen**: Colombia; **Modelo**: Fc9jjsa 5.1 2 P4x2 Tm Diesel; **Motor**: J05ETC19887; **Chasis**: 9F3FC9JJSEXX16499; **Clase**: Camión; **Color**: Blanco; **Año:** 2014; **Placa:** Tbe4763; **Recorrido**:334786 Km.

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	BUENAS CONDICIONES
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO	12 AÑOS
VALOR COMERCIAL USADO	$ 38.350,00
AVALUO COMERCIAL A LA FECHA	$ 35.864,44
VALOR DE MATRICULA	$ 1.815,32
VALOR DE MULTAS/CITACIONES	$ -
VALOR DE REPARACIONES	$ 7.670,55
VALOR AJUSTADO	$ 24.563,25
VALOR SUGERIDO	$ 24.564,00

CONCLUSIONES:

- El Bien mueble, Marca Hino, País de Origen: Colombia; Modelo: FC9JJSA 5.1 2 P4X2 TM Diesel; Motor: J05ETC19887; Chasis: 9F3FC9JJSEXX16499; Clase: Camión; Color: Blanco; Año: 2014; Placa: TBE4763; Se encuentra en BUENAS CONDICIONES MECANICAS.
- El precio sugerido avaluado es de $24.564,00 (VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)

INFORMACION CONSULTADA:

https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-cuenca-2014/1678472?owt=d
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-otavalo-2010/1696579?owt=d
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-cuenca-2008/1694131?owt=d
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-gd-cuenca-2008/1694141?owt=d
https://ecuador.patiotuerca.com/usados/-/pesados/-/hino/fc/2012
https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520430257-hino-fc-2012-_JM#position=33&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e98c1e05-5a63-4096-9456-954174b0e690
https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520398171-camion-hino-fc-2009-con-furgon-excelente-estado-_JM#position=32&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e98c1e05-5a63-4096-9456-954174b0e690
https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-519897139-hino-fc-_JM#position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=86e5e19c-4105-41c5-81e6-4e224b321792
https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520514202-hino-fc-2013-_JM#position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c504bf19-42a0-44e5-bba5-f371d55cc1dc
https://www.facebook.com/groups/1769219543207603/

Declaro bajo juramento el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente.

Particular que pongo en su conocimiento Señor Juez, para los fines legales respectivos.
Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Emitido en la ciudad de Guayaquil, el 2 de noviembre de 2022.

ING. NAPOLEÓN A. GALLEGOS ABARCA
C.I: 0601542608
Nº DE CALIFICACION: 10280642

SR. HUMBERTO JOEL RENDÓN MORA
C.I. 0903222941
DEPOSITARIO JUDICIAL

FOTOGRAFIAS



VISTA FRONTAL DEL VEHÍCULO.

VISTA LATERAL IZQUIERDA DEL VEHÍCULO.





VISTA LATERAL DERECHA DEL VEHÍCULO.

VISTA POSTERIOR DEL VEHÍCULO.





VISTA LADO POSTERIOR IZQUIERDO

VISTA LADO POSTERIOR DERECHO.





VISTA PLACA DE SERIE DE CHASIS

VISTA GENERAL DEL MOTOR.





ESTADO DE GUÍA IZQUIERDA.


SIN MANIJA - PUERTA DELANTERA IZQUIERDA.





PARABRISA DELANTERO CON DAÑOS.

MICA DE TABLERO DE INSTRUMENTOS PARTIDO.





VISTA ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS.

VISTA ESTADO DE LOS ASIENTOS.





VISTA DE PLACA Y PLATAFORMA CORROIDA.

SIN NEUMÁTICO DE EMERGENCIA.





PARACHOQUE GOLPEADO Y FARO ROTO LADO DERECHO.

VISTA DE CORONA POSTERIOR.



CONSULTA VALORES DE MATRICULA



18/10/22, 20:51 SRI en Línea - Consulta valores a pagar por placa o chasis

> Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
TBE4763

Marca	Modelo	Año de modelo	País
HINO	FC9JJSA 5.1 2P 4X2 TM DIESEL	2014	COLOMBIA

Chasis
9F3FC9JJSEXX16499

Último año de pago
2020

RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio
T01416735	ARENILLAS	CAMION	ALQUILER

Cilindraje	Color 1	Color 2	Estado exoneración	Prohibido enajenar
5123	BLANCO	BLANCO	NO	NO

Fecha caducidad matrícula	Fecha última matrícula	Fecha compra	Fecha matrícula anual
2020-01-22	2015-01-23	2014-04-04	2018-09-27

Total valores a pagar

Ajuste	USD $30.96
Matrícula	USD $1,784.76

A pagar : USD $1,815.72

Ocultar detalles vehículo

Ocultar valores

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 5 registros

Tipo deuda	Rubro	Periodo fiscal		Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO AMBIENTAL	2019 - 2019		SRI	$1,327.17
PAGO DE AJUSTES	TASA SPPAT	2019 - 2019		SPPAT	$30.96
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2021 - 2022		SPPAT	$255.45
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2021 - 2022		SRI	$95.14
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2021 - 2022		ANT	$107.00
				Total:	USD $1,815.72

Nueva consulta

COTIZACIONES DE RESPALDO

Grupo Mavesa **Presupuesto de Servicios No. 18029**

MODULO:Talleres

TALLER: Servicio Técnico Ag. Machala H

Reporte:R591012
Fecha Emisión:28/10/2022
Página: 1 / 2

Cliente:	GOMEZ MENDOZA GUIDO BENIGNO	**Fecha Presupuesto:**	2022-10-26	
Referencia:				
Contacto:	GOMEZ MENDOZA GUIDO BENIGNO			
Marca Vehículo:	HINO	**Kilometraje:**	.00	
Chasis:	9F3FC9JJSEXX16499	**Color:**	BLANCO	**Año:** 2014
Modelo Vehículo:	FC9JJSA	**Número Placa:**	TBE-4783	

Repuestos	Cantidad	Precio	Valor
LIQUIDO FRENO DOT4 500 ML ()	5.00	4.55	$22.75
LIMPIADOR DE FRENOS ()	1.00	4.81	$4.81
WYPES BCO SUN FUNDA ()	1.00	1.10	$1.10
GRASA SG CHASIS (TANQUE) ()	2.00	1.90	$3.80
AGUA DESTILADA BATERIA 1/2 LIT ()	1.00	1.00	$1.00
RUBIA TIR 7900 10W30 API CJ-4 ()	11.00	5.00	$55.00
COMBO ACEITE/COMBUS J05 1018 ()	1.00	39.99	$39.99
LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS x20u ()	1.00	1.11	$1.11
ACEITE 85W140 LG5 ()	5.00	3.87	$19.35
ACEITE 80W90 LG4 ()	7.00	3.79	$26.53
LIMPIADOR INYECTORES DIESEL ()	1.00	11.64	$11.64
ADITIVO COMBUSTIBLE (DIESEL) ()	1.00	10.00	$10.00
TOTAL FLUIDE H3 (DEXRON III) ()	1.00	3.79	$3.79
EMPAQUE TAPA VALVULA ()	1.00	39.27	$39.27
LIMPIADOR DE FRENOS ()	1.00	4.81	$4.81
WYPE BLANCO (FUNDA) ()	1.00	1.10	$1.10
FARO DELANTERO RH ()	1.00	333.00	$333.00
DIRECCIONAL LH ()	1.00	83.28	$83.28

Mano de Obra	
CAMBIO DEL LIQUIDO DEL SISTEMA	$30.00
COMBO 2	$30.00
CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	$10.00
CAMBIO ACEITE DEL DIFERENCIAL	$10.00
DIALISIS	$30.00
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	$20.00
CAMBIO LIQUIDO SISTEMA EMBRAGU	$20.00
CALIBRACION DE VALVULAS	$80.00
CAMBIO DE FARO DELANTERO RH	$48.00
CAMBIO DE GUIA DE LUZ DEL LH	$10.00

Repuestos	$662.33
Desc. Repuestos	$.00
Subtotal Repuestos	$662.33
Mano de Obra	$288.00
Desc. Mano Obra	$.00
Subtotal Mano Obra	$288.00
Iva	$114.04
Total Presupuestos	$1064.37

GERENTE DE TALLER AUTORIZADA

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Nota: Los precios de repuestos están sujetos a cambios sin previo aviso

* Validez del Presupuesto 5 días.
* En caso de no aceptación del Presupuesto de reparación, el cliente deberá cancelar el 2% del valor total del mismo. (Aplica en caso de no desarmar la unidad)
* Items en promoción y descuentos solo aplican en pagos de contado

Forma de Pago:

70% Anticipo del total del Presupuesto y el saldo a la presentación de la factura

Repuestos señalados con asterisco no hay en existencia

HIROMETALSA

Durán, 01 de noviembre 2022.

Señores.

Ciudad.

PROFORMA HIN 379

De mis consideraciones:

Cumpliendo con lo solicitado, no es muy grato enviarle nuestra oferta por la fabricación de 1 plataforma hierro negro, para transportar 10 bines de camarón.

MEDIDAS INTERIORES:
Largo: 6. 50 metros
Ancho: 2.50 metros.
Alto: 0.50 metros

DESCRIPCION TECNICA:

- ✓ El Larguero que va en el chasis con viga 125x50x6 mm A36.
- ✓ Los cruceros con viga C 80x50x4 mm A36.
- ✓ El piso de la plataforma con plancha de 3 mm hierro negro.
- ✓ El espaldar estructurado con tubo cuadrado de 50x50x 2mm y forrado con plancha de hierro negro de 2 mm.
- ✓ Construcción de las compuertas laterales y posteriores con tubo cuadrado de 40x40x2mm de hierro negro.
- ✓ Cada puerta con 3 bisagras.
- ✓ Construcción de protector posterior del camión con perfil de 6 mm.
- ✓ Construcción de base de las luces posteriores con su respectivo protector.
- ✓ Instalación de 3 luces de ruta por cada lado, instalado a los laterales de la plataforma.
- ✓ Pintada de color negro anticorrosiva las partes inferiores de la plataforma.

VALOR: $ 5.500,00 dólares americanos, más IVA.
FORMA DE PAGO: 50 % al inicio de la obra, 25 % a mitad de la obra y 25% contra entrega.
TIEMPO DE ENTREGA: 2 semanas. El plazo corre a partir de recibido el anticipo solicitado.
VALIDES DE LA OFERTA: 5 días laborables.
GARANTÍA: 12 meses por defecto de fabricación.

Dirección: Km. 3½ Vía Duran Tambo
Teléfonos: 042804426 - 0986037796
Mail:industrialhinojosa@hotmail.com

DURAN - ECUADOR

INDUSTRIA HINOJOZA

HINODRAULIC

Fecha: MIERCOLES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 **Telefono:** (04) 2804426

Direción: Km. 2.5 via Duran - Tambo . Lot. San Enrique **Celular:** 0988723266

E- mail. : ventas@industriahinojoza.com.ec

PROFORMA 0120

CLIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	IMP.LLANTA DE LABOR DIRECCIONAL DE 2.95 DE 18 LONA H612	$ 331.02	$ 331.02	$ 39.72	$ 370.74
1	IMP. ARO AMERICANO 22.5 DE 10 HUECOS DE 8.25 * 22.5	$ 112.00	$ 112.00	$ 13.44	$ 125.44

SUBTOTAL	**$ 496.18**
DESCUENTO	
TOTAL	**$ 496.18**

Sr. JOSE HINOJOZA ROMERO

EL STOCK Y LOS PRECIOS DEL PRODUCTO ESTAN SUJETOS A CAMBIOS*

PROFORMA VALIDA HASTA 15 DIAS LABORALES**

HINODRAULIC TRUCK PARTS

ING. NAPOLEÓN GALLEGOS
PERITO CALIFICADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

INFORME TECNICO PERICIAL DE CAMIÓN

REF. PTR.	
FECHA:	26/10/2022

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA	TBE4783	CHASIS	9F3FC9JJSEXX16499	
MARCA	HINO	ODOMETRO	334786	KM
MODELO	FC9JJSA	COLOR VEHÍCULO	BLANCO	
VERSION	2014	F. MATRICULACION	27/8/2018	
COMBUSTIBLE	DIESEL	CILINDRADA	5123	CC

LUGAR DE PERITACION

DEPOSITARIO	SR. HUMBERTO JOEL RENDÓN MORA	LOCALIDAD		TELEFONO	Celular: 0939709393
DIRECCION	Av. 25 de junio, Km 1.5 Machala – Provincia de El Oro - Ecuador	PROVINCIA	EL ORO	PERSONA CONTACTO PATIO DE RETENCIÓN	Sr. Santiago Loayza

AVERIAS

SIN LLANTA DE EMERGENCIA	PINTURA EN BUEN ESTADO
NEUMÁTICOS EN REGULAR ESTADO	PLATAFORMA CORROIDA
TAPICERÍA INTERIOR EN BUENAS CONDICIONES	MOTOR BUEN ESTADO
BATERÍAS EN REGULAR ESTADO	CONJUNTOS ÓPTICOS EN BUEN ESTADO
PARABRISA DELANTERO PICADO	

INFORME TECNICO PERICIAL

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO		BUENAS CONDICIONES
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO		12 AÑOS
VALOR COMERCIAL USADO	$	38.350,00
AVALUO COMERCIAL A LA FECHA	$	35.864,44
VALOR DE MATRICULA	$	1.815,32
VALOR DE MULTAS/CITACIONES	$	-
VALOR DE REPARACIONES	$	7.670,55
VALOR AJUSTADO	$	24.563,25
VALOR SUGERIDO	$	24.564,00

ING. NAPOLÓN GALLEGOS A..
PERITO CALIFICADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

INSPECCION ESTADO DEL VEHÍCULO

MARCA	HINO	CILINDRADA	CC	5123	FECHA 1ª MATRICULA	30/4/2014
MODELO	FC9JJSA	POTENCIA	KW		FECHA ULTIMA MATRICULA	17/2/2020
VERSION	2014	KILOMETRAJE	KM	334786	FECHA DE INSPECCION	28/7/2022

INTERIORES	OK	REG	MALO	ALUMBRADO	OK	REG	MALO	DIRECCION	OK	REG	MALO
CIERRE CENTRALIZADO	X			LUCES DE POSICION	X			FUNCIONAMIENTO DIRECCION	X		
ELEVA VIDRIOS		X		INTERMITENTES	X			NIVEL LIQUIDO DIRECCION	X		
ASIENTOS Y TAPIZADOS	X			LUCES CORTAS	X			PERDIDAS DE ACEITE		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	X			LUCES LARGAS		X		VIBRACIONES EN LA DIRECCCION	X		
RETROVISOR INTERIOR	X			LUCES DE FRENO	X						
LUCES INTERIORES	X			ANTINIEBLAS DELANTEROS		X		**SUSPENSION Y TRANSMISION**			
				ANTINIEBLAS TRASEROS				FUELLES DE TRANSMISION	X		
TESTIGO PRESION DE DE ACEITE	X			LUCES MARCHA ATRÁS	X			CONTROL DE HOLGURAS	X		
TESTIGO TEMPERATURA	X							ESTADO DE AMORTIGUADORES	X		
TESTIGO BATERIA	X			**MOTOR**							
TESTIGO AIRBAG	X			NIVEL DE ACEITE MOTOR	X			**CAJA DE CAMBIOS Y EMBRAGUE**			
				ESTADO DEL ACEITE		X		PERDIDAS DE ACEITE	X		
CLAXON	X			FILTRO DE ACEITE		X		RUIDO EN EMBRAGUE	X		
FUNCIONA CALEFACCION	X			PERDIDA ACEITE SUPERIORES	X			PATINAMIENTO DEL EMBRAGUE	X		
FUNCIONA A/A		X		PERDIDA DE ACEITE INFERIORES	X			PATINA CAMBIO AUTOMATICO			
FUNCIONA RADIO	X			CORREA ACCESORIOS	X			TIRONES / RETEMBLOR	X		
VELOCIMETRO	X			RUIDO DE CORREAS	X			RUIDO CAJA CAMBIO	X		
CUENTAREVOLUCIONES	X			ARRANQUE CORRECTO	X			RUIDO EN DIFERENCIALES	X		
				RALENTI CORRECTO	X						
EXTERIORES				RUIDO DE MOTOR	X			**ABS - FRENOS**			
PLACAS DE MATRICULA	X			VIBRACIONES	X			NIVEL Y ESTADO LIQUIDO FRENOS	X		
ESTADO DE LA PINTURA		X		HUMOS	X			ESTADO DE FRENOS DELANTEROS	X		
ESTADO DE LA CARROCERIA	X			FUNCIONAMIENTO GENERAL	X			ESTADO DE FRENOS POSTERIORES	X		
GOLPES ESTRUCTURALES	X							CARGA DE AIRE COMPRIMIDO		X	
RETROVISORES EXTERIORES	X			**CIRCUITO REFRIGERACION**				FRENO DE MANO	X		
DOMAS DE PUERTAS	X			NIVEL Y ESTADO REFRIGERANTE	X						
ESTADO ESCOBILLAS LIMPIA		X		FUGAS REFRIGERANTE		X		**ESTADO NEUMATICOS**			
TECHO	X			ESTADO DE RADIADORES	X			NIVEL DESGASTE		X	
PLATAFORMA METÁLICA		X		ESTADO ELECTROVENTILADORES	X			DESGASTE IRREGULAR / DAÑOS		X	
				TEMPERATURA DEL MOTOR	X						

RESUMEN ESTADO DE CARROCERIA EXTERIOR		ESTADO DE CONSERVACION INTERIORES		RESUMEN ESTADO MECÁNICO	
SIN DAÑOS DESTACABLES	X	EXCELENTE		EXCELENTE	
LEVES ARAÑAZOS DE APARCAMIENTO		BUENO	X	BUENO	X
DAÑOS MEDIOS DE CHAPA Y PINTURA		REGULAR		REGULAR	
DAÑOS IMPORTANTES		MALO		MALO	

RESULTADOS PRUEBA DINAMICA

Se ha realizado la prueba dinamica durante	SI	minutos	30	km, alcanzando una velocidad maxima de Circuito	NO	km/hr
Prueba dinamica realizada circulando por:	NO	carretera	NO	urbano		

SENSACION DE POTENCIA		FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE		COMPORTAMIENTO DE LOS FRENOS	
DEFICITARIA		PATINA / RUIDO		VIBRACION / RUIDO AL FRENAR	
BUENA	X	CORRECTO	X	CORRECTO	X
COMPORTAMIENTO DEL CAMBIO		**COMPORTAMIENTO DE LA SUSPENSION**			
DUREZA / RUIDO / RASCADO		BALANCEO / FALTA DE ESTABILIDAD			
CORRECTO	X	CORRECTO	X		

OTRAS OBSERVACIONES:	
EL AUTO ESTA EN BUENAS CONDICIONES	SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE INYECCIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE PARABRISA Y DE LUCES DAÑADAS CAMBIO DE PLATAFORMA METÁLICA

ING. NAPOLEÓN GALLEGOS ABARCA
Nº ACREDITACION 10280642

ING. NAPOLEÓN GALLEGOS A..
PERITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CALCULO DEL VALOR AJUSTADO DEL BIEN REVISADO

DESCRIPCION	MODELO / AÑO	PRECIO	KILOMETRAJE	AJUSTE AÑO	AJUSTE RECORRIDO	DATOS DE LA FUENTE
ALTERNATIVA 1	2014	$ 41.500,00	170.000	100,00%	97%	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-cuenca-2014/1678472?owt=d
ALTERNATIVA 2	2010	$ 33.500,00	176.000	99,80%	90%	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-otavalo-2010/1696579?owt=d
ALTERNATIVA 3	2008	$ 31.800,00	319.648	99,70%	-5%	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-cuenca-2008/1694131?owt=d
ALTERNATIVA 4	2008	$ 39.800,00	454.386	99,70%	26%	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-gd-cuenca-2008/1694141?owt=d
ALTERNATIVA 5	2012	$ 36.900,00	170.000	99,90%	97%	https://ecuador.patiotuerca.com/usados/-/pesados/-/hino/fc/2012
ALTERNATIVA 6	2012	$ 44.000,00	245.000	99,90%	-37%	https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520430257-hino-fc-2012-_JM#position=33&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e98c1e05-5a63-4096-9456-954174b0e690
ALTERNATIVA 7	2009	$ 30.000,00	250.000	99,75%	-34%	https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520398171-camion-hino-fc-2009-con-furgon-excelente-estado-_JM#position=32&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e98c1e05-5a63-4096-9456-954174b0e690
ALTERNATIVA 8	2011	$ 37.400,00	189.000	99,85%	-77%	https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-519897139-hino-fc-_JM#position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=86e5e19c-4105-41c5-81e6-4e224b321792
ALTERNATIVA 9	2013	$ 35.000,00	310.000	99,95%	-8%	https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-520514202-hino-fc-2013-_JM#position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c504bf19-42a0-44e5-bba5-f371d55cc1dc
ALTERNATIVA 10	2010	$ 34.500,00	238.000	99,80%	-41%	https://www.facebook.com/groups/1769219543207603/
	MEDIA	$ 38.350,00		99,8%	-6,4%	

DESVIACION ESTANDAR	209145000		
	10		
	4573,237365		
%	11,92%	$	35.864,44