INFORME PERICIAL

FECHA DE ELABORACION	DIA	MES	AÑO
	07	10	2025

DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUARANDA
Número del Proceso	**02331202000123**
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	AVALUO

DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	CARLOS ANDRES ROMERO CABRERA
Área / Profesión y Especialidad	INGENIERIA/ MECANICA AUTOMOTRIZ
Código de Perito	3321522
Fecha de caducidad de la acreditación	04/06/2026
Dirección de Contacto	Calle E y Av. la Prensa “Guaranda”
Teléfono fijo de contacto	032551336
Teléfono celular de contacto	0996698682
Correo electrónico de contacto	caromerofacturas@gmail.com

ANTECEDENTES.

Por medio del presente informe pericial, se realiza el correspondiente avaluó al vehículo de **Marca**: Chevrolet, **Placas:** CBN0877 **Modelo**: LUV D-MAX C/D 4X2 T/M **Año:** 2007 con base en el proceso judicial **02331202000123,** en contra de **MARIA CRISTINA FELIX FELIX**, ordenado por el Juez Ab. LEON VELASCO LUZ ANGELICA.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Tomado del blog de "Taller J.Feyth" nos indica lo siguiente sobre un avalúo. "Un avalúo es el procedimiento en el cual se calcula el valor de un vehículo, a partir de diferentes métodos, técnicas, criterios, actuaciones y herramientas que son utilizadas para este fin según corresponda el caso particular para un dictamen".

El procedimiento que realizare buscara obtener el valor comercial más cercano tomando en cuenta el estado de conservación y mantenimiento del vehículo. Se toman en cuenta factores como la depreciación, la vida útil, el valor de reposición a nuevo, entre otros factores que nos dan el valor real del vehículo.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

Características del vehículo:

Marca	Chevrolet	**País de origen**	ECUADOR
Modelo	LUV D-MAX C/D 4X2 T/M	**Color**	Azul
Año	2007	**Cilindraje**	2400 cc
N° de motor	C24SE31018436	**Combustible**	Gasolina
N° de chasis	8LBDTF1D970006225	**Pasajeros**	5
Placas	CBN0877	**N° de ejes**	2

El vehículo antes mencionado y según consta en el expediente, se realiza el embargo el día 22 de Septiembre del 2020 en la ciudad de Ventanas en las calles Sucre y 10 de Agosto por parte del señor Ing. Washington Aldaz Muñoz depositario judicial en compañía del Cbop. de Policía Israel Quinzo Cabezas y de la parte actora el Abg. Luis Pardes, con las siguientes observaciones indicadas en el acta de secuestro por parte del Cbop. Quinzo, **"el vehículo se encuentra en regular estado de funcionamiento, pintura en regular estado, llevaba sus aros y llantas también regular estado, los espejos retrovisores se encuentran en regular estado, las plumas y faros en regular estado, las puertas con los respectivos vidrios igualmente en regular estado, llanta de emergencia en regular estado, en su interior se pudo observar los asientos en regular estado , tiene una radio, presenta varios hundimientos en la fachada anterior y posterior",** concluida la diligencia se deja bajo responsabilidad el automotor al señor Depositario Judicial, quien traslada el vehículo a la cuidad de Guaranda para la ser guardado en el garaje propiedad de la Sra. Margoth Quintana.

A la fecha el vehículo permanece en el garaje de la Sra. Quintana ubicado en el barrio el Peñon en las calles Tililac y San Jacinto del cantón Guaranda, donde se procede a realizar el respectivo avaluó del bien antes mencionado donde puedo observar las siguientes observaciones:

Parte Externa:

Se realiza la inspección visual del bien, donde se puede observar un deterioro normal de la pintura debido a los años del vehículo y también el tiempo se encuentra inactivo, golpes a nivel del capot

con un rayón leve en la misma área, en la parte posterior se observan se igual manera golpes leves a nivel del parachoques, a los costados leves rayones y hundimientos a nivel de las puertas, en la parte superior de la cabina no se observan golpes.

Ventanas de las cuatro puertas en estado normal, no se observan golpes, de igual manera el parabrisas delantero y posterior están en buen estado, las plumas limpia parabrisas si presentan desgaste en su caucho y los brazos de las plumas están en buen estado, el vehículo no cuenta con antena en su lugar está un alambre.

Los neumáticos de las cuatro llantas están en buen estado con un buen labrado, pero por los años parado del vehículo el material esta caducado, la llanta de emergencia está en su posición y tiene un degaste regular.

No se observa que la suspensión esta cedida o con manchas de aceite, no se puede comprobar eficacia del sistema de freno, dirección o transmisión, ya que el vehículo no enciende y no se puede mover.

Parte Interna:

Tablero de instrumentos, con degaste normal y también producido por el tiempo de inactividad del vehículo, perillas de accionamiento de aire, radio palanca de direccionales y volante con desgaste normal, debido a que son componentes sujetos a manipulación.

Vehículo cuenta con moquetas plásticas, los asientos cuentan con forros lo cuales están desgastados, no se observa deformación en los asientos, tapizados de puertas y techo sin novedad

Motor:

No se puede acceder al mismo ya que no se abre el vehículo y por ende no se tiene acceso a la apertura del capot, para verificar estado de bandas, filtro de aire y fugas de aceite a nivel de motor.

Al no poder encender el vehículo, no se puede observar si el mismo presenta encendido de testigos en el tablero, comprobar las diferentes partes eléctricas como luces, radio, plumas, velocímetro, Etc de igual manera no se descartan daños ocultos a nivel de suspensión, dirección y frenos ya que la unidad no se puede mover para evaluar dichos componentes, de manera visual no se observan afectaciones.

Debido a que la unidad esta más cuatro años sin activa es recomendable realizar el cambio de fluidos tanto de motor, caja, diferencial posterior, líquido de frenos, refrigerante, ya que estos líquidos pierden sus propiedades y por ende la viscosidad de los mismos, de igual manera un afinamiento de motor.

Debido al año y modelo del vehículo, no es común encontrar precios en patios de carros usados como Patio tuerca o 10001carros que son las más grandes a nivel nacional en reventa de vehículos, se recurre a otras fuentes en internet para tener un precio referencial y poder hacer la comparativa respectiva.

Se adjunta el cuadro con las referencias de los vehículos encontrados.

			Año 2007	Chevrolet	Luv Dmax	KILOMETRAJE AVALUADO	
	1.VALOR DE MERCADO						
Oferta	Ubicación	LINK	MARCA	MODELO	Kilometraje	Año de fabricación	Precio
1	Uio	mitula.Ec	Chevrolet	Luv Dmax	250000	2008	$9.900,00
2	UIO	mitula.Ec	Chevrolet	Luv Dmax	375000	2007	$8.900,00
3	Mnb	marketplace	Chevrolet	Luv Dmax	110000	2007	$9.500,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
					VALOR DE MERCADO	PROMEDIO(X)	9.433
						DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S)	503
						COEFICIENTE DE VARIACIÓN <+-7,5% (CV)	5,34
						LIMITE SUPERIOR (X+S)	9.937
						LÍMITE INFERIOR(X-S)	8.930
					MENOS REPARACIÓN	VALOR ADOPTADO	6.557,96

En el cuadro que antecede, se calcula también un costo aproximado de $ 2.875,37 en reparaciones que el vehículo que ameritaría tales como, afinamiento de vehículo, cambio de fluidos y batería, pintura, costo de garaje aproximado, etc.

Se descuenta también valores pendientes que tiene el vehículo por cancelar tanto en el Servicio de rentas Internas “SRI” como en la Agencia Nacional de Transito “ANT” dichos valores se descuentan del valor del mercado calculado.

Se adjuntarán imágenes de los valores adeudados en las diferentes entidades del estado,


CONCLUSIONES.

Una vez realizado el avalúo correspondiente sobre el bien asignado y validando factores tales como el año del vehículo, el modelo del mismo, valores similares en el mercado, refacciones a realizar y pagos pendientes, llego a la conclusión que el vehículo antes mencionado tendrá un valor de **SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, ($ 6.557.96)

DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

Como documentos de respaldo, se adjunta capturas de pantalla donde se realizan las consultas de los vehículos de similares características disponibles en el mercado.

carros.mitula.ec



Market Place



Market Place



INFORMACIÓN ADICIONAL.

Se adjunta archivo fotográfico del vehículo al momento de realizar el avalúo y de las observaciones encontradas.

Se adjunta consulta de pagos pendientes en SRI y ANT.

También se adjunta los formatos de revisiones utilizados al momento de realizar el avalúo correspondiente.

Vehículo Avaluado:

Vista Frontal	Vista Lateral Izquierda

	
Vista Posterior	**Vista Lateral Derecha**
	

Interior de vehículo y llanta de emergencia	
	

Valores pendientes de pago en SRI



Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
CBN0877

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
CHEVROLET	LUV D-MAX C/D 4X2 T/M	2007	ECUADOR	NO

Último año de pago
2020

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

Total valores a pagar

Matrícula	USD $1,015.37

A pagar : USD $1,015.37

Ocultar valores

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros

Tipo deuda	Rubro	Periodo fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2021 - 2025		SPPAT	USD $678.19
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2021 - 2025		SRI	USD $57.18
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2021 - 2025		ANT	USD $280.00
					Total: USD $1,015.37

Valores pendientes de pago en ANT



CBN0877

Marca: CHEVROLET
Modelo: LUV D-MAX C/D 4X2 T/M
Año: 2007
Polarizado: No existe registro de polarizado
Color: AZUL
Clase: CAMIONETA
Servicio: USO PARTICULAR
Fecha Caducidad:
Año de Matrícula 2017
Fecha de Matrícula: 25-09-2017
Fecha de Caducidad: 24-09-2022

Valor Pendiente: $ 0,00 Valor Convenio: $ 0,00 Intereses Pendiente: $ 0,00 Total remisión: $ 0.0 ANT: 0,00
TOTAL: $ 0,00

Pendientes (0) En Impugnación (0) Anuladas (0) Pagadas (2) En Convenio (0)

Citaciones

# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificació	Punto	Sancio	Multa	Reelsión	Total a Pago	Artículo/Literal	Big	Det

Página 1 de 0 50

Sin registros que mostrar


Formatos de revisión realizados al vehículo en el avalúo.

INVENTARIO DE VEHICULO

MARCA: CHEVROLET	**PLACA:** CBN0877	**COLOR:** AZUL
MODELO: LUV D-MAX C/D 4X2 T/M	**AÑO:** 2007	**KM:** --------

	SI	NO
TESTIGOS EN EL TABLERO		
		
PITO	X	
PLUMAS Y ROCIADORES	X	
LUCES	X	
RADIO	X	
A/C	X	
ENCENDEDOR		X
VIDRIOS FUNCIONAMIENTO		X
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SEGUROS	X	
MOQUETAS	X	
OBJETOS DE VALOR EN GUANTERAS		
No se puede encender el vehiculo, bateria descargada.		
GATA,LLAVE Y PALANCA	X	
TRIANGULOS		X
EXTINTOR		X
BOTIQUIN		X
LLANTA DE EMERGENCIA	X	
TUERCA DE SEGURIDAD		X
OBJETOS DE VALOR EN MALETERO	X	
No se puede acceder al vehiculo, bateria de control de apertura de seguro de puertas descagado y bateria de vehiculo		

GOLPES O	RAYON =
FISURA X	FALTANTE F



	SI	NO
ANTENA		X
TAPA DE GASOLINA	X	
TAPA CUBOS	X	
TAPAS DE LIQUIDOS DE MOTOR		

OBSERVACIONES:

Se observan golpes y rayones leves en la carroceria, deterioro normal de la pintura debido a la inactividad del vehiculo, no se puede acceder a la parte interna del vehiculo ya que el control de la apertura del seguro de las puertas esta descargado al igual que la bateria del vehiculo, no se puede levantar el capot para revision

CARLOS ROMERO CABRERA

INSPECCION VISUAL DE PUNTOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO

MARCA: CHEVROLET	**PLACA: CBN0877**	**COLOR: Plateado**
MODELO: LUV D-MAX C/D 4X2 T/M	**AÑO: 2007**	**KM: --------**

NIVELES DE FLUIDOS				
	BUENO	**REGULAR**	**MALO**	**OBSERVACIONES**
MOTOR				Sin acceso
REFRIGERANTE				Sin acceso
LIQUIDO DE FRENOS				Sin acceso
DIRECCION HIDRAULICA				Sin acceso
CAJA DE CAMBIOS				Sin acceso
LIQUIDO DE PARABRISAS				Sin acceso
FUGAS OBSERVADAS	Sin acceso al motor, no se obervan fugas por la			
parte inferior del vehiculo				

PLUMAS LIMPIARABRISAS				
PLUMAS DELANTERAS			X	
PLUMA POSTERIOR				No cuenta
BRAZOS	X			

ESTADO DE BATERIA				
NIVEL DE CARGA			X	Sin acceso
Bateria totalmente descargada				

ESTADO DE FILTROS				
FILTRO DE AIRE DE MOTOR				Sin acceso
FILTRO DE A/C				Sin acceso

SISTEMA DE EMBRAGUE				
RECORRIDO DE PEDAL				Sin acceso
ESTADO DE CABLE				Sin acceso

FUNCIONAMIENTO DE MOTOR				
RELANTI				No se puede encender
ALTAS RPM				
No se puede encender el motor por bateria descargada				

ESTADO DE LLANTAS				
DELT DERECHA	x			
DELT IZQUIERDA	x			
POST DERECHA	x			
POST IZQUIERDA	x			
EMERGENCIA		x		

BANDAS DE ACCESORIOS Y MANGUERAS DE CALEFACCION				
	BUENO	**REGULAR**	**MALO**	**OBSERVACIONES**
BANDA DE ALTERNADOR				Sin acceso
BANDA PRINCILPA				Sin acceso
MANGUERAS				Sin acceso
RADIADOR				Sin acceso

SISTEMA DE FRENOS				
PASTILLAS DELANTERAS		x		
PASTILLAS POSTERIORES		x		
FRENO DE MANO		x		
DISCOS DELANTEROS		x		
DISCOS POSTERIOS		x		
No se puede acceder				

SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION				
AMORTIGUADORES DELT		x		
AMORTIGUADORES POST		x		
BRAZOS DE SUSP SUP		x		
BRAZOS DE SUSP INF		x		
TERMINALES		x		
ARTICULACIONES		x		
BUJES		x		
PAQUETE DE RESORTES		x		
No se puede comprobar su funcionamiento				

SISTEMA DE ESCAPE				
SILENCIADOR	X			
CATALIZADOR	X			
TUBO DE ESCAPE	X			
CAUCHOS	X			

OBSERVACIONES GENERALES

Vehiculo con bateria descargada, no se puede encender para verificar funcionamiento, no se puede mover para constatar componentes de suspesion, direccion, frenos, etc.

Al momento de embargo del vehiculo, se encontraba funcionando normalmente, según lo informo por el depositario judicial.

LAS INSPECCIONES REALIZADAS SON DE MANERA VISUAL, NO ES UN DIAGNOSTICO ESPECIFICO DEL VEHICULO

CARLOS ROMERO CABRERA

DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

FIRMA Y RÚBRICA.



_____

Nombres y apellidos: Carlos Andrés Romero Cabrera
Número de Cédula: 0704595107
Código de Perito: 3321522