UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

JUICIO	**17321– 2014 – 0463**
ACCIÓN/INFRACCIÓN	EJECUTIVO
ACTOR	REPRESENTANTE LEGAL DEL FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 7 FIMUPI 7
DEMANDADO	GAVIRIA MEJIA GUSTAVO ADOLFO
PERITO	SUQUILLO OÑA JONATHAN FERNANDO
PROFESIÓN CALIF	INGENIERIA
No- DE CALIFICACION	18285185
FECHA DE VENCIMIENTO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CORREO	jona.perito@hotmail.com

1.- ANTECEDENTES

19/07/2024 12:34 NOMBRAMIENTO DE PERITO (DECRETO)

Agréguese al proceso el escrito precedente.- 1) Por cuanto para la designación de perito este debe ser sorteado mediante el sistema de Tramites Judicial, E-SATJE, en tal virtud, no ha lugar lo solicitado en el párrafo segundo del escrito que se provee.- 2) En virtud del sorteo realizado se designa al perito avaluador a SUQUILLO OÑA JONATHAN FERNANDO (022289804 / 0999120022; jona.perito@hotmail.com) quien emitirá el informe pericial del avalúo del bien inmueble embargado, en el término de quince días (15), contados a partir de su posesión, suscrito conjuntamente con el Depositario Judicial quien se encuentra custodiando el bien embargado de conformidad con el Art. 455 del Código de Procedimiento Civil. El perito nombrado se posesionará de su cargo el día 25 de julio del 2024 a las 09h00. acreditación calificación en la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES AMERICANOS ($460.00), que serán cancelados por la parte interesada.- El informe que deberá contener los requisitos que se establecen en el Art. 21 del Reglamento del Sistema Pericial Integrado de la Función Judicial; debiendo adjuntar al informe pericial una copia de la acreditación calificación vigente, emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, así como una copia de la factura que por sus honorarios va a recibir, esto de conformidad en los Arts. 17 y segundo inciso del Art. 24 del Reglamento antes citado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Comercio

Escaneado con CamScanner

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se deja establecido que la firma electrónica contenida en el presente auto tiene igual validez y genera los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita; en consecuencia, no será necesario consignar la firma física en la presente actuación judicial. Todo lo antes indicado, queda dispuesto por ser estos medios idóneos reconocidos por ley. NOTIFÍQUESE. -

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPLOITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA:

ACTA DE EMBARGO

En cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad, en providencia de 15 de julio del presente año, y dentro del juicio Ejecutivo No. 463-2014-SV, seguido por el DOCTOR JORGE ENRIQUE SARMIENTO PILCO, en calidad de mandatario del Productor Judicial del Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7 (FIMUPI 7),en contra del señor GUSTAVO ADOLFO GAVIRIA MEJIA, el día de hoy 2 de julio del presente año, con la colaboración de la Policía Nacional, procedimos al embargo del inmueble hipotecado, de propiedad del demandado consistente en la casa No.17 Tipo B, PB, alícuota: 0,10, 1er piso, alícuota:0,42, 2do Piso,alícuota:0,42, 3er piso, alícuota: 0,35, patio. Alicuiota:0,17, Balcón alícuota 0,05, Parqueaderos 36, 37, alícuota:0,50, alícuota total:2,01, que forma parte del Proyecto LE CHALET-Conjunto Habitacional, del lote de terreno situado en la parroquia de Llano Chico, de este cantón. LINDEROS GENERALES NORTE. - propiedad de los señores Pedro García y Rosa Torres, en 59,6 m.- SUR. - camino público en 59,60 m.- ESTE. - terreno de José Barreiro y Enma Cordovez, en 84 m.- OESTE. - propiedad de Manuel Figueroa, en 84 m.- SUPERFICIE. – 5.628 m2. LINDEROS ESPECIFICOS DE LA CASA 17 TIPO 8: PLANTA BAJA. - ***NORTE,*** *- en 2,20 m con parqueadero propio 36.-* ***SUR.*** *- en 2,20 m con parqueadero propio 37.-* ***ESTE.*** *- en 4,50 m con parqueaderos propios 36 y 37.-* ***OESTE.*** *- en 4,50 m con parqueaderos 34 y 35.- SUPERIOR. - con primer piso nivel +4,82 en 9,77m2.- INFERIOR. - con suelo natural en 9,77m2.-* ***PRIMER PISO. -NORTE.*** *- en 5,70 m con patio privado propio. -* ***SUR.*** *- en 5,70 m con circulación peatonal comunal. –* ***ESTE.*** *- en 7,50 m con cocina, baño y gradas de la casa 18.-* ***OESTE.*** *- en 7,10 m con sala y comedor de la casa 16.-* ***SUPERIOR.*** *- con segundo piso nivel +7,42 en 42,35 m2.-* ***INFERIOR.*** *- con planta baja en 42,35 m2.-* ***SEGUNDO PISO. - NORTE.*** *- en 5,70m con vacío sobre patio privado propio. -* ***SUR.*** *- en 5,70 m2 con vacío sobre circulación peatonal comunal. -* ***ESTE.*** *- en 7,50 m con dormitorio 1 gradas y baño de la casa 18.-* ***ESTE.*** *- en 7,10 m con dormitorio 2 y baño de la casa 16.-* ***SUPERIOR.*** *- con tercer piso nivel +10,02 en 42,75 m2.-* ***INFERIOR.*** *- con primer piso en 42,75 m2.-* ***TERCER PISO. -NORTE.*** *- en*

Escaneado con CamScanner

*5,70 m con vacío sobre patio privado propio. - **SUR.** - en 5,70 m con vacío sobre circulación peatonal comunal. - **ESTE.** - en 7,50 m con sala de estar, gradas y balcón de la casa 18. **OESTE.** - en 5,85 m, con departamento máster de la casa 16 más 1,65 m con balcón privado propio. - **SUPERIOR.** - con losa de cubierta nivel +12,62 en 34,78 m2.- **INFERIOR.** - con segundo piso en 34,78 m2.- **PATIO. - NORTE.** - en 5,70 m con propiedad privada. - **SUR.** - en 5,70 m con área construida propia primer piso, cocina y comedor. - **ESTE.** - en 3,04 m con patio de la casa 18.- **OESTE.** - en 3,09 m con patio de la casa 16.- **SUPERIOR.** - con cielo abierto en 17,50 m2.- **INFERIOR.** - con parqueaderos propios en 17,50 m2.- **BALCON. - NORTE**. - en 2,80 m con área construida propia tercer piso, gradas. - **SUR.** - en 2,80 m con vacío sobre circulación peatonal comunal. - **ESTE.** en 1,65 m con área construida propia tercer piso, baño. – **OESTE.** – en 1,65 m con vestidores de la casa 16.- **SUPERIOR.** - con segundo piso nivel +7,42 en 4,62 m2.- **INFERIOR.** – con cielo abierto en 4,62 m2. **PARQUEADEROS 36 Y 37. – NORTE.** - en 5,70 m con propiedad privada. – **SUR.** - en 5,70 m con circulación vehicular comunal. – **ESTE.** - en 4,39 m con parqueadero 38, mas 4,50 m con planta baja, cuarto de máquinas, bodega y gradas de la casa 16, mas 1,65 m con parqueadero 39.- **OESTE.** - en 4,44 m con parqueadero 34 más 4,50 m con área construida propia PB cuarto de máquinas, bodega y gradas, más 1,65 m con parqueadero 35. – **SUPERIOR.** – con primer piso nivel +4,82 en 50,69 m2. – **INFERIOR.** – con suelo natural en 50,69 m2. El inmueble descrito y embargado, ubicado en la Avenida Abdón Calderón en el ingreso a Ontaneda, queda en custodia del señor doctor Enrique Arias Velastegui, Depositario Judicial designado para el efecto.*

OBJETO DE LA PERICIA.** –. Realizar el avalúo del bien inmueble embargado, **BAJO JURAMENTO.

A continuación, detallo el siguiente Informe Técnico Pericial

UBICACIÓN GOOGLE MAPS DEL BIEN INMUEBLE

Escaneado con CamScanner





2.- UBICACIÓN SEGÚN CEDULA CATASTRAL

Ruc	*1711908275*
Nombre / razón social	*GAVIRIA MEJIA GUSTAVO ADOLFO*
Predio	*1313678*
Geo clave	*1701042901400481127*
Clave catastral anterior	*1220903049001004005*
Alícuota Declara	*2.01*
Año de construcción	*2006*
Clasificación del suelo	*Suelo Urbano*
Provincia	*Pichincha*

Escaneado con CamScanner

Cantón	Quito
Parroquia	SAN ISIDRO DEL INCA
Barrio/Sector	S. MIGUEL AMAGASI
Dirección	N52C AMAGASI DEL INCA-E13-135
Dependencia Administrativa	Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo)

3.- LINDEROS GENERALES –DE LA CASA 17 TIPO 8, SEGÚN ACTA DE EMBARGO

NORTE	Propiedad de los señores Pedro García y Rosa Torres, en 59,6 m
SUR	Camino público en 59,60 m
ESTE	Terrenos de José Barreiro y Enma Cordovez, en 84 m
OESTE	Propiedad de Manuel Figueroa en 84 m
SUPERFICIE	5,628 m2

LINDEROS ESPECIFICOS DE LA CASA 17 TIPO 8 PB

NORTE	En 2,20 m con parqueadero propio 36
SUR	En 2,20 m con parqueadero propio 37
ESTE	En 4,50 m con parqueaderos propios 36 y 37
OESTE	En 4,50 con parqueaderos 34 y 35
SUPERIOR	Con primer piso nivel +4.882 en 9,77 m2
INFERIOR	Con suelo natural en 9,77 m2

LINDEROS PRIMER PISO

NORTE	En 5,70m con patio privado propio
SUR	En 5,70m con circulación peatonal comunal
ESTE	En 7,50m con cocina, baño y gradas de la casa 18.
OESTE	En 7,10m con salas y comedor de la casa 16
SUPERIOR	Con segundo piso nivel +7,42 en 42,35m2
INFERIOR	Con planta baja en 42,35m2

LINDEROS SEGUNDO PISO

NORTE	En 5,70m con vacio sobre patio privado propio
SUR	En 5,70m2 con vacio sobre circulación peatonal comunal.
ESTE	En 7,50m con dormitorio 1 gradas y baño de la casa 18

Escaneado con CamScanner

OESTE	*En 7,10m con dormitorio 2 y baño de la casa 16*
SUPERIOR	*Con tercer piso nivel +10,02 en 42,75m2*
INFERIOR	*Con primer piso en 42,75m2*

LINDEROS TERCER PISO

NORTE	*En 5,70m con vacio sobre patio privado propio*
SUR	*En 5,70m con vacío sobre circulación peatonal comunal*
ESTE	*En 7,50m con sala de estar, gradas y balcón de la casa 18*
OESTE	*En 5,85m, con departamento máster de la casa 16 más 1,65m con balcón privado propio*
SUPERIOR	*Con losa de cubierta nivel +12,62 en 34,78m2*
INFERIOR	*Con segundo piso en 34,78m2*

LINDEROS PATIO

NORTE	*En 5,70m con propiedad privada*
SUR	*En 5,70m2 con área construida propia primer piso, cocina y comedor*
ESTE	*En 3,04m con patio de la casa 18*
OESTE	*En 3,09m con patio de la casa 16*
SUPERIOR	*Con cielo abierto en 17,50m2*
INFERIOR	*Con parqueaderos propios en17,50m2*

LINDEROS BALCON

NORTE	*En 2,80m con área construida propia tercer piso, gradas.*
SUR	*En 2,80m con vacío sobre circulación peatonal comunal.*
ESTE	*En 1,65m con área construida propia tercer piso, baño.*
OESTE	*En 1,65m con vestidores de la casa 16*
SUPERIOR	*Con segundo piso nivel +7,42 en 4,62m2*
INFERIOR	*Con cielo abierto en 4,62m2*

LINDEROS PARQUEADEROS 36 Y 37

NORTE	*En 5,70 con propiedad privada*
SUR	*En 5,70m con circulación vehicular comunal*
ESTE	*En 4,39m con parqueadero 38, mas 4,50m con planta bala, cuarto de máquinas, bodega y gradas de la casa 16, mas 1,65 m con parqueadero 39.*
OESTE	*En 4,44 m con parqueadero 34 más 4,50m con área construida propia PB cuarto de máquinas, bodega y gradas, más 1,65m con parqueadero 35.*

Escaneado con CamScanner

SUPERIOR	*Con primer piso nivel +4,82 en 50,69m2*
INFERIOR	*Con suelo natural en 50,69m2*

4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. –

Los servicios de infraestructura existentes en el sector son los siguientes:

SERVICIOS GENERALES	**SI**	**NO**
Energía eléctrica	X	
Red agua potable	X	
Red de alumbrado público	X	
Red de telefonía	X	
Calles asfaltadas y adoquinadas	X	
Señal telefonía celular	X	

5. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL BIEN INMUEBLE.

- *El bien inmueble embargado consta de una construcción de tres plantas, desarrollado de la siguiente manera.*
- *Planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, patio, balcón, parqueadero 36 y 37*

C NSTRUCCI N PRINCIPAL. -

CASA No 17, TIPO B
Desarrollado de la siguiente manera:

- *Departamento*
- *Consiste en un parqueadero cubierto de losa, cuarto de máquinas con piso de baldosa cubierto de losa con ventana de hierro y vidrio claro.*

Ambientes:
PLANTA BAJA

DOS PARQUEADEROS 36 y 37

- *Cubierto de losa*
- *Piso de cemento*

CUARTO DE MÁQUINAS

- *Piso de baldosa*
- *Cubierto de losa*
- *Puerta de madera*
- *Ventana de hierro y vidrio claro*

Escaneado con CamScanner

Gradas de cemento recubierto con piso flotante, como acceso a la primera planta alta.

Primera planta alta

Sala-comedor
- *Piso flotante*
- *ventanas de aluminio con vidrio claro.*
- *Puerta principal de madera, lote N17*

Medio baño
- *Piso y paredes de cerámica*
- *Piezas sanitarias*
- *Ventanas de aluminio con vidrio claro*
- *Puerta de madera*

Cocina
- *Piso y paredes de cerámica*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Sin puerta*
- *Dos mesones recubiertos de granito, con muebles altos y bajos de madera, con su respectivo lavaplatos.*

Internamente existe una mampara de aluminio con vidrio claro como acceso al patio posterior de la construcción principal.

Patio descubierto
- *Piso de cemento con su respectivo calefón.*

Gradas internas con barandas de aluminio recubierto de alfombra, como acceso a la segunda planta alta.

SEGUNDA PLANTA ALTA

- *Hall distribuidor*
- *Piso de alfombra*

Primer dormitorio
- *Piso de alfombra*
- *Puerta de madera*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Closet de madera*

Baño completo
- *Piso y paredes de cerámica*
- *Piezas sanitarias*
- *Puerta de madera*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Existe un mesón tipo madera con su respectivo lavaplatos.*

Segundo dormitorio
- *Piso alfombra*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Puerta de madera*
- *Closet de madera*

Escaneado con CamScanner

Baño completo

- *Piso y paredes de cerámica*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Puerta de madera*
- *Piezas sanitarias*
- *Ducha con vidrio templado*

Gradas de cemento recubierto de alfombra y barandas de aluminio, como acceso a la tercera planta alta.

TERCERA PLANTA ALTA

- *Sala de estar y estudio*
- *Piso de alfombra*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Cubierta losa*

Existe un pequeño balcón con una mampara de aluminio y vidrio claro.

- *Piso de cerámica*
- *Cubierta en parte losa, con barandas de aluminio.*

Dormitorio máster

- *Piso de alfombra*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Puerta de madera*

Walking closet

- *Piso de alfombra*
- *Muebles de madera*

Baño completo

- *Puerta de madera*
- *Ventana de aluminio con vidrio claro*
- *Piso y paredes de cerámica*
- *Piezas sanitarias*

FINALIDAD	*Para vivienda, donde vive el demandado Gustavo Adolfo Gaviria Mejía*
ESTADO DE CONSERVACION	*Buena*
EDAD DE CONSTRUCCION	*2006 (19 años) (según Cédula Catastral)*

Escaneado con CamScanner

AREA DE CONSTRUCCION CUBIERTA	*185.07m2 (según Cédula Catastral)*
AREA DE CONSTRUCCION ABIERTA	*17.50m2 (según Cédula Catastral)*
AREA BRUTA TOTAL DE CONSTRUCCION	*202.57m2 (según Cédula Catastral)*

6. AVALUO DE LAS CONSTRUCCIONES: METODOLOGIA.

a) MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL TERRENO.

Para la valoración de la tierra se ha hecho uso el método comparativo urbano, el cual se basa en el estudio de mercado utilizando referencias del sector y considerando características como fuente, forma, topografía, uso de suelo, infraestructura existente y ubicación

b) METODO PARA EL CALCULO DE LOS ELEMENTOS EDIFICADOS.

Para la valoración de las construcciones se ha utilizado el método de reposición, considerando factores tales como: tipo de estructura, tipo de acabados, antigüedad y estado de conservación.

7.- REFERENCIAS COMERCIALES

A continuación, se indican las referencias utilizadas para el presente avaluó del bien inmueble:

Escaneado con CamScanner

REFERENCIAS - METODO COMPARATIVO AVALUO TERRENO								
ITEM	UBICACIÓN	TERRENO (M2)	VALOR DE VENTA	PRECIO /M2	FACTOR DE HOM.	VALOR /M2	FUENTE	LINK DE FUENTE
1	Amagasi del Inca, Amagasi, Quito	387.00	$ 81,900.00	$ 211.63	1.50	$ 317.44	Web	https://www.plusvalia.com/propiedades/clasificado/vecitein-terreno-esquinero-387-m-sup2--en-venta-amagasi-del-147486789.html?n_src=Listado&n_pg=1&n_pos=1
2	Amagasi del Inca, Amagasi, Quito	437.00	$ 125,000.00	$ 286.04	1.50	$ 429.06	Web	https://www.plusvalia.com/propiedades/clasificado/vecitein-san-isidro-del-inca-venta-de-terreno-144746552.html?n_src=Listado&n_pg=1&n_pos=1
3	Amagasi del Inca 1, Norte de Quito, Quito	2,000.00	$ 500,000.00	$ 250.00	1.50	$ 375.00	Web	https://www.plusvalia.com/propiedades/clasificado/vecitein-terreno-en-venta-148185222.html?n_src=Listado&n_pg=1&n_pos=1
				VALOR HOMOGENEIZADO		$ 373.83		

8.-. CUADRO DE RESUMEN DE VALORACIÓN

AVALUO DEL TERRENO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	AREA (M2)	UBICACIÓN	INFRAESTR.	FORMA	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	Predio 1313678-Terreno	133.40	S.Miguel Amagasi	TODOS LOS SERVICIOS BASICOS	Regular	$ 373.83	$ 49,868.06

AVALUO DE LA CONSTRUCCION - METODO REPOSICION							
ITEM	DESCRIPCIÓN	EDAD (AÑOS)	AREA (M2)	VALOR /M2	FACTOR DE DEPRECIACION	VALOR REAL /M2	VALOR CONSTRUCCION
1	Predio 1313678 - Construcción cubierta	19.00	185.07	$ 720.00	0.92	$ 661.92	$ 122,501.53
2	Predio 1313678-Construccion abierta	19.00	17.50	$ 360.00	0.92	$ 330.96	$ 5,791.80

Escaneado con CamScanner

AVALUO GLOBAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	TERRENO	CONSTRUCCION	TOTAL
1	Predio 1313678-Terreno	$ 49.868.06	$ 128,293.33	$ 178,161.39

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON 39/100

9.- CONCLUSIONES

- *La información del presente estudio se realizó en base a una inspección visual técnica para determinar las condiciones del bien inmueble embargado, edad de la construcción de 19 años según Cedula Catastral.*
- *El valor del terreno por m2 es de USD $373,83 Dólares Americanos, en base a un estudio comparativo aledaños al bien inmueble embargado, dando como resultado el valor total de USD $ 49.868.06 DOLARES AMERICANOS.*
- *El valor de la construcción cubierta, se lo ha considerado en USD $661,92 Dólares Americanos, tomando en consideración el estado actual de los acabados, edad de la construcción y mantenimiento del mismo, dando como resultado el valor total de USD $ 122,501.53 DOLARES AMERICANOS.*
- *El valor de la construcción abierta, se lo ha considerado en USD $330.96,00 Dólares Americanos, dando como resultado el valor total de USD $ 5.791,80 DOLARES AMERICANOS*

- *El valor comercial actual del bien inmueble embargado es de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON 39/100 (**USD $ 178.161,39 DOLARES AMERICANOS).***

Por último, Señor Juez, he dado cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad, tomando en consideración que el embargo realizado por el señor depositario judicial Dr. Luis E. Arias V; lo ha realizado sobre el 100% del bien inmueble embargado.

Dejo al ilustrado criterio de Su Autoridad, el contenido del presente informe pericial, salvando cualquier error u omisión dentro del mismo.

Escaneado con CamScanner

Atentamente,

JONATHAN FERNANDO SUQUILLO OÑA

Firmado electrónicamente por:
JONATHAN FERNANDO SUQUILLO OÑA
Validar únicamente con FirmaEC

LUIS ENRIQUE ARIAS VELASTEGUI

Ing. Jonathan Suquillo O.
PERITO
Notificaciones que las recibiré:
jona.perito@hormail.com

Dr. Luis E. Arias V.
DEPOSITARIO JUDICIAL

Adj.

- *Fotografías fotostáticas - Cedula Catastral.*
- *Referencias comerciales.*
- *Credencial de Perito.*

Escaneado con CamScanner

FOTOGRAFIAS FOTOSTATICAS DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO



Ingreso al bien inmueble



Ingreso al bien inmueble



Parqueadero



Parqueadero



Área de maquinas



Primera planta alta

Escaneado con CamScanner



Sala-comedor





Sala



Cocina



Cocina



Baño

Escaneado con CamScanner



Patio descubierto



Patio descubierto



Acceso segunda planta alta



Hall distribuidor



Primer dormitorio



Baño

Escaneado con CamScanner



Segundo dormitorio máster



Closet



Baño



Acceso tercera planta alta

Escaneado con CamScanner



Hall distribuidor



Sala de estar



oficina





Dormitorio



Dormitorio

Escaneado con CamScanner

FUNCIÓN JUDICIAL

281246776-DFE

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA
SORTEOS UNIDAD JUDICIAL CIVIL IÑAQUITO DMQ

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Juez(a): TELLO AIMACAÑA ANGEL PATRICIO

No. Proceso: 17321-2014-0463

Recibido el día de hoy, viernes nueve de enero del dos mil veintiseis, a las trece horas y treinta y ocho minutos, presentado por SUQUILLO OÑA JONATHAN FERNANDO, quien presenta:

Informe pericial,
En cero(0) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Escrito (ORIGINAL)
2) copias simples de fotografias.copia de cedula catastral, copia de credencial de perito (COPIA SIMPLE)

VINUEZA DIAZ WILMA YOLANDA
RESPONSABLE DE SORTEOS

Asignado a: GABRIEL STEVEN CORDOVA CAICEDO(GESTOR DE ARCHIVO)

Escaneado con CamScanner