INFORME PERICIAL AMPLIACIÓN
IAM – 002 – 2026

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	10	03	2026

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	**UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA**
Número del Proceso	**17230-2024-05989**
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	**NO**
Objeto de la Pericia	**AVALÚO BIEN MUEBLE**

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Julio Andrés Rodríguez Vega
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería Avaluó de Muebles
Código de Perito	18317327
Fecha de caducidad de la acreditación	2027-04-15
Dirección de Contacto	Villaflora, Cristóbal Tenorio Oe2-54 y Pasaje Alonso de Salamanca
Teléfono fijo de contacto	022644029
Teléfono celular de contacto	0983700981
Correo electrónico de contacto	rodriguezandres655@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Con fecha 10 de septiembre del 2025 a través de acta de sorteo y notificación el 13 de octubre del 2025:

Se nombra en calidad de perito a *RODRÍGUEZ VEGA JULIO ANDRES con C.I. 1726793563 especialidad (AVALÚOS DE MUEBLES, Telf.: 098370081 y email: rodriguezandres655@gmail.com), a fin de que realice el AVALUÓ DEL BIEN EMBARGADO (automotor), a quien se concede el término de 10 días para que presente su informe con los sustentos técnicos correspondientes*. Se fija como honorarios del señor perito en cantidad de *USD 470.00 (Cuatrocientos setenta dólares americanos)*, que deberán ser cancelados por la parte accionante.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

El presente informe pericial tiene como objetivo determinar el avalúo del bien embargado (automotor). Para ello se utilizó el método de inspección técnica según las manecillas del reloj: derecha a izquierda, arriba-abajo y análisis mecánico.

Datos de la Inspección:

- Fecha: Lunes, 20 de octubre de 2025.
- Hora: 08:31 horas.
- Lugar: Sangolquí, Calle Azogues y Cuenca, Sector la ESPE.
- Depositario judicial: Dr. José Edmundo Guillermo Bassante.

Para realizar el avalúo del vehiculó, se seguirá la siguiente metodología con sus factores técnicos:

1. Inspección visual: Se realiza una inspección detallada del vehiculó para evaluar su estado general, el señor depositario entrega la llave del automóvil.

Inspección Externa del vehículo.

1.1. Estado general del vehículo: pintura en general con polvo, sin golpes. Buen estado.
1.2. Placa de identificación delantera sin deformación.
1.3. Parabrisas anterior sin rayones en buen estado.
1.4. Plumas limpia-parabrisas en mal estado.
1.5. Parachoques frontal sin raspones, binchas en su lugar, faros y mascarilla en buen estado.
1.6. Panel lateral delantero derecho una bincha fuera de lugar.
1.7. Puerta derecha delantera con retrovisor, seguro de puerta y vidrio en la ventana, sin raspones, en buen estado.
1.8. Puerta derecha posterior con vidrio en la ventada, en buen estado.
1.9. Panel lateral posterior derecho sin golpes.
1.10. Placa de identificación posterior sin deformación.
1.11. Parachoques posterior sin golpes, puerta posterior con emblemas de la marca, en buen estado.
1.12. Parabrisas posterior en buen estado.
1.13. Faros posteriores en buen estado.
1.14. Tapa y tapón de combustible en su lugar.

1.15. Neumático de emergencia en su base, baja presión y labrado medio.
1.16. Panel lateral posterior izquierdo, en buen estado.
1.17. Puerta posterior izquierda con vidrio en la ventana.
1.18. Puerta delantera izquierda lado de conductor con retrovisor, seguro de puerta y vidrio en la ventana, en buen estado.
1.19. Techo sin deformaciones.
1.20. Antena de radio.
1.21. El automóvil cuenta con los cuatro neumáticos: Labrado medio en las cuatro ruedas, al estar mucho tiempo estacionado la presión de inflado es menor a 30PSI en las cuatro llantas, los aros se encuentran en estado regular.

Debido a que el automóvil ha permanecido sin utilizar durante un periodo prolongado desde el día martes, 8 de abril del 2025, su batería se ha descargado completamente con (2.13 Voltios), lo que impidió encender el automóvil.

Inspección Interna del vehículo.

1.22. Tablero de instrumentos en buen estado de conservación, al no tener carga de la batería no se puede encender los accesorios.
1.23. Kilometraje actual (recorrido): el tablero de instrumentos es digital al no tener batería no se logra ver el odómetro.
1.24. Radio digital en apariencia buen estado. Al no tener batería no se logró observar su funcionamiento.
1.25. Parasoles y retrovisor en buen estado.
1.26. Volante con sus comandos en buen estado.
1.27. Pedal de acelerador, en buen estado.
1.28. Pedal de freno, en buen estado.
1.29. Pedal de embrague, en buen estado.
1.30. Palanca de cambios, en buen estado.
1.31. Palanca de Freno de mano, en buen estado.
1.32. Tapizados en tela, asientos delanteros con su apoya cabezas, en estado regular.
1.33. Panel de puertas, eleva vidrios y comandos en buen estado.
1.34. Tapizados en tela, asientos posteriores, en estado regular.
1.35. Cinturones de Seguridad delanteros: hebilla, cinta, pretensores y anclajes en buen estado.
1.36. Cinturones de Seguridad posteriores: hebilla, cinta, pretensores y anclajes en buen estado.

2. Análisis mecánico: Se evalúa en funcionamiento de los sistemas mecánicos del vehículo.

2.1. Sistema del Motor: Al no tener batería no se puede encender el motor, nivel de aceite medio, líquido refrigerante con pérdida de compuesto, elementos visibles en su lugar.
2.2. Sistema de Escape: Tubo de escape y silenciador en estado regular.
2.3. Sistema de Luces: Faros delanteros y posteriores en estado regular. Al no tener batería no sé puede observar el funcionamiento.
2.4. Sistema de Frenos: Discos y tambores oxidados. Poco liquido de frenos en el depósito.
2.5. Sistema de Trasmisión: Al momento de accionar el embrague y la palanca de cambios no hay presencia de trabas.
2.6. Sistema de Suspensión: Los amortiguadores se encuentran en estado regular.

2.7. Sistema de Dirección: Volante rígido por no encender el motor. Rotulas y terminales en buen estado.

3. Revisión de documentación: Se verifica los documentos relacionados con el vehículo.

3.1. Se constato la ausencia del documento de matricula vehicular. Por lo tanto, se utiliza la información del Certificado Único Vehicular.

Las observaciones señaladas se muestran en el cuadro fotográfico que se incluye en el punto (7.1. Fotografías).

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO.

5.1. Descripción del Automóvil.

Placas:	PDT 2528
Marca:	KIA
Modelo:	PICANTO LX AC 1.0 4P 4X2 TM
Año de Modelo:	2022
Motor No.:	G3LAMP128242
VIN/Chasis No.:	KNAB2511ANT838203
País de Origen:	COREA DEL SUR
RANV/ CPN:	T02712552
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo de vehículo:	HATCHBACK
Color 1:	BLANCO
Cilíndraje (cc):	998
Carrocería:	METALICA
Tipo de Combustible:	GASOLINA
Tonelaje (t):	0.375
Tipo de Peso:	LIVIANO (MENOR IGUAL 3.5T)
Número de pasajeros:	5
Núm. De Ejes:	NO
Cooperativa:	-
Disco:	-
Propietario:	JONATHAN MARCELO SUAREZ RODRIGUEZ
Kilometraje Actual:	----
Observaciones:	-------

5.2. Avalúo del Automóvil.

Para determinar el valor del automotor, se aplicó el método comparativo o de mercado, el cual consiste en analizar ofertas, transacciones y avalúos de vehículos similares en el mercado. Este enfoque permite obtener un valor de referencia ajustado según las características específicas del vehículo evaluado, considerando factores como:

- Estado actual de conservación y desgaste.
- Año de fabricación y obsolescencia tecnológica.
- Tiempo de inactividad y su impacto en la depreciación.

Mediante este método, se busca obtener un valor que refleje la realidad del mercado y las condiciones particulares del vehículo.

VALOR REFERENCIAL PROMEDIO							
No	Ubicación	Página Web	Marca	Modelo	Kilometraje	Año de Fabricación	Valor USD
1	Quito	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2022/1926162	KIA	PICANTO LX	66.348	2022	$ 12.900,00
2	Quito	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2021/1914317	KIA	PICANTO LX	60.000	2021	$ 13.900,00
3	Quito	https://www.facebook.com/marketplace/item/1273771981064403/?mibextid=wwXIfr&rdid=KdNubj4Ci4UZMFb8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1785YVGTH7%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#	KIA	PICANTO LX	23.000	2022	$ 13.400,00
4	Quito	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2022/1924446	KIA	PICANTO LX	64.900	2022	$ 13.900,00
5	Quito	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2021/1927030	KIA	PICANTO LX	123.548	2021	$ 12.970,00
					a).	**Promedio:**	**$ 13.414,00**

5.2.1. Referencias de Anexos.

Los valores detallados en la tabla “Valor referencial promedio” se encuentran adjuntos al presente informe, específicamente en el ANEXO 7.2.8, que incluye capturas de pantalla del estudio de mercado realizado.

6. CONCLUSIONES.

En base a la inspección y evaluación realizadas al vehículo con placas **"PDT2528"**, Marca: KIA; modelo: PICANTO LX AC 1.0 4P 4X2 TM, año 2022, Motor Nro.: G3LAMP128242, Chasis Nro.: KNAB2511ANT838203, se puede concluir que:

- El vehículo se encuentra en un estado de conservación **(BUENO)**, debido a su edad y condiciones de uso.
- El valor referencial promedio, considerando el estado funcional y condiciones actuales es: USD. 13.414,00 (Trece mil cuatrocientos catorce dólares americanos).
- El valor de daños conforme las consideraciones técnicas del presente informe es: USD. 730,00 (Setecientos treinta dólares americanos).
- Factor de Comercialización (10%) es: USD. 1.143,50 (Mil ciento cuarenta y tres dólares americanos con cincuenta centavos).
- Valores pendientes ante las entidades de control SRI, Multas e Infracciones y Orden de Pagos AMT es: USD. 1.249,03 (Mil doscientos cuarenta y nueve dólares americanos con tres centavos).

En la siguiente tabla se indica la resta de estos valores:

a). Valor Referencial Promedio:	**$**	**13.414,00**
Defectos Técnicos - Mecánicos Visibles:	$	350,00
Discos de Freno Delanteros:	$	30,00
Batería:	$	110,00
Amortiguadores Anterior Derecho - Izquierdo:	$	60,00
Defectos Mecánicos - Ocultos:	$	130,00
Sistema Eléctrico: Cableado	$	50,00
b). Valor de Daños:	**$**	**730,00**
Valor Comercial (a - b):	$	12.684,00
Factor de Comercialización (10%)	$	1.268,40
Avaluó Final:	**$**	**11.415,60**


AVALÚO FINAL: USD 11.415,60 (ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS)

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

7.1. Fotografías.

CUADRO FOTOGRÁFICO DIGITAL	
	
FOTOGRAFÍA N° 1. Frontal del Vehículo.	**FOTOGRAFÍA N° 2.**Posterior del Vehículo.
	
FOTOGRAFÍA N° 3. Lateral Frontal Derecho.	**FOTOGRAFÍA N° 4.**Lateral Frontal Izquierdo.
	
FOTOGRAFÍA N° 5. Lateral Posterior Derecho.	**FOTOGRAFÍA N° 6.**Lateral Posterior Izquierdo.
	
FOTOGRAFÍA N°7. Llaves del automóvil.	**FOTOGRAFÍA N°8.**Techo.

	
FOTOGRAFÍA N° 9. Registro Identidad de pieza de motor.	**FOTOGRAFÍA N° 10.**Número de Chasis.
	
FOTOGRAFÍA N° 11. Motor.	**FOTOGRAFÍA N° 12.** Batería (2.13Voltios).
	
FOTOGRAFÍA N° 13. Interior del Vehículo.	**FOTOGRAFÍA N° 14.**Tablero de Instrumentos.
	
FOTOGRAFÍA N° 15. Pedales, palanca de cambios y freno de mano.	**FOTOGRAFÍA N° 16.** Asientos posteriores y cinturones de seguridad.


	
FOTOGRAFÍA N° 17. Puerta posterior vista interna..	**FOTOGRAFÍA N 18° .** Rueda de emergencia y herramientas.
	
FOTOGRAFÍA N° 19. Tapa de combustible.	**FOTOGRAFÍA N° 20.** Depósito líquido de frenos.
	
FOTOGRAFÍA N° 21. Depósito líquido refrigerante.	**FOTOGRAFÍA N° 22.** Muestra de aceite de motor.
	
FOTOGRAFÍA N° 23. Neumático derecho anterior.	**FOTOGRAFÍA N° 24.**Neumático izquierdo anterior.

7.2. Anexos.

7.2.1. Matricula.

Sin documento al momento de la pericia.

7.2.2. Valores a pagar Servicio de Rentas Internas (SRI).



SRI en línea

Consulta valores a pagar por placa o chasis

RAMV o CPN
T02712552

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
KIA	PICANTO LX AC 1.0 4P 4X2 TM	2022	COREA DEL SUR	NO

Chasis
KNAB2511ANT838203

Último año de pago
2021

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito **aquí**

Total valores a pagar

Matrícula	USD $1,003.03

A pagar : **USD $1,003.03**

Ocultar valores

Medios de pago


Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros

Tipo deuda	Rubro	Periodo fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2022 - 2025		SPPAT	USD $217.44
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2022 - 2025		SRI	USD $566.59
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2022 - 2025		ANT	USD $219.00
					Total: USD $1,003.03

7.2.3. Orden de Pagos Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Agencia Metropolitana de Tránsito

Información del vehículo

Placa: PDT2528
Marca: KIA
Año: 2022
Modelo: PICANTO LX AC 1.0 4P 4X2 TM

Si usted aprobó la Revisión Técnica Vehicular en el 2025 en otro GAD o Mancomunidad Autorizado por la ANT, NO DEBE CANCELAR el VALOR REVISIÓN y STICKER RTV.

Valores pendientes de pago

Seleccione los valores que desea generar la orden.

	Descripción	Valor
☑	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	$ 36.00
☑	RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO COMPLETO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN	$ 100.00
☑	RECARGO POR NO PRESENTARSE A LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	$ 50.00
☑	IMPUESTOS SOBRE LOS VEHICULOS 2025	$ 10.00
☑	IMPUESTOS SOBRE LOS VEHÍCULOS 2024	$ 15.00
☑	IMPUESTOS SOBRE LOS VEHICULOS 2023	$ 15.00
☑	IMPUESTOS SOBRE LOS VEHICULOS 2022	$ 20.00
	Total de valores seleccionado	$ 246.00

Cancelar | Generar orden

7.2.4. Infracciones Agencia Metropolitana de Tránsito. (AMT).



7.2.5. Infracciones Agencia Nacional de Transito (ANT).



7.2.6. Valor de la prefectura de Pichincha.




7.2.7. Fiscalía por impedimento.




7.2.8. Capturas de pantalla (Estudio de Mercado).

Auto 1.
Fuente: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2022/1926162




Auto 2.
Fuente: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2021/1914317




Auto 3.

Fuente: https://www.facebook.com/marketplace/item/1273771981064403/?mibextid=wwXIfr&rdid=KdNubj4Ci4UZMFb8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1785YVGTH7%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#




Auto 4.

Fuente: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2022/1924446



Auto 5.
Fuente: https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-kia-picanto_lx-quito-2021/1927030



7.3. Explicación de criterio técnico.

Se adjuntan al Informe Pericial:

- Copia de Guía de Observación Peritaje.
- Certificado Único Vehicular (primera página).

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alter natividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



_____

Ing. Julio Andrés Rodríguez Vega
Perito Función Judicial
Avalúos de Muebles y Mecánica Automotriz
C.I.: 172679356-3
Calificación Nro.: 18317327

Guía de Observación Peritaje

ING. RODRIGUEZ VEGA JULIO ANDRÉS
PERITO JUDICIAL N. 18317327

Marca: KIA

Modelo: Picanto Lx AC 1.0 4Pux

Año: 2022

Color: Blanco

Clase: Automovil / Hatchback

Placa: PDT2528

Coloque una "X" en la casilla según la inspección.

Motor	Malo	Regular	Bueno
1. Radiador.	☐	☐	☑
2. Tapa de Radiador.	☐	☐	☑
3. Bomba de Agua.	☐	☐	☑
4. Líquido Refrigerante.	☐	☑	☐
5. Aceite de Motor.	☐	☑	☐
6. Filtro de Aceite.	☐	☑	☐
7. Múltiple de Escape.	☐	☐	☑
8. Empaques.	☐	☐	☑
9. Silenciador.	☐	☐	☑
10. Tubo de Escape.	☐	☐	☑
11. Tanque de Combustible.	☐	☐	☑
12. Tapa de Tanque.	☐	☐	☑
13. Filtro / Depurador.	☐	☐	☑
14. Bomba de Combustible.	☐	☐	☑
15. Bomba de Inyección (Diésel).	-	-	-

Observaciones

Fecha de Pericia: 20/10/2025
- No se observa Kilometraje por falta de carga bateria
- Realizar cambio-Aceite
- Líquido Refrigerante
- Cambiar Banda de Distribución y Accesorios.
- Cambiar Filtro Aire - combustible.
- Limpieza de Inyectores.

Sistema de Embrague	Malo	Regular	Bueno
1. Conjunto de Embrague.	☐	☐	☑
2. Bomba Principal.	☐	☐	☑
3. Pedal de Embrague.	☐	☐	☑
4. Líquido de Embrague.	☐	☒	☐

Observaciones

- Ajuste Pedal de embrague.

Caja de Cambios (Manual - Automática)	Malo	Regular	Bueno
1. Aceite para Caja de Cambios.	☐	☒	☐
2. Retenedores.	☐	☐	☑
3. Cable de Marchas.	☐	☐	☑
4. Ruido.	☐	☐	☑

Observaciones

- Cambio de Aceite / caja

Diferencial	Malo	Regular	Bueno
1. Aceite para Diferencial.	☐	☐	☑
2. Retenedores y Ruidos.	☐	☐	☑

Observaciones

Observaciones Generales

- Bateria con 2.13 Voltios (uso normal 12 - 12.50 Voltios).

rodriguezandres655@gmail.com
Contacto: 0983700981

Guía de Observación Peritaje

ING. RODRÍGUEZ VEGA JULIO ANDRÉS
PERITO JUDICIAL N. 18317327

Coloque una "X" en la casilla según la inspección.

Sistema de Suspensión	Malo	Regular	Bueno
1. Amortiguadores Delanteros.	☐	☐	☑
2. Amortiguadores Posteriores.	☐	☐	☑
3. Bujes / Mesas.	☐	☐	☑
4. Ballestas Paquete Delantero.	☐	☐	☐
5. Ballestas Paquete Posterior.	☐	☐	☐

Observaciones

- Ninguna.

Sistema de Frenos	Malo	Regular	Bueno
1. Frenos Delanteros.	☐	☒	☐
2. Frenos Posteriores.	☐	☒	☐
3. Líquido de Frenos.	☐	☒	☐
4. Accionamiento de Freno de Mano.	☐	☐	☑

Observaciones

- Discos Rectificar
- Cambiar (Pastillas - Líquido)
- Ajuste freno de mano

Sistema de Dirección	Malo	Regular	Bueno
1. Terminales.	☐	☐	☑
2. Volante.	☐	☐	☑
3. Líquido de Dirección.	☐	☒	☐
4. Accionamientos.	☐	☐	☑

Observaciones

- Cambiar líquido de Dirección / Alineación - Balanceo y Bruce de Ruedas


Neumáticos	Malo	Regular	Bueno
1. Delanteros.	☐	☒	☐
2. Posteriores.	☐	☒	☐
3. Neumático de Emergencia.	☐	☐	☑

Observaciones

- Baja presión y Labrado medio.


Sistema Eléctrico	Malo	Regular	Bueno
1. Luces Delanteras.	☐	☐	☑
2. Luces Posteriores.	☐	☐	☑
3. Luces Laterales.	☐	☐	☑
4. Batería.	☒	☐	☐
5. Radio.	☐	☐	☑
6. Switch de encendido.	☐	☐	☑
7. Aire acondicionado.	☐	☐	☑

Observaciones



Accesorios	Malo	Regular	Bueno
1. Gata Hidráulica.	☐	☐	☑
2. Llave de Ruedas.	☐	☐	☑
3. Juegos de Herramientas.	☐	☐	☑

Carrocería y Cabina en General	Malo	Regular	Bueno
1. Pintura General.	☐	☐	☑
2. Capot.	☐	☐	☑
3. Asientos y Tapizados.	☐	☒	☐
4. Cinturones de Seguridad.	☐	☐	☑
5. Parabrisas delantero / posterior.	☐	☐	☑
6. Plumas.	☒	☐	☐
7. Parachoques Delantero / Posterior.	☐	☐	☑
8. Puertas.	☐	☐	☑
9. Retrovisores.	☐	☐	☑



rodriguezandres655@gmail.com
Contacto: 0983700981

Agencia Nacional de Tránsito

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR

N°. CUV-2025-00038762

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del vehículo:

Placas: PDT2528 ✓ **VIN: KNAB2511ANT838203** ✓

Marca:	KIA ✓	**Color:**	BLANCO ✓
Modelo:	PICANTO LX AC 1.0 4P 4X2 TM ✓		
Año de Modelo:	2022 ✓	**Cilindraje (cc):**	998 ✓
Número de Motor:	G3LAMP128242 ✓	**Carrocería:**	METALICA ✓
País de Origen:	COREA DEL SUR ✓	**Combustible:**	GASOLINA ✓
RANV / CPN:	T02712552 ✓	**Tonelaje (t):**	0,375 ✓
Clase:	AUTOMOVIL ✓	**Tipo de Peso:**	LIVIANO (MENOR IGUAL 3,5 T) ✓
Tipo:	HATCHBACK ✓	**Pasajeros:**	5 ✓
Servicio:	PARTICULAR	**Núm. de Ejes:**	NO REGISTRADO ✓
Ortopédico:	NO REGISTRADO	**Núm. de Ruedas:**	NO REGISTRADO
		Operadora:	NO REGISTRADO
		Disco:	NO REGISTRADO

DATOS DEL PROPIETARIO:

Documento de Identidad:	CED - 1720216694	**Propietario Desde:**	14-09-2021
Nombres:	JONATHAN MARCELO SUAREZ RODRIGUEZ ✓		

DATOS DE MATRICULACIÓN:

Mes de Matriculación:	SEPTIEMBRE	**Estado:**	ACTIVO
Última Matrícula:	14-09-2021	**Fecha Vigencia Matrícula:**	13-09-2026
Última Revisión:	14-09-2021	**Lugar de Última Revisión:**	GAD QUITO - BICENTENARIO
Último Año Autorizado:	2021	**Fecha de Registro:**	14-09-2021
SOAT Vigencia Desde:	NO REGISTRADO	**Emisor SOAT:**	NO REGISTRADO
SOAT Vigencia Hasta:	NO REGISTRADO		

.:Información de Gravámenes Vigentes:.

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA	INSTITUCIÓN
PRENDA COMERCIAL	A FAVOR DE MUTUALISTA PICHINCHA RMD N° INSCRIPCION 13046	14-09-2021 00:00:00	ANT

Información de Bloqueos Vigentes: NO TIENE REGISTRADOS.

Historia de Revisión Técnica Vehicular: NO TIENE REGISTRADOS.

.:Historia de Dominio:.

DESDE	HASTA	DOC. ID.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCIÓN
14-SEP-2021	NO REGISTRADO	CED - 1720216694	SUAREZ RODRIGUEZ JONATHAN MARCELO	UIO-GAD QUITO - BICENTENARIO

.:Historia de Cambios:.

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN
14-SEP-2021	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :DMACHADO	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
14-SEP-2021	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :DMACHADO	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
14-SEP-2021	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :DMACHADO	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

Vigencia:
Hasta que la Información sea Modificada

Fecha de Emisión:
22 de Enero de 2025 15:31

Lugar / Canal Emisión:
Agencia Nacional De Transito, Quito

Comprobante de Pago:
No Registrado

Valor del Servicio:
$ 8,00

Solicitud:
86310458

República del Ecuador