MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR

Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2026.06.28 16:45:37 -05'00'

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Guayaquil, 18 de noviembre del 2025

SEÑOR
JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.
En su despacho.

Ref: JUICIO # 09332-2020-02059

El que suscribe: Manuel Alfredo Zambrano Alcívar, Perito designado en debida forma, por medio de sorteo electrónico en la causa N.º 09332-2020-02059, que sigue Banco De La PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, contra Cherrez Herrera Edwin Alberto, pongo a consideración de Ud. el siguiente informe pericial.

Es Justicia,

MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR

Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2025.11.18 23:37:22 -05'00'

Ing. Manuel Alfredo Zambrano Alcívar
Perito Avaluador CNJ, código 1033746

RECIBIDO

FECHA: 19 NOV 2025 ANEXO

CERTIFICADO ------ SIMPLE ------

Ab. Germán García

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

"INFORME PERICIAL"

1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL
No. de Proceso	**09332-2020-02059**
Nombre y Apellido de la o el Perito	Ing. Manuel Alfredo Zambrano Alcívar
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero Industrial, Avalúo de muebles
No. de Calificación	1033746
Fecha de caducidad de la acreditación	2026 – 02 -01
Dirección de Contacto	Pichincha 715 y 10 de Agosto
Teléfono fijo de contacto	04 - 5034606
Teléfono celular de contacto	0997076685
Correo electrónico de contacto	ingenierozambrano@hotmail.com

2.- ANTECEDENTES. - En atención a lo dispuesto por usted para que el suscrito realice dar cumplimiento a pericia dispuesta mediante notificación de fecha 23 septiembre 2025, en que se nombra al suscrito como perito avaluador del vehículo motivo de esta causa.

INFORME TÉCNICO PERICIAL

AVALUO FISICO DEL VEHICULO MARCA: CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866



Escaneado con CamScanner

1– ANTECEDENTES

Durante la inspección se identificó el Vehículo, tomando como referencia, la página web de pago de matrícula, en cuyo mencionado documento, constan algunas especificaciones Técnicas del Vehículo, para ser rectificadas algunas, y confirmadas otras, esta inspección de peritaje se realizó al norte de la ciudad, en un garaje ubicado en las instalaciones del PRODUBANCO ubicado en el PARQUE EMPRESARIAL COLÓN

1.1.- Metodología Valuatoria. -

Para obtener el VALOR DE ESTIMACIÓN junto al Avalúo Técnico-Comercial que nos valemos de un Cálculo Ingenieril, estimado directo para Maquinarias y Vehículos, tomando en cuenta la Formulación, sobre la base del Valor de Reposición promedio de mercado, para diferentes marcas de iguales o similares características de procedencia y marcas, y el Valor de Estimación que se obtendrá, con años de antigüedad, con un Factor de Deterioro aproximado de acuerdo a los daños obtenidos en la inspección visual técnica.

Para efecto, de la tasación del vehículo, se ha considerado un valor bajo las condiciones encontradas y, de los datos técnico-funcionales que se obtuvieron al momento de la inspección física y de la información proporcionada por la parte que nos brindó las facilidades, misma que fue de mucha ayuda para la elaboración de este informe de avalúo, la misma que toma en consideración, los siguientes aspectos: la depreciación física por uso y funcional, condiciones actuales de las estructuras, obsolescencia tecnología y económica, modelo, potencia, año de fabricación, tipo de mantenimiento

En fin, el perito no se responsabiliza por los cambios que puedan tener dicho bien después de la fecha de inspección y que afecte directamente a su valor.

2.- OBJETIVO DEL INFORME. -

Nuestro Objetivo principal es netamente valorizar el Vehículo según las condiciones y estado de conservación que se encuentra, y que está dentro de la acción judicial de EJECUCIÓN.

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO

-**DATOS DEL VEHÍCULO**

Marca	:	**CHEVROLET**
Clase y tipo	:	**AUTOMOVIL SEDAN**
Modelo	:	**AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM**
Color	:	**CONCHO DE VINO**
Pasajeros	:	**5**
Motor	:	**F16D3163070603**
Chasis	:	**8LATW5261H0365264**
Año	:	**2017**
Placa	:	**GST-5866**
País de Origen	:	**ECUADOR**

3.1. – DETALLES GENERALES DEL VEHICULO

	TIPO
Motor	1600 CC
Tipo de frenos delanteros	Disco ventilados
Tipo de frenos traseros	Tambor
Sistema de combustible	Gasolina
Transmisión	Manual de 5 velocidades + retro
Tracción	4x2
Suspensión delantera	Tipo McPherson®
Suspensión Trasera	Eje de torsión
Tablero	Electrónico: el instrumental, de dos esferas con marcos asimétricos, tacómetro, velocímetro.
Pintura	Pintura metalizada
Llantas	R 15

Observaciones generales: El vehículo presenta abolladuras menores, presenta un aspecto regular general en todas sus partes, la pintura se encuentra en partes desgastadas.

4.- ESTADO CUANTIFICATIVO DEL VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

BUENO DEL	**90% AL 61%**
REGULAR DEL	**60% AL 31%**
MALO	**30% AL 05%**

4.1 ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA CARROCERIA DEL VEHÍCULO: CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
CHASIS		60,00	
PUERTAS		60,00	
GOLPES Y CHOQUES		60,00	
MALETERO			
BRAZOS Y LIMPIA VIDRIOS		60,00	
FAROS DELANTEROS		60,00	
GUIAS DELANTERAS		60,00	
GUIAS POSTERIORES		55,00	
PARACHOQUE DELANTERO			
PARACHOQUE POSTERIOR	65,00		
PARABRISA DELANTERO	70,00		
PARABRISA POSTERIOR	70,00		
VIDRIOS LATERALES	70,00		
ANTENA			
TAPA DE COMBUSTIBLE			
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	70,00		
TOTAL	345,00	415,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DE LA CARROCERIA	63,33		
ESTADO CUALITATIVO DE LA CARROCERIA	BUENO		

4.2.- ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA CABINA DEL VEHICULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
PANEL DE CONTROL	65,00		
CONSOLA	65,00		
RADIO		50,00	
AIRE ACONDICIONADO			
MANUALES			
HERRAMIENTAS			
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS			
SEGUROS DE PUERTAS	65,00		
SISTEMA DE ELEVACION DE VIDRIOS	65,00		
TAPIZADO DE ASIENTOS	65,00		
TAPIZADO DE PUERTAS	65,00		
NUQUERAS		50,00	
CINTURON DE SEGURIDAD		50,00	
CAUCHOS Y ALFOMBRAS		40,00	
ESPEJO RETROVISOR	60,00		
TOTAL	450,00	190,00	
ESTADO CUANTITATIVO DE LA CABINA	58,18		
ESTADO CUALITATIVO DE LA CABINA	REGULAR		

4.3.-ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
CHASIS		60,00	
AROS Y LLANTAS		60,00	
LLANTA DE EMERGENCIA		40,00	
TREN DELANTERO		60,00	
AMORTIGUACION		60,00	
CONO Y CORONA		60,00	
CAJA DE CAMBIO Y CARDAN	65,00		
TOTAL	65,00	340,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DE LA ESTRUCTURA	57,86		
ESTADO CUALITATIVO DE LA ESTRUCTURA	BUENO		

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

4.4.- MOTOR ESTADO CUANTIFICATIVO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE		60,00	
ACEITE DEL MOTOR		55,00	
RADIADOR CON AGUA		55,00	
SISTEMA DE FRENO		55,00	
SISTEMA ELECTRICO	65,00		
RECORRIDO	65,00		
FUNCIONAMIENTO			
SISTEMA DE MANDO DE VELOCIDAD	65,00		
TOTAL	195,00	225,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DEL MOTOR	60,00		
ESTADO CUALITATIVO DEL MOTOR	BUENO		

4.5.-ESTADO DE CONSERVACION DEL VEHÍCULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

DESCRIPCION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
CARROCERIA	**63,33**	BUENO
CABINA	**58,18**	REGULAR
ESTRUCTURA	**57,86**	REGULAR
MOTOR	**60,00**	REGULAR
TOTAL	**239,37**	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	**59,84**	**REGULAR**

El suscrito perito realizo dos métodos de bienes muebles los mismos que cumplieron procedimientos ordenados y lógicos apegándose a las Normativas vigentes en cada caso. Se llega a esta conclusión luego de la estimación de valores soportados por hechos substanciales.

Cabe mencionar que entre los valores obtenidos no hay diferencia sustancial, en el primer método se obtuvo el estado cualitativo y cuantitativo del vehículo en estudio.

5.- EL SEGUNDO MÉTODO UTILIZADO ES EL SIGUIENTE:

Luego al conocer el valor de mercado de los vehículos que se encuentran en venta con las mismas características del VEHÍCULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017 (Anexo # 1).

$$VA = VR * \{1 - [n/N\ (A) + FC\ (B) - FO\ (C)]\}$$

Siendo:

VA	=	Valor actual del Vehículo.
VR	=	Valor de reposición del Vehículo
n	=	Es el número de años de vida consumida en términos de producción.
N	=	Es la vida total, que se estima tendría el bien en términos de producción.
FC	=	Es el factor de conservación o apariencia física.
FO	=	Es el factor de obsolescencia.
A.B.C.	=	Son los ponderados en forma porcentual asignados a la Edad, Conservación y Obsolescencia.

Escaneado con CamScanner

FC

CONDICIÒN	PORCENTAJE
Nuevo	5%
Muy Bueno	15%
Bueno	35%
Regular	55%
Malo	90%

FO

VIDA CONSUMIDA	PORCENTAJE
De 1 a 6 años	15%
De 7 a 12 años	30%
De 13 a 18 años	45%
De 19 a 24 años	60%
De 25 a 30 años	75%

A,B,C= Peso o aporte que tiene cada factor, asignado en forma decimal, la ponderación de estos tres factores para la integración del porcentaje de depreciación es:

- A= Aporte por efecto de la edad. 40%
- B= Aporte por efecto de la conservación 40%
- C= Aporte por efecto de la obsolescencia 20%

Se aplicaron todos y cada uno de los factores que contiene dicha fórmula de cálculo valuatorio.

VA = $12.500,00*{1 – [n/N(A) +FC(B) + FO(C)]}
= $12.500,00*{1 - [0,21 + 0,14 + 0,06]}
= $ 12.500,00*(0,59)

Valor Actual = $ 7.375,00

Además, el suscrito perito aplico el factor de mantenimiento (FM)
*Facto de mantenimiento (**FM**): Este coeficiente se determinará calificando, durante la inspección de los vehículos, el mantenimiento que pueda apreciar el experto valuador a través de la información suministrada sobre los programas de mantenimiento preventivo o correctivo.*

Estado Aparente	Particularidad	Vehículo Nuevos (%)	Vehículo Usados (%)
Optimo	Preventivo, con reemplazo de piezas originales	100	95
Excelente	Preventivo, planes anuales	97	92
Bueno	Preventivo, con reemplazo de piezas adaptadas	95	87
Regular	Poco preventivo y máximo correctivo	90	77
Malo	Poco mantenimiento	85	75
Deplorable	Sin mantenimiento	80	70

Por tanto, el Valor Actual Neto del VEHÍCULO CHEVROLET; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; AÑO: 2017; COLOR: VINO; PLACAS: GST-5866.

VA = **$ 7.375,00** (FM)
VA= **$ 7.375,00** (0,70)
VALOR ACTUAL NETO: $ 5.162,50 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 DÓLARES AMERICANOS).

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

6.-PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOS)

FOTO # 1 Vista antero lateral derecho



FOTO # 2 Vista antero lateral – izquierdo



FOTO # 3 Vista del velocímetro y tacómetros.



FOTO # 4 Vista de la consola (radio, aire acondicionada)



FOTO # 5 Asientos anteriores



FOTO # 6 Asiento posterior



TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

FOTO # 7 Recubrimieno de las puertas



FOTO # 8 Vista de las llantas y rines



FOTO # 9



FOTO # 10



FOTO # 11 Vista averías varias



FOTO # 12



TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierazambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

FOTO # 13



FOTO # 14 Vista de alfombra y cauchos




FOTO # 15 Vista del motor



7.- JURAMENTO

Declaro bajo juramento el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde, a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente salvo error u omisión involuntaria.

Para futuras notificaciones pongo a su disposición mi correo electrónico ingenierozambrano@hotmail.com.

Particular que pongo en su conocimiento Señor Juez, para los fines legales respectivos.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Atentamente,

MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR

Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2025.11.18 23:38:04 -05'00'

LUIS ROBERTO SILVA CHACON

Ing. Ind. Manuel A. Zambrano Alcívar
Calificación de Perito # 1033746

Ab. Roberto Silva Chacón
Depositario Judicial

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ANEXO # 1

Chevrolet Aveo Emotion GLS $11.500



Chevrolet Aveo Emotion GLS $13.600





Chevrolet
Aveo Emotion
2017
La Troncal

Sedán 148.000 Kms

$ 10.000

Chevrolet Aveo Emotion GLS $10.900



TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ANEXO # 2

Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
GST5866

Último año de pago
2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
CHEVROLET	AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM	2017	ECUADOR	NO

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

Total valores a pagar

Matricula	USD $84.94

A pagar : **USD $84.94**

Detalle valores

Medios de pago

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner