ING. ANA ISABEL TOAPANTA
PERITO

Av. Bolivariana e Isla Genovesa
Ambato – Tungurahua
Celular: 0983423770 – Email: anaisabeltpnt23@gmail.com
Sercop – RUC 0202304556001 – Senescyt # 1010-2018-1954927 – Perito Acreditado No. 19199588

CAUSA Nº 18334-2021-01506

DR. POVEDA GAIBOR LUIS EDUARDO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO.

1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO:

DEPENDENCIA JURISDICCIONAL: Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Ambato.
JUEZ PONENTE: Dr. Poveda Gaibor Luis Eduardo.
No. PROCESO: 18334-2021-01506
ASUNTO: Cobro de Pagare a la Orden.
ACTOR: Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushun Ltda.
DEMANDADOS: Calucho Espín Jairo Santiago y Calucho Córdova José David.

2.- DATOS PERSONALES DEL PERITO:

NOMBRE DEL PERITO: Ana Isabel Toapanta Yanchaliquin
LUGAR Y FECHA DE RECALIFICACION: Ambato, 13 de abril de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de abril de 2027
ÁREA O PROFESIÓN: Ingeniería.
ESPECIALIDAD: Avalúo Muebles
No. DE CALIFICACION: 19199588
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 0202304556
LUGAR DE RESIDENCIA: Ambato, provincia de Tungurahua

3.- ANTECEDENTES

Yo, Ing. Ana Isabel Toapanta Yanchaliquin, habiendo sido designada Perito por su autoridad en el proceso No. 18334-2021-01506, seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushun Ltda.; en contra de los señores Calucho Espín Jairo Santiago y Calucho Córdova José David; con el juramento que tengo rendido, pongo en su consideración el siguiente informe Pericial:

3.1.- Objeto del Peritaje

La presente diligencia tiene por objeto realizar el avalúo del bien mueble embargado dentro de este proceso; propiedad del señor Jairo Santiago Calucho Espín.

4.- MÉTODOS APLICADOS

Proceso de comparación conocido como: Método COMPARATIVO DE MERCADO. Entre los criterios que se consideran son: reconocimiento del vehículo, región en la que se localiza, uso, calidad y marca de la carrocería, acabados exteriores e interiores, servicio que presta, capacidad y Estado general de conservación en base a la información, componentes, valores, parámetros técnicos, las cuales son particulares para cada marca y tipo, considerando su edad y estado.

Inspección:	Comprobación de estado del vehículo.
Valoración:	Se ha realizado un estudio de mercado comparativo para determinar el precio de acuerdo con el estado del vehículo y su depreciación en función del estado actual.

5.- DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN

5.1.- Dirección de la Inspección

La Inspección se realizó el 25 de abril de 2025. El vehículo se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Atocha-Ficoa, ciudadela El Maestro, en las calles Las Moras y Aceitunas, en los patios del Depositario Judicial.

5.2.- Vista General del Vehículo



5.3.- Descripción Específica del bien

Marca:	HYUNDAI
Nº de Motor:	G4ED8248970
Nº de Chasis:	KMHBT51BP9U894369
Color:	BLANCO
Combustible:	Gasolina
Modelo:	GETZ 5P 1.6
País de Origen:	Corea del Sur
Año de fábrica:	2009
Placa:	EBA 1099
Clase/Tipo:	AUTOMÓVIL/ SEDAN
Pasajeros:	5
Último Año de Matricula:	2020

5.4.- Especificaciones Técnicas.

Motor:	Cilindraje 1600 CC (4 cilindros en línea)
Sistema de combustible:	Gasolina
Caja de cambios:	4 velocidades + reversa
Transmisión:	Delantera, automática de 4 velocidades
Dirección:	Cremallera
Frenos:	Delanteros de disco ventilado y traseros de disco.
Suspensión delantera:	Tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora.
Suspensión Posterior:	Rueda tirada y resorte helicoidal
Tonelaje:	0.50 ton

5.5.- Equipamiento.

Control de Aire:	Aire Acondicionado
Apoyacabezas:	4 de 5
Seguridad:	Alarma con bloqueo

Panel de instrumentos:	Digital
Accionamiento de vidrios:	Eléctrico
Accionamiento de retrovisores:	Eléctrico
Tapicería:	Tela
Llantas:	Rin 14"
Equipamiento interior:	Radio CD-MP3, encendedor y cenicero.

5.6.- Condiciones y Estado.

Motor (10%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	6%
Chasis (5%):	Buen estado de conservación al momento de la inspección ocular	4%
Zona interior (5%)	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Techo (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular/ presenta un hundimiento en el techo	3%
Lateral Izquierdo (5%):	Buen estado de conservación al momento de la inspección ocular.	4%
Lateral derecho (5%):	Buen estado de conservación al momento de la inspección ocular.	4%
Parte posterior (5%):	Buen estado de conservación al momento de la inspección ocular.	4%
Parte Frontal (5%):	Buen estado de conservación al momento de la inspección ocular	4%
Sistema de transmisión (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de tracción (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de suspensión (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de dirección (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de frenos (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%

Sistema eléctrico y de encendido (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular/ baterías totalmente agotadas	3%
Sistema de alumbrado (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de refrigeración (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Sistema de alimentación y escape (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular	3%
Pintura (5%):	Mal estado de conservación al momento de la inspección ocular/ pintura con raspones y quemada por el paso del tiempo e intemperie.	2%
Aros y llantas (5%):	Regular estado de conservación al momento de la inspección ocular.	3%

ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación del vehículo es Regular.

Sumando los porcentajes (%), se obtiene un porcentaje igual al **64%** de un 100% en condiciones favorables.

6.- CRITERIOS CONSIDERADOS

6.1.- Aspecto económico y comercial.

Condiciones y tendencias del mercado:	Media
Oferta/ Demanda del modelo:	Demanda media
Facilidades de reparación:	Factibilidad de repuestos
Tiempo estimado de venta:	6 meses

6.2.- Criterios de cálculo.

Valor residual:	10%
Vida útil:	10 años
Factor de oferta y demanda:	10 % Según el modelo y marca del vehículo

6.3.- Precios Comparativos.

Todas las referencias de mercado son de vehículos en movimiento y funcionando con normalidad, con matrícula vehicular al día y sin prohibiciones.

FUENTE	VEHICULO	AÑO	COLOR	VALOR (USD)
Marketplace/ fuente Internet	HYUNDAI GETZ 5P 1.6	2009	Celeste	$ 6,850.00
Marketplace/ fuente Internet	HYUNDAI GETZ 5P 1.6	2009	Azul	$ 7,000.00
Marketplace/ fuente Internet	HYUNDAI GETZ 5P 1.6	2009	Blanco	$ 7,500.00
Marketplace/ fuente Internet	HYUNDAI GETZ 5P 1.6	2009	Dorado	$ 6,500.00
COSTO PROMEDIO / VEHICULOS				$ 6,962.50
FACTOR DE OFERTA Y DEMANDA				0.9
COSTO COMPARATIVO DE MERCADO/ VEHICULOS EN BUEN ESTADO/ CIRCULANDO				$ 6,266.25

7.- AVALÚO

MARCA/ MODELO	COLOR	TIPO	PLACA	AÑO	COSTO DE MERCADO	F. C	AVALUO DEL VEHICULO
HYUNDAI GETZ 5P 1.6	BLANCO	AUTOMÓVIL/ SEDAN	EBA 1099	2009	$ 6,266.25	0.64	$ 4,010.40

EL AVALÚO DEL VEHICULO ES: CUATRO MIL DIEZ, 40/100 DÓLARES AMERICANOS.

8.- CONCLUSIONES

Luego de la Diligencia de Inspección Técnica realizada al sitio donde se encuentra el vehículo para comprobar su ubicación, estado, características del vehículo, se pueden concluir lo siguiente:

8.1.- Los datos del presente informe fueron obtenidas de la inspección técnica y las características físicas observadas.

8.2.- El método utilizado consiste en realizar un estudio de mercado comparativo para determinar el precio de acuerdo con el estado del vehículo y su depreciación en función del estado actual.

8.3.- El avalúo total del vehículo es **$ 4,010.40** (CUATRO MIL DIEZ, 40/100 DÓLARES AMERICANOS).

8.4.- Tiene valores pendientes de pago por Matriculas (2020 – 2025) de $ 390.60

9.- ANEXOS

9.1.- Anexo No. 1: Informe fotográfico/ Consulta de valores a pagar por Matriculación.

9.2.- Anexo No. 2: Referencias de Precios de Vehículos en venta

9.3.- Anexo No. 3: Copia de factura de honorarios de peritaje.

Es todo cuanto puedo informar, en estricto apego a la verdad, con el compromiso de ampliar o aclarar cualquier duda respecto a este Informe Pericial.

Declaro bajo juramento que este trabajo ha sido elaborado con absoluta independencia y que corresponde a mi real convicción profesional; y, que los datos obtenidos para el presente análisis están respaldados en documentación pública y mediante la inspección realizada, en las condiciones detalladas en el presente informe pericial.

Atentamente,



Ing. Ana Isabel Toapanta Yanchaliquin.
CÓDIGO DE PERITO: 19199588

Por constancia y fe de verificación, localización y características del bien embargado firmo en calidad de Depositario Judicial.

Atentamente,



SR. GILBERT EDMUNDO SÁNCHEZ MORENO
DEPOSITARIO JUDICIAL
DIRECCIÓN: PARROQUIA UNAMUNCHO, CALLE MATEO PANGUI
CORREO: gilbertsanchezdepositariojudicial@hotmail.com
C.I: 180149455-8
TELEFONO: 0987836887

9.1.- Anexo No. 1:

9.1.1.- Informe fotográfico.



1. Vista frontal del vehículo.



2. Vista posterior del vehículo.



3. Vista interior del vehículo - asientos en buen estado



4. Vista interior del vehículo – parte delantera del vehículo, panel de control y volante.



5. Fotografía del lado izquierdo del vehículo



6. Fotografía del lado derecho del vehiculo



7. Fotografía de estado de las llantas.



8. Fotografía del hundimiento existente en el techo.

9.1.2.- Consulta Matriculación Vehicular

MATRICULACIÓN VEHICULAR 2025 – SRI – ANT ECUADOR

CONSULTA DE VALORES A PAGAR (MATRÍCULA) DE VEHÍCULO

Placa
EBA1099
Último año de pago
2020

Marca	Modelo	Año de modelo	País
HYUNDAI	GETZ 5P 1.6	2009	COREA DEL SUR

Total valores a pagar

Matrícula	USD $390.6

A pagar: **USD $390.6**

DETALLE VEHÍCULO


DETALLE VALORES

MULTAS PENDIENTES

DATOS DEL DUEÑO

Medios de Pago »

9.2.- Anexo No. 2: Referencias de Precios de Vehículos en venta



Vendo bonito Hyundai Getz 2009 motor 1.6 FULL a gasolina
$6.850

Publicado
hace 5 días
en Santo Domingo de los Colorados, SD

Enviar mensaje

Descripción del vendedor


Vendo bonito Hyundai Getz motor 1600 (1.6) versión FULL.
Aire acondicionado
Vidrios eléctricos... **Ver más**

Santo Domingo de los Colorados, SD
La ubicación es aproximada


https://www.facebook.com/marketplace/item/1202304304579860/?rdid=eumZg2jPfajOd4oj&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EH4L8C476%2F#



https://www.facebook.com/marketplace/item/1472245366805471/?rdid=MAtXwv4HVLLxxcwP&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F15FcNd8P2q%2F#



https://www.facebook.com/marketplace/item/719503773735794/?rdid=Zr0wnPX91DXafrfw&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EZcybYjaR%2F#



https://www.facebook.com/marketplace/item/1553944685303019/?rdid=xOzKd46CC2JB1I26&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1DsnRVKNvZ%2F#