Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	29	10	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	**UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUARANDA**
Número del Proceso	02331-2024-00515
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	- Realizar el avalúo del bien mueble (CAMIONETA) retenido.

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	**Jonathan Fernando Palacios Pérez**
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería Mecánica
Código de Perito	19281379
Fecha de caducidad de la acreditación	Febrero del 2026
Dirección de Contacto	Tungurahua – Ambato
Teléfono fijo de contacto	032441028
Teléfono celular de contacto	0990510453-0984421009
Correo electrónico de contacto	jonathan_palacios95@hotmail.com

3. ANTECEDENTES.

VISTOS.- El recaudo adjunto al escrito del actor que antecede, de hecho, queda agregado al proceso; por solicitado y acorde con el inciso tercero del artículo 375 del Código Orgánico General de Procesos se ordena el avalúo del bien inmueble embargado, con el perito Ingeniero Jonathan Fernando Palacios Pérez, previo sorteo electrónico, a quien se le concede el término de ocho (8) días, desde su notificación con esta providencia en su correo electrónico jonathan_palacios95@hotmail.com, para que presente su informe bajo juramento, con los sustentos técnicos que respalden el avalúo y la firma de la depositaria judicial, Abogada Ana Cristina Llanos Barragan, acompañando copia de su inscripción como perito y de la factura por sus honorarios los cuales se fijan en 470 dólares, correspondiente al 100% de una remuneración básica unificada, que serán sufragados por el requirente del servicio pericial conforme los artículos 24 y 28 numeral 1 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial; dicho informe lo subirá al sistema de

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

remates judiciales en línea; la señora secretaria agregue al proceso el acta de designación de perito, previo sorteo electrónico. Notifíquese.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

VEHÍCULO

VISTA PRINCIPAL


DATOS TÉCNICOS DEL VEHÍCULO	
MARCA	CHEVROLET
CLASE DE VEHÍCULO	CAMIONETA
PLACA ACTUAL	PIX0969
MODELO	LUV C/D 4X4 DIESEL
AÑO DE FABRICACIÓN	2005
MOTOR	154430
CHASIS (NÚMERO DE VIN)	8GGTFSF385A138871
CARROCERÍA	METÁLICA
TIPO	DOBLE CABINA
PAÍS DE ORIGEN	CHILE
COLOR	BLANCO
TRANSMISIÓN	MANUAL
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
PESO BRUTO VEHICULAR (TON)	LIVIANO (MENOR IGUAL 3,5 T)

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

CILINDRAJE (cc)	2800
ODÓMETRO (Km)	No Disponible
COMBUSTIBLE	DIESEL
TONELAJE	0,75 T
RANV / CPN	PIX969

UBICACIÓN:

La camioneta con placas PIX0969, se encuentra ubicado en Bolivar, Guaranda, en la vía Ambato Guaranda E491, sector de Guanujo, en los patios de Andauto Taller Automotriz
Datos GPS: 1.548101, -79.008137



Metodología.

Para obtener el dato del avalúo vehicular se utiliza el tiempo de vida útil de cada bien a evaluar, este valor dependerá de 3 factores:

Edad: El factor de la edad de un vehículo es muy importante a tener en cuenta, debido a que cada vez sacan nuevas motorizaciones, nuevas plataformas y nuevas tecnologías. Es por esta razón que un vehículo nuevo es mejor que uno que ya tenga algunos años de servicio.

Conservación: El factor de la conservación de un vehículo nos permitirá observar, estudiar y analizar en qué estado se encuentra el bien a evaluar, esto nos permite dar más valor o menos, dependiendo el caso. Es decir que un vehículo bien conservado tendrá un mayor costo de reventa, por otro lado, así mismo un vehículo descuidado (maltratado) tendrá un valor de reventa inferior, muy por debajo del precio promedio. Este factor se obtiene verificando el estado del vehículo.

Vida Útil: El factor de la vida útil de un vehículo nos permitirá verificar si un vehículo tiene todavía algunos años de servicio o si el vehículo entraría en el proceso de reciclar, es decir el vehículo ya no puede circular por las carreteras de nuestro país.

Finalmente, se compara el precio de venta en vehículos usados de igual marca, modelo, año de fabricación y similares características. Por otro lado, el precio del mercado de segunda mano baja su precio debido a la oferta, demanda y si el vehículo es o no comercial.

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

Nota: Todo vehículo nuevo pierde el valor del IVA, que para nuestro país es el 15%, este valor se pierde desde que se compra nuevo más la devaluación respectiva por cada año transcurrido.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

De acuerdo con el certificado único vehicular, el vehículo pertenece a LUIS RUBEN YANEZ BORJA, también se conoce que es propietario desde el 21 de diciembre de 2022, los datos mencionados, son tomados de la Agencia Nacional de Tránsito del Certificado Único Vehicular, como dato adicional, el vehículo se encuentra guardado en el patio de retención de la abogada Depositaria Judicial ANA CRISTINA LLANOS BARRAGÁN, quién me permitió acercarme al vehículo y poder realizar la presente diligencia.

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES GENERALES DEL VEHÍCULO:

- De acuerdo a lo evidenciado el día de la inspección, el vehículo se encuentra a la intemperie, por lo que el sol y la lluvia, si ha afectado su pintura y latonería.
- La camioneta tiene ciertos detalles en su pintura y cajón posterior, en los que requiere de un pequeño mantenimiento en su pintura, ya que se encuentra decolorado, ha perdido su brillo y color original.
- En el interior del automotor se evidencia un deterioro muy considerable, sus asientos se encuentran buenos con su tapicería, sin embargo, los paneles en las puertas, tablero de frente si se nota un desgaste en las carcasas, porque se encuentran rayadas y despintadas.
- Los neumáticos se encuentran en un 30% de vida útil dando una calificación de regulares, por otro lado, si se recomienda realizar una correcta revisión de la presión de sus neumáticos.
- No fue posible encender el vehículo, esto de acuerdo al tiempo que ha estado sin usarlo; por lo que se recomienda realizar un cambio de batería, ya que ésta se encuentra descargada y con presencia de sulfatos en sus bornes.
- Sus espejos retrovisores cuentan con apariencia buena, sin embargo, necesita un lavado completo que mejore su visibilidad.
- No se evidenció fugas de fluidos de ninguna parte del vehículo. Aunque presenta óxido en varias partes internas del mismo.
- En el momento de la inspección el vehículo presenta bastante polvo y suciedad por todo su interior.
- De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito, el vehículo tiene una multa por pagar, con un valor de $22,50 y el valor correspondiente a la matrícula hasta el presente año 2025, tiene un valor a pagar de $109,37.

CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO			
CARROCERÍA	Bueno	**SISTEMA DE FRENOS**	N/D
PINTURA	Regular	**GATO ELEVADOR**	N/D
TAPICERÍA	Bueno	**NEUMÁTICOS DELANTEROS**	Regular
NEUMÁTICO EMERGENCIA	Regular	**NEUMÁTICOS POSTERIORES**	Regular
PARABRISAS	Bueno	**EJE DELANTERO**	Bueno
SISTEMA ELÉCTRICO	N/D	**EJE POSTERIOR**	Bueno
SISTEMA HIDRÁULICO	N/D	**MOTOR**	N/D

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

SISTEMA NEUMÁTICO	N/D	**LIMPIA PARABRISAS**	Regular
LUCES INTERNAS	N/D	**LUCES DE POSICIÓN**	N/D

AVALÚO DEL AUTOMOTOR		
Factor Conservación		Número de repeticiones
Muy Bueno	1 %	0
Bueno	5 %	5
Regular	50%	5
Malo	95%	8
Promedio del bien	57,50%	18
Factor Vida Útil		
Camioneta 25 años	80%	
Factor De la Edad		
Año de Fabricación	2005	
Año Actual (Fecha de Avalúo)	2025	
Edad del Vehículo (Años)	20	
Otros Factores de depreciación		
Matrícula	$ 109,37	
Multas	$ 22,50	
Total	$ 131,87	
Valor Final del Avalúo		
(((Cotización Nuevo –IVA –(Valor Conservación – (Valor Vida Útil * Valor Factor Edad) – Gastos Generados))*Tasa de aceptación) = Avalúo		
((39.999,00 – 5.998,50 – 27.193,20)) = $ 6.798,30		
Total Avalúo Final	$ 6.798,30	

Nota importante: El vehículo necesita de varios mantenimientos, cambio o sustitución de repuestos y accesorios que no impiden que el vehículo funcione, sin embargo, por esta razón el vehículo pierde mucho su valor de venta. Por otro lado, para que el vehículo se venda a un precio como el de agencia o patio de venta, se debería cambiar, dar mantenimiento que le hace falta. También el motor necesita de mantenimiento para que funcione correctamente, es decir que requiera de una afinación completa, en la que será necesario verificar para poder encenderlo y posteriormente poder matricularlo en la agencia nacional de tránsito, entre otros trabajos evitando posibles fallas del vehículo.

De ser así el vehículo tendría un avalúo superior al anteriormente mencionado, sin embargo, por lo antes mencionado su precio baja para dar un valor de avalúo final.
AVALÚO: $ 6.798,30
Nota importante: "Este documento evidencia y reporta solo hallazgos al momento de la inspección. Este informe está limitado únicamente a una inspección ocular del bien, no puede determinar inconvenientes derivados de fallas internas mecánicas, eléctricas o de componentes no visibles. La vigencia del presente documento es de 1 año, contado a partir de la presentación, luego caducará y será necesario realizar un nuevo avalúo."

6. CONCLUSIONES.

- El automotor necesita varios mantenimientos tanto preventivos como correctivos, que son necesarios realizarlos, para evitar posibles averías a futuro y para que pueda funcionar correctamente.

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

- El estado general de pintura y latonería se encuentra en condiciones regulares, se requiere realizar varias correcciones en la pintura, ya que se encuentra despintado.
- Se verificó que al momento de la presente investigación tiene una multa por pagar de $22,50 y que el valor correspondiente a la matricula hasta el presente año 2025 es de: $ 109,37
- No fue posible encenderlo, ya que su batería se encuentra sin carga; se recomendaría realizar un cambio por una en buen estado, además presenta sulfatos en los bornes de conexión de la batería.
- Los neumáticos tienen un 30% de vida útil, tanto los delanteros como los posteriores, por lo que no es necesario sustituirlos por unos nuevos, por lo pronto, por otro lado, si se requiere revisar sus presiones.
- En el momento de la inspección, la camioneta no presenta fugas de aceite y otros fluidos. Por otro lado, se recomienda realizar una inspección general de sus juntas, sellos, empaques, retenedores, entre otros, para verificar que no tengan fugas a futuro.
- El vehículo necesita cambio de batería, por lo que se encuentra sin uso, un lavado completo, cambiar aceites y fluidos del motor con sus respectivos filtros, caja de cambios, corona de trasferencia, líquido de frenos, embrague y dirección; así mismo de su líquido refrigerante y termostato. Además, de otros componentes que no son necesarios para su correcto funcionamiento, pero si son necesarios para evitar problemas a futuro.
- Sus interruptores de mando, de luces y otros accesorios, necesitan un arreglo completo, ya que se encuentran en apariencia mala.
- Durante la inspección si fue posible abrir su capot, además se pudo observar que se encuentra con el motor con presencia de tierra y semillas de frutas, no se encontró ningún roedor en el momento de la inspección.
- Sus faros se encuentran opacados, esto debido a que el vehículo se encuentra a la intemperie.
- Su tapicería se encuentra en buena apariencia, sin embargo, se encontró con bastaste polvo y suciedad.
- Es necesario reemplazar su batería por una en buen estado, ya que la que tiene por el momento no tiene carga y se encuentra sulfatos en sus bornes.
- No se encontró la llanta de emergencia en el lugar correcto.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

VISTA PRINCIPAL



Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

VISTA INTERIOR



PLACA



VISTA POSTERIOR



Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

VISTA LATERAL



MOTOR



PLACA INFORMATIVA



DETALLES DE PINTURA Y OTROS



Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009





LLANTA DE EMERGENCIA NO SE ENCUENTRA EN EL LUGAR



ESTADO DE LLANTAS



Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009



VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE MATRÍCULA AÑO 2025

Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
PIX0969

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
CHEVROLET	LUV C/D 4X4 DIESEL	2005	CHILE	NO

Último año de pago
2024

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

Total valores a pagar

Matrícula	USD $109.37

A pagar : USD $109.37

Ocultar valores

Medios de pago

Detalle de valores a pagar
Impuestos, tasas y otros

Detalle de valores a pagar
Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros

Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2025 - 2025		SPPAT	USD $62.64
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2025 - 2025		SRI	USD $10.73
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2025 - 2025		ANT	USD $36.00
				Total:	USD $109.37

Nueva consulta

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009

VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE MULTAS



Nota: Al momento de la investigación, tiene una multa por pagar de $22,50 y está adeudando de la matrícula, hasta el presente año 2025 un valor total de $109,37, sumando un valor total de $131,87

8. INFORMACIÓN ADICIONAL.

PRECIOS REFERENCIALES DE VENTA AL PÚBLICO EN CASAS COMERCIALES				
Marca	Modelo	Año	Link	Valor Referencial
CHEVROLET	LUV C/D	2004	https://www.facebook.com/marketplace/item/793230623317772/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A96be8c8tndnd-31f6-4581-91c8-00e7a76643dc	$ 9.000,00 Negociable
CHEVROLET	LUV C/D	2005	https://www.facebook.com/marketplace/item/2482743382356149 5/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A96befhaskd8c8d-31f6-4581-91c8-00e7a76643dc	$ 10.000,00 Negociable
CHEVROLET	LUV C/D	2005	https://www.facebook.com/marketplace/item/1503997647685892/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A9fakjasjkj6be8c8d-31f6-4581-91c8-00e7a76643dc	$ 10.000,00 Negociable

Nota: Los precios presentados anteriormente son de casas comerciales, las cuales adquirieron a un precio inferior al expuesto, por esta razón, sus precios son superiores al del avalúo, esto se realiza, para aclarar el porqué de su valor de avalúo final.

Ing. Jonathan Palacios
INGENIERO MECÁNICO
jonathan_palacios95@hotmail.com
0990510453-0984421009



Precio Referencial tomado de la página de Chevrolet
Encontrado en: https://www.chevrolet.com.ec/camionetas/dmax-camioneta/versiones-precios

9. DECLARACIÓN JURAMENTADA.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.
Para constancia también firma el depositario judicial a cargo.

Ing. Jonathan Palacios Pérez
Ingeniería Mecánica

Abg. Ana Cristina Llanos Barragán
Depositaria Judicial

JONATHAN FERNANDO PALACIOS PEREZ

Scanned by TapScanner