

INFORME PERICIAL DE BIENES MUEBLES

Las y los peritos presentarán su informe de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 del REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL. Por lo tanto, el presente formato puede ser considerado por los auxiliares de justicia para la presentación de los informes periciales, sin perjuicio a lo establecido en normas legales específicas.

“INFORME PERICIAL”

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO
No. de Proceso	18334202200186
Nombre y Apellido de la o el Perito	Ing. Mg. Andrés Abril Camino
Profesión y Especialidad acreditada	Avaluó Muebles
No. de Calificación	19286770
Fecha de caducidad de la acreditación	11-2026
Dirección de Contacto	Benjamín Carrión y Darío Guevara
Teléfono fijo de contacto	032842133
Teléfono celular de contacto	0998255573
Correo electrónico de contacto	andres417ac@gmail.com

2. ANTECEDENTES,

Número de proceso: 18334202200186

Fecha ingreso: 18/01/2022 11:06

Materia: CIVIL

Tipo de acción: EJECUTIVO

Delito/Asunto: COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN

Judicatura: UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

Tipo de Ingreso: Ingreso directo

No. proceso vinculado

Actor/Ofendido: Maquinarias Y Vehiculos S.a. Mavesa, Vaca Garzon Kleber Macleri

Demandado/Procesado: Jumbo Eras Maria Fernanda

3. TÉCNICAS O METODOLOGÍA PARA APLICARSE

 CAVAL <small>By ABC Ingeniería Estructural</small>	ING. MG. ANDRÉS ABRIL CAMINO		PERITO FUNCIÓN JUDICIAL
	INFORME DE VALORACIÓN		Calificación 19286770
			Ingeniería Bienes muebles
Informe Pericial		503	

1. DATOS PERSONALES.-

INSTITUCIÓN QUE REQUIERE EL AVALÚO	Consejo de la judicatura
NO. DE PROCESO	18334202200186
NOMBRE Y APELLIDO DE LA O EL PERITO	Andrés Abril Camino
PROFESIÓN Y ESPECIALIDAD ACREDITADA	Ingeniería, avalúos muebles
NO. DE CALIFICACIÓN	19286770
FECHA DE CADUCIDAD DE LA ACREDITACIÓN	Noviembre de 2026
DIRECCIÓN DE CONTACTO	Benjamín Carrión N.84 y Darío Guevara, Ambato, Ecuador
TELÉFONO DE CONTACTO	0998255573

TIPO DE BIEN:

CAMIÓN HINO XZU640L - HINO H300 512

2. ANTECEDENTES.-


Número de proceso 18334202200186 Fecha ingreso 18/01/2022 11:06 Materia CIVIL	Tipo de acción EJECUTIVO Delito/Asunto COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN Judicatura UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO	Tipo de Ingreso Ingreso directo Actor/Ofendido: Maquinarias Y Vehiculos S.a. Mavesa, Vaca Garzon Kleber Macleri Demandado/Procesado: Jumbo Eras Maria Fernanda
--	---	--

3. OBJETIVO.-

Realizar el avalúo del bien mueble en las condiciones mostradas en las fotografías, de acuerdo a las condiciones de mercado mediante la metodología descrita en los siguientes puntos.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

4.1. GEOREFERENCIACIÓN DONDE SE ENCUENTRA EN BIEN MUEBLE



4.2 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO



Marca:	HINO	Placa:	PDQ6725
Procedencia:	COLOMBIA	Ultima revisión	-
Color:	AMARILLO	Servicio	Uso Privado
Combustible:	DIESEL		
Matrícula No., año y Lugar:	3/16/2018		
Modelo:	XZU640L-HKMLJ3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL		
Año de fabri.:	2021		
VIN	9F3BCJ4H4M2109074		
Nº de motor:	N04CUY19672		
Clase / Tipo:	CAMIÓN		

4.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Motor (cc):	4009
Caja de cambios:	MECÁNICA MANUAL
Transmisión:	MANUAL
Sistema de frenos:	Delantero: DISCO: 51 Posterior:

4.4.- EQUIPAMIENTO.

Faros:	X	Aire acondicionado	X
Llantas:	X	Llanta de emergencia:	DESCONOCIDO
Sistema de Audio:	X	Batería:	DESCARGADA
Neumáticos:	NECESITAN REFACCIONES	Espejos retrovisores:	X
Parabrisas anterior:	X	Parlantes:	X
Asientos:	X	Llave:	X
Espejo interior:	X	Vidrios en puertas:	X
Alfombra:	X	Extintor:	X
Mascarilla:	X	Gata:	DESCONOCIDO
Visceras:	X		
Apoya cabeza:	X		
Equipamiento especial:	X		

5.- CONDICIONES ACTUALES DEL BIEN

2.1.- CONDICIONES DE ESTADO

Kilometraje:

Motor:

Caja de cambios:

Transmisión:

Panel de instrumentos:

Aire acondicionado y/o ventilación:

Sistema eléctrico:

----	Km.	---
Regular estado	Obs:	OPERACIONAL
Regular estado	Obs:	OPERACIONAL
Regular estado	Obs:	REQUIERE MANTENIMIENTO
Regular estado	Obs:	----
Regular estado	Obs:	REQUIERE MANTENIMIENTO
Regular estado	Obs:	REQUIERE MANTENIMIENTO

ESTADO GENERAL:

REGULAR ESTADO

6. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE. -

Inspección:

Se aplicó, INSPECCIÓN VISUAL, labrado de vehículos, arranque, prueba de carga y descarga de batería, medición de aceite e inspección al chasis

6.1 CRITERIOS DE CÁLCULO:

Valor residual:

10%

Tecnología:

Regular, vehículo con tecnología actual.

Vida útil:

18 años

Factor de oportunidad:

- -

6.2.- PRECIOS COMPARATIVOS

CONTACTO	VEHÍCULO	FUENTE	F.Fuente	AÑO	KILOMETRAJE	VALOR (USD)
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pe-sados-hino-512-cuenca-2021/1794427	HINO H300 512	Oferta	0.85	2021	740.00	\$ 24,480.000
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pe-sados-hino-512-guayaquil-2018/1816032	HINO H300 512	Oferta	0.8	2021	20,000.00	\$ 20,800.000
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pe-sados-hino-512-cuenca-2021/1794427	HINO H300 512	Oferta	0.8	2021	50,000.00	\$ 22,240.000

7.- OBSERVACIONES

El valor promedio resultante es de \$22506,67

Aspectos positivos:

Pintura, no hay vidrios trizados

Aspectos negativos:

Llanta ponchada

Valores por matriculación vehicular	Los valores que adeuda el vehículo:	\$ 976.13
Valores por multas de tránsito	En el registro de ANT, registra multa	\$ 0.00

Valores por reparaciones	Según la inspección visual batería 250, llantas al 50% de su vida útil 300\$, Mantenimiento revisión general 400\$, cambión de plásticos trizados 300	\$ 1,250.00
--------------------------	---	-------------

La inspección se realizó en coordinación de los custodios respectivos Sr. Luis Palacios y Juan Imbaqui. Y la coordinacion del personal del banco



No fue entregada la matrícula del vehículo por los que los datos de placa se corroboran con el acta de entrega recepción de vehículos incautados.

8.- VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	AÑO	ESTADO	FACTOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL AJUSTADO
CAMIÓN HINO XZU640L - HINO H300 512	XZU640L- HKMLJ3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL	PDQ6725	2021	REGULAR ESTADO	\$ 0.900	\$ 21,256.667	\$ 19,131.000
Diecinueve mil ciento treinta y un dólares de Estados Unidos de Norte América.						\$ 21,256.67	\$ 19,131.00

9.- REGISTRO FOTOGRÁFICO





10.- IMPRONTA MOTOR Y CHASIS:
SE ANEXA FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO

Fecha de Entrega:

11 de July de 2025

Perito Avaluador:

Ing. Mg. Andrés Abril Camino
Registro: 1857882

Firma de Responsabilidad:

Serie **300**

DUTRO CITY

Grupo Mavesa



-  AIRE ACONDICIONADO
-  VIDRIOS ELÉCTRICOS
-  INMOVILIZADOR (LLAVE CON CHIP)
-  FRENO ABS
-  HALÓ GENOS
-  CONTROL ELECTRONEUMÁTICO CON RESTRICCIÓN A LA SALIDA DE ESCAPE
-  RADIO MP3 / BLUETOOTH / PANTALLA Y CÁMARA DE RETRO

MODELO: DUTRO - 512 XZU640L - HKMLJ3

HINO ES MAVESA EN ECUADOR | **1800 MAVESA** 698372

grupomavesa.com.ec

Síguenos en:



Grupo Mavesa


MODELO: DUTRO - 512 XZU640L - HKMLJ3

Motor	Especificaciones
Marca / Modelo	Hino / N04C-UV
Nivel de emisiones	Euro 3
Cilindraje	4.009 cm³
Potencia	108 Hp @ 2.500 Rpm
Torque máximo	32 Kgf·m @ 1.600 Rpm
Nº de cilindros	4 En línea
Sistema de válvulas	OHV - Válvulas
Sistema de combustible	Inyección electrónica - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
Transmisión	Especificaciones
Marca / Modelo	Hino M550
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Relación	
1. ^a	4.981
2. ^a	2.911
3. ^a	1.556
4. ^a	1.000
Rev.	0.628
Relación del diferencial	5.375 / 43 a 8
Embrague	Mono Disco Seco Tipo Diafragma / 300 mm
Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Filtro primario y secundario con retención de agua
Capacidad del tanque	100L / 26,45 Gal
Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Capacidad de aceite	7,1 L / 1,87 Gal
Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
Ventilador	Bomba centrífuga / radiador con tapa
	Tipo embrague
Neumáticos	Especificaciones
Medidas	205/75 R17,5
Aro rueda frontal	Metal
Aro rueda posterior	Metal
Material del rin	Acero
Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot Inversa reforzada
Eje posterior	Reducción y velocidad sencilla por engranajes hipoides



Dimensiones	Especificaciones	Simbología
Longitud total	4.975 mm	OL
Ancho total	1.695 mm	OW
Alto total	2.130 mm	OH
Distancia entre ejes	2.800 mm	WB
Voladizo delantero	980 mm	FO
Voladizo posterior	1.375 mm	RO
Trocha del eje delantero	1.400 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.350 mm	RT
Radio de giro	6.600 mm	
Espacio de carga útil	3.595 mm	PS
Pesos y capacidades	Especificaciones	
Capacidad del eje delantero	2.260 kg	
Capacidad del eje posterior	2.460 kg	
Peso bruto vehicular	4.720 kg / *4.550 kg	
Peso vacío	1.995 kg	
Capacidad de carga	2.725 kg / *2.555 kg	
Suspensión	Especificaciones	
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores doble acción y barra estabilizadora	
Posterior	Ballestas semielípticas con amortiguadores doble acción	
Dirección	Hidráulica con bolas circulantes tipo integral Columna de dirección regulable	
Frenos	Especificaciones	
Tipo	Hidráulico, circuito dual servoasistido con vacío	
Servicio Delantero	Disco ventilado	
Posterior	Tambor Zapatas regulación automática	
Sistema de control	ABS (control electrónico)	
Freno de estacionamiento	Mecánico actuando en el eje de salida de la transmisión	
Freno auxiliar	Control electroneumático con restricción a la salida de escape	
Estilo de cabina	Especificaciones	
Estilo de cabina	Simple	
Cinturón de seguridad 3 puntos	✓	
Alternador	24 V / 60 Amp	
Batería (2)	12 V c/u	
Bloqueo central	✓	
Audio / mp3 / bluetooth	✓	
Cámara de retro	✓	
A/C	✓	
Asiento con suspensión	N/A	
Neblineros	✓	
PTO	N/A	
Opción de color	Costo adicional	

(*) Homologado en Ecuador

DIMENSIONES



OW


SOPORTE TOTAL

SERVICIO COMPLETO EN POSTVENTA


**TALLERES
ESPECIALIZADOS**

**REPUESTOS
ORIGINALES
AL MEJOR PRECIO**

**ENDEREZADA
Y PINTURA**

**COBERTURA
28 AGENCIAS
A NIVEL NACIONAL**
1800 MAVESA
6 283 72

grupomavesa.com.ec

Aplicaciones


4. CONCLUSIONES.

El costo de la unidad de camión con placas PDQ6725 de marca HINO CAMIÓN XZU640L - HINO H300 512. Cuyo propietario(a) es:
Jumbo Eras María Fernanda
Con fecha 12 de Abril del 2024 tiene un precio de:
19.131,00\$
Diecinueve mil ciento treinta y un dólares de Estados Unidos de Norte América.

5. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,

PDQ6725	Marca:	HINO	Color:	BLANCO	Año de Matrícula:	2020	
	Modelo:	XZU640L-HKMLJ3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL	Clase:	CAMION	Fecha de Matrícula:	13-12-2020	
	Año:	2021	Servicio:	PARTICULAR	Fecha de Caducidad:	12-12-2025	
	Polarizado:	No existe registro de polarizado	Fecha Caducidad:				

Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0.0	ANT: 0,00
				OTROS: 216,00
				TOTAL: \$ 216,00

☒ Pendientes (1) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (0) ☐ Pagadas (0) ☐ En Convenio (0)

#	Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det
1	62990787	BHY-GAD BABAHOYO - LOS RIOS	81610144644	PDQ6725	08-01-2021 17:24	11-01-2021 15:06	0	\$120,00	\$ 96,00	\$ 0,00	\$ 216,00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	

Mostrando 1 - 1 de 1

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa	PDQ6725	Último año de pago	2021						
Marca	HINO	Modelo	XZU640L-HKMLJ3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL	Año de modelo	2021	País	COLOMBIA	Estado Exoneración	NO

Total valores a pagar

Matrícula	USD \$2,079.34
-----------	----------------

A pagar : **USD \$2,079.34**

[Detalle valores](#)

 **Medios de pago**

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Beneficio de remisión de intereses por impuestos vehiculares

El beneficio por remisión aplica con el pago total del capital dentro de los plazos establecidos en la **Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo**

Detalle valores - 1 registro

Beneficio otorgado	Valor a pagar SIN remisión	Valor a pagar CON remisión	Beneficio remisión
IMPUESTO A LA PROPIEDAD - SRI	\$2,018.35	\$1,829.67	\$188.68
TOTALES	\$2,018.35	\$1,829.67	\$188.68

6. **DECLARACIÓN JURAMENTADA,**

Yo Andrés Rafael Abril Camino, declaro bajo juramento que lo expuesto es verdadero, transparente he actuado en honor a la verdad, profesionalismo y sin ninguna influencia externa.

7. **FIRMA Y RÚBRICA,**



Ing. Mg. Andrés Abril Camino
CC. 1803760402
RS. 1010-2020-2169945
CD. PERITO CONSEJO JUDICATURA: 19286770

Edisson Patricio Acosta Acosta
C.C. 1802849354
DEPOSITARIO JUDICIAL