

JUICIO No. 07331-2019-00464
INFORME TECNICO PERICIAL

INFORME PERICIAL EMITIDO POR EL ING. JORGE CUNALATA NARANJO, MBA, SOLICITADO PARA REALIZAR UNA PERICIA.

1. DATOS DEL SOLICITANTE

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALIA	UNIDAD JUDICIAL MULTICOMP. CIVIL-HUAQUILLAS
No. De Proceso/No. De Indagación Previa o Instrucción Fiscal	07331-2019-00464
Juicio	EMBARGO Y REMATE DE PRENDA
Autor	COOP. JEP
Demandado	JARA RIOS SANDRO
Nombre del Perito/a	ING. JORGE CUNALATA N.
No. De Calificación y acreditación	833474-2021
Fecha de terminación de la calificación y acreditación	19 DE MARZO 2023
Dirección de contacto	10 de Agosto y 11 va. Norte
Teléfono fijo de contacto	072 981 690
Teléfono celular de contacto	0.992191769
Correo Electrónico de contacto	jorgecunalata@yahoo.com

2. ANTECEDENTES

El Dr. Henry Jaya Jaramillo, Juez de la UNIDAD JUDICIAL MULTICOMP. CIVIL-HUAQUILLAS, su autoridad, mediante providencia me nombra como Perito Avaluador de un bien mueble, materia de la presente causa en el juicio No. **07331-2019-00464.**

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el avalúo del bien mueble.

4. DETALLE DEL BIEN

Se trata de un vehículo marca HYUNDAI de placas ABH2342 del año 2018.

4.1 UBICACIÓN y PERICIA

El vehículo se lo encontró en un garaje de la Judicatura de Huaquillas. La pericia de inspección y posterior avalúo se llevó a cabo el lunes 18 de octubre de 2021 a las 11h00.

5. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

DATOS TÉCNICOS:

Los datos técnicos del vehículo son los siguientes:

MARCA:	HYUNDAI
TIPO:	CAMION
MODELO:	HD45 AC 2.6 2P 4X2 TM DIESEL
COLOR:	BLANCO
PLACAS:	ABH2342
MOTOR No.:	D4BBD002040
CHASIS VIN:	8L3AA07A9JE000286
AÑO:	2018
PROCEDENCIA:	ECUADOR

a. DESCRIPCION DEL VEHICULO

Las condiciones actuales del vehículo se muestran en las fotografías siguientes:

INSPECCION DEL VEHICULO



PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL CAMION HYUNDAI DE PLACAS ABH2342



PARTE LATERAL Y TRASERA

El camión HYUNDAI de placas ABH2342 en general sus condiciones son regulares, su pintura está un poco opaca, su latería y accesorios completa.



PINTURA OPACA Y ACCESORIOS CON LODO Y OXIDO

El vehículo no se lo puedo encender porque su batería esta descargada, el motor y accesorios motrices están completos y en orden.

El vehículo posee seis neumáticos R17.5 en condiciones regulares y uno de emergencia, sus aros están oxidados.



NEUMATICOS R17.5 EN CONDICIONES REGULARES Y LOS AROS EN MALAS CONDICIONES

La consola de instrumentos así como sus asientos se encuentran en condiciones regulares.



CONSOLA Y ASIENTOS EN CONDICIONES REGULARES

6. METODOLOGIA

Para llevar a cabo esta inspección ocular y posterior avalúo, se aplica la técnica de la observación y entrevista de detalles técnicos referente al área automotriz, y para la valoración se emplea el método comparativo, que consiste en determinar el valor mediante información obtenida de la relación del costo de un vehículo en el mercado, transacciones, ofertas y avalúos para vehículos y compararlas con las condiciones actuales del vehículo.

7. METODO COMPARATIVO

Se ha investigado en el internet en las páginas correspondientes a vehículos, el 25 de octubre de 2021, y se han encontrado los siguientes vehículos con características similares:

vehículos relacionados

		
\$ 18,500 2014 - 256.000 km Camión HD 72 2014 LOJA, LOJA	\$ 15,000 2002 - 0 km CAMION NISAAAN UD LOJA, LOJA	\$ 13,000 2013 - 92.665 km Camión y puesto de c... LOJA, LOJA
HOY	04 OCT	HACE 3 DÍAS

ORDENAR POR : Fecha de publicación


\$ 16,000 Camion hyundai HD 65b LOJA, LOJA
HI

VEHÍCULOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES

8. AVALUO

El camión HYUNDAI HD 45 de placas ABH2342 del año 2018 con un recorrido de 57.568 kilómetros en general su estado es regular a su pintura, latería, sistemas motriz e iluminación hay que dar mantenimiento preventivo por lo que su avalúo comercial alcanza el valor de \$. 15 .000,00 (quince mil dólares americanos).

9. DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que mi informe es independiente y corresponde a su real convicción profesional, así como también que toda la información que he proporcionado es verdadera

Atentamente,



Ing. Jorge Cunalata Naranjo, MBA
PERITO REGISTRADO CJ



Ab. Jorge Correa Requena
DEPOSITARIO JUDICIAL