

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	10	07	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
Número del Proceso	09332-2020-11047
¿Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	Avalúo vehículo

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Darwin Gregorio Chele Sancán
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería / Mecánica Automotriz
Código de Perito	1061375
Fecha de caducidad de la acreditación	11 de diciembre de 2026
Dirección de Contacto	Calle J y la 44
Teléfono fijo de contacto	4613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia del 30/06/2025 09:18, correspondiente al NOMBRAMIENTO DE PERITO (AUTO DE SUSTANCIACION), y conforme el sorteo respectivo, se me designa como PERITO AVALUADOR, con el cargo de realizar el avalúo del bien embargado dentro del Proceso N° 09332-2020-11047, a cargo del Juez Ab. LARREA SIMBALL LEOPOLDO JAVIER.

En dicho proceso, figura como Actor/Ofendido: **Novacredit S.A.** y como Demandado/Procesado: **Acosta Murillo Paolo Geovanny.**

El bien objeto del avalúo corresponde a un vehículo cuyas características se detallan a continuación:

MARCA:	CHEVROLET
AÑO:	2018
COLOR:	DORADO
MODELO:	SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM
CLASE:	AUTOMOVIL
TIPO:	SEDAN
MOTOR:	L2B170823125
CHASIS:	8LAHD52H9J0390531
PLACAS:	GCA-1529
SERVICIO:	PARTICULAR

Datos tomados de E-SATJE 2020 - CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES ELECTRÓNICOS.

El vehículo se encuentra en la Av. 31 NO y 2do Callejón 15A, Sector Urbanor.

Depositario Judicial designado Sr. Federico Cuadrado Chalen.

En el presente informe se detalla únicamente el Evalúo mecánico del vehículo objeto de la pericia.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para la elaboración del presente avalúo mecánico del vehículo, se ha aplicado el método de la observación directa, complementado con la experiencia profesional adquirida a lo largo del ejercicio en el área automotriz. Asimismo, se empleó el método comparativo de mercado, a fin de determinar el valor del bien con base en información actualizada del mercado de compraventa de vehículos.

Con fundamento en las evidencias obtenidas, se detalla el estado de los componentes utilizando la siguiente simbología: **M.E. = MAL ESTADO**, **R.E. = REGULAR ESTADO**, **B.E. = BUEN ESTADO** y **S/N = SIN NOVEDAD**, en observaciones.

4.1 MOTOR DE COMBUSTION Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:		✓		Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Tubo de escape:		✓		
Radiador:		✓		
Bandas de accesorios:		✓		
Bomba de agua:		✓		
Reservorios de líquidos:		✓		

4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:	✓			No se encontró daños externos.
Sistema de transmisión:	✓			

4.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Espiral y puente posterior:	✓			

4.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:	✓			S/N
Hidrovac:	✓			
Bomba de dirección hidráulica:		✓		
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:		✓		
Frenos posteriores:		✓		

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:			✓	Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Motor Limpia parabrisas:	✓			
Guía delantera derecha:	✓			
Guía delantera izquierda:	✓			Mica está rota.
Guía posterior derecha:		✓		
Guía posterior izquierda:	✓			Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Faro delantero derecho:	✓			
Faro delantero izquierdo:	✓			No presentan daño externo.
Bocina:	✓			
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			

4.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:		✓		Presenta golpes, rayas.
Parte frontal (capot):	✓			S/N
Guardafangos delantero derecho:	✓			
Guardafangos delantero izquierdo:		✓		Descentrado, pintura en mal estado.
Asientos y tapizados:	✓			S/N
Parabrisas delantero:	✓			
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			Caucho de vidrios en regular estado.
Vidrios de puertas posteriores:	✓			
Parachoques delantero:		✓		Descentrado, rayado.
Parachoques posterior:	✓			Rayado.
Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			

Switch y llave:	✓			S/N
Panel general:	✓			
Puertas delanteras:		✓		Pintura en regular estado.
Puertas posteriores:	✓			S/N
Puerta del baúl (maletero):	✓			
Maniguetas y cerraduras:	✓			
Espejos retrovisores exteriores (2):		✓		Vidrios adaptados.
Espejo retrovisor interior:	✓			S/N
Brazos limpia parabrisas (plumas):	✓			Plumas en mal estado.
Cinturones de seguridad delanteros:	✓			S/N
Cinturones de seguridad posteriores:	✓			
Llantas con sus respectivos aros (4):	✓			
Kilometraje:	Batería descargada no se pudo revisar kilometraje. Último cambio de aceite: 09-marzo-2025 con 161 400 km. Fecha Acta de Embargo: 25-marzo-2025.			

4.7 ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio con pantalla:	✓		Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Antena de radio:	✓		
Encendedor de cigarrillos:		✓	
Aire acondicionado:	✓		

4.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gata mecánica:		✓	S/N
Llave de ruedas:	✓		
Triangulo de seguridad:	✓		
Extintidor de incendios:		✓	
Botiquín:		✓	
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		Llanta sin aire.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

A continuación, se presentan vehículos de características similares ofertados en el mercado de compra y venta, cuya información ha sido utilizada como referencia para determinar el avalúo comercial ajustado del bien. También, se incluyen las fuentes de información consultadas.

5.1 VEHÍCULO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO:

<p>Chevrolet Sail [2018] 136404 Kms - Quito</p> <p>\$12.900 Negociable</p> <p>Compartir</p> <p>★★★★★ 5/5 Ver las 9 opiniones del modelo</p>  <p>Alerta de Baja de Precios</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-sail-quito-2018/1905112</p> <p>Chevrolet Sail Año 2018 136 404 km \$12 900 Negociable</p>
<p>Chevrolet Sail [2018] 105000 Kms - Quito</p> <p>\$11.990 Negociable</p> <p>Compartir</p> <p>★★★★★ 5/5 Ver las 9 opiniones del modelo</p>  <p>Alerta de Baja de Precios</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-sail-quito-2018/1908524</p> <p>Chevrolet Sail Año 2018 105 000 km \$11 990 Negociable</p>
<p>Chevrolet Sail [2018] 120000 Kms - Quito</p> <p>\$10.490 Negociable</p> <p>Compartir</p> <p>★★★★★ 5/5 Ver las 9 opiniones del modelo</p>  <p>Alerta de Baja de Precios</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-sail-quito-2018/1908265</p> <p>Chevrolet Sail Año 2018 120 000 km \$10 490 Negociable</p>

6. CONCLUSIONES.

Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de características similares en cuanto a la marca, modelo y año de fabricación **en óptimas condiciones de funcionamiento y estado** en el mercado de compraventa de vehículos usados, donde se valoran en un promedio de 11 793,33 dólares. A este valor se le asume un factor de ajuste de 90%, dado que el precio de venta es negociable, quedando en un **valor promedio de 10 614 dólares**.

En este vehículo en particular hay que considerar el estado en que se encuentra, el recorrido que tiene (según cartilla del cambio de aceite 161 400 km), los posibles daños ocultos que se pudieran presentar por estar sin funcionamiento, sin mantenimiento y batería en mal estado, por este motivo se lo valora en la cantidad de **\$ 9 200 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

	<p>Se muestra la parte frontal del vehículo.</p> <p>Se muestra antena, brazos limpiaparabrisas, retrovisores.</p>
	<p>Se muestra lado derecho del vehículo.</p> <p>Parachoques descentrado.</p>



Se muestra lado izquierdo del vehículo.


En el recuadro, daño en la pintura del guardafango y la puerta.



Se muestra parte posterior del vehículo,

Guía posterior derecha rota.

Parachoques rayado.



Se muestra tablero del vehículo.

No tiene encendedor.

Radio con pantalla, dos parasoles y espejo retrovisor interior.

Airbag del conductor del pasajero sin novedad.



Asiento delantero izquierdo tiene forro deteriorado y falta componente de plástico.



Se muestra asientos delanteros.



Se muestra asientos posteriores.



Se muestra compartimiento del motor.

Batería en mal estado.



Se muestra llanta de emergencia.



Se muestra panel de instrumentos.



Se muestra placa con el número de motor y chasis del vehículo.



Se muestra suspensión posterior derecha.



Se muestra suspensión posterior izquierda.



Se muestra suspensión delantera izquierda.



Se muestra suspensión delantera derecha.



Cartilla del último cambio de aceite del motor.

Fecha: 09/03/2025

Kilometraje: 161 400

REPÚBLICA DEL ECUADOR					
NÚMERO DE ESPECIE					
GMN-0014449565-PAR					
PLACA ACTUAL GCA1529		PLACA ANTERIOR GCA1529		FECHA MATRICULA 22-ABR-2023	
MARCA CHEVROLET		CLASE AUTOMOVIL		TIPO SEDAN	
AÑO FAB. 2018		MODELO SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM		PAÍS ORIGEN ECUADOR	
MOTOR L2B170823125		COLOR DORADO		COLOR2 SIN VALOR	
CHASIS 8LAHD52H9J0390531		CARR. MET		COMBU GAS	PASAJ 5
OBSERVACIÓN GRAVAMEN		CADUCA 31-OCT-2028		TONELAJE 1,75	

Se muestra matrícula del vehículo.

APELLIDOS Y NOMBRES			
AOSTA MURILLO PAOLO GEOVANNY			
C.C./PASAPORTE/RUC. 0917633141		RESIDENCIA GUAYAQUIL	
DIRECCIÓN GENERAL CORDOVA 636 Y LUIS URDANETA		TELÉFONO 0958943252	
OPERADORA TRANSPORTE		RUAT	
TIPO DE TRANSPORTE		CLASE TRANSPORTE PARTICULAR	
No. TÍTULO HABILITANTE		ÁMBITO	
TOTAL MATRICULA 22.00	DIGITADOR LBAQUEBR	AVALUO 1969 USD.	DIRECTOR(A) REGISTRO VEHICULOS ATM

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional.

Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento.

Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



ING. DARWIN G. CHELE SANCAN.
Código de perito: 1061375



SR. FEDERICO CUADRADO CHALEN.
DEPOSITARIO JUDICIAL.

