

"INFORME PERICIAL"

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA
No. de Proceso	11333-2023-00163
Nombre y Apellido de la o el Perito	JORGE ANIBAL RODRIGUEZ ALVAREZ
Profesión y Especialidad acreditada	INGENIERO MECANICO AUTOMOTRIZ
No. de Calificación	1237840
Fecha de caducidad de la acreditación	24 DE MARZO DE 2027
Dirección de Contacto	MAXIMILIANO RODRIGUEZ Y RAMON PINTO
Teléfono fijo de contacto	072573082
Teléfono celular de contacto	0939071518
Correo electrónico de contacto	jorge_rodriguez1588@hotmail.com

1. **PARTE DE ANTECEDENTES**, El presente informe pericial tiene como finalidad realizar el avalúo del vehículo embargado, de acuerdo a lo solicitado por la Juez MALDONADO CASTRO TALIA MARGARITA.
2. **PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE**, para realizar el avalúo del vehículo se procedió a la inspección física del vehículo el día 5 de JUNIO de 2025, que se encuentra ubicado en la ciudad de LOJA.
 - La metodología aplicada es la comparativa, la cual se basa en revisar el precio del mercado actual, considerando algunas variables tales como: la demanda del vehículo, que tan comercial es la marca o el modelo, el estado del vehículo, etc. Y con base en mis conocimientos se puede realizar un avalúo.
3. **PARTE DE CONCLUSIONES**, Una vez realizado la inspección se pudo determinar lo siguiente:
 - El vehículo de MARCA: CHEVROLET; MODELO: AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM; MOTOR: F16D3160150486; CHASIS: 8LATW5265G0392627; CLASE: AUTOMOVIL; AÑO: 2016; PAIS DE ORIGEN: ECUADOR; Placa N° LBA4584, el vehículo se encuentra en el interior con los asientos deteriorados, en el exterior el parachoques posterior esta con un hueco en la parte derecha, las llantas están en mal estado, no enciende, en resumen, el estado del vehículo es REGULAR.
 - Mantiene un valor pendiente por pago de matrícula con el SRI por un valor de \$219.37 (DOSCIENTOS DICECINUEVE, 37/100 DOLARES AMERICANOS).

- Considerando el estado del vehículo, el precio del AVALUO de \$8000 (OCHO MIL, 00/100 DOLARES AMERICANOS).

4. **PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO**, Se adjuntan al presente peritaje fotos del estado del vehículo.

- **VELORES PENDIENTES DE PAGO DE MATRICULA SRI**

Placa
LBA4584

Último año de pago
2022

Marca	Modelo	Año de modelo	País
CHEVROLET	AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM	2016	ECUADOR

Total valores a pagar

Matrícula USD \$219.37

A pagar: **USD \$219.37**

DETALLE VEHÍCULO

DETALLE VALORES

HISTORIAL DE PAGOS

MULTAS PENDIENTES


DATOS DEL DUEÑO

Medios de Pago


- **PRECIOS DE VEHICULOS SIMILARES**



https://www.facebook.com/marketplace/item/4072598019685799/?ref=search&referral_cod e=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7a44c124-fd8c-42e8-aef0-82f938e556d3



https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarketplace%2Fitem%2F690563933592537%2F%3Fref%3Dsearch%26referral_code%3Dnull%26referral_story_type%3Dpost%26tracking%3Dbrowse_serp%253A7a44c124-fd8c-42e8-aef0-82f938e556d3



https://www.facebook.com/marketplace/item/1022025720037986/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A7a44c124-fd8c-42e8-aef0-82f938e556d3

- CARACTERISTICAS Y FOTOGRAFIAS

Placa:	LBA4584	Motor N°:	F16D3160150486
Marca:	CHEVROLET	Chasis (VIN) N°:	8LATW5265G0392627
Modelo:	AVEO EMOTION GLS AC 1.6 4P 4X2 TM	Año de fabricación:	2016
Cilindraje:	1600 cc	Clase:	AUTOMOVIL
Componente		Estado	
Asientos		Regular	
Cinturones de Seguridad		Regular	
Tapizado de Puertas		Regular	
Tapizado del Techo		Bueno	
Luces interiores		Regular	
Parabrisas delantero		Bueno	

Parabrisas posterior	Bueno
Ventanas delanteras	Bueno
Ventanas posteriores	Bueno
Retrovisor Interior	Bueno
Retrovisores Exteriores	Regular
Plumas limpia parabrisas	Mal
Faros delanteros	Regular
Puerta delantera RH	Regular
Puerta delantera LH	Regular
Puerta posterior RH	Regular
Puerta posterior LH	Regular
Parachoques delantero	Regular
Luces posteriores	Regular
Llantas delanteras	Mal
Llantas posteriores	Mal
Pintura	Mal











5. **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, declaro bajo juramento que el informe es independiente y corresponde a su real convicción profesional, así como también, que toda la información que ha proporcionado es verdadera.

Es todo cuanto puedo informar, estoy dispuesto a ampliar o aclarar el presente informe si así lo ameriten.

Atentamente,

ING. JORGE A. RODRIGUEZ ALVAREZ
Perito del Consejo de la Judicatura.
Calificación No. 1237840
C.C. 1104069628

DEPOSITARIO JUDICIAL