CONSEJO DE LA JUDICATURA

INFORME PERICIAL

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA	Unidad Judicial Civil con sede en la Parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha
No. de Proceso/No. de IndagaciónPrevia o Instrucción Fiscal	1723320192619
Nombre y Apellido del Perito/a	James Pazos Carrera
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada	Ingeniería Mecánica
No. de Calificación y Acreditación	18285550
Fecha de terminación de la calificación y acreditación	20 de septiembre del 2024
Dirección de contacto	Avenida Manuel Córdova Galarza, Ciudadela Dos Hemisferios, manzana 1 predio 2 departamento 604
Teléfono fijo de contacto	2354771
Teléfono celular de contacto	0998541432
Correo electrónico de contacto	jpazoscarrera@yahoo.es

ANTECEDENTES

Dentro de la causa 17233201902619 conforme providencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintitrés se designa como perito al suscrito "a fin de que realice la inspección y el avaluó requerido por la parte del demandado Toro Mestanza Luis Enrique con respecto al vehículo marca ZXAUTO, modelo:TERRALORD AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL, color: ROJO, Año:2022, Placas: PDR9562, Chasis: LTA12H2U9N91100017, # Motor: 3935121282. Me posesioné como perito de la Función Judicial el día seis de octubre del 2023.

Me permito presentar a continuación el informe respectivo dentro del término estipulado:

La inspección del vehículo se llevó a cabo el día viernes trece de octubre del año dos mil veintitrés en el deposito ubicado en la parroquia de Pintag , a órdenes del señor depositario DR Julio Cesar Gordillo Maldonado .

PARTE DE ANTECEDENTES

- **TABLA 1: INFORMACIÓN DEL VEHICULO**

MARCA	ZX AUTO
MODELO	TERRALORD AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL
COLOR	ROJO
TIPO	CAMIONETA
# CHASIS	LTA12H2U9N9100017
#MOTOR	3935121282
PLACA	PDR9562
KILOMETRAJE	75354 KM
AÑO DE FABRICACION	2022

Estado general del vehículo:

-TABLA 2: Estado general del vehículo (externo)

COMPONENTES EXTERNOS	BUENO	REGULAR	MALO
PINTURA	X		
VIDRIOS	X		
RETROVISORES	X		
GUARDACHOQUES	X		
CAPOT	X		
PUERTAS	X		
MASCARILLA	X		
PLASTICOS	X		
PISOS	X		
FAROS	X		

FOTO 1: # Numero de chasis



FOTO 2: Costado derecho



CONSEJO DE LA JUDICATURA

FOTO 3: Costado izquierdo



FOTO 4: Frontal y Posterior





FOTO 5: TABLERO



CONSEJO DE LA JUDICATURA

FOTO 6: LLANTAS



FOTO 7: MOTOR



CONSEJO DE LA JUDICATURA

FOTO 8: TECHO



FOTO 9: PISOS



TABLA 3: Estado general del vehículo (INTERNO)

COMPONENTES EXTERNOS	BUENO	REGULAR	MALO
PINTURA	X		
RETROVISOR	X		
TABLERO	X		
ASIENTOS	X		
TABLEROS INSTRUMENTOS	X		
CONSOLA	X		
MASCARILLA RADIO	X		
TECHO	X		
VOLANTE	X		
TAPICERIA	X		

TABLA 4: Estado general del vehículo (Componentes mecánicos)

COMPONENTES EXTERNOS	BUENO	REGULAR	MALO
SUSPENSION	X		
MOTOR	X		
TRANSMISION	X		
EMBRAGUE	X		
SISTEMA ELECTRICO(LUCES)	X		
SISTEMA ELECTRONICO	X		
BATERIA			X
COMPACTOS	X		
LLANTAS			X
FRENOS	X		

TERRALORD DIESEL 4X4 2.5 PLACA: PDR9562	Costos
COSTO COMERCIAL	$22850
Gastos del arreglo del vehículo	$920
Avaluó	$21930

AL VEHICULO SE LO AVALUA EN LA CANTIDAD DE $21930

Referencia 1



2022 ZX AUTO ZX TERRALORD AC
$22.900
29 900 km
Transmisión manual
Envía un mensaje al vendedor
¿Sigue disponible?
Enviar

Referencia 2



2022 ZX AUTO Terralord
$22 800
75 000 km · Transmisión manual
Envía un mensaje al vendedor
Hola. ¿Sigue estando disponible?
Enviar
Alerta
Mensaje
Guardar
Compartir

CONSEJO DE LA JUDICATURA

2. PARTE DE CONCLUSIONES

-En la inspección realizada se concluye:

1. Se verificó que los datos de la placa de información, chasis, motor y demás coincidan con el vehículo que se está inspeccionando, todo en orden.
2. Solo se pudo verificar visualmente el motor y el resto de componentes mecánicos porque no se nos autorizó prender el vehículo ya que pueden ocurrir daños internos a razón de que el auto se encuentra ya algún tiempo parado, se sugiere mantenimiento de frenos y un ABC de motor por el tiempo que el vehículo ha estado sin movimiento.
3. Inspección visual del interior del vehículo. Tableros, piso, techo, radio, tapicería, asientos, volante. Se verifico que todas las partes se encuentren en óptimas condiciones.
4. Se realizó la inspección visual de los accesorios del vehículo externos: latas, carrocería, faros, llantas, plásticos, el guardachoque posterior tiene un pequeño hundimiento y una raspadura en la parte derecha.(FOTO 4) y en la compuerta del balde se necesita que se coloque un perno o esparrago para sujetarla .

3. Avaluó

TRABAJOS/REPUESTOS	COSTOS APROXIMADOS
ABC de motor	**$150**
Mantenimiento de frenos	**$120**
Enderezada de guardachoque posterior	**$50**
Juego de llantas	**$600**
TOTAL	**$920**

Para el avaluó del vehículo Terralord Diesel 4x4 2.5 con placa PDR9562 se ha hecho un promedio de dos vehículos de similares características de Marketplace, lugar donde se venden vehículos en Facebook. El valor de la referencia 1 es de $22.900 y el valor de la referencia 2 es de $22.800 ; el valor promedio del vehículo es de $22.850

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CUARTO

Con el juramento rendido es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, elevo este informe en mi calidad de Perito, siendo independiente y corresponde a mi real convicción profesional, dentro de término ante Ud. Señor Juez.

Las notificaciones que correspondan las recibiré en el correo electrónico, jpazoscarrera@yahoo.es

James Pazos Carrera
PERITO ACREDITADO #18285550

Julio Cesar Gordillo Maldonado
DEPOSITARIO JUDICIAL

James Marx Pazos Carrera
Time Stamping Security Data