ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Guayaquil, 10 de marzo del 2026

SEÑOR
JUEZ DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.
En su despacho.

Ref: JUICIO # 09332-2019-15970

El que suscribe: Manuel Alfredo Zambrano Alcívar, Perito designado en debida forma, por medio de sorteo electrónico en la causa N.º 09332-2019-15970, que sigue VICEVA S.A., contra Aguirre Díaz Jimmy Darío, pongo a consideración de Ud. el siguiente informe pericial.

Es Justicia,

MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2026.03.10 18:07:24 -05'00'

Ing. Manuel Alfredo Zambrano Alcívar
Perito Avaluador CNJ, código 1033746

RECIBIDO
FECHA: 13 MAR 2026 ANEXO
CERTIFICADO SIMPLE
Ab. Germán Garcia

MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2026.06.02 17:29:39 -05'00'

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

"INFORME PERICIAL"

1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL
No. de Proceso	**09332-2019-15970**
Nombre y Apellido de la o el Perito	Ing. Manuel Alfredo Zambrano Alcívar
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero Industrial, Avalúo de muebles
No. de Calificación	1033746
Fecha de caducidad de la acreditación	2026 – 02 -01
Dirección de Contacto	Pichincha 715 y 10 de Agosto
Teléfono fijo de contacto	04 - 5034606
Teléfono celular de contacto	0997076685
Correo electrónico de contacto	ingenierozambrano@hotmail.com

2.- ANTECEDENTES. - En atención a lo dispuesto por usted para que el suscrito realice dar cumplimiento a pericia dispuesta mediante notificación de fecha 25 febrero 2026, en que se nombra al suscrito como perito avaluador del vehículo motivo de esta causa.

INFORME TÉCNICO PERICIAL

AVALUO FISICO DEL VEHICULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: SANTA FE 2.4 2 WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856



1– ANTECEDENTES

Durante la inspección se identificó el Vehículo, tomando como referencia, la página web de pago de matrícula, en cuyo mencionado documento, constan algunas especificaciones Técnicas del Vehículo, para ser rectificadas algunas, y

Escaneado con CamScanner

confirmadas otras, esta inspección de peritaje se realizó en el Cantón Santa Lucia, en un inmueble con cerramiento utilizado como garaje de retención de vehículos.

1.1.- Metodología Valuatoria. -

Para obtener el VALOR DE ESTIMACIÓN junto al Avalúo Técnico-Comercial que nos valemos de un Cálculo Ingenieril, estimado directo para Maquinarias y Vehículos, tomando en cuenta la Formulación, sobre la base del Valor de Reposición promedio de mercado, para diferentes marcas de iguales o similares características de procedencia y marcas, y el Valor de Estimación que se obtendrá, con años de antigüedad, con un Factor de Deterioro aproximado de acuerdo a los daños obtenidos en la inspección visual técnica.

Para efecto, de la tasación del vehículo, se ha considerado un valor bajo las condiciones encontradas y, de los datos técnico-funcionales que se obtuvieron al momento de la inspección física y de la información proporcionada por la parte que nos brindó las facilidades, misma que fue de mucha ayuda para la elaboración de este informe de avalúo, la misma que toma en consideración, los siguientes aspectos: la depreciación física por uso y funcional, condiciones actuales de las estructuras, obsolescencia tecnología y económica, modelo, potencia, año de fabricación, tipo de mantenimiento

En fin, el perito no se responsabiliza por los cambios que puedan tener dicho bien después de la fecha de inspección y que afecte directamente a su valor.

2.- OBJETIVO DEL INFORME. -

Nuestro Objetivo principal es netamente valorizar el Vehículo según las condiciones y estado de conservación que se encuentra, y que está dentro de la acción judicial de EJECUCIÓN.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO

-DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	:	**HYUNDAI**
Clase y tipo	:	**JEEP**
Modelo	:	**SANTA FE 2.4 2WD T/A**

Escaneado con CamScanner

Color	:	BLANO
Pasajeros	:	5
Motor	:	G4JS4103799
Chasis	:	KMHSC81BP5U833347
Año	:	2005
Placa	:	GNI-0856
País de Origen	:	COREA DEL SUR

3.1. – DETALLES GENERALES DEL VEHICULO

	TIPO
Motor	2400 CC
Tipo de frenos delanteros	Disco ventilados
Tipo de frenos traseros	Disco
Sistema de combustible	Gasolina
Transmisión	Manual de 6 velocidades
Tracción	4x2
Suspensión delantera	Independiente, MacPherson.
Suspensión Trasera	Muelles helicoidales
Tablero	Electrónico: el instrumental, de dos esferas con marcos asimétricos, tacómetro, velocímetro.
Pintura	Pintura metalizada
Llantas	R 16

Observaciones generales: El vehículo presenta abolladuras menores, presenta un aspecto regular general en todas sus partes, la pintura se encuentra en partes desgastadas.

4.- ESTADO CUANTIFICATIVO DEL VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856.

BUENO DEL	**90% AL 61%**
REGULAR DEL	**60% AL 31%**
MALO	**30% AL 05%**

TELÉFONOS: 0987076885 - 0984293801
CORREO: ingalfredozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

4.1 ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA CARROCERIA DEL VEHÍCULO: MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
CHASIS		65,00	
PUERTAS		60,00	
GOLPES Y CHOQUES		60,00	
MALETERO			
BRAZOS Y LIMPIA VIDRIOS		50,00	
FAROS DELANTEROS		55,00	
GUIAS DELANTERAS		55,00	
GUIAS POSTERIORES		55,00	
PARACHOQUE DELANTERO			
PARACHOQUE POSTERIOR	65,00		
PARABRISA DELANTERO	62,00		
PARABRISA POSTERIOR	62,00		
VIDRIOS LATERALES	62,00		
ANTENA			
TAPA DE COMBUSTIBLE			
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	62,00		
TOTAL	313,00	370,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DE LA CARROCERIA	56,82		
ESTADO CUALITATIVO DE LA CARROCERIA	REGULAR		

4.2.- ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA CABINA DEL VEHICULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856..

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
PANEL DE CONTROL	65,00		
CONSOLA	65,00		
RADIO		50,00	
AIRE ACONDICIONADO			
MANUALES			
HERRAMIENTAS			
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS			
SEGUROS DE PUERTAS	65,00		
SISTEMA DE ELEVACION DE VIDRIOS	65,00		
TAPIZADO DE ASIENTOS	65,00		
TAPIZADO DE PUERTAS	65,00		
NUQUERAS		50,00	
CINTURON DE SEGURIDAD		50,00	
CAUCHOS Y ALFOMBRAS		40,00	
ESPEJO RETROVISOR	60,00		
TOTAL	450,00	190,00	
ESTADO CUANTITATIVO DE LA CABINA	58,18		
ESTADO CUALITATIVO DE LA CABINA	REGULAR		

4.3.-ESTADO CUANTIFICATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
CHASIS		60,00	
AROS Y LLANTAS		60,00	
LLANTA DE EMERGENCIA		40,00	
TREN DELANTERO		60,00	
AMORTIGUACION		60,00	
CONO Y CORONA		60,00	
CAJA DE CAMBIO Y CARDAN	65,00		
TOTAL	65,00	340,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DE LA ESTRUCTURA	57,86		
ESTADO CUALITATIVO DE LA ESTRUCTURA	REGULAR		

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

4.4.- MOTOR ESTADO CUANTIFICATIVO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856.

DESCRIPCION DE SUS PARTES	BUENO	REGULAR	MALO
ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE		60,00	
ACEITE DEL MOTOR		55,00	
RADIADOR CON AGUA		55,00	
SISTEMA DE FRENO		55,00	
SISTEMA ELECTRICO		55,00	
RECORRIDO		45,00	
FUNCIONAMIENTO			
SISTEMA DE MANDO DE VELOCIDAD	62,00		
TOTAL	62,00	325,00	0,00
ESTADO CUANTITATIVO DEL MOTOR	55,29		
ESTADO CUALITATIVO DEL MOTOR	REGULAR		

4.5.-ESTADO DE CONSERVACION DEL VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856.

DESCRIPCION	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
CARROCERIA	56,92	REGULAR
CABINA	58,18	REGULAR
ESTRUCTURA	57,86	REGULAR
MOTOR	55,29	REGULAR
TOTAL	228,25	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	57,06	REGULAR

El suscrito perito realizo dos métodos de bienes muebles los mismos que cumplieron procedimientos ordenados y lógicos apegándose a las Normativas vigentes en cada caso. Se llega a esta conclusión luego de la estimación de valores soportados por hechos substanciales.

Cabe mencionar que entre los valores obtenidos no hay diferencia sustancial, en el primer método se obtuvo el estado cualitativo y cuantitativo del vehículo en estudio.

5.- EL SEGUNDO MÉTODO UTILIZADO ES EL SIGUIENTE:

Luego al conocer el valor de mercado de los vehículos que se encuentran en venta con las mismas características del VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856. (Anexo # 1).

$$VA = VR * \{1 - [n/N\,(A) + FC\,(B) - FO\,(C)]\}$$

Siendo:

VA	=	Valor actual del Vehículo.
VR	=	Valor de reposición del Vehículo
n	=	Es el número de años de vida consumida en términos de producción.
N	=	Es la vida total, que se estima tendría el bien en términos de producción.
FC	=	Es el factor de conservación o apariencia física.
FO	=	Es el factor de obsolescencia.

Escaneado con CamScanner

A.B.C. = Son los ponderados en forma porcentual asignados a la Edad, Conservación y Obsolescencia.

FC

CONDICIÓN	PORCENTAJE
Nuevo	5%
Muy Bueno	15%
Bueno	35%
Regular	55%
Malo	90%

FO

VIDA CONSUMIDA	PORCENTAJE
De 1 a 6 años	15%
De 7 a 12 años	30%
De 13 a 18 años	45%
De 19 a 24 años	60%
De 25 a 30 años	75%

A,B,C= Peso o aporte que tiene cada factor, asignado en forma decimal, la ponderación de estos tres factores para la integración del porcentaje de depreciación es:

- A= Aporte por efecto de la edad. 40%
- B= Aporte por efecto de la conservación 40%
- C= Aporte por efecto de la obsolescencia 20%

El valor de mercado del HYUNDAI SANTA FE DEL AÑO 2005 fue establecido en el estudio de mercado con ajuste ingenieriles al año 2005 ya que no encontraron valores directos de ese año en $ 7.750,00 (Anexo # 1).

VA = VR*{1 – [n/N(A) +FC(B) + FO(C)]}

Los factores n/N y FO ya están considerados en el análisis de regresión lineal con la edad y obsolescencia por tanto la formula anterior queda reducida en:

$VA = VR * \{1 - FC(B)\}$

Donde FC el factor de obsolescencia quedaría se define en la siguiente tabla

CONDICIÓN DEL EQUIPO	PORCENTAJE
Nuevo	5
Muy bueno	15
Bueno	35
Regular	55
Malo	90

= $ 7.750,00*{1 - [0,36]}
= $ 7.750,00*(0,64)

Valor Actual = $ 4.960,00

Por tanto, el Valor Actual Neto del VEHÍCULO MARCA: HYUNDAI; CLASE: TIPO JEEP; MODELO: SANTA FE 2.4 2WD T/A; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; PLACAS: GNI-0856

VALOR ACTUAL NETO: $ 4.960,00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

6.-PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOS)

FOTO # 1 Vista antero lateral izquierdo



FOTO # 2 Vista antero lateral – derecho



FOTO # 3 Vista lateral derecho.



FOTO # 4 Vista de la consola



FOTO # 5 Asientos anteriores



FOTO # 6 Visto de la parte posterior del vehículo



TELÉFONOS: 0997078685 -0984295901
CORREO: Ingenierozambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

FOTO # 7 Recubrimiento de las puertas



FOTO # 8 Vista del motor



7.- JURAMENTO

Declaro bajo juramento el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde, a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente salvo error u omisión involuntaria.

Para futuras notificaciones pongo a su disposición mi correo electrónico ingenierozambrano@hotmail.com.

Particular que pongo en su conocimiento Señor Juez, para los fines legales respectivos.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Atentamente,

MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Firmado digitalmente por MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
Fecha: 2026.04.10 18:07:51 -05'00'

Ing. Ind. Manuel A. Zambrano Alcívar
Calificación de Perito # 1033746

Winston Ernesto Espinoza Cabezas

Sr. Winston Espinoza Cabeza
Depositario Judicial

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ANEXO # 1



Hyundai
Santa Fe 4x2
2012
Samborondón
Automático
154.000 Kms

$ 15.000



Hyundai
Santa Fe
2013
Quito
Automático
140.000 Kms

$ 16.900

Hyundai Santa Fe 4x2

$15.700

Comparte





Hyundai
Santa Fe
2011
Quito
Automático
1 Kms

$ 13.900

TELÉFONOS; 0997076685 -0984295901
CORREO: ingenierezambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner

ING. IND. MANUEL ALFREDO ZAMBRANO ALCIVAR
PERITO ACREDITADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ANEXO # 2

MATRICULACIÓN VEHICULAR 2026 – SRI – ANT ECUADOR

Consulta de valores a pagar (Matricula) de vehículo

Placa
GNI0856
Último año de pago
2022

Marca	Modelo	Año de modelo	País
HYUNDAI	SANTA FE 2.4 2WD T/A	2005	COREA DEL SUR

Total valores a pagar

Matricula	USD $619.8

A pagar: **USD $619.8**

DETALLE VEHÍCULO
DETALLE VALORES
MULTAS PENDIENTES
DATOS DEL DUEÑO

Medios de Pago

TELÉFONOS: 0997076685 -0984295901
CORREO: Ingenieroarambrano@hotmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

Escaneado con CamScanner