Guayaquil, 24/02/2023

AB. ALAVA BRAVO FATIMA GIULLIANA (en mérito al encargo de este despacho).
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.

En su despacho.

Presente. -

Por medio del presente informo a Ud. Sra. Jueza sobre la designación que me realizara como el PERITO AVALUADOR en el Proceso **N° 09332-2022-04952** donde el Actor/Ofendido es: **BANCO GUAYAQUIL S.A.** y el Demandado/Procesado es: **MUÑOZ VILLALOBOS ANDRES ANTONIO,** y el vehículo cuyas características se detallan:

MARCA:	BAIC
AÑO:	2019
COLOR:	BLANCO
MODELO:	X25 COMFORT AC 1.5 5P 4X2 TM
CLASE:	JEEP
MOTOR:	A151DM04J026031
CHASIS:	LNBSCUAH4KR057802
PLACAS:	GTC-6892
SERVICIO:	USO PARTICULAR

El mismo que se encuentra en una bodega en Mapasingue, **lugar donde se realizó el peritaje**.

“INFORME PERICIAL.”

1. DATOS GENERALES DE LA INDAGACIÓN PREVIA.

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA	**UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL**
No. de Proceso/No. de Indagación Previa o Instrucción Fiscal	**N° 09332-2022-04952**
Nombre y Apellido del Perito/a	Ing. Darwin Chele Sancán
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada	Ingeniería – Mecánica Automotriz.
No. de Calificación y Acreditación	1061375
Fecha de terminación de la calificación y acreditación	06 de enero de 2025
Dirección de contacto	Calle J y Calle 44
Teléfono fijo de contacto	044613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

2. PARTE DE ANTECEDENTES.
En el presente informe se detalla únicamente el Evaluación mecánica del vehículo antes detallado.

3. PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE,

Para desarrollar el presente avalúo mecánico del vehículo antes detallado se aplica el método de la observación y experiencia obtenida en transcurso del tiempo que llevo como profesional, también se empleó el método comparativo para determinar el valor mediante información obtenida en el mercado compraventa de vehículos.
En base a las evidencias detallo lo siguiente utilizando la simbología: **M.E. = MAL ESTADO, R.E. = REGULAR ESTADO, B.E. = BUEN ESTADO y S/N = SIN NOVEDAD,** en observaciones**.**

3.1 MOTOR DE COMBUSTIÓN Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:	✓			Vehículo tiene la batería descargada.
Tubo de escape:	✓			
Radiador:	✓			
Bandas de accesorios:		✓		
Bomba de agua:	✓			
Reservorios de líquidos:	✓			

3.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN: TRACCIÓN MANUAL

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:	✓			No se observa daños externos.
Sistema de transmisión:	✓			

3.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:	✓			
Espiral y puente posterior:	✓			

3.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:		✓		S/N
Dirección:	✓			
Hidrovac:	✓			
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:		✓		
Frenos posteriores:		✓		

3.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:			✓	Batería descargada.
Motor Limpia parabrisas:	✓			S/N
Luz retrovisor derecho:			✓	Ingresa agua.
Luz retrovisor izquierdo:			✓	Esta rota.
Guía posterior derecha:	✓			S/N
Guía posterior izquierda:	✓			
Faro delantero derecho:	✓			
Faro delantero izquierdo:		✓		Bases reparadas.

Mica parachoques posterior lado derecho:			✓	Esta rota.
Mica parachoques posterior lado izquierdo:	✓			S/N
Bocina (pito):	✓			
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			

3.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:		✓		Tiene rayones y golpes.
Capot:		✓		Tiene golpe.
Asientos y tapizados:	✓			S/N
Parabrisas delantero:	✓			
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			
Vidrios de puertas posteriores:	✓			
Parachoques delantero:	✓			Tiene rayones.
Parachoques posterior:	✓			
Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			
Switch y llave:	✓			
Panel general:	✓			
Puertas delanteras:		✓		Derecha tiene rayón.
Puertas posteriores:		✓		Izquierda tiene rayón. Derecha falta componente exterior.
Guardafango delantero izquierdo:		✓		Tienen rayón.
Guardafango delantero derecho:	✓			Falta componente exterior.
Puerta del baúl (maletero):	✓			Tiene golpe.
Maniguetas y cerraduras:	✓			S/N
Espejos retrovisores exteriores (2):		✓		Izquierdo tiene rota la mica. Derecho ingresa agua.
Espejo retrovisor interior:	✓			S/N
Brazos limpia parabrisas (plumas), tres:	✓			Plumas en regular estado.
Cinturones de seguridad delanteros:	✓			S/N
Cinturones de seguridad posterior:	✓			
Llantas (4) con sus respectivos aros:			✓	Llantas posteriores en mal estado.
Kilometraje:	Vehículo tiene batería descargada.			

3.7 ACCESORIOS ELECTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio:	✓		S/N
Antena de radio:	✓		
Encendedor de cigarrillos:	✓		

Aire acondicionado:	✓		S/N

3.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gata:		✓	S/N
Llave de ruedas:	✓		
Triangulo de seguridad:	✓		
Extintor de incendios:		✓	
Botiquín:	✓		
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		

4. PARTE DE CONCLUSIONES.

4.1. Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de la misma marca, modelo y año de fabricación **en óptimas condiciones de funcionamiento y estado** en el mercado de compraventa de vehículos usados, donde se valoran en un promedio de 12 923 dólares, pero en esté vehículo en particular hay que considerar el estado en que se encuentra, el recorrido que podría tener (se estima 65 000 km), los posibles daños ocultos que se pudieran presentar por estar sin funcionamiento, sin mantenimiento, además los neumáticos están en mal estado, por este motivo se lo valora en la cantidad de **$ 8 500 (OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

En el presente parte de inclusiones se adjunta fotografías con eventos más representativos del vehículo que nos sirven de respaldo para obtener las conclusiones antes detalladas.

FOTOGRAFÍAS DEL VEHÍCULO

	Se muestra la parte frontal del vehículo. En el recuadro golpe en el capot. Parachoques tiene rayones.

	Se muestra esquina posterior derecha del vehículo. En el recuadro golpe en la compuerta. Mica del parachoques rota. Falta de componente exterior de la puerta.
	Se muestra esquina posterior izquierda del vehículo. En el recuadro rayón en la puerta.

	Se muestra esquina delantera izquierda del vehículo. Luz direccional en el retrovisor rota.  Falta componente exterior del guardafangos.
	Se muestra esquina delantera derecha del vehículo. Parachoques rayado. En el recuadro se muestra rayón en el guardafangos. Ingreso de agua en la luz direccional derecha.

	Se muestra asientos delanteros. En el recuadro parte de la tapicería del asiento suelta.
	Se muestra asientos posteriores.

	Se muestra volante de dirección, parasoles, radio con pantalla, retrovisor interior, encendedor. Air bag del conductor y pasajero sin novedad.
	Se muestra suspensión posterior izquierda. Llanta en mal estado.
	Se muestra suspensión posterior derecha y silenciador del sistema de escape.

	Se muestra compartimiento del motor del vehículo.
 	Se muestra faro delantero izquierdo. Base del faro reparada.  Base del faro reparada.

	Se muestra placa de identificación del vehículo.
	Se muestra llanta de emergencia.

Precio referencial de vehículos con características similares en Ecuador.



https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-baic-x25-quito-2019/1707607?owt=d

Baic X25

2019 55000 Kms · Quito

$13.600

Negociable

Compartir



https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-baic-x25-quito-2019/1702436?owt=d

Baic X25 Quito



$ 13.700

Quito

Baic - X25 - Año 2019 - Usado

Baic X25 resumen Año 2019 Ciudad Quito Recorrido 30000 Kms Tipo de pago Negociable Precio Contado $13.700 Ficha técnica **Baic X25** Publicación #1705844 Marca **Baic** Modelo **X25** Subtipo Todoterreno ...

https://autos.cari.ec/autos/baic-x25



6. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Por lo antes expuesto ante Ud. Sra. Jueza, declaro bajo Palabra de Juramento que todo el informe corresponde a mi real convicción, es independiente y todo lo antes expuesto está basado en honor a la verdad.
Para futuras notificaciones señalo mi correo electrónico ingdchele@gmail.com y mi número de teléfono celular 0984193383.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

ING. DARWIN CHELE SANCAN.
C.C. 0916349681.
PERITO ACREDITADO Nº 1061375.

SR. JUAN CUADRADO CHALEN.
DEPOSITARIO JUDICIAL.

ANEXOS
28 FEB 2023 HORA 15:15:15

Escaneado con CamScanner