INFORME PERICIAL

DOCTOR CHRISTIAN MAURICIO PAREDES JORDAN, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía:	Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato
No. de Proceso	18334201704266
Nombre y Apellido de la o el Perito:	Rosa Fernanda Suárez Salinas
Profesión y Especialidad acreditada:	Arquitectura/Diseño - Avaluador de Bienes Muebles
No. de Calificación:	1566325
Fecha de caducidad de la acreditación:	30/10/2025
Dirección de Contacto:	6 de Diciembre entre Simón Bolívar y Oriente
Teléfono fijo de contacto:	07-2770200
Teléfono celular de contacto:	0989088818 / 0960640311
Correo electrónico de contacto:	ferny.suarez@hotmail.com

La que suscribe Arq. Fernanda Suárez Salinas, Perito designada legalmente por su Autoridad en el juicio No. 18334201704266, actora: Dra. **Garces Garces Sonia Guadalupe,** Procuradora Judicial de la Compañía Automotores de la Sierra S.A**.** Demandado: **Cevallos Ramírez Mario Javier.**

2. ANTECEDENTES,

Mediante providencia, jueves 25 de enero del 2024, me nombra como perito para que realice la **retasa del bien mueble embargado**, en el proceso No. 18334201704266.

El 05 de febrero de 2024 procedo a realizar la inspección del bien mueble embargado, que se encuentra ubicado en la parroquia Celiano Monje, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con la presencia y autorización del Sr. Gilbert Edmundo Sánchez Moreno; quien suscribirá al final de este informe.

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE

Para determinar las características físicas y técnicas, se utilizó la pericia de la **observación directa**, que se recoge en las fotografías adjuntas; la **constatación in-situ** de tipología, estado de conservación, mantenimiento y desgaste del bien objeto de la pericia.

- **Método de Reposición.**

Para determinar el costo del bien mueble, se basó en investigaciones de oferta y demanda de mercado, estado de conservación, mantenimiento, año de fabricación y vida útil del bien; características que permiten señalar los factores de depreciación que determinan el costo real del bien.

- **DETALLE DEL INVENTARIO**

3..1. Ubicación del vehículo

Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Celiano Monje, calle Javier Loyola y Av. El Cóndor, en las bodegas de la Compañía Automotores de la Sierra S.A. lugar donde se encuentra parqueado el vehículo en el momento de la inspección.

3..2. Características del vehículo

Marca: SUZUKI
Modelo: GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5P 4X2 TM
Tipo: JEEP
Clase: JEEP
Placa: TBF6847
Color: Plateado
Año: 2016
Motor No.: J20A838358
Chasis No.: 8LDCB5353G0376883
Combustible: Gasolina
Propietario: CEVALLOS RAMÍREZ MARIO JAVIER

3..3. Observaciones generales.

El vehículo es de transmisión manual con radio doble dim, posee aros originales, no presenta rayones, no se identifica choques. Las partes mecánicas se puede apreciar completas, pero no se puede verificar su funcionamiento porque no me facilitan la llave del vehículo. Carece de llanta de emergencia. El vehículo se encuentra en estado de mantenimiento malo.

Estado de conservación del vehículo

DESCRIPCION	ESTADO DE CONSERVACÓN
Ventanas laterales, parabrisas frontal y posterior	Bueno
Pintura en general	Regular
Carrocería	Bueno
Interiores del vehículo	Bueno
Guardachoques frontales y posteriores	Bueno
Faros frontales y lunas posteriores	Regulares
Retrovisores	Regular
Tapicería	Bueno

4. CONCLUSIONES

4..1.1. Avalúo

Teniendo en cuenta las características, estado de conservación y mantenimiento del vehículo, considero el siguiente avalúo.

AVALÚO DEL VEHICULO			
DESCRIPCIÓN	**MODELO**	**COSTO DE MERCADO**	**SUBTOTAL (USD)**
JEEP SUZUKI, GASOLINA	GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5P 4X2 TM	10,260.00	10,260.00
Reparación		0	0
COSTO TOTAL			**10,260.00**

Son: Diez mil doscientos sesenta con 00/100 USD.

.

5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,

- Registro fotográfico
- Consulta de valores a pagar por placa. - De la página del SRI se tiene un total de valor apagar de 766.78 dólares.

6. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que el informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, la información que se ha proporcionado es tomada de fuentes fidedignas.

7. FIRMA Y RÚBRICA

De esta manera dejo realizado el trabajo a mi encomendado, salvo el mejor criterio de su Señoría.

Atentamente.



.....
Arq. Fernanda Suárez Salinas
Perito CJ No. 1566325
C.I. 1400406094
Tel: 0989088818



.....
Gilbert Sánchez Moreno
Depositario Judicial
C.I. 1801494558
Tel: 0987836887

- **Registro fotográfico**



Fig.1 Vista lateral izquierda del vehículo



Fig.2 Vista frontal del vehículo



Fig.3 Interior del vehículo



Fig.4 Placa



Fig.5 Interior del vehículo



Fig.6 Interior del Vehículo



Fig.7 Partes mecánicas



Fig.8 Vista inferior posterior



Fig.9 Vista inferior posterior



Fig.10 Vista inferior

- **Consulta de valores a pagar por placa**



SRI en línea

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
TBF6847

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
SUZUKI	GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5P 4X2 TM	2016	ECUADOR	N

Último año de pago
2016

Total valores a pagar

Matrícula	USD $766.78

A pagar : USD $766.78

Ocultar valores

Medios de pago

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito **aquí**

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 4 registros

Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO AMBIENTAL	2017 - 2019		SRI	USD $39.60
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2017 - 2024		SPPAT	USD $213.92
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2017 - 2024		SRI	USD $225.26
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2017 - 2024		MUNICIPIO DE AMBATO	USD $288.00
				Total:	**USD $766.78**