



Factura: 006-003-000007811



20260901011D00289

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20260901011D00289

Ante mí, NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) LUIS ALBERTO SUAREZ FARIAS portador(a) de CÉDULA 0907418503 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN GENERAL DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 30 DE MARZO DEL 2026, (9:22).

LUIS ALBERTO SUAREZ FARIAS
CÉDULA: 0907418503



NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
BLANCO

Quito, 29/03/2026

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, MINEDEC, certifica que SUAREZ FARIAS LUIS ALBERTO, con documento de identificación número 0907418503, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:



Nombre: SUAREZ FARIAS LUIS ALBERTO

Número de documento de identificación: 0907418503

Nacionalidad: Ecuador

Género: MASCULINO

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1006-02-76894
Institución de origen	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Institución que reconoce	
Título	ARQUITECTO
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2002-05-27
Área o Campo de Conocimiento	INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
Observaciones	

ESPACIO
EN
BLANCO

OBSERVACIÓN:

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjeros han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.




IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento.

El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y, de ser una titulación extranjera, solicitar la rectificación al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente

www.educacionsuperior.gob.ec



María Alejandra Cevallos Cordero

Directora de Registro de Títulos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA



GENERADO: 29/03/2026 8.25 PM

ESPACIO
BLANCO

Oficio Nro. SB-DRTL-2024-0177-O

Guayaquil, 12 de marzo de 2024

Arquitecto
Luis Alberto Suárez Farías
Perito valuador
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al trámite No. SB-SR-2024-2004-E, relacionado con la actualización bianual de la información requerida para su calificación como PERITO VALUADOR en las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, me permito comunicar lo siguiente:

De la revisión efectuada a la documentación cargada en el Sistema de Calificaciones de Peritos de la Superintendencia de Bancos, se evidencia que usted ha cumplido con los requisitos establecidos para la actualización de su calificación, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 de la Sección I "Definiciones, calificación, requisitos y registro", capítulo IV "Norma de control para la calificación y registro de los peritos valuadores de las entidades de los sectores financieros público y privado", título XVII "Calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos; en consecuencia, **ESTÁ HABILITADO** para continuar prestando los servicios de PERITO VALUADOR EN LAS ÁREAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES en las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, de conformidad con la resolución de Calificación Nro. Nro. SB-IRG-2020-071, por el período de dos (2) años.

Adicionalmente, se reitera la obligación de actualizar cada dos (2) años la información establecida en el capítulo IV "Norma de control para la calificación y registro de los peritos valuadores de las entidades de los sectores financieros público y privado", título XVII "Calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", Libro I de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, contados desde la fecha de la Resolución de calificación como perito valuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgt. Danilo Enrique Icaza Ortiz
DIRECTOR REGIONAL DE TRÁMITES LEGALES

Copia:

Magister
Jaime Javier Jaramillo Zambrano
Experto Jurídico INSS 1

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 090741850-3

APellidos y Nombres
SUAREZ FARIAS
LUIS ALBERTO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
NARANJAL
TAURA

Fecha de Nacimiento 1957-08-19
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo HOMBRE
Estado Civil CASADO
Hortencia Lacoqui Moreno Farias

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
República del Ecuador
PROFESIÓN DE NOTARÍA
ARQUITECTO
Notaria Encargada
Notaria XI de Guayaquil

APellidos y Nombres del Ciudadano
SUAREZ FRANCISCO
APellidos y Nombres de la Ciudadana
FARIAS ROSA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2019-11-18

Fecha de Expiración
2029-11-18

E1333H1222
0016554429

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
16 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUAREZ FARIAS LUIS ALBERTO
N. 71142682

Provincia GUAYAS
Circunscripción
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia LETAMENDI
Zona 1
Junta No. 0099 **MASCULINO**

CC N.º 0907418503

CNE **05**
LA DECISIÓN ES TUYA
CIUDADANO/A:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025

La ciudadanía que altere cualquier documento electoral será sancionada de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEP - Código de la Democracia.

Angel Jose
PRESIDENTE DE LA JRV

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil,



30 MAR 2026

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA ENCARGADA
NOTARIA XI DE GUAYAQUIL

ESPACIO
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907418503

Nombres del ciudadano: SUAREZ FARIAS LUIS ALBERTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/NARANJAL/TAURA

Fecha de nacimiento: 19 DE AGOSTO DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARQUITECTO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORENO FARIAS HORTENCIA LACOQUI

Fecha de Matrimonio: 14 DE DICIEMBRE DE 2004

Datos del Padre: FRANCISCO SUAREZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Datos de la Madre: ROSA FARIAS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE MARZO DE 2026

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 267-259-59473



267-259-59473

Ldo. Ottón José Rivadeneira González
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0907418503

Nombre: SUAREZ FARIAS LUIS ALBERTO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 30 DE MARZO DE 2026

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 267-259-59487



267-259-59487





ARQ. LUIS SUAREZ FARIAS
REG. PROF. -G-2751
TELEFONO: 3856719
CELULAR: 0990487887
luissuarez1957@hotmail.com

**INSPECCIONES-AVALUOS- BIENES MUEBLES
E INMUEBLES**

BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN: “(1)-VEHICULO MARCA: YUTONG; PLACA N°: RAA-5928; CLASE: OMNIBUS; SUBCLASE: BUS; MODELO: ZK6107HA; AÑO: 2014; SERIE N°: LZYTBD67C1000283; MOTOR: 87481821; COLOR: VERDE; PAIS DE ORIGEN: CHINA; CILINDRAJE: 6700 CC; POTENCIA: 270 HP a 280 HP; CAPACIDAD: 46 ASAJEROS – 17.5 Ton.; COMBUSTIBLE: DIESEL; VIDA UTIL: 17 AÑOS; VIDA RESIDUAL: 5 AÑOS”

DIRECCION: SE ACCEDE AL BIEN MUEBLE POR LA VÍA GUAYAQUIL – NOBOL, EN EL PUNTO DE REFERENCIA DEL REDONDEL DONDE SE UBICA EL MONUMENTO A NARCISA DE JESUS, A MANO DERECHA POR CALLE VEHICULAR ASFALTADA Y LASTRADA; MISMA, QUE NOS CONDUCE A LA HACIENDA SAN JOSE A 500 METROS DE LA VÍA PRINCIPAL, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

PROCESO COACTIVO: 2018 – 0165 - 02
COACTIVADO: RIVADENEIRA VERA MARLYN ORLEY - CADULA DE IDENTIDAD N° 0703028217 EN CALIDAD DE DEUDOR PRINCIPAL

SOLICITANTE:
**GERENCIA DE RECUPERACION DE COACTIVA DE LA
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL - BP**

GUAYAQUIL-ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO



INFORME DE AVALUO

luissuarez1957@hotmail.com

Cel.: 0990487887

FECHA DE ACTA DE POSESION:

Marzo/ 20 /2026

FECHA DE INSPECCION:

Marzo/ 20 /2026

FECHA ENTREGA DEL INF.

Marzo/ 30 /2026

FINALIDAD LEGAL

Avaluo

X

1.- IDENTIFICACION

1.1.- PROCESO COACTIVO N°: 2018 - 0165 - 02

1.2.- COACTIVADOS: RIVADENEIRA VERA MARLYN ORLEY C.C.: 0703028217 EN CALIDAD DE DEUDORA PRINCIPAL.

1.3.- SOLICITANTE: GERENCIA DE RECUPERACION DE COACTIVA DE LA CORPORACION FINANCIERA B.P.

1.4.- TIPO DE BIEN MUEBLE: VEHICULO PARA TRANSPORTE INTERPROVINCIAL; PLACA N°.RAA-5928; MARCA: YUTONG; CLASE: OMNIBUS; SUBCLASE: BUS; MODELO: ZK6107HA; AÑO: 2014; SERIE: LZYTBTD67C1000283; MOTOR: 87481821; COLOR: VERDE; PAIS DE ORIGEN: CHINA; CILINDRAJE: 8900 CC; POTENCIA: 206 KW A 2,200 rpm; CAPACIDAD: 46 PASAJEROS - 17.5 TON.; COMBUSTIBLE: DIESEL; VIDA UTIL: 17 AÑOS; VIDA RESIDUAL: 5 AÑOS; AÑO DE INICIO: 2014.

1.5.- ANTECEDENTE LEGALES DEL VEHICULO QUE RESPALDEN SU PROPIEDAD:

Forma de Adquisición: Compra Año: 2014
Gravámenes (S/N): SI

1.6.- UBICACION

EL BIEN MUEBLE (VEHICULO), ESTA UBICADO A 500 M. DE LA VÍA GUAYAQUIL-NOBOL, MARGEN DERECHO POR CALLE VEHICULAR ASFALTADA Y LASTRADA, QUE NOS CONDUCE A LA HACIENDA SAN JOSE, EN CUYO SOLAR AL FONDO ESTA EL BIEN MUEBLE, CANTON NOBOL, PROVINCIA GUAYAS

1.7.- DOCUMENTOS HABILITANTES

PROVIDENCIA DE FECHA 17/03/2026 - 10H00 - DESIGNACIÓN COMO

PERITO VALUADOR - PROCESO COACTIVO: 2018-0165-02


ACTA DE EMBARGO DE FECHA: 27/05/2024 - 10H15

ACTA DE POSESION DE FECHA: 20/03/2026 - 10H00

DATOS DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - VEHICULO YUTONG, MODELO: ZK6107HA, PLACA N° RAA-5928



VISTA DIAGONAL



VISTA POSTERIOR

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

FORMA DE AVANCE

ESPACIO
EN BLANCO



2.-) DATOS GENERALES :

Finalidad del avalúo : Estimación de valor de mercado
Solicitado por : Gerencia de Recuperación de Coactiva de la Corporación Financiera Nacional B.P.
Proceso Coactivo N° : 2018 – 0165 – 02
Coactivado : RIVADENEIRA VERA MARLYN ORLEY
C.I. Deudor N° : 0703028217
Fecha Acta de Posesión : 20 de marzo del 2026
Fecha de inspección : 20 de marzo del 2026
Fecha entrega de Inf. : 30 de marzo del 2026
Tipo de bien mueble : **(1)-Vehículo marca: YUTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Subclase: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año: 2014; Serie N° : LZYTBT67C1000283; Motor: 87481821; Color: VERDE; País de Origen: CHINA; Cilindraje: 6700 CC; Potencia: 270 HP a 280 HP; Capacidad: 46 pasajeros – 17.5 Ton.; Combustible: Diesel; Vida útil: 17 años; Vida Residual: 5 años; Año de inicio: 2015;**
Documentos : Providencia de fecha 17 de marzo del 2026
Acta de Posesión como Perito Valuador
Certificado de la Comisión de Tránsito del Ecuador

INFORME DE INSPECCION Y AVALUO

El suscrito Arq. Luís Suárez Fariás, Perito Valuador, a solicitud de la Sta. Abg. MARIA VIRGINIA VERA PINTO, DELEGADA DE LA EMPLEADA RECAUDADORA DE COACTIVA A NIVEL NACIONAL CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.:

CERTIFICA: haber procedido el día, 20 marzo del 2026, a realizar la diligencia de inspección e informe de avalúo ordenado en providencia del 17 de marzo del presente, a las 10H00, conjuntamente con el Sr. Calixto Morante Valencia, depositario judicial del bien mueble consistente en: **“(1)-Vehículo marca: YUTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Subclase: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año: 2014; Serie N°: LZYTBT67C1000283; Motor: 87481821; Color: Verde; País de Origen: CHINA; Cilindraje: 6700 CC; Potencia: 270 HP a 280 HP; Capacidad: 46 pasajeros – 17.5 Ton.; Combustible: Diesel; Vida útil: 17 años; Vida Residual: 5 años”;** Ubicado a 500 metros de la vía Guayaquil-Nobol, margen derecho por calle vehicular asfaltada y parte lastrado, que nos conduce a la Hacienda San José (punto de referencia El Monumento a Narcisa de Jesús), Cantón Nobol Provincia del Guayas.

ESPACIO EN BLANCO



LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR

3.-- ANTECEDENTES:

El presente Informe de Inspección y Avalúo ha sido solicitado por **La Gerencia de Recuperación de la Corporación Financiera Nacional B.P.**, para verificar las condiciones generales en que se encuentran el bien mueble (vehículo), que servirá como referencia para determinar el avalúo del bien en el mercado al día de hoy.

4.- INFORMACION BASICA:

4.1.- Ubicación:

Se accede al bien mueble consistente en vehículo marca YUTONG, con placa N° RAA-5928, por la vía Guayaquil – Nobol; en el punto de referencia del redondel donde está “El Monumento a Narcisa de Jesús” a mano derecha por calle vehicular asfaltada y lastrada; misma, que nos conduce a la Hacienda San José a 500 metros de la vía principal, parroquia Nobol, Cantón Daule, Provincia del Guayas.

4.2.- Personas presente:

La inspección fue realizada con la presencia del Sr. **Calixto Morante Valencia**, Depositario Judicial designado dentro del presente proceso Coactivo arriba mencionado; además, estuvo presente el Sr. **Santiago Sesme Cercado**, con cédula de identidad N° 0928530542.

4.3.- Alcance del Avalúo

Esta inspección y Avalúo han sido efectuados bajo las condiciones de que el bien mueble (**Vehículo marca: YUTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Tipo: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año:2014; Color: Verde ; País de Origen: CHINA;** se encuentra fuera de operación, hace aproximadamente dos (2) años, según referencias anotadas en Acta de Embargo del Depositario Judicial, presentando al momento de la inspección, regular estado de mantenimiento y buen estado de conservación. El vehículo se encuentra estacionado en una área descubierta a la intemperie con pequeños arbusto, malezas y terreno húmedo del sector. No se pudo realizar pruebas de funcionamiento debido a la falta de mantenimiento en el motor y sus partes; por lo tanto, mi responsabilidad en la determinación del Avalúo de este bien queda limitada a estas condiciones circunstanciales.

ESPACIO EN BLANCO

LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR



5.- DESCRIPCION BIEN MUEBLE (VEHICULO)

5.1- Características Técnicas: CLASE OMNIBUS – TIPO: BUS

- ✚ MARCA: YUTONG
- ✚ CLASE: OMNIBUS
- ✚ TIPO: BUS
- ✚ MODELO: ZK6107HA
- ✚ AÑO DE PRODUCCION: 2014
- ✚ SERIE: LZYTBTD67C1000283
- ✚ MOTOR: 87481821
- ✚ CILINDRAJE: 6700 CC CC
- ✚ POTENCIA: 270 HP a 280 HP
- ✚ CAPACIDAD: 46 PASAJEROS - 17.5 TON.
- ✚ PLACA: RAA-5928
- ✚ COLOR: VERDE
- ✚ COMBUSTIBLE: DIESEL
- ✚ PAIS DE ORIGEN: CHINA
- ✚ LLANTAS: SEIS (6)
- ✚ ESTADO: NO OPERATIVO - REGULAR ESTADO
- ✚ PROVEEDOR: ECUAYUTONG
- ✚ CARGA HORARIA: 8 H/DIA
- ✚ % COMP. MECANICO: 80 %
- ✚ % COMP. ELECTRÓNICO: 20 %

5.2.- Proceso productivo en el cual el bus está siendo usado:

Desde el momento que fue embargado hasta la presente fecha, permanece inactivo en estas instalaciones (2 años).

5.3.- Fecha de último mantenimiento correctivo o repotenciación y breve descripción:

No existe bitácora donde se registre el historial de mantenimiento del bien. El bien ya tiene 2 (DOS) años inactivo, se requiere mantenimiento especial principalmente en el motor.

5.4.- Frecuencia y responsable del mantenimiento mecánico – eléctrico.-

Información desconocida, no existe bitácora.

ESPACIO
EN BLANCO

LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR



5.5.- Estado actual de conservación al momento de la inspección.-

En la inspección realizada al bien muebles (VEHICULO TIPO BUS, MARCA YUTONG), se pudo constatar que el estado de conservación es bueno y mantenimiento es regular; además, sus partes que lo constituyen se las encontró de la siguiente manera: No se realizó pruebas de encendido, faltó la llave; con radiador en regular estado; no tiene baterías ; con seis llantas en regular estado; presenta golpes leves en el frente parte inferior y lateral, en la parte posterior presenta buen estado de conservación; dos limpia parabrisas en regular estado; dos espejos retrovisores laterales en buen estado; faros delanteros en regular estado, tapicería interior aparentemente lucen en buen estado; elementos electrónicos como parlantes, aire acondicionado presentan regular estado de conservación y mantenimiento; ventanas laterales y posterior de aluminio-vidrio en buen estado; la cabina de mando y sus elementos como asiento del chofer, tablero de mando electrónico, etc. presenta regular estado de conservación y mantenimiento, faltan algunos elementos; el vidrio del parabrisa frontal principal tiene una fisura en la parte inferior; el motor aparentemente está con sus elementos que lo constituye, presenta regular estado de mantenimiento y buen estado de conservación (ver fotografías). El bien mueble, necesita una asistencia técnica del sistema eléctrico, electrónico y mecánico para su recuperación y presentación.

5.6.- Detalles medidos en porcentaje del componente mecánico, del componente electrónico del bien embargado:

Su componente electrónico equivale al 20 % y el componente mecánico al 80 %.

6.-) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN MUEBLE (VEHICULO)

ESPECIFICACIONES	
Nombre de producto	Autobús usado
Marca	Yutong
Año	2014
Origen	China
Modelo	ZK6107HA
Dimensiones y Estructura	
Largo	10.490 mm (10,50 metros)
Ancho	2,50 metros
Alto	3,67 metros
Carrocería	Semi Integral, paneles metálicos

ESPACIO
EN BLANCO



LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR

Notissuarez@hotmail.com
Registro Nacional de Peritos
PA-2003-502 Sup. Bancos
SC-RNP-2-283 Sup. Compañías

Suspensión y Frenos	
Suspensión	Neumática de aire con amortiguadores
Frenos	ABS marca WABCO
Freno de Estacionamiento	En ruedas posteriores
Dirección	Hidráulica
Motor	87481821
Equipamiento	
Aire Acondicionado	28.000 Kcal/h
Asiento	Reclinable, tipo ejecutivo
Componentes	Ejes Yutong, embrague SACHS, F. WABCO
Base de rueda	5500m m
Front Tread (milímetros)	2070m m
Transmisión	Caja de cambio manual, 6 velocidades
Acercamiento/ángulo de Depature	8/8°
Número de neumático	6
Aire/acondicionado	Sí

El Yutong ZK6107HA (2014) es un ómnibus de 10,50 metros de origen chino, diseñado para transporte interurbano o de turismo. Cuenta con motor a diésel.

7.- COSTO ORIGINAL DE VEHICULOS EN EL MERCADO (MUESTRAS)

CONCEPTO	VALOR
AUTOBUS ZK6107HA, PARA 45 A 55 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO, MARCA N° 1 DE CHINA. ENVÍO A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO- https://spanish.alibaba.com/productdetail/ChinaNO1Brand55Seats1600560524247.html#:~:text=YUTONG%2055%20PLAZAS%20AUTOB%C3%9AS%20NUEVO%20CON%20AIRE%20ACONDICIONADO&text=Tambi%C3%A9n%20suministramos%20piezas%20de%20repuesto%20(originals	\$ 68.000,00
DE OPORTUNIDAD VENDO BUS DE TURISMO YUTONG, AÑO: 2014, POR COMPROMISO BANCARIO LO VENDO, AIRE ACONDICIONADO - FULL EQUIPO. SOLO INTERESADO - : 2672530 - 0982703959 https://quito.doplim.ec/de-oportunidad-vendo-bus-de-turismo-yutong-ano-id-682432.html	\$ 80.000,00
SE VENDE YUTONG ZK6107HA, MODELO 2014, CAPACIDAD: 43 – 45 P., SERVICIO ESPECIAL, FULL AIRE ACONDICIONADO, CONTACTO: 3152577917 - JORGE RODRÍGUEZ https://www.facebook.com/groups/clasifibuses/posts/2442934982566191/	\$ 62.473,86
VALOR PROMEDIO:	\$ 70.157,95

Son: SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

**ESPACIO
EN BLANCO**

LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR



luisuarez1957@hotmail.com
Registro Nacional de Peritos
2003-502 Sup. Bancos
2003-2-283 Sup. Compañías

8.- CONSIDERACIONES GENERALES Y ECONOMICAS

8.1.- Aspectos Positivos.

- ✚ El **VEHICULO MARCA YUTONG**, Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Tipo: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año:2014; Color: Verde; País de Origen: CHINA, son importados.
- ✚ En este vehículo, dentro de límites seguros se puede realizar variedad de cambios.
- ✚ Tiene soporte técnico, para responder todo tipo de preguntas.
- ✚ En el mercado libre, se encuentra disponible piezas para su reparación y son baratas.
- ✚ A fin de aprovechar su estado actual, recomendamos poner a la venta lo más pronto posible este bien mueble.

8.2.- Aspectos Negativo.

- ✚ El momento económico-político y de inseguridad en que se encuentra el país, desalienta a la realización de nuevas inversiones en este tipo de vehículo (bus), lo que conlleva una muy moderada demanda.
- ✚ Producto de la estación invernal que estamos pasando, el ambiente húmedo que se genera podrían acelerar los procesos de corrosión y deterioro del bien mueble.
- ✚ No existen bitácoras de mantenimiento ni se ha realizado pruebas de funcionamiento que permita mantener actualizadas las partes y piezas de dicho bien mueble.

9.- BASES PARA EL AVALUO - METODOS

Para la determinación del valor comercial del bien mueble objeto del presente análisis, los métodos ideales serían: El Método de vida útil, mantenimiento y obsolescencia y, **Método de Costo de Reposición con depreciación y factores de estado**. Para el presente caso utilizaremos el segundo método mencionado.

ESPACIO
EN BLANCO



9.1.- Método de Reposición con depreciación y Factores de Estado.- Dado que el vehículo, marca YUTONG, modelos: ZK6107HA; placa: RAA-5928, tipo BUS; color: VERDE; ha tenido un periodo de producción y uso antes de ser embargado por la condición de ser nuevo y en buenas condiciones de mantenimiento y conservación; luego ha tenido un periodo de tiempo sin funcionar, calcularemos su depreciación y, luego aplicaremos un factor de estado en inspección, según lo siguiente:

Primero investigamos el valor actual del bien mueble, teniendo en cuenta las características del mismo, sabiendo que es importado, se estableció los valores de **reposición**, a través de consultas con las casas comerciales; luego le aplicaremos una depreciación lineal, teniendo como referencia que el tiempo de vida útil de bienes muebles (vehículos) de estas características en nuestro medio es aproximadamente de 15 a 20 años, para nuestro caso trabajaremos con el valor medio es decir 17 años de vida útil.. Finalmente aplicaremos un **factor** en función de su estado en el momento de la inspección de acuerdo a la tabla descrita a continuación.

ESTADO EN INSPECCION	FACTOR
Excelente	100 %
M. Bueno	85 %
Bueno	75 %
Regular	50 %
Malo	25 %
Inservible	0 %

9.2.- Luego de verificar la información proporcionada del bien mueble en análisis. se procedió a la inspección en sitio del vehículo marca YUTONG, constatando su estado actual y clasificándolo de la siguiente manera:

Bueno: Equipos que, de acuerdo a las características en el momento de la inspección, con poca o ninguna inversión económica estarían prestando su función para lo cual han sido fabricados.

Regular: Equipos que, de acuerdo a las características en el momento de la inspección, usado pero con reparaciones menores, estarían prestando su servicio para el cual han sido fabricados.

Malo: Equipos que, de acuerdo a las características en el momento de la inspección, usado pero con reparaciones mayores, necesitan reemplazo de piezas en partes móviles o estáticas principales para poder mantener su uso normal, incurriendo en gastos mayores.

ESPACIO EN BLANCO



LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR

Inservible: Equipos que, de acuerdo a las características en el momento de la inspección, ya no sirven para poder mantener su uso normal y están en pésimas condiciones.

Al momento de la inspección el vehículo marca YUTONG, modelo: ZK6107HA se lo encontró en **regular estado de mantenimiento y buen estado de conservación.**

10.- GRADO DE REALIZACION - CALIDAD DE LA GARANTIA

Acorde a la normativa referida en el anexo 2: Contenido de un avalúo, literal f, Grado de realización del bien “alto”, “medio” o “bajo”. Se deberá incluir la justificación técnica que sustente la elección del grado de realización; literal g, Calidad de la garantía “alto”, “medio” o “bajo”. Se deberá incluir la justificación técnica que sustente la elección de la calidad de la garantía – Regulación N° DIR-008-2025 de 27 de febrero de 2025 y publicado en Registro Oficial N° 41 de 19 de mayo de 2025.

10.1.- Grado de Realización del Bien Mueble:

Con las característica constatadas en sitio de inspección y de mercado a este bien mueble (vehículo) se lo ha considerado como **“Bien de medio grado de realización”**; además, por la facilidad de conseguir sus repuestos y servicio técnico en *el mercado nacional e internacional.*

10.2.- Calidad de la Garantía.

Servicio técnico y repuestos baratos creando facilidades de mantenimiento con especialistas en la materia, prestigio de la marca y otros factores determinantes obtenidos en el Estudio de Mercado previo; se considera que **“La Calidad de la Garantía está en un rango Medio”**

Consideramos un descuento global del **15%** del valor comercial actual, a fin de acelerar su venta en las condiciones constatadas en sitio..

ESPACIO
EN BLANCO



LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR

Registro Nacional de Peritos
PA-2003-502 Sup. Bancos
SC-RNP-2-283 Sup. Compañías

11.- AVALUO

El producto final, es decir el avalúo del bien muebles consistentes en: **(Vehículo marca: YUTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Tipo: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año:2014; Color: Verde; País de Origen: CHINA** sería el siguiente: (ver Anexo # 1)

TOTAL AVALUO COMERCIAL (VEHICULO) :	\$ 16.147,01
Son: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA	
Es el valor que se obtienen afectando el valor de tasación por un factor obtenido de la comparación de operaciones de compra venta realizada de bienes similares, estableciendo las diferencias que pudieran existir entre estos y el bien analizado. Es el método que determina el valor del bien en función de la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector del mercado que le corresponde al bien.	

TOTAL AVALUO DE REPOSICION (VEHICULO) :	\$ 61.006,91
Son: SESENTA Y UN MIL SEIS CON 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA..	
Lo que vale construir, fabricar o construir un bien similar afectado por la depreciación y estado de conservación a la fecha. Es el costo actual para reproducir un bien con sus mismas características, estado de conservación, operatividad etc. A nuevo.	

TOTAL AVALUO DE REALIZACION (VEHICULO) :	- 15 % \$ 13.724,96
Son: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
Es el valor que se obtienen afectando el valor de tasación por un factor obtenido de la comparación de operaciones de compra venta realizada de bienes similares, estableciendo las diferencias que pudieran existir entre estos y el bien analizado. Es el método que determina el valor del bien en función de la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector del mercado que le corresponde al bien.	
Consideramos un descuento global del 15 % del valor actual estimado, a fin de acelerar su posible venta en caso de ser necesario.	

TOTAL AVALUO DEL BIEN MUEBLE :	\$ 13.724,96
SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA.	

ESPACIO EN BLANCO



LUIS SUAREZ FARIAS
ARQUITECTO PERITO AVALUADOR

luissuarez1957@hotmail.com
Registro Nacional de Peritos
PA-2003-502 Sup. Bancos
SC-RNP-2-283 Sup. Compañías

11.1.- VALOR DE CAPITALIZACION DE RENTA:

El avalúo del bien mueble (vehículo), se ha analizado desde el punto de vista de los enfoques de **costos de mercado**, el enfoque de **ingresos** no se ha considerado en este avalúo, debido a que estos se basan en los **ingresos y egresos** del negocio en sí, como son: gastos generales, gastos de conservación y mantenimiento del vehículo, consumo de combustible, gastos imprevistos, seguros, mano de obra (chofer), etc. No fueron proporcionados valores contables, ni valores en libros y demás información financiera sugeridos en la norma; por lo tanto, no aplica el calculo del **Valor de Capitalización de Rentas**.

11.2.- DECLARACION Y CERTIFICACION DEL AVALUO:

Yo, Luis Suárez Farías por mis propios derechos como **PERITO AVALUADOR**, dentro del Informe entregado el 30 de marzo del 2026 declaro, bajo la gravedad del juramento y con conocimiento pleno a las causas de perjurio que el peritaje realizado en sujeción a la normativa y disposiciones legales aplicables en el Bien mueble avaluado consistentes en: **Vehículo marca: YUTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Tipo: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año:2014; Color: Verde; País de Origen: CHINA**; ubicado a 500 metros de la vía Guayaquil-Nobol, margen derecho por calle vehicular asfaltada y parte lastrado, que nos conduce a la Hacienda San José (punto de referencia El Monumento a Narcisca de Jesús), Cantón Nobol, Provincia del Guayas **es veraz, fidedigna y real**; por lo tanto me hago responsable civil y penalmente del mismo.

12.- ANEXOS.-

12.1 Método de Costo de Reposición con Depreciación y Factores de Estado

12.2.-FOTOGRAFIAS

Arq. Luis Suárez Farías

Perito valuador
Reg. Profesional # G-2751
Reg. SIB # PA- 2003-502
Reg. SC # SC-RNP-2-283
C. Identidad: 0907418503
Celular #: 0990487887
Dirección: Calle "C" E/Lizardo García y Tungurahua

Sr. Calixto Morante Valencia

DEPOSITARIO CFN
INSPECCION SE REALIZO EN COMPAÑIA
DEL DEPOSITARIO DEL BIEN MUEBLE

ESPACIO
GN BLANCO



ANEXOS

[Handwritten signature]

ESPACIO
BLANCO

PROCESO COACTIVO N°: 2018-0165-02 **COACTIVADO:** RIVADENEIRA VERA MARLYN ORLEY **CEDULA:** 0703028217
SOLICITANTE: GERENCIA DE RECUPERACION DE COACTIVA DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.
BIEN MUEBLE: Vehículo marca: **YUTONG**; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Subclase: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año: 2014;
 Serie N°: LZYBTD67C1000283; Motor: 87481821; Color: Verde; País de Origen: CHINA; Cilindraje: 6700 CC; Potencia: 270 HP a 280 HP;
 Capacidad: 46 pasajeros – 17.5 Ton.; Combustible: Diesel; Vida útil: 17 años; Vida Residual: 5 años

12.1.- ANEXO # 1

12.1 METODO DE COSTO DE REPOSICION CON DEPRECIACION Y FACTORES DE ESTADO									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR DE REPOSICION	AÑOS DE USO	VIDA UTIL (AÑOS)	DEPRECIACION LINEAL	VALOR DEPRECIADO	FACTOR DE ESTADO	VALOR DE AVALUO
01	Vehículo marca: YUTONG ; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Tipo: BUS; Modelo: ZK6107HA; Año: 2014; Color: Verde; País de Origen: CHINA	1	\$ 61.006,91	11	17	64,71 %	21.529,34	Bueno 75 %	\$ 16.147,01

VALOR TOTAL DEL AVALUO COMERCIAL: \$ 16.147,01

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRECIO DE REPOSICION A NUEVO (BIENES DE SIMILAR NATURALEZA EN EL MERCADO)

DESCRIPCION	VALOR OFERTADO	CANTIDAD	PROMEDIO
PRIMERA MUESTRA CONSULTADA EN EL MERCADO	\$ 68.000,00	1 UNIDAD	
SEGUNDA MUESTRA CONSULTADA EN EL MERCADO	\$ 80.000,00	1 UNIDAD	\$ 70.157,95 (- IVA 15%)
TERCERA MUESTRA CONSULTADA EN EL MERCADO	\$ 62.473,86	1 UNIDAD	

ESTADO EN INSPECCION	FACTOR
MUY BUENO	85 %
BUENO	75 %
REGULAR	50 %
MALO	25 %
INSERVIBLE	0 %





12.2.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)

**CROQUIS DE UBICACION SATELITAL
BIEN MUEBLE (VEHICULO YUTONG)**

1°55'25.8"S 80°00'24.9"W

UBICADO A 500 M. DE LA VIA
GUAYAQUIL-NOBOL (REF. REDONDEL
MONUMENTO A NERCISA DE JESUS)
MARGEN DERECHO POR CALLE VEHI-
CULAR ASFALTADA- LASTRADA QUE
NOS CONDUCE A LA HACIENDA SAN
JOSE, CANTON NOBOL - GUAYAS



INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:

Arq. Luis Suárez Farías

FIRMA:

ESPACIO
EN
BLANCO

FOTOGRAFIAS DEL BIEN


PROCESO COACTIVO N°: 2018 - 0165 - 02

COACTIVADO: RIVADENEIRA VERA MARLYN ORLEY - C.I.: 0703028217 - DEUDOR PRINCIPAL

SOLICITANTE: GERENCIA DE RECUPERACION DE COACTIVA DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.

BIEN MUEBLE: "(1)-Vehículo marca: YOTONG; Placa N°: RAA-5928; Clase: OMNIBUS; Subclase: BUS; Modelo: ZK6107H; Año: 2014; Serie N°: LZYTBD67C1000283; Motor: 87481821; Color: Verde; País de Origen: CHINA; Cilindraje: 6700 CC; Potencia: 270 HP a 280 HP; Capacidad: 46 pasajeros - 17.5 Ton.; Combustible: Diesel"; Ubicado a 500 metros de la vía Guayaquil-Nobol, margen derecho por calle vehicular asfaltada y parte lastrado, que nos conduce a la Hacienda San José (punto de referencia El Monumento a Narcisa de Jesús), Cantón Nobol, Provincia del Guayas

1.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)



INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:	Arq. Luis Suárez Farías
FIRMA:	

ESPACIO
EN
BLANCO


1.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)



VISTA PANORAMICAS DEL AREA DESCUBIERTA DEL BIEN INMUEBLE DONDE ESTA UBICADO EL VEHICULO TIPO YUTONG, MODELO: ZK6107HA, PLACA: RAA-5928



VISTA LATERAL FRONTAL Y DIAGONAL DEL VEHICULO YUTONG, MODELO: ZK6107HA, LACA: RAA-5928



VISTA DIAGONAL FRONTAL - VEHICULO YUTONG

VISTA DIAGONAL POSTERIOR - VEHICULO YUTONG

INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:

Arq. Luis Suárez Farías

FIRMA:

**ESPACIO
EN
BLANCO**

1.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)



VISTA DE LA CABINA DE MANDO - VEHICULO YUTONG)



VISTA INTERIOR DEL VEHICULO TIPO BUS MARCA YUTONG, MODELO ZK6107HA

INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:


Arq. Luis Suárez Farías

FIRMA:


**ESPACIO
BLANCO**



1.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)



VISTA DE LLANTAS: 4 POSTERIORES Y 2 FRONTALES - TOTAL 6 LLANTAS



VISTA DE ELEMENTOS DEL MOTOR (VEHICULO YOTONG, MODELO ZK6107HA)

INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:

Arq. Luis Suárez Farías

FIRMA:

**ESPACIO
EN
BLANCO**

1.- FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS (8 MINIMO)

DETALLES



ELEMENTOS DEL MOTOR




PARABRISA CON FISURA



VISTA RETROVISORES, LIMPIAPARABRISAS, PEQUEÑO GOLPE PARTE INFERIOR IZQUIERDA



VISTA DE LUCES FRONTALES Y POSTERIORES



BODEGA - MALETERO DEL VEHICULO

INSPECCION Y AVALUACION

NOMBRE DEL PERITO:

Arq. Luis Suárez Farías

FIRMA:

[Handwritten signature]

**ESPACIO
EN
BLANCO**



ESTUDIO DE MERCADO

X

**ESPACIO
EN
BLANCO**

12.3.- ESTUDIO DE MERCADO

Vehículos y transporte > Autobús > Autocares

Autobús ZK6107HA de 55 Plazas con Aire Acondicionado, Marca Número 1 de China, Enviado al Mercado de Ghana

Sin reseñas



Henan Maston Industry Co., Ltd. Zhengzhou, CN · 5 años en Alibaba.com · Proveedor multiespecialidad

ver

Tiempo de respuesta ≤ 1h Tasa de entregas a tiempo ≥ 100%

☒ Minor customization ☒ Drawing-based customization

Cantidad mínima de compra: 1 unidad

\$68.000

Variantes

Editar selecciones

Número de Modelo

ZK6107HA

Capacidad de personalización del proveedor **Verified**

- Personalización parcial
- Personalización basada en dibujos
- Personalización basada en muestras
- Personalización completa

Envío

Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.

[https://spanish.alibaba.com/productdetail/ChinaNO1Brand55Seats1600560524247.html#:~:te
xt=YUTONG%2055%20PLAZAS%20AUTOB%C3%9AS%20NUEVO%20CON%20AIRE%20ACONDIC
IONADO&text=Tambi%C3%A9n%20suministramos%20piezas%20de%20repuesto%20\(originals](https://spanish.alibaba.com/productdetail/ChinaNO1Brand55Seats1600560524247.html#:~:text=YUTONG%2055%20PLAZAS%20AUTOB%C3%9AS%20NUEVO%20CON%20AIRE%20ACONDICIONADO&text=Tambi%C3%A9n%20suministramos%20piezas%20de%20repuesto%20(originals)



ESPACIO
EN
BLANCO

ortunidad-vendo-bus-de-turismo-yutong-ano-id-682432.html

DE OPORTUNIDAD VENDO BUS DE TURISMO YUTONG AÑO 2014

US\$ 89.000

OFERTAR



Anónimo

Miembro desde 2016

0 Seguidores

Seguir

Contactar

2672530



Publicado: 13 Febrero

Descripción

POR compromiso bancario vendo BUS DE TURISMO año 2014 motor cummis lsd 2010 euro 3 de 33 pasajeros full equipo solo interesados informes 2672530 0982703959

TU LOGO

Tu Promoción.
Tu Banner aquí.

Saber más

NOTAS DEL BLOG Camiones - Vehículos comerciales



Los camiones más vendidos



Cómo elegir camiones con buena capacidad de maniobra



Aspectos a considerar al evaluar la economía de los camiones

TRUCK1.EU

Neoplan N 116

EUR 9.900



na-capacidad-de-maniobra

SOLO INTERESADOS: 2672530 - 0982703959

<https://quito.doplim.ec/de-oportunidad-vendo-bus-de-turismo-yutong-ano-id-682432.html>

**ESPACIO
EN
BLANCO**

facebook



Venta de buses en Colombia - Unirte

Nicolas Rodriguez · 27 de abril de 2024 ·

Se vende Yutong ZK6107HA,
Modelo 2014
Capacidad 43 pax
Servicio especial
Full aire acondicionado
Transmisión Manual 6 cambios
Freno de Aire
Llanta 11R22.5
Portaequipaje integral
TV
Sistema de audio con micrófono
Cortinas internas para sol
Polarizado
Afiliado a empresa de servicio especial
Ubicado en Cartagena
Precio: \$230.000.000 negociables
Contactar: 3152577917
Jorge Rodríguez

**OBSERVACION: UN DÓLAR AMERICANO
ES IGUAL A 3.681,54 PESOS
COLOMBIANOS; EN 230'000.000,00 DE
PESO COLOMBIANOS, CUANTOS
DOLARES AMERICANOS EQUIVALE:
\$ 62.473,86 QUE ES EL VALOR DEL
VEHICULO YUTONG**



<https://www.facebook.com/groups/clasifibuses/posts/2442934982566191/>

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DATOS DEL VEHICULO TIPO YUTONG, MODELO: ZK6107HA, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR

RAA5928

Marca: YUTONG
 Modelo: ZK6107HA AC 6.7 1P 4X2 TM DIESEL
 Año: 2014
 Polarizado: No existe registro



Color:	VERDE	Año de Matricula:	2018
Clase:	AUTOBUS	Fecha de Matricula:	02-02-2018
Servicio:	USO PUBLICO	Fecha de Caducidad:	30-09-2023
Fecha Caducidad:			



RAA5928

BUSCAR

Placa: RAA5928
 Marca: YUTONG
 Modelo: ZK6107HA AC 6.7 1P 4X2 TM DIESEL
 Año: 2014
 Color: VER

NÚMERO DE CHASIS

LZYTBD67E1000283

Copiar

NÚMERO DE MOTOR

87481821

Copiar

ESPACIO
BLANCO