

“INFORME PERICIAL”

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA
No. de Proceso	01333-2024-13076
Nombre y Apellido del Perito	Ing. Martin Pintado Pizarro MsC.
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero mecánico / Ingeniería mecánica - Avalúo de bienes muebles
No. de Calificación	261177
Fecha de caducidad de la acreditación	17/01/2027 – 07/02/2026
Dirección de Contacto	Vargas Machuca 16-93 y Héroes de Verdeloma
Teléfono celular de contacto	0987451472
Correo electrónico de contacto	mpintado1987@hotmail.com

2. ANTECEDENTES:

Acorde a la solicitud planteada a través de la Unidad Judicial Civil Cuenca se solicita a un perito técnico calificado por la Función Judicial del Ecuador para ejecutar el avalúo del vehículo tipo Volqueta, clase Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, motor 93009783, numero de chasis LGAX4DD31PT831964, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023.

3. METODOLOGÍA A APLICARSE:

Para determinar el costo de reposición del vehículo tipo Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023, se va utilizar la metodología descriptiva; la misma que consiste en describir los acontecimientos suscitados durante la revisión del vehículo, esto se plasmará en un registro check list que detalla el estado actual de ítems y de accesorios de la camioneta elaborado previamente. Este registro ayudara a mantener la objetividad al presente informe.

Seguido de eso se aplicará el método de comparación y homogeneización, esta metodología ayudará a determinar el avalúo aproximado del vehículo.

4. DEFINICIONES:

Para el entendimiento claro, objetivo y sin ambigüedades es importante conocer algunas definiciones que se van a mencionar en el presente informe:

Valor de Reposición: Se entiende como el costo estimado a precios de la fecha de referencia de un activo nuevo, formando parte de una unidad productiva, que pueda prestar un servicio igual o similar al del activo que se está valuando, adicionándole a este los costos en que se incurriría por concepto de derechos de aduana y gastos de importación, fletes, seguros, impuesto del valor agregado, transporte y costos financieros.

Vida Útil: Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado, tiempo durante el cual el bien puede ser usufructuar. Las bases utilizadas para la determinación de la vida útil son: Tiempo: años Capacidad de producción: producción total La elección de la base dependerá de la característica del bien y del uso que se le dará. No obstante, la literatura especializada estima y da algunos lineamientos para establecer la vida útil de equipos especiales. Las edades de los bienes que superen la vida útil, no significan que los equipos no puedan prestar el servicio para el cual fueron adquiridos, pero en muchos casos indican que ya se encuentran total o considerablemente depreciados.

Valor Neto de Reposición: Es el valor que tiene cada activo en la fecha y se determina a partir del valor de reposición a nuevo, disminuyendo los efectos debido a la vida consumida, respecto a su vida útil total, estado de conservación y funcionamiento, y grado de obsolescencia.

Valor comercial: Es el valor de mercado del activo si decidiese venderse. Es el valor por el que se vendería el activo.

Bien funcional: Se considera un bien funcional aquel que está en la capacidad de realizar el trabajo o función para el que fue diseñado de una forma eficaz, además que su costo de funcionamiento sea inferior al valor generado por su uso.

Homogeneización: El proceso de homogeneización, es volver comparables diferentes variables con diferentes unidades, de tal manera que se puedan determinar los "PESOS" que tiene cada variable comparada con el bien sujeto analizado.

Homogeneizar: Según el diccionario de la lengua española, es hacer homogéneo un grupo de elementos o conceptos diferentes y volverlos similares. Este término en general se lo utiliza para materiales físicos, pero en valuación nosotros tratamos con variables de diversas unidades o cualidades, etc. Que en realidad no son comparables "FÍSICAMENTE", pero si pueden ser comparables porcentualmente.

5. INSPECCIÓN DEL AUTOMÓVIL:

El día 23 de enero del 2026, en la provincia de El Oro, en el Canto de Santa Rosa, por la Avenida Bella María, cerca del Hotel Palmales BI, se encuentra una propiedad privada donde vehículo tipo Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023.

En la inspección vía telemática, el vehículo se evidenció algunos inconvenientes que posteriormente se detallan en el presente informe.



Foto 1: Lugar en el que se encuentra estacionado el vehículo tipo Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023.

Fuente: Google maps.

La presente valoración se limita a la inspección visual de la parte física y evidente del bien; no es posible determinar inconvenientes en elementos ocultos o no especificados por las personas a cargo de indicar el bien.

A continuación, se deja registro fotográfico de la inspección.



Foto 2: Vehículo tipo Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023.

Fuente: Autor.

6. DATOS GENERALES:

Solicitado por: Auto comercio Astudillo Y Astudillo Cia. Ltda.

Fecha de inspección: 23/01/2026.

Deudor: Pagrini Vijay

7. DATOS DEL LUGAR DE INSPECCIÓN:

Dirección:	Avenida Bella María		
Provincia:	El Oro	Cantón:	El Recreo, Santa Rosa
Referencia:	Hotel Palmales BI		

8. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (CUV SI CONSTA EN FOJAS DE PROCESO):

Placa actual:	GSW-7763
Tipo:	Volqueta
Marca:	Dongfeng
Modelo:	DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL
Tipo de carrocería:	Metálica
Año de fabricación:	2023
Color:	Blanco
Cilindraje:	8.900 cc
Kilometraje aprox:	29.862 Km
Pasajeros:	02
Servicio:	Particular
Número de chasis:	LGAX4DD31PT831964
Número de motor:	93009783
Combustible:	Diesel
Remarcado:	--

9. INVENTARIO Y ESTADO GENERAL DE COMPONENTES DEL BIEN:

Los parámetros de calificación ayudaran a determinar un valor para obtener la tasación aproximada de la maquinaria estudiada en el presente informe; a continuación, un breve concepto de cada uno de los parámetros:

Excelente:

Se consideran los equipos o partes de equipo que sean nuevos, recién instalados o tengan pocas horas de uso (como referencia se puede tomar de 0-30 horas).

Muy bueno:

Maquinaria ya usada, que ha recibido un mantenimiento dentro de lo especificado por el fabricante, que no haya recibido reparaciones considerables. Se puede tomar como criterio para otorgar una calificación alta a los equipos que se encuentren dentro de garantía y por supuesto no hayan sufrido un daño considerable. Y una calificación baja en el rango a los equipos en muy buen estado pero que hayan tenido un uso continuo y considerable dentro de los criterios.

Bueno:

Equipos o partes que se encuentren funcionando normalmente, pero que hayan recibido una reparación considerable, la calificación dentro del rango dependerá de cómo y cuándo se realice su mantenimiento: preventivo predictivo, correctivo, etc. Se otorgará una buena calificación dentro del rango a equipos de empresas que tengan buenas políticas de mantenimiento (preventivo y puntual). Si es preventivo tendrá una mayor calificación que si es correctivo, si acaba de salir de un mantenimiento preventivo tendrá mayor calificación que si está a punto de ingresar a uno.

Cuando el equipo se encuentre funcionando pero necesite del remplazo de repuestos poco considerables con respecto al costo total de la máquina, elementos de rotación alta del tren de rodaje, sistema hidráulico, transmisión, etc.; como por ejemplo los neumáticos o las zapatas de los frenos.

Regular:

Cuando el equipo no se encuentre funcionando y necesite de reparaciones y/o repuestos medianamente considerables con respecto al costo total de la máquina, elementos de rotación media del tren de rodaje, sistema hidráulico, transmisión, cadenas, cucharones, hoja empujadora, etc. Por la falta de cualquiera de estos elementos la maquina no puede trabajar adecuadamente.

Malas condiciones:

Cuando el equipo se encuentre inoperativo y necesite de reparaciones importantes.

Pero que pueda seguir funcionando después de esta reparación. La reparación ha de significar un gran presupuesto.

Inservible:

El equipo ya no puede seguir funcionando y su potencial reparación implique un costo equivalente a costo de adquirir uno nuevo.

ACCESORIOS	SI	NO	OBSERVACIONES	ACCESORIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Llaves	X			Llantas del / post	x		Llanta delantera izquierda desgaste inclinado
Radiador	X		Impurezas suciedad en panel central	Aros del / post	X		
Tapa de radiador	X			Faros del / post	x		
Batería	x			Puertas	x		
Aire acondicionado / Calefacción	X			Parabrisas	X		
Pito	X			Parachoques	x		Delantero con golpes trizado
Motor de arranque	X			Guías del / post	X		
Alternador	X			Llanta de emergencia		X	No tiene
Caja de cambios	X			Tapa tanque combustible	X		
Carter	X			Herramientas	X		
Cardan	X			Llave de ruedas		X	No tiene
Brazos limpiavidrios	X		Despintados	Gata		X	No tiene
Plumas limpiavidrios	x		Resecos	Estado de pintura	x		Techo de cabina quemado

Retrovisor exterior	X			Ventanas laterales	X		
retrovisor interior	x			Asientos	x		
Antena		X		Luz del salón	X		
Radio	X			Tapicería en general	X		Sucios
Perillas de radio	X			Viseras	X		
Parlantes	X			Manijas de puertas	X		
Reloj	X			Alfombras /cauchos	X		
Encendedor	X			Cinturón de seguridad	X		

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	
E	Excelente
MB	Muy bueno
B	Bueno
R	Regular
MC	Malas condiciones
I	Inservible

Motor	B	Carrocería	B
Sistema de frenos	B	Llantas	B
Sistema de refrigeración	B	Eje delantero	B
Sistema eléctrico	B	Eje trasero	B
Sistema de transmisión	B	Compacto	B
Sistema de dirección	B	Accesorios	B
Sistema de suspensión	B		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE PARTE Y COMPONENTES DEL VEHÍCULO (EN CASO DE FALLAS CRÍTICAS, COLOCAR FOTOGRAFÍAS):

EL vehículo presenta algunas fallas:

- Guardachoque delantero presenta abolladuras en diferente partes;
- Brazo de plumas limpiaparavidrios se encuentra despintadas, cauchos resacos;
- Puerta de balde de volqueta presenta deformaciones, abolladuras en diferentes partes de la estructura;
- Llanta delantera lado izquierdo presenta desgaste inclinado en banda de rodadura.
- Techo de cabina presenta abolladura y pintura quemada en la superficie
- Balde de volqueta presenta abolladuras en diferentes partes, y adicional se encuentra despintada toda la superficie.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 3: Identificación de código de chasis en chasis del vehículo, si coincide con información de CUV.

Foto 4: Identificación de código de motor en motor de volqueta, si coincide con información de CUV.



Foto 5: Guardachoque delantero presenta abolladuras en diferentes partes.

Foto 6: Brazo de plumas limpiaparavientos se encuentra despintadas, cauchos resacos.



Foto 7: Puerta de balde de volqueta presenta deformaciones, abolladuras en diferentes partes de la estructura.

Foto 8: Puerta de balde de volqueta presenta deformaciones, abolladuras en diferentes partes de la estructura.

	
Foto 9: Llanta delantera lado izquierdo presenta desgaste inclinado en banda de rodadura.	Foto 10: Techo de cabina presenta abolladura y pintura quemada en la superficie
	
Foto 11: Vista Frontal de vehículo.	Foto 12: Vista lateral de vehículo.

CALIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO:

Muy bueno		Bueno	X	Regular		Malo	
-----------	--	-------	---	---------	--	------	--

10. USO DEL BIEN:

Agrícola		Comercial		Línea de producción	
De carga		Industrial		Para la producción	
Particular	X	Pasajeros		Publico	

11. MÉTODO DE VALORACIÓN:

MÉTODO DE COMPARACIÓN O ESTUDIO DE MERCADO

A continuación, se va a utilizar el método comparativo o estudio del mercado, que se basa fundamentalmente en investigar el valor actual en el mercado de un producto similar que tiene las mismas características en relación al que se está tasando, en este caso se va a considerar las

características similares del vehículo tipo Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, del año 2023.

ESTUDIO DE MERCADO			
Fuente Vehículo 1: 	https://www.facebook.com/marketplace/item/2496875367374350/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Ad942b33e-e999-4cb6-872c-7e8df3516829	Año:	2023
	DESCRIPCIÓN: vendo volqueta año 2023 perfecto estado TLF [hidden information] carga 8 metros	Precio Venta:	48.000 USD
		Marca:	JAC
		Modelo:	HFC1134
		Kilometraje:	40.000 Km
		Combustible:	Diesel
Fuente Vehículo 2: 	https://www.facebook.com/marketplace/item/1229215119269168/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A2868f69c-fd32-4305-8f05-194fe872be80	Año:	2022
	DESCRIPCIÓN: Volqueta trucks Año 2022 Lista pa trabajar Todo al día	Precio Venta:	50.000 USD
		Marca:	FAW
		Modelo:	CA3256P2K2T1E A81 AC 11.6 2P 6X4 TM DIESEL
		Kilometraje:	43.500 Km
		Combustible:	Diesel
Fuente Vehículo 3: 	https://www.facebook.com/photo?fbid=2265420033880479&set=pcb.24625930773736245	Año:	2023
	DESCRIPCIÓN: Se vende Volqueta FAW año 2023 un solo dueño Motor Weichai 340 HP(Mecánico) Caja Fas Gear 8 v+súper Diferencial de Catalina más traba Papeles al día Todo original Cero choques 0989421965 \$ 50	Precio Venta:	50.000 USD
		Marca:	FAW
		Modelo:	CA4181P2K2EA8 0 AC 9.7 2P 4X2 TM DIESEL
		Kilometraje:	48.000 Km
		Combustible:	Diesel

Seguido se realiza la homogeneización de las características relevantes del bien, para determinar de forma objetiva el valor del vehículo avaluado del año 2023.

CUADRO DE HOMOGENEIZACIÓN

PROCESO DE HOMOGENEIZACIÓN	EJEMPLOS COMPARABLES			MUEBLE	PESO
				ANALIZADO	
	1	2	3		
VEHÍCULO AVALUADO	1,00	1,00	1,00	1	
PRECIO UNITARIO INICIAL (\$)	48.000,000	50.000,000	50.000,00		
FACTOR FUENTE CONSIDERADO	0,95	0,95	0,95		
VALOR UNITARIO BASE (CORREGIDO POR FUENTE)(\$ / U)	45.600	47.500	47.500		
FACTORES DE COMPARACIÓN	CALIFICACIÓN				
MARCA	0,850	0,850	0,850	1,00	0,2313
MODELO AÑO	1,000	0,850	1,000	1,00	0,2619
KILOMETRAJE	0,984	0,968	0,972	1,00	0,2653
PLACAS VEHÍCULO	1,000	0,850	0,850	1,00	0,2415
CALIFICACIÓN POR PESO	EN PROPORCIONES DE FRACCIONES DE LA UNIDAD				1,000
MARCA	0,197	0,197	0,197	0,231	
MODELO AÑO	0,262	0,223	0,262	0,262	
KILOMETRAJE	0,261	0,257	0,258	0,265	
PLACAS VEHÍCULO	0,241	0,205	0,205	0,241	
CALIFICACIÓN COMPARADA	0,961	0,881	0,922	1,000	
VALOR UNITARIO HOMOGENIZADO (\$)	47.446,59	53.891,35	51.545,16	50.961,04	0,000
MEDIANA APLICADO AL VEHÍCULO ANALIZADO (\$/UNIDAD)			MEDIANA	51.545,16	

Por último, para esta metodología se considera el estado actual del vehículo.

ESTADO ACTUAL DEL VEHÍCULO				
Ítem	DESCRIPCIÓN	ÍNDICE AFECTACIÓN	FACTOR	VALOR
1	Carrocería Metálica	0,80	0,79	38.977, ⁰⁷
2	Chasis - Compacto	0,80		
3	Llantas (Incluye llanta emergencia)	0,80		
4	Balde de volqueta	0,55		
5	Acabados interiores	0,80		
6	Pintura	0,60		
7	Motor	0,80		
8	Sistemas de transmisión	0,80		
9	Sistema de frenos	0,85		
10	Sistema eléctrico	0,85		
11	Sistema de dirección	0,85		
12	Sistema de suspensión	0,85		

VALORES PENDIENTES A CANCELAR (GSW-7763):

VALORES PENDIENTES DE PAGO (Fecha de revisión 01/02/2026)	
MATRICULA (Ultimo año de pago 2023)	8.936, ³⁴
TOTAL	8.936,⁴

https://consultas.atm.gob.ec/PortalWEB/paginas/clientes/clp_grid_citaciones.jsp; verificara si existe un valor adeudado correspondiente a multas de tránsito.

VALORES PENDIENTES DE PAGO (Fecha de revisión 01/02/2026)	
MULTAS ANT (Agencia Nacional de tránsito)	1656, ⁰⁰
MULTAS ATM (Autoridad de tránsito Municipal)	No se visualiza
TOTAL	1.656,⁰⁰

DENUNCIA EN LÍNEA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

REGISTRO DE PRESUNTOS DELITOS DE ROBO Y HURTO

DENUNCIAS EN LÍNEA PARA TURISTAS

VENTANILLA VIRTUAL

CONSULTA DE DENUNCIAS

CONSULTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONTACTO CIUDADANO

CONSULTA DE NOTICIAS DEL DELITO

Consulta de Denuncias o Noticias de Delito por nombre de los involucrados, placas de los vehículos, número de denuncia.

Los resultados de la consulta forman parte de la base de datos de noticias de delitos registradas en el Sistema Integrado de Actuaciones Penales – SIAP, los cuales, de conformidad con los artículos 76 numeral 7, literal d) de la Constitución de la República del Ecuador, 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 421 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, constituye una fuente de acceso público, salvo los casos que están sujetos de forma especial por una situación de reserva legal o política.

MÓDULO DE INFORMACIÓN NOTICIAS DE DELITO

Buscador de Noticias de Delito

Ingrese la información relacionada para procesar la consulta (página 77/82)

Importante: El uso de la información obtenida como resultado de la consulta, será de exclusiva responsabilidad de quien acceda a ella, la cual no debe ser utilizada para fines discriminatorios, conforme lo prescribe en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, ni vulnerar el principio de inocencia del artículo 76 numeral 2 B) del, su incumplimiento será sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, conforme lo prescribe en el artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal.

No existen controles sobre los criterios ingresados

13. CONCLUSIONES:

Luego de haber realizado la inspección y la valoración actual del avalúo del vehículo tipo Volqueta, clase Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, motor 93009783, numero de chasis LGAX4DD31PT831964, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023, se puede concluir:

- De acuerdo a las ponderaciones especificadas en el presente informe, el vehículo se le califica de forma general como **BUENO**, ya que el vehículo presenta diversas fallas que se especifica en las páginas 6-7 y se corrobora en páginas posteriores.
- De acuerdo al método comparativo o estudio del mercado, el valor comercial de vehículo tasado se encuentra en **38.977,⁰⁷ USD**.
- Existen valores pendientes de matrícula de **8.936,³⁴ USD** ; considerando fecha de revisión en página web el día 01 de febrero 2026.
- Existen valores pendientes de multas de **1.656,⁰⁰USD** ; considerando fecha de revisión en página web el día 01 de febrero 2026.
- El avalúo es una aproximación del precio real; la norma IRAM 34851 la define como la previsible variación inmediata futura de un precio en el mercado. Dentro de este informe de tasación el valor obtenido es más probable es aceptado de forma general con una incertidumbre de +10% o -10%, sin embargo, la tendencia del mercado puede determinar un valor superior o inferior a este intervalo en un corto plazo.

14. DECLARACIÓN JURAMENTADA:

Yo, ANÍBAL MARTIN PINTADO PIZARRO, con cedula de ciudadanía número 0104198601, soy de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil, casado, mayor de edad, de profesión Ingeniero mecánico, domiciliado en la ciudad de Cuenca y legalmente capaz. Declaro bajo juramento que los datos, información presentado en el informe pericial correspondiente al avalúo del vehículo tipo Volqueta, clase Volqueta, marca Dongfeng, modelo DFL3251A1 AC 8.9 2P 6x4 TM DIESEL, motor 93009783, numero de chasis LGAX4DD31PT831964, de placas GSW-7763, color Blanco, del año 2023, son verdaderos que no he ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento, y autorizo al consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la veracidad de la información y de mis declaraciones.

15. CERTIFICACIÓN DEL AVALÚO:

Por medio del presente certifico que:

- El presente informe pericial cumple el artículo 224 del COGEP.
- No tengo interés presente ni futuro del activo aquí valorado.
- No tengo interés, ni prejuicio, con respecto a la materia en cuestión de este informe de avalúo de las partes involucradas. Las conclusiones no están influenciadas por los honorarios que se reciban.
- En lo mejor de mi conocimiento y convencimiento, el contenido de este informe de avalúo, su análisis, opiniones y conclusiones expresadas, son verdaderas y correctas.
- Nadie distinto al suscrito preparó el análisis, las conclusiones y opiniones manifestadas en este informe de avalúo, por lo tanto, estoy dispuesto a sustentarlo ante cualquier entidad.

En Constancia, se firma a los 02 días del mes de febrero del 2026.

Atentamente:



Firmado electrónicamente por:
ANIBAL MARTIN
PINTADO PIZARRO
Validar únicamente con FirmaEC


Ing. Martin Pintado Pizarro MSc.
Ingeniero Mecánico
C.I: 0104198601
No. de Calificación: 261177

Ing. Martin Pintado Pizarro MSc.
Magister en Metodos Matematicos y
Simulacion Numerica en Ingenieria
Perito en Ingenieria Mecanica
N° de Calificacion: 261177

En el presente informe, también se incluye la firma del depositario judicial, con el fin de que abalice el cabal cumplimiento de la inspección e informe solicitado mediante la Unidad judicial civil de Cuenca.

**LUIS
MIGUEL
ASTUDILLO
ASTUDILLO**

Firmado
digitalmente por
LUIS MIGUEL
ASTUDILLO
ASTUDILLO
Fecha: 2026.02.04
09:47:06 -05'00'

Luis Miguel Astudillo Astudillo
Cedula Identidad: 0101849693
Numero de celular: 0980952961
Depositario Judicial

ANEXOS

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa	Último año de pago	Chasis	Total valores a pagar
GSW7763	2023	Ver chasis	Matrícula: \$8936.34
			A pagar: USD \$8936.34
Pagar			
Imprimir			
Ocultar detalle vehículo			
Ver detalle valores			
Ver propietario			
Ver multas ANT			

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros.

Tipo deuda	Rubro	Período Fiscal	Beneficiario	Valor
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA SPPAT	2024 - 2026	SPPAT	\$449.17
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2024 - 2026	SRI	\$8284.17
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASA JUNTA BEN. GUAYAQUIL	2024 - 2026	JUNTA BENEFICENCIA	\$45
PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	TASAS ANT	2024 - 2026	ANT	\$158
Total: USD \$8936.34				

GSW7763	Marca: DONGFENG Modelo: DFL3251A1 AC 8.9 2P 6X4 TM DIESEL Año: 2023 Polarizado: No existe registro de polarizado	Color: BLANCO Clase: VOLQUETA Servicio: PARTICULAR Fecha Caducidad:	Año de Matrícula: 2023 Fecha de Matrícula: 13-10-2023 Fecha de Caducidad: 11-10-2028
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0,00 ANT: 0,00 OTROS: 1.656,00 TOTAL: \$ 1.656,00

[Pendientes \(12\)](#) [En Impugnación \(0\)](#) [Anuladas \(0\)](#) [Pagadas \(0\)](#) [En Convenio \(0\)](#)

#	Infraacción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Puntos	Sanción	Multa	Rembolso	Total a Pagar	Artículo/Liberal	Big	Det
1	96075313	QUE-GAD QUEVEDO - LOS RIOS	QVD0600019	GSW7763	18-09-2024 14:19	18-09-2024 14:19	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 185 - Lit. D6 CONDO DICEA DENTRO RANCHO MEDICADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
2	96056226	QUE-GAD QUEVEDO - LOS RIOS	QVD0600019	GSW7763	18-09-2024 08:44	18-09-2024 08:44	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 185 - Lit. D6 CONDO DICEA DENTRO RANCHO MEDICADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
3	96055191	QUE-GAD QUEVEDO - LOS RIOS	QVD0600019	GSW7763	18-09-2024 08:39	18-09-2024 08:39	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 185 - Lit. D6 CONDO DICEA DENTRO RANCHO MEDICADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	

CONSULTA

PRODUCCIÓN

02/02/2026 19:34:34

AXIS - Versión 4.0