

 POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR		 DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA POLICIAL	
CODIGO: PN-DINITEC- GITCP-GTC-MLEG- REG-005		JEFATURA ZONAL DE ACCIDENTOLOGÍA VIAL - PICHINCHA	
Edición: 1.0	INFORME TÉCNICO PERICIAL / AVALÚO COMERCIAL DE VEHÍCULOS, PARTES Y PIEZAS POR SINIESTRO DE TRÁNSITO U OTRAS CAUSAS.		Pág. 1 de 6

LUGAR/FECHA	Rumiñahui, a 12 de marzo de 2026
INFORME TÉCNICO PERICIAL Nro.	PN-SZP-17-JAVIAL-DMF-2026-0003-PER-M
OFICIO Nro.	PN-SZP-17-JAVIAL-DMF-2026-0208-OF

1. DATOS GENERALES				
AUTORIDAD		CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Dra. María Fernanda Molina de la Cueva.		Jueza	Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Mejía.	N/A
OFICIO			FECHA	26/02/2026
JUICIO		17292-2023-00987	PARTE POLICIAL	No aplica
SUJETO (S) PROCESAL (S)		No aplica		

2. ANTECEDENTES
OBJETO DE PERICIA
La práctica de: "...Reconocimiento Técnico Mecánico y Avalúo Comercia del vehículo de placas PME0675..."

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS / METODOLOGÍA APLICADA / FUNDAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO
Instructivo para la elaboración del informe pericial de reconocimiento técnico mecánico y avalúo comercial, registrado con Código PEN-GIF-GAV-EIPRTMAC-INSTR-007 VERSION 1.0; Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2656 "CLASIFICACIÓN VEHICULAR"; REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034 (4R) "ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES"; Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, Resolución 147-2022; Leyes de Newton y teoría de la Energía Cinética.
La inspección ocular técnica y la descripción de los daños materiales de un vehículo, se lo realiza en sentido horario, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, comenzando por la inspección externa, luego la inspección interna, y terminando con la inspección de los sistemas. La inspección externa se lo realiza dividiendo cada uno de los laterales, como también la parte frontal, posterior y techo en tres partes iguales para su análisis, tomando como fórmula pieza daño ubicación para su descripción, luego viene la inspección interna que se lo realiza por el costado derecho y terminando con la inspección de los sistemas de adelante hacia atrás.
El avalúo comercial ajustado se determina mediante el análisis del valor del bien respecto a otros de similares características y condiciones en el mercado, en base a consultas de fuentes abiertas y cerradas. Se considera como base al menos tres bienes actuales que presenten similares condiciones a las del bien avaluado.

4. OPERACIONES REALIZADAS				
UBICACIÓN DEL OBJETO DE PERICIA				
ZONA	SUBZONA	DISTRITO		CIRCUITO
Zona 02	PICHINCHA	Los Chillos		Amaguaña Centro
SUBCIRCUITO	CÓDIGO SUBCIRCUITO	LATITUD		LONGITUD
Amaguaña Centro 1	17D08C06S01	-0.366292		-78.500786
LUGAR	CUSTODIO/PROPIETARIO	H.I./C.C.	CÉDULA	FECHA
Depositario Judicial	Sr.Manual Bryan Quinche Shuguli	-	0706452117	3/3/2026

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE PERICIA

	PROPIETARIO	SR. KEVIN ALEXANDER PACHACAMA CHAVEZ
	PLACA ACTUAL	PME0675
	CHASIS (VIN) N°	JL6AMB6H45K010924
	MOTOR N°	4D34K24757
	MARCA	MITSUBISHI
	MODELO	CANTER 3.0 TON.
	CLASE	CAMIÓN
	TIPO	FURGON
	COLOR	BLANCO
	AÑO	2005
	COOPERATIVA	N/A
	DISCO N°	N/A
	OBSERVACIÓN	N/A
FOTOGRAFÍA.	FUENTE DE INFORMACIÓN	SIIPNE/ SRI/ MATRÍCULA

FASE 2: INSPECCIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES

INSPECCIÓN TÉCNICA									
KILOMETRAJE	No comprobado por no poder acceder al sistema.								
PAIS DE ORIGEN	Japón								
ESTADO CARROCERÍA	Regular								
ESTADO PINTURA	Regular								
ESTADO TAPICERÍA	Regular								
ESTADO DE NEUMÁTICOS	ANTERIOR				POSTERIOR				
	I.	Regular	D.	Regular	I.	Regular	D.	Regular	
SERVICIO	Particular								
EXTRAS	No posee								

FASE 3: AVALÚO DEL BIEN

VARIABLES DE AVALÚO	Valor de mercado	\$8.500 (nueve mil dólares americanos)
	Costo de reparaciones	\$500.00 (quinientos dólares americanos)
	Valor de extras	\$0 (Cero dólares americanos)

5. CONCLUSIONES

5.1. Se desprende que el avalúo comercial del vehículo en las condiciones actuales alcanzaría un monto de: **OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 8.000.00)**; considerando como base un enfoque de valuación de mercado.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

7. ANEXOS







8. DECLARACIÓN JURAMENTADA

El suscrito declara bajo juramento que el presente informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que proporcione es verdadera.

9. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES		FIRMA	
CBOS.SHERWIN PATRICIO FALCÓN COBA		 <p>Firmado electrónicamente por: SHERWIN PATRICIO FALCON COBA <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>	
ESPECIALIDAD		Avalúo de Tránsito	
AREA DE ACREDITACIÓN		ACCIDENTOLOGIA VIAL	
NÚMERO DE ACREDITACIÓN		18351134	
TELÉFONO	0999027299	CORREO	Spfc05039401312@gmail.com

10. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES		FIRMA	
Dr. Luis E. Arias V.		 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE ARIAS VELASTEGUI <small>Validar únicamente con FirmaEC</small></p>	
Depositorio Judicial			