

**SEÑOR JUEZ UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL
GUAYAS**

INFORME PERICIAL

DATOS GENERALES.

TRIBUNAL: UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.
JUICIO: 09332202115260
JUEZ: AB. CENTENO RODRIGUEZ RAFAEL LUIS
TIPO DE ACCIÓN/PROCEDIMIENTO: MONITORIO
DELITO/ASUNTO: FACTURAS O DOCUMENTOS ART. 356 NUM.2
ACTOR/OFENDIDO: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRYSEAR CARGO S.A
DEMANDADO/PROCESADO: COMPAÑIA LITOMOVIL S.A.
PERITO: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA
PROFESIÓN: INGENIERIO MECÁNICO
Nº. DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 10280642 - 5 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 5 de enero de 2026
DIRECCIÓN DE CONTACTO: PARAISO DEL RIO 2 MZ. 3053 V-5 MUCHO LOTE 2
TELÉFONO: 04 4549426
TELÉFONO CELULAR: 0992105424
CORREO ELECTRÓNICO: nagallegos61@hotmail.com

El que suscribe: NAPOLEÓN ANDRÉS GALLEGOS ABARCA, Perito designado por su autoridad en la causa Nº 09332202115260; que sigue COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRYSEAR CARGO S.A en contra de COMPAÑIA LITOMOVIL S.A., a usted respetuosamente expongo:

ANTECEDENTES:

Su autoridad mediante providencia del martes 27 de noviembre de 2025 me designa como perito evaluador para que realice el avalúo del bien mueble dentro del juicio de Contratos Prendarios, materia de la presente causa.

Habiendo aceptado y posesionado el día 28 de noviembre de 2025, del cargo a mi encomendado, pongo a su consideración el siguiente informe:

OBJETIVO:

Realizar la inspección del bien mueble para su avalúo respectivo y sugerir un precio al valor ajustado de mercado para los fines pertinentes.

DETALLE DEL INVENTARIO:

BIEN MUEBLE:

UBICACIÓN: La inspección se realizó el 28 de noviembre de 2025 a las 13H00, en la siguiente dirección: AVENIDA 31 N-O y CALLEJON 15B N-O S/N -Urbanor - Cantón Guayaquil - Provincia del Guayas.

A continuación, se presenta un cuadro general con la descripción del equipo a valorar.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: CHEVROLET,
MODELO: FSR 34N CAMION CHASIS CABINADO TM 7.7 2P 4x2,
PROCEDENCIA: JAPÓN
AÑO: 2013,
COLOR: BLANCO,
CHASIS: JALFSR34ND7000061,
MOTOR: 6HK1640189,
CLASE: CAMIÓN
TIPO: FURGÓN
PLACA: GBO-2881,
RECORRIDO: 315000 Km. Aprox.

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO:

- Motor: En mal estado.
- Sistema de Frenos: En regular estado.
- Turbo: En regular estado.
- Baterías: En mal estado.
- Acondicionador de Aire (12,000 BTU/HR) del furgón: En mal estado.
- Brazos y Limpiaparabrisas: En mal estado.
- Carrocería del Furgón: En estado regular, con indicios de corrosión en su parte estructural.
- Sistema Eléctrico: En estado regular.
- Chasis y Pintura: En estado regular.
- Llantas: En estado regular y han caducado su vida útil.
- Parachoques Delantero: Pequeño golpe en la parte izquierda.
- Generador eléctrico de 4.9 Hp: en regular estado

Observaciones Generales:

Debido al tiempo que el vehículo ha estado a la intemperie, aproximadamente 3 años, los elementos mecánicos, como el sistema de combustión interna (motor), sistema de frenos, sistemas eléctricos, han sufrido un deterioro significativo. Por lo tanto, es necesario realizar un mantenimiento exhaustivo para garantizar su operatividad en condiciones óptimas, lo cual ocasiona que su reparación sea costosa. Estas condiciones se consideran en el informe, por un monto de \$ 14.011,17 dólares americanos. que incluye: Mantenimiento del Motor,

Mantenimiento del sistema de frenos, mantenimiento del sistema eléctrico, Mantenimiento de Furgón, llantas, baterías y accesorios.

Revisando en el SRI los valores pendientes de pago el vehículo tiene los siguientes:

VALOR DE MATRICULA	1.140,09
VALOR DE MULTAS/CITACIONES	270,00

METODOLOGIA. Según el REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL, en su CAPITULO V, "INFORME PERICIAL", ART. 21 literales 5a y 5b AVALUOS DE BIENES; " Los informes periciales que contengan avalúos incluirán: a. El avalúo comercial ajustado, que se determinará mediante el análisis del valor del bien respecto de otros de similares condiciones en el mercado. Se deberá identificar, cuando sea posible, al menos tres bienes actuales que presenten características y condiciones similares a las del bien avaluado; y, b. Las fuentes de información utilizadas en esta valoración; en caso de que las fuentes sean escasas o únicas, el perito deberá indicar esta novedad en el informe. En ambos casos se indicará el sistema o metodología; y, los factores de ajuste, corrección u homologación utilizados para la determinación del valor comercial ajustado."

Para la valoración se empleó el método comparativo o de mercado, este método consiste en determinar el valor mediante información obtenida en transacciones, ofertas y avalúos para vehículos equiparables previos ajustes correspondientes por forma de pago, época, forma tamaño y estado de conservación.

AVALUO:

Vehículo Marca: Chevrolet, Modelo: FSR 34N CAMION CHASIS CABINADO TM 7.8 2P 4X2, Procedencia: Japón, Año: 2013, Color: Blanco, Chasis: JALFSR34ND7000061, Motor: 6hk1640189, Clase: Camión, Tipo: Furgón, Placa: GBO-2881, Recorrido: 315000 Km. Aprox.

INFORME TECNICO PERICIAL

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	MALA CONDICION
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO	12 años
AVALUO COMERCIAL A LA FECHA	27.222,70
VALOR DE REPARACIONES	14.011,17
VALOR AJUSTADO	13.211,53
VALOR SUGERIDO	13.212,00

CONCLUSIONES:

1. Vehículo Marca: Chevrolet, Modelo: FSR 34N CAMION CHASIS CABINADO TM 7.8 2P 4X2, Procedencia: Japón, Año: 2013, Color: Blanco, Chasis: JALFSR34ND7000061, Motor: 6hk1640189, Clase: Camión, Tipo: Furgón,

Placa: GBO-2881, Recorrido: 315000 Km. Aprox; se encuentra en MALAS CONDICIONES MECÁNICAS.

2. El precio sugerido avaluado es de \$13.212,00 (TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).
3. En la inspección del bien mueble motivo del presente avalúo, no es posible detectar todos los defectos ocultos que pudieran existir. Por lo tanto, se consideran únicamente los defectos observados durante dicha inspección.

Declaro bajo juramento que el informe emitido es independiente e imparcial y que el resultado corresponde a mi auténtica convicción profesional. Asimismo, toda la información reflejada en el mismo es real y veraz.

Hago de su conocimiento, señor juez, la información detallada para los fines legales correspondientes. Declaro que todo lo manifestado es conforme a la verdad.

Emitido en la ciudad de Guayaquil, el 9 de diciembre de 2025.



Napoleon Andres
Gallegos Abarca
Time Stamping
Security Data

ING. NAPOLEÓN GALLEGOS ABARCA
C.I: 0601542608
Nº DE CALIFICACION: 10280642



Juan Federico
Cuadrado Chalen
Time Stamping
Security Data

AB. FEDERICO CUADRADO CHALEN
C.I. 0914090527
DEPOSITARIO JUDICIAL

Adjunto: Fotografías
 Deuda SRI
 Multas
 Proforma de repuestos
 Hoja de inspección y estado
 Hoja de cálculo del precio
 Hoja del informe técnico pericial

INFORMACIÓN CONSULTADA

DESCRIPCION	DATOS DE LA FUENTE
ALTERNATIVA 1	http://www.chutku.ec/Maquinas/Chevrolet+Fsr/hbck72
ALTERNATIVA 2	http://www.chutku.ec/Maquinas/Chevrolet+Fsr/hbck72
ALTERNATIVA 3	https://www.facebook.com/marketplace/item/1399711191515010/?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A43a62423-4c75-4eb3-b35f-59ae67cbb41f
ALTERNATIVA 4	https://www.facebook.com/marketplace/guayaquil/?hoisted_items=1552133382463874
ALTERNATIVA 5	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-hino-fc-ambato-2012/1933301
ALTERNATIVA 6	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-chevrolet-npr-quito-2013/1935715
ALTERNATIVA 7	https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-chevrolet-npr-ambato-2011/1933306

ACCESORIOS

<https://llantas777.com/producto/rlb-490-5/>

<https://autoin.ec/almacen/1155-bateria-bosch-27-mp-103-amp-17-placas.html>

CONSULTA AL SRI Y MULTAS ATM

8/12/25, 7:41 p.m. SRI en Línea - Consulta valores a pagar por placa o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa: **GB02881**

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
CHEVROLET	FSR 34N CAMION 7.8	2013	JAPON	NO

Chasis: **JALFSR34ND7**

Último año de pago: **2022**

Total valores a pagar: **USD \$1,140.09**

A pagar: **USD \$1,140.09**

Medios de pago

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 3 registros					
Tipo deuda	Rubro	Periodo fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2023 - 2025	Q	SPPAT	USD \$710.62
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2023 - 2025	Q	SRI	USD \$256.47
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2023 - 2025	Q	ANT	USD \$173.00
Total: USD \$1,140.09					

30/11/25, 2:54 p.m.

Citaciones

Detalle de Citación

Mensaje

Marca: CHEVROLET
Modelo: FSR 34N CAMION CHASIS CABINADO TM 7.7 2P 4X2
Año: 2013
Polarizado: **No existe registro de polarizado**

Color: BLANCO
Clase: CAMION
Servicio: USO PUBLICO
Fecha Caducidad:

Año de Matrícula: 2022
Fecha de Matrícula: 22-06-2022
Fecha de Caducidad: 28-02-2027

Valor Pendiente: \$ 0.00 Valor Convenio: \$ 0.00 Intereses Pendiente: \$ 0.00 Total remisión: \$ 0.00

ANT: 0,
OTROS: 270,
TOTAL: \$ 270,

☒ Pendientes (2) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (1) ☐ Pagadas (4) ☐ En Convenio (0)

Citaciones

#	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Puntos Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal Bq Det
1	86091019 GAD-CTE	ATMCG2023000039920	GB02881	24-07-2023 13:39	26-07-2023 21:29	0	\$135.00	\$ 0.00	135.00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE \$ DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD
2	7285022 GAD-CTE	ATMCG2023000026994	GB02881	14-07-2023 08:00	18-07-2023 10:39	0	\$135.00	\$ 0.00	135.00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE \$ DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD

Aviso: Seleccione una fila

CONSULTA PRODUCCIÓN 30/11/2025 14:54:20 AXIS - Versión 4.0

FOTOGRAFIAS CHEVROLET FSR



VISTA GENERAL DEL VEHÍCULO.



VISTA LATERAL IZQUIERDA DEL VEHÍCULO.



VISTA LATERAL DERECHO DEL VEHÍCULO.

VISTA POSTERIOR Y PLACA.



VISTA TABLERO DE INSTRUMENTOS

VISTA INETRIOR DE TAPIZADO DE PUERTAS.



VISTA INTERIOR DEL TABLERO

VISTA GENERAL DEL MOTOR.



Brazos de limpiabrisas.

VISTA DE SISTEMA DE INYECCIÓN.DE AIRE
(TURBO)





VISTA DE CAJA DE FISIBLES.

VISTA ASIENTOS DE INTERIOR DE CABINA.




VISTA DE ESTADO DE LLANTAS.

VISTA INTERIOR DE FURGÓN CORROIDO.





A close-up photograph of a 65 HP gasoline generator. The top of the unit is dark grey with the text "GENERADOR A GASOLINA" and "GG 2/17 335" in white. To the right, "65 HP" is printed in yellow. On the left, there is a logo that looks like "ETK". Below the top section is a control panel with several outlets, switches, and a small digital display. A thick black cable is plugged into one of the outlets. The generator is mounted on a metal frame.

[illegible]



PROFORMA DE REPUESTOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RUC: 1790009289001

02/12/2025
12:22:22

Página 1 de 1

ESTA NO ES UNA FACTURA

Agencia ORELLANA
Nombre NAPOLEON ANDRES GALLEGOS ABARCA
Dirección MUCHO LOTE 2 - PARAISO DEL RIO 2
Identificación 0601542608
Telefono 0992105424 / 000000000

Nro. Proforma 3302235
Fecha 02/12/2025
Vendedor Victor Jimenez
Contacto 0994658392
Mail vjimenez@autoconsa.com

N° de Parte	Ubicación	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Disponible	% Desc	Precio Venta	Descuento	Precio Final
	1B-4	KIT REPARACION MOTOR 6HK1 GRADO 1X	1.00	0.00	22.00	4,419.89	972.38	3,447.51
	13-1	BOMBA DE INYECCION	1.00	0.00	22.00	2,652.40	583.53	2,068.87

Subtotal 7,072.29
Descuento 1,555.91
Imponible 5,516.38
IVA 827.46
Total 6,343.84

Usu: Vjimenez

VALIDEZ DE LA PROFORMA 8 DÍAS

El usuario, de manera libre, voluntaria, informada e inequívoca, otorga su autorización a AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S. para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, los cuales se encuentran contenidos en este documento. Dicho tratamiento podrá ser realizado tanto por AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S., como por terceras personas naturales o jurídicas autorizadas, con fines de atención personalizada, información comercial, consulta de referencias crediticias [para obtención de financiamiento], servicios de postventa, registro de garantía, y otros fines que constan en la Política de Datos Personales de AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S. El usuario autoriza de forma expresa a AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S. para comunicar sus datos personales contenidos en este documento a General Motors del Ecuador S.A. (Chevrolet). El alcance del tratamiento de datos personales realizado por Chevrolet se ha estipulado en la política de privacidad que consta en la siguiente página: www.chevrolet.com.ec

Título: _____

Cédula: _____

LABRADOR: AV. 10 DE AGOSTO N45-286 Y AV. AMAZONAS (DIAGONAL)
EL RECREO: Av. Maldonado SIN Y Morespungo junto al C.C. El Recreo TEL: 1800141414 - 0991414142 - 0983853649