

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FLORIDA CON SEDE EN GUAYAQUIL

PROCESO JUDICIAL 09332-2024-08015



SR. JUEZ AB. JORGE ANDRES MESTANZA PONCE, en su despacho, como perito del CNJ en el proceso judicial Ejecutivo de COBRO DE PAGARE A LA ORDEN No **09332-2024-08015** cuyo ACTOR Banco De La Producción S.a. Produbanco y DEMANDADO Uriña Briones Kleber Benigno, se adjunta el Informe Técnico Pericial del Vehículo Marca: CHEVROLET. Clase: AUTOMÓVIL Modelo: SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM. Motor: Z2182548HOAX0225. Chasis: 9GACE6CD3KB054538. Año: 2019. Color: Vino. Placas: GTC4676, materia de este proceso.

Sírvase proveer Señor Juez, como corresponde en derecho y justicia.

Es Justicia

ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO  
Perito Avaluador CIPAL 04-09-007  
Perito Avaluador CNJ Código 1035994

## 1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO DE EJECUCION POR COBRO PRENDARIO

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>JUZGADO</b>                                                | <b>UNIDAD JUDICIAL DEL TRABAJO<br/>DEL CANTON GUAYAQUIL</b> |
| <b>No. de Proceso</b>                                         | <b>09332-2024-08015</b>                                     |
| <b>Nombre y Apellido del Perito</b>                           | <b>GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO</b>                              |
| <b>Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada</b>        | <b>INGENIERO MECANICO<br/>AVALUO MUEBLES</b>                |
| <b>No. de Calificación y Acreditación</b>                     | <b>1035994</b>                                              |
| <b>Fecha de terminación de la calificación y acreditación</b> | <b>15 DE DICIEMBRE 2027</b>                                 |
| <b>Dirección de contacto</b>                                  | <b>Av CARLOS ESTARELLAS MERINO Y<br/>1era. PEATONAL</b>     |
| <b>Teléfono fijo de contacto</b>                              | <b>04-5033563</b>                                           |
| <b>Teléfono celular de contacto</b>                           | <b>0999515801 - 0992652223</b>                              |
| <b>Correo electrónico de contacto</b>                         | <b>grimicha@hotmail.com</b>                                 |

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

## **INFORME TÉCNICO DEL AVALÚO COMERCIAL DEL AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM DEL AÑO 2019, COLOR VINO, PLACA GTC4676**



|                              |   |                                              |
|------------------------------|---|----------------------------------------------|
| <b>FECHA DE ENTREGA</b>      | : | <b>07-01-2025</b>                            |
| <b>FECHA DE EJECUCION</b>    | : | <b>23-12-2025</b>                            |
| <b>A PETICIÓN DEL JUEZ .</b> | : | <b>AB. JORGE ANDRES MESTANZA PONCE</b>       |
| <b>TIPO DEL BIEN</b>         | : | <b>CHEVROLET SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM</b>   |
| <b>ACTOR</b>                 | : | <b>BANCO DE LA PRODUCCION SA. PRODUBANCO</b> |
| <b>DEMANDADO</b>             | : | <b>Uriña Briones Kleber Benigno</b>          |
| <b>PROCESO JUDICIAL</b>      | : | <b>09332-2024-08015</b>                      |

**PERITO AVALUADOR: ING GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO**  
REG. CIPAL N°04-007  
REG. PROF. N°04.09-317  
REG. Y COD. CNJ 1035994

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

## 1.- ANTECEDENTES. –

Para realizar este Avalúo nos valemos de Datos documentados, Página del SRI, datos adquiridos, datos calculados, datos confirmados, matrícula del vehículo, como especificaciones y factores que intervienen en el Avalúo en general, como son:

- ❑ **Especificaciones ó Características Técnicas del Vehículo.**
- ❑ **Factores externos e internos como el Estado Actual del Vehículo, que influyen en su Avalúo Técnico y Físico de las Maquinarias, como su Valor de Reposición, Deterioro Físico, Influencia Comercial, Factores de Mantenimiento, Factores de tecnología, Valor de Salvamento con su respectivo Avalúo.**
- ❑ **Formulaciones.**
- ❑ **Cálculo del Avalúo Físico y Valor de Estimación.**
- ❑ **Conclusiones**

Nos dirigimos hasta la Bodegas del Banco de la Producción SA. Donde se encuentra el Vehículo en mención MARCA CHEVROLET DE MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM DEL AÑO 2019 DE COLOR VINO CON PLACA GTC4676, materia del presente Informe, para poder determinar su valoración de acuerdo con el tiempo de uso, y determinar su deterioro de acuerdo, al estado como se encuentra las partes y piezas del automotor.

En esta diligencia pericial siempre realizamos preguntas en el entorno para poder obtener un mejor criterio de la diligencia que se va a realizar.

Además, utilizaremos las fórmulas para cálculo de valoraciones, según el estudio y referencias de mercado de vehículos de las mismas características técnicas.

## **2.- OBJETIVO.-**

Realizar la debida diligencia pericial, y su valoración, solicitada por el Sra. Juez **AB. JORGE ANDRES MESTANZA PONCE**, para determinar la valoración del VEHICULO MARCA CHEVROLET DE MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM DEL AÑO 2019 DE COLOR VINO PLACA GTC4676.

## **3. METODOLOGÍA**

Durante la inspección se identificó el Vehículo, tomando como referencia, una Copia de la matrícula y la página web del SRI, donde constan algunas especificaciones Técnicas del Vehículo, para ser rectificadas algunas, y confirmadas otras, esta inspección de peritaje se realizó en Bodegas del BANCO DE LA PRODUCCION SA. PRODUBANCO.

Para obtener el VALOR DEL VEHICULO, depende del Avalúo Técnico-Comercial que nos valemos de un Cálculo Ingenieril, estimado directo para Maquinarias y Vehículos, tomando en cuenta la Formulación, sobre la base del Valor de Reposición promedio de mercado, de similares marcas, y con las mismas condiciones técnicas, y realizando la diligencia pericial se puede calificar el estado actual del vehículo cuantitativamente y ese valor del estado de conservación del vehículo, multiplicarlo por el valor de reposición actual al año 2019 promedio del mercado.

Este será el Avalúo del Vehículo, que se lo calculará después de determinar las especificaciones técnicas del mismo.

Y el estudio de los valores de mercado de vehículos similares de las mismas características técnicas, que están en la página web de venta de vehículos.

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

## 4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR ROJO PLACA GCA2027

4

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| MARCA                   | CHEVROLET                 |
| MODELO                  | SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM |
| CLASE O TIPO            | AUTOMOVIL SEDAN           |
| PROCEDENCIA U ORIGEN    | COLOMBIA                  |
| COLOR                   | VINO                      |
| AÑO                     | 2019                      |
| CAPACIDAD               | 1206 CC                   |
| COMBUSTIBLE             | GASOLINA                  |
| TRANSMISION             | 4x2 TM                    |
| MOTOR                   | Z2182548HOAX0225          |
| CHASIS                  | 9GACE6CD3KB054538         |
| ESTADO DEL VEHICULO     | BUENO                     |
| ULTIMA AÑO DE MATRICULA | 2024                      |

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

## 5.- CARROCERIA DEL VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR ROJO PLACA GCA2027

5

El Capot, los Guardafangos, en regular estado, el piso y el techo, las puertas, se encuentra en buen estado, los guardachoques, faros y espejos exteriores en buen estado de conservación, sus demás accesorios como luces, direccionales, las posteriores, en regular estado, siendo del año 2019 tenemos en conservación de la pintura, como se ve en los archivos fotográficos, etc.

| DESCRIPCION DE SUS PARTES            | BUENO | REGULAR | MALO |
|--------------------------------------|-------|---------|------|
| CAPOT O CARCAZA                      |       | 55      |      |
| PUERTAS DEL VEHICULO                 | 75    |         |      |
| GOLPES Y CHOQUES                     |       | 55      |      |
| CAJUELA                              | 75    |         |      |
| BRAZOS Y LIMPIA VIDRIOS              |       | 55      |      |
| FAROS DELANTEROS                     |       | 55      |      |
| GUIAS DELANTERAS                     |       | 55      |      |
| GUIAS POSTERIORES                    |       | 55      |      |
| PARACHOQUE DELANTERO                 | 75    |         |      |
| PARACHOQUE POSTERIOR                 |       | 55      |      |
| PARABRISA DELANTERO                  | 75    |         |      |
| PARABRISA POSTERIOR                  | 75    |         |      |
| VIDRIOS LATERALES                    | 75    |         |      |
| ANTENA                               |       | 55      |      |
| TAPA DE COMBUSTIBLE                  | 75    |         |      |
| ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES      |       | 55      |      |
| TOTAL                                | 525   | 495     | 0    |
| ESTADO CUANTITATIVO DE LA CARROCERIA | 63,75 |         |      |
| ESTADO CUALITATIVO DE LA CARROCERIA  | BUENO |         |      |

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

**CABINA DEL VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2  
TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676**

6

Internamente la Cabina se encuentra en regular estado, sus paneles y palancas de control y mando, funcionando muy bien, tanto eléctrico como mecánicamente, en normal estado de conservación, el tapizado de las puertas y de los asientos en regular estado, la parte posterior de la cajuela del automotor en regular estado para transportar carga con su llanta de emergencia como muestra el archivo fotográfico.

| DESCRIPCION DE SUS PARTES                                  | BUENO       | REGULAR | MALO |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|
| PANEL DE CONTROL DE MANDO                                  | 75          |         |      |
| PALANCAS DE SISTEMA DE TRANSMISION MECANICA                | 75          |         |      |
| TACOMETRO INDICADOR                                        | 75          |         |      |
| CONFORT DE ASIENTOS CINTURONES DE SEGURIDAD<br>ENTRE OTROS |             | 55      |      |
| MANUALES                                                   |             |         | 20   |
| HERRAMIENTAS                                               |             |         | 20   |
| KIT DE PRIMEROS AUXILIOS                                   |             |         | 20   |
| SEGUROS DE PUERTAS                                         | 75          |         |      |
| SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO                                  | 75          |         |      |
| TAPIZADO DE ASIENTOS                                       |             | 55      |      |
| TAPIZADO DE PUERTAS                                        | 75          |         |      |
| CAUCHOS Y ALFOMBRAS                                        |             | 55      |      |
| ESPEJO RETROVISOR                                          | 75          |         |      |
| TOTAL                                                      | 525         | 165     | 60   |
| ESTADO CUANTITATIVO DE LA CABINA                           | 57,69230769 |         |      |
| ESTADO CUALITATIVO DE LA CABINA                            | REGULAR     |         |      |

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

## **ESTRUCTURA DEL VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676**

La estructura presenta muy buen estado de conservación, por ser un vehículo de buena calidad, llantas aro RIN 14, el sistema de amortiguación en regular estado, como su cono y corona cumpliendo en buenas condiciones de funcionamiento, su sonido de funcionamiento en buenas condiciones.

| DESCRIPCION DE SUS PARTES            | BUENO   | REGULAR | MALO |
|--------------------------------------|---------|---------|------|
| CHASIS O COMPACTO                    | 75      |         |      |
| AROS Y LLANTAS RIN No 14             |         |         | 20   |
| LLANTA DE EMERGENCIA                 |         |         | 20   |
| TREN DELANTERO                       | 75      |         |      |
| AMORTIGUACION                        | 75      |         |      |
| CONO Y CORONA                        | 75      |         |      |
| CAJA DE CAMBIO                       | 75      |         |      |
| CARDAN                               | 75      |         |      |
| TOTAL                                | 450     | 0       | 40   |
| ESTADO CUANTITATIVO DE LA ESTRUCTURA | 61,25   |         |      |
| ESTADO CUALITATIVO DE LA ESTRUCTURA  | REGULAR |         |      |

## **MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676**

Nivel de aceite, en niveles normales y su viscosidad regular, se encuentra evaporado el refrigerante del radiador, se pudo comprobar el funcionamiento del vehículo en buenas condiciones, como se ha encontrado en buen funcionamiento, revisamos, Partes del Motor (Motor de Arranque, Alternador, Distribución, Bomba de Agua, Filtros, Depuradores, Batería etc.) completos y en normal estado.

| DESCRIPCION DE SUS PARTES      | BUENO   | REGULAR | MALO |
|--------------------------------|---------|---------|------|
| ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE    |         | 55      |      |
| ACEITE DEL MOTOR               |         | 55      |      |
| RADIADOR CON AGUA              |         |         | 20   |
| SISTEMA DE HIDRAULICO Y FRENOS |         | 55      |      |
| SISTEMA ELECTRICO              |         | 55      |      |
| RECORRIDO ALTO                 |         |         | 20   |
| FUNCIONAMIENTO                 |         | 55      |      |
| SISTEMA DE MANDO DE VELOCIDAD  |         | 55      |      |
| TOTAL                          | 0       | 330     | 40   |
| ESTADO CUANTITATIVO DEL MOTOR  | 46,25   |         |      |
| ESTADO CUALITATIVO DEL MOTOR   | REGULAR |         |      |

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

## 6.-CALCULO DEL FACTOR PROMEDIO DEL ESTADO DE CONSERVACION

8

| DESCRIPCION         | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
|---------------------|--------------|-------------|
| CARROCERIA          | 63,75        | BUENO       |
| CABINA              | 57,69        | REGULAR     |
| ESTRUCTURA          | 61,25        | BUENO       |
| MOTOR               | 46,25        | REGULAR     |
| TOTAL               | 228,94       | TOTAL       |
| ESTADO DEL VEHICULO | 57,235       | REGULAR     |

## 7.- CALCULO Y VALORACION DEL CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676

| AVALUO DEL CHEVROLET SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM 2019 VINO PLACA GTC4676 |        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| VIDA UTIL                                                              | 12     |              |
| AÑO                                                                    |        | 2019         |
| AÑOS DE USO                                                            | 6      |              |
| VALOR COMERCIAL SEGÚN EL AÑO 2018                                      |        | \$ 11.900,00 |
| ESTADO DEL VEHICULO                                                    | BUENO  |              |
| FACTOR SEGÚN EL ESTADO DE CONSERVACION                                 |        | 57,24%       |
| VALOR POR ESTADO DE DETERIORO                                          | 42,77% | \$ 6.810,97  |
| POR SER UN PROCESO JUDICIAL 10% MENOS                                  |        | \$ 6.129,87  |

## AVALUO TÉCNICO FISICO ACTUALIZADO US D \$ 6.129,87

SON: SEIS MIL CIENTO VEINTE I NUEVE CON 87/100 DOLARES

## 8.-NOVEDADES y CONCLUSIONES. –

- Se inspeccionó el Vehículo en un estado regular de conservación.
- No Se pudo comprobar su funcionamiento.
- Sus accesorios en regular estado, de acuerdo con el año de uso desde el año 2019.
- Su Cabina, Tapizado y accesorios se encuentra en regular estado, como se observa en los archivos fotográficos.

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

- La depreciación es 0,4885 (1-factor de estado de conservación) =  $1 - 0,5724 = 0,4277$  este factor se introdujo en cuadros Excel y calculado cuantitativamente partes y piezas del vehículo, durante la diligencia pericial.
- Su Estado de conservación es 0,5724 %.
- Por sus ya casi 6 años de uso, y con una vida útil de 12 años, presenta una depreciación, de 0,4277, en comparación con el estado de Vehículos que se encuentran en el mercado de excelente estado de conservación.
- Las Depreciaciones realizadas, que está basado en factores externos e internos que hemos mencionado, tanto de la parte física, y comercial, dan lugar a un verdadero Avalúo de excelencia, y al detalle con todos los justificativos empleados de acuerdo con el año de uso desde el 2019.
- El valor del vehículo Marca CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676, es de \$ 6.129,87
- Las Depreciaciones realizadas del VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676, está basado en cálculos mencionados en cada uno de ellos, tomando en cuenta su valor de mercado actual como la referencia que se anexa.
- Se ha depreciado un 10% por ser un proceso judicial que tiene su tiempo largo de proceso judicial.
- Tiene una deuda de matrícula en el SRI de \$ 74,11 que no se toma en cuenta para cálculo de valoración, para el remate.
- En contravenciones existe deudas que suman \$ 726,75



Firmado electrónicamente por:  
GRIMALDI ALBERTO  
CHAVEZ PAZMIÑO

Validar únicamente con FirmaEC

ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO  
Perito Avaluador Reg. CNJ 1035994



Henry Fabricio  
Peñafiel Sabando



FABRICIO PEÑAFIEL SABANDO  
DEPOSITARIO JUDICIAL

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)

# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

**ANEXO 1 VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO  
2019 COLOR VINO PLACA GTC4676**

10



**FOTO FRONTAL CHEVROLET SPARK GT  
2019 GTC4676**



**FOTO POSTERIOR CHEVROLET SPARK  
GT 2019 GTC4676**



**FOTO DEL MOTOR CHEVROLET SPARK  
GT 2019 GTC4676**



**FOTO DEL PANEL CONTROL  
CHEVROLET SPARK GT 2019 GTC4676**



**FOTO DEL TAPIZADO CHEVROLET  
SPARK GT 2019 GTC4676**



**FOTO DEL VIN CHEVROLET SPARK GT  
2019 GTC4676**

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)


# ING. GRIMALDI CHAVEZ PAZMIÑO

PERITAJES AVALUOS FISCALIZACION Y OBRAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SC-RNP-217 SUPER DE BANCOS Y SEGUROS PA-2004-584  
CIPAL Reg. 09-007 MINISTERIO FISCAL REG. 290 CONSEJO DE LA JUDICATURA COD. 1035994

ANEXO 2 REFERENCIAS EL VALOR COMERCIAL SEGÚN LOS AÑOS DE USO DEL  
CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA  
GTC4676

11

[https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-spark\\_gt-quito-2019/1926862](https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-spark_gt-quito-2019/1926862)



ANEXO 3 WEB DEL SRI VEHICULO CHEVROLET MODELO SPARK GT AC 1.2 5P 4X2  
TM AÑO 2019 COLOR VINO PLACA GTC4676

### Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa  
**GTC4676**

| Marca     | Modelo                          | Año de modelo | País     | Estado Exoneración |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| CHEVROLET | SPARK GT<br>AC 1.2 5P<br>4X2 TM | 2019          | COLOMBIA | NO                 |

Último año de pago  
**2024**

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

**Detalle de valores a pagar**  
Impuestos, tasas y otros

Total valores a pagar

| Matrícula                    | USD \$74.11 |
|------------------------------|-------------|
| A pagar : <b>USD \$74.11</b> |             |

[Ocultar valores](#)

**Medios de pago**

|                          |                  |                                  |           |                              |                     |                        |                                                                                       |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GTC4676                  | Marca:           | CHEVROLET                        | Color:    | VINO                         | Año de Matrícula:   | 2019                   |  |
|                          | Modelo:          | SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM        | Clase:    | AUTOMOVIL                    | Fecha de Matrícula: | 27-06-2019             |                                                                                       |
|                          | Año:             | 2019                             | Servicio: | USO PARTICULAR               | Fecha de Caducidad: | 25-06-2024             |                                                                                       |
|                          | Polarizado:      | No existe registro de polarizado |           |                              |                     |                        |                                                                                       |
|                          | Fecha Caducidad: |                                  |           |                              |                     |                        |                                                                                       |
| Valor Pendiente: \$ 0,00 |                  | Valor Convenio: \$ 0,00          |           | Intereses Pendiente: \$ 0,00 |                     | Total remisión: \$ 0.0 |                                                                                       |
|                          |                  |                                  |           |                              |                     | ANT:                   | 0,00                                                                                  |
|                          |                  |                                  |           |                              |                     | OTROS:                 | 726,75                                                                                |
|                          |                  |                                  |           |                              |                     | TOTAL: \$              | 726,75                                                                                |

☒ Pendientes (6) ☐ En Impugnación (3) ☐ Anuladas (0) ☐ Pagadas (0) ☐ En Convenio (0)

| # | Infracción | Entidad                                         | # Citación | Placa   | Fecha de Emisión | Fecha Notificación | Puntos | Sanción  | Multa   | Remisión | Total a Pagar | Artículo/Literal                                                         | Bq | Det. |
|---|------------|-------------------------------------------------|------------|---------|------------------|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 4 |            | ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL (GUAYAQUIL) | 1089430    | GTC4676 | 18-05-2022 15:50 | 14-05-2022 07:01   | 0      | \$127.50 | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 127.50     | Art. 388 - Lf. 06 COND EXCEDA DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD | N  |      |
| 5 |            | ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL (GUAYAQUIL) | 983082     | GTC4676 | 18-02-2022 11:12 | 17-02-2022 13:14   | 0      | \$127.50 | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 127.50     | Art. 388 - Lf. 06 COND EXCEDA DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD | N  |      |
| 6 |            | ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL             | 3533001514 | GTC4676 | 11-02-2022 14:27 | 11-02-2022 14:26   | 0      | \$63.75  | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 63.75      | Art. 390 - Lf. 07 DETEN ESTAC VEH LUGAR NO PERMITIDO                     | N  |      |

Av. Carlos Estarellas Merino y 1era Peatonal S18 frente al Instituto Rita Lecumberri.  
Telf: CLARO 0999515801- MOVI 0992652223 - Oficina 25033563  
Email: [grimicha@hotmail.com](mailto:grimicha@hotmail.com) [WWW.cipalecuador.com](http://WWW.cipalecuador.com)