

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	10	11	2025

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
Número del Proceso	09332-2022-08812
¿Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	Avalúo

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Darwin Gregorio Chele Sancán
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería / Mecánica Automotriz
Código de Perito	1061375
Fecha de caducidad de la acreditación	11 de diciembre de 2026
Dirección de Contacto	Calle J y la 44
Teléfono fijo de contacto	4613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia del 29/10/2025 10:28 AVALUO PERICIAL (AUTO DE SUSTANCIACION), en virtud del sorteo realizado a través del sistema SATJE, se me designa como PERITO, con el cargo de realizar el avalúo del bien embargado dentro del Proceso N° 09332-2022-08812, a cargo del Juez Ab. ANDRADE LOPEZ CARLOS ANDRES.

En dicho proceso, figura como Actor/Ofendido: Banco Guayaquil S.A. y como Demandado/Procesado: Reinoso Molina Edgar Aníbal.

El bien objeto del avalúo corresponde a un vehículo cuyas características se detallan a continuación:

MARCA:	CHERY
AÑO:	2019
COLOR:	ROJO
MODELO:	A13T TIGGO2 BASIC AC 1.5 5P 4X2 TM
CLASE:	VEHÍCULO UTILITARIO
TIPO:	JEEP
MOTOR:	SQRD4G15BAFJG02209
CHASIS:	LVVDB11B7KE003152
PLACAS:	GCB-7850
SERVICIO:	PARTICULAR

Datos tomados de E-SATJE 2020 - CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES ELECTRÓNICOS y matrícula.

Se deja constancia que la inspección física del vehículo se realizó el 07 de noviembre de 2025, en presencia del Depositario Judicial Ab. Carlos Vera Vera, en la ciudadela Bellavista.

En el presente informe se detalla únicamente el Evalúo mecánico del vehículo objeto de la pericia.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para la elaboración del presente avalúo mecánico del vehículo, se ha aplicado el método de la observación directa, complementado con la experiencia profesional adquirida a lo largo del ejercicio en el área automotriz. Asimismo, se empleó el método comparativo de mercado, a fin de determinar el valor del bien con base en información actualizada del mercado de compraventa de vehículos.

Con fundamento en las evidencias obtenidas, se detalla el estado de los componentes utilizando la siguiente simbología: M.E. = MAL ESTADO, R.E. = REGULAR ESTADO, B.E. = BUEN ESTADO y S/N = SIN NOVEDAD, en observaciones.

4.1 MOTOR DE COMBUSTION Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:	✓			Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Tubo de escape:	✓			
Radiador:	✓			
Bandas de accesorios:		✓		
Bomba de agua:		✓		
Reservorios de líquidos:	✓			Falta tapa reservorio limpiaparabrisas.

4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:	✓			No se encontró daños externos.
Sistema de transmisión:	✓			

4.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Puente suspensión posterior:	✓			

4.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:		✓		Presenta deterioro.
Hidrovac:	✓			S/N
Bomba de dirección hidráulica:	✓			
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:			✓	Pastillas con desgastes excesivo.
Frenos posteriores:			✓	

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:			✓	Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento. Guías posteriores rotas en los bordes.
Motor Limpia parabrisas:	✓			
Guía delantera derecha (retrovisor):	✓			
Guía delantera izquierda (retrovisor):	✓			
Guía posterior derecha:		✓		
Guía posterior izquierda:		✓		
Faro delantero derecho:	✓			
Faro delantero izquierdo:	✓			No presentan daño externo.
Bocina:	✓			
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			

4.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:		✓		Presenta rayones
Parte frontal (capot):		✓		Golpeado
Guardafangos delantero derecho:	✓			S/N
Guardafangos delantero izquierdo:	✓			
Asientos y tapizados:		✓		Roto, sucios y tienen orificio los asientos delanteros.
Parabrisas delantero:	✓			S/N
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			
Vidrios de puertas posteriores:	✓			
Parachoques delantero:		✓		Rayado, descentrado.

Parachoques posterior:	✓			Faltan componentes (micas).
Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			
Switch y llave:	✓			
Panel general:	✓			
Puertas delanteras:	✓			Caucho de las puertas rotos.
Puertas posteriores:	✓			S/N
Puerta del baúl (maletero):	✓			
Maniguetas y cerraduras:	✓			
Espejos retrovisores exteriores (2):	✓			
Espejo retrovisor interior:	✓			
Brazos limpia parabrisas 3 (plumas):	✓			Plumas en regular estado.
Cinturones de seguridad delanteros:	✓			S/N
Cinturones de seguridad posteriores:	✓			
Llantas con sus respectivos aros (4):		✓		Tres de las cuatro llantas en regular estado.
Kilometraje:	97 395 km.			

4.7 ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio:	✓		Batería descargada no se pudo comprobar su funcionamiento.
Antena de radio:		✓	
Encendedor de cigarrillos:		✓	
Aire acondicionado:	✓		

4.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gato hidráulico:	✓		S/N
Llave de ruedas:	✓		
Triangulo de seguridad:	✓		
Extintidor de incendios:		✓	
Botiquín:		✓	
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

A continuación, se presentan vehículos de características similares ofertados en el mercado de compra y venta, cuya información ha sido utilizada como referencia para determinar el avalúo comercial ajustado del bien. También, se incluyen las fuentes de información consultadas.

5.1 VEHÍCULO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO:

<p>Chery Tiggo 2</p> <p>2019 106000 Kms - Quito</p> <p>\$9.990</p> <p>Negociable</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-quito-2019/1930974</p> <p>Chery Tiggo2</p> <p>Año 2019</p> <p>106 000 km</p> <p>\$9 990</p> <p>Negociable</p>
<p>Chery Tiggo 2 Quito</p>  <p>\$ 10.900</p> <p>Quito</p> <p>Chery - Tiggo 2 - Año 2019 - Usado</p> <p>Chery Tiggo 2 resumen Año 2019 Ciudad Quito Recorrido 119000 Kms Tipo de pago Negociable Precio Contado \$10.900 Ficha técnica Chery Tiggo 2 Publicación</p>	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-quito-2019/1906079</p> <p>Chery Tiggo2</p> <p>Año 2019</p> <p>119 000 km</p> <p>\$12 990</p> <p>Negociable</p>
<p>Chery Tiggo 2 Quito</p>  <p>\$ 11.900</p> <p>Quito</p> <p>Chery - Tiggo 2 - Año 2019 - Usado</p> <p>Chery Tiggo 2 resumen Año 2019 Ciudad Quito Recorrido 98230 Kms Tipo de pago Negociable Precio Contado \$11.900 Ficha técnica Chery Tiggo 2 Publicación</p>	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chery-tiggo_2-quito-2019/1911713</p> <p>Chery Tiggo2</p> <p>Año 2019</p> <p>98 230 km</p> <p>\$11 900</p> <p>Negociable</p>

6. CONCLUSIONES.

Tomando en consideración las observaciones previamente detalladas, así como la valoración actual de vehículos usados de similares características en cuanto a marca, año y modelo **en condiciones óptimas de funcionamiento y conservación**, se ha determinado un valor promedio de mercado de 10 930 dólares. A dicho valor se le aplica un factor de ajuste del 90%, considerando que el precio de venta en este segmento es negociable, lo que arroja un valor ajustado de **9 837 dólares**.

Sin embargo, para este vehículo en particular deben considerarse condiciones específicas que afectan significativamente su valor, tales como: su estado general de conservación, la inoperatividad actual, la falta de mantenimiento, posibles daños ocultos, y el mal estado de las llantas. Por estas

razones, se lo valora en la suma de \$ 8 800 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.


	<p>Se muestra la parte frontal del vehículo.</p> <p>Parachoques rayado y descentrado, capot tiene golpe y oxidación.</p> <p>Se muestra brazos limpiaparabrisas, retrovisores exteriores.</p>
	<p>Se muestra lado derecho del vehículo.</p> <p>Llanta en regular estado, falta aire.</p>
	<p>Se muestra esquina delantera izquierda del vehículo.</p> <p>Llantas en regular estado, falta aire.</p>



Se muestra parte posterior del vehículo,

Faros posteriores tiene rotas las micas en los bordes.

Falta componentes del parachoques.



Se muestra compartimiento del motor.

Batería descargada.

Falta tapa del reservorio limpiaparabrisas.



Se muestra llanta de emergencia.



Se muestra tablero del vehículo.

No tiene encendedor.

Volante de dirección con deterioro.

Radio, dos parasoles y espejo retrovisor interior.

Airbag del conductor del pasajero sin novedad.



Se muestra asientos delanteros, izquierdo y derecho respectivamente.

Forros sucios, roto y con orificios.



Se muestra asientos posteriores.



Se muestra panel de instrumentos.

Recorrido: 97 395 km.



Se muestra el número de chasis del vehículo.



Se muestra suspensión posterior derecha.

Llanta en regular estado, falta aire.



Se muestra suspensión posterior izquierda.

Llanta en buen estado.



Se muestra suspensión delantera izquierda.

Llanta en regular estado, falta aire.



Se muestra suspensión delantera derecha.

Llanta en regular estado, falta aire.

MULTAS DE TRÁNSITO: \$ 764,87

consultaweb.ant.gob.ec/PortalWEB/paginas/clientes/clp_grid_citaciones.jsp?ps_tipo_identificacion=PLA&ps_identificacion=GCB7850&ps_placa=

GCB7850

Marca: CHERY
Modelo: A13T TIGGO2 BASIC AC 1.5 5P 4X2 TM
Año: 2019
Polarizado: No existe registro de polarizado

Color: ROJO
Clase: VEHICULO UTILITARIO
Servicio: USO PARTICULAR
Fecha Caducidad:

Año de Matrícula: 2024
Fecha de Matrícula: 22-07-2024
Fecha de Caducidad: 30-11-2029

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0.0 **ANT: 0,00**
OTROS: 764,87
TOTAL: \$ 764,87

☒ Pendientes (5) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (0) ☐ Pagadas (0) ☐ En Convenio (0)

Citaciones												
# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanció	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq Det
1	97452914 GAD-CTE	CTE-HH00000017	GCB7850	25-08-2024 10:33	25-08-2024 10:35	0	\$23,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23,00	Art. 392 - Lit. 06. COND. QUE NO UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD.	N
2	97494022 GAD-CTE	YAGU202462	GCB7850	25-08-2024 10:19	27-08-2024 20:03	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDA DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD.	N
3	80256380 DUR-GAD DURAN	DUR2022000	GCB7850	08-12-2022 17:24	14-12-2022 18:03	0	\$127,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127,50	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDA DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD.	N
ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO												

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 5 de 5

CONSULTA

PRODUCCIÓN

09/11/2025 11:08:13

AXIS - Versión 4.0

VALORES A PAGAR SRI: \$ 75,61

www.linea.sri.gub.ec/en-linea/SriVehiculosWeb/ConsultaValoresPagarVehiculo/Consulta/comunicarPlatos

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa: **GCB7850**

Último año de pago: **2024**

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado
CHERY	A13T	2019	CHINA	NO
	TIGGO2		POPULAR	
	BASIC AC			
	1.5 SP 4X2			
	TM			

Total valores a pagar

Matricula: USD \$75.61

A pagar: **USD \$75.61**

Detalle valores

Medios de pago

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito aquí

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional.

Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento.

Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



ING. DARWIN G. CHELE SANCAN. AB. CARLOS VERA VERA.
C.C. 0916349681. FUNCIÓN JUDICIAL DEPOSITARIO JUDICIAL.
Código de perito: 1061875 DE CAUSAS Y ESCRITOS



13 NOV 2025
HORA: 08:14 ANEXOS: 3
Ab. Linda Torres