

Guayaquil, 01/12/2021.

Dra. CALVA CASTILLO MANUELA PIEDAD.

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYQUIL DE GUAYAS.

Por medio del presente informo a Ud. Sr. Juez sobre la designación que me realizara el cómo **PERITO AVALUADOR** en el juicio **Nº 09332-2019-02680** donde el Actor Ofendido es **ASESORIA PARA EL DESARROLLO FINLINK S.A.** y el Demandado es **GAMBOA ESPINOZA ANGIOLINA DEL CARMEN** y el automóvil cuyas características se detallan:

MARCA:	CHEVOLET.
AÑO:	2017.
COLOR:	PLOMO
MODELO:	AVEO EMOTION ADVANCE GLS AC 1.6 4P 4X2 TM
TIPO:	SEDAN
MOTOR:	F16D3162380121
CHASIS:	8LATW526XH0359124
PLACAS:	MBA - 5114

NOTA: Datos tomados dela providencia del juicio emitida el 7 de abril de 2021.

El mismo que se encuentra bajo la custodia del Depositario Judicial **Ab. Luis Roberto Silva Chacón** en el sector de Bellavista

“INFORME PERICIAL.”

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA.

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA	JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.
No. de Proceso/No. de Indagación Previa o Instrucción Fiscal	Nº 09332-2019-02680
Nombre y Apellido del Perito/a	Ing. Adolfo Peña Pinargote
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada	Ingeniería – Mecánica Automotriz.
No. de Calificación y Acreditación	1029940
Fecha de terminación de la calificación y acreditación	7 de julio de 2022
Dirección de contacto	Huancavilca Norte, Cdla. Rio Sol, Villa 6.
Teléfono fijo de contacto	2566392
Teléfono celular de contacto	0994111946
Correo electrónico de contacto	peritoautomotriz1980@gmail.com

2. PARTE DE ANTECEDENTES:

En el presente informe se detalla únicamente el Avalúo mecánico del vehículo antes detallado.

3. PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE,

Para desarrollar el presente avalúo mecánico del vehículo antes detallado se aplica el método de la observación y experiencia obtenida en transcurso del tiempo que llevo como profesional, por lo cual además en base a las evidencias detallo lo siguiente utilizando la siguiente simbología: **M.A = MAL ESTADO, R.E = REGULAR ESTADO, B.E = BUEN ESTADO y S/N = SIN NOVEDAD EN OBSERVACIONES.**

4.MOTOR Y SUS PARTES:

COMPONENTES:	M.A	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Bases del motor:		✓		No se puede comprobar su funcionamiento porque la batería se encuentra en mal estado (descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso. El buen es lo observable, es decir lo externo. También se observa presencia de aceite alrededor de la unión entre el cabezote y el bloque del motor.
Radiador:			✓	
Bandas de accesorios:			✓	
Bomba de agua:			✓	
Reservorios de líquidos:				

5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN: TRACCIÓN MANUAL

COMPONENTES:	M.E	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:				Se comprobó que los cambios manuales entran sin problemas, pero se destaca que no se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado (descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.

6. SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES:	M.A	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Espiral y puente posterior:		✓		

7. DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES:	M.A	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:			✓	No se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado
Hidrovac:				
Bomba hidráulica de dirección				

Rotulas y terminales::				(descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.
Frenos delanteros:				
Frenos posteriores:				

8. SISTEMA ELECTRICO:

COMPONENTES:	M.A	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Guías delanteras derecha			✓	S/N
Guías delanteras izquierda			✓	S/N
Guía posterior derecha			✓	S/N
Guía posterior izquierda			✓	S/N
Faro delantero derecho			✓	S/N
Faro delantero izquierdo			✓	S/N
Bocina (PITO):				No se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado (descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.
Motor de arranque:				
Alternador:				

9. CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES:	M.A	R.E	B.E	OBSERVACIÓN
Pintura general:			✓	S/N
Asientos y tapizados:			✓	Asientos con forros
Parabrisas delantero:			✓	S/N
Parabrisas posterior:			✓	S/N
Vidrios de puertas delanteras:			✓	S/N
Vidrios de puertas posteriores:			✓	S/N
Parachoques delantero:			✓	S/N
Switch y llave:			✓	S/N
Puertas delanteras:			✓	S/N
Puertas posteriores:			✓	S/N
Espejos retrovisores exteriores (2):			✓	S/N
Brazos limpia parabrisas (plumas):			✓	S/N
Llantas con sus respectivos aros (4):			✓	S/N
Kilometraje:				No se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado (descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.

10. ACCESORIOS ELECTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio:	✓		No se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado
Mascarilla del radio:	✓		

Antena de radio:	✓	(descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.
------------------	---	--

11. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gato hidráulico	✓		S/N
Llave de ruedas	✓		
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		

12. PARTE DE CONCLUSIONES.

12.1. Como primera conclusión se puede determinar que el vehículo se encuentra en buen estado solo en lo observable, se destaca que no se pudo comprobar su funcionamiento con el motor encendido por el mal estado (descargada) debido al tiempo que tiene el vehículo sin uso.

12.2. Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de la misma marca, modelo y año de producción en óptimas condiciones de funcionamiento en el mercado de compra venta de vehículos usados se valoran en un promedio de **12100** dólares, pero que en esté vehículo en particular hay que considerar posibles daños ocultos que se pudieran presentar por estar sin funcionamiento, y además que no se puede observar el kilometraje de recorrido del vehículo, por esta motivo se lo valora en la cantidad de **\$ 10500 (DIES MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

Para tener el soporte de la valoración que se da al vehículo se presenta cuatro opciones de venta de vehículos de similares características para obtener el promedio estipulado en páginas de internet con su respectivo link de acceso:



\$ 13,200

2017 - 54.200 km

Aveo emotion advance
cuero techo corredizo

Ciudadela El Ejercito, Quito

Descripción del

Geovani
Miembro d

Chat

Publicado en

Ciudadela El Ejercito, Quito

<https://www.olx.com.ec/item/aveo-emotion-advance-matricula-2021-acientos-de-cuero-techo-corredizo-motor-16-full-equipo-iid-1106446207>



\$ 11,800

2017 - 180.000 km

Chevrolet Aveo Em

Las Orquídeas, Guayaquil,

Descripción del

Milenar
Miembro d

Chat

Publicado en

Las Orquídeas, Guayaquil,

<https://www.olx.com.ec/item/chevrolet-aveo-emotion-advance-4x2-iid-1106163250>

Chevrolet Aveo Emotion GLS

2017 | 124000 Kms - Quito

★★★★★ 5.0 Ver las 2 opiniones del modelo



<https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-chevrolet-aveo-emotion-gls-quito-2017/1612986?owt=d>


\$12.500

Fijo

Compartir

En esta página podrás encontrar el valor referencial (precios de mercado), de autos Chevrolet Aveo Emotion Gls 2017 en Ecuador. Estos datos se generan de la base histórica de publicaciones en nuestro portal, tomando criterios estadísticos para darte el valor más preciso del mercado.

Precios del Chevrolet Aveo Emotion GLS en los últimos meses



Precio ideal

\$ 12.132

Precio más bajo: \$ 11.900

Precio más alto: \$ 14.639

Compartir en:

Facebook Twitter

NUEVO ANALIZO

<https://ecuador.patiotuerca.com/precio/autos/chevrolet/aveo+emotion+gls/2017>

13. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

En el presente parte de inclusiones se adjunta fotografías con eventos más representativos del vehículo que nos sirven de respaldo para obtener las conclusiones antes detalladas.

FOTOGRAFIAS DEL VEHÍCULO





Aspecto general del vehículo, se puede apreciar que la pintura en general se encuentra en buen estado.



Aspecto general del interior del vehículo, se aprecia el buen estado del mismo.



Aspecto general del motor.



Batería en mal estado.



Presencia de aceite en la unión entre el cabezote y el bloque del motor.





Vista general del estado de los neumáticos donde se aprecian que se encuentran en buen estado.



Cajuela del vehículo.



Llanta de emergencia, gata mecánica, llave de ruedas, extinguidor de incendios y triángulo de seguridad.

Por lo antes expuesto ante Ud. Sr. Juez, declaro bajo Palabra de Juramento que todo el informe corresponde a mi real convicción, es independiente y todo lo antes expuesto está basado en honor a la verdad.

Para futuras notificaciones señalo correo electrónico peritoautomotriz1980@gmail.com y mi número de teléfono 0994111946, en cual me pueden contactar a más de llamadas también por mensajes de WhatsApp.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

