

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE CANTON PLAYAS - INFORME PERICIAL.

Sra. Jueza:

Yo, **Manuel Arturo Guevara Anzules**, en calidad de perito **calificado Nº. 10340405** y de conformidad con lo que disponen los **artículos 221 a 227 del Código Orgánico General de Procesos** y **artículo 32 de la Resolución Nº 216-2024** del pleno del **Consejo Nacional de la Judicatura** pongo a consideración el siguiente informe Pericial.

1.- Datos Generales.

Judicatura:	Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Playas.
Nº. Proceso o Causa:	09334-2024-00453
Asunto:	Cobro de pagaré a la orden
Juez:	Ab. Diana Karina Feijó Zaruma
Actor:	Coop. De Ahorro Y Crédito Jardín Azuayo Ltda.
Demandado:	Chila Chasing Luis Jacinto, Compañía De Taxis Ejecutivos Oceancarplayas S.a., Zambrano Cevallos Winter Antonio.
Nombre y Apellido del Perito:	Manuel Arturo Guevara Anzules
Profesión y Especialidad acreditada:	Ingeniería / Ingeniería Civil
Nº. de calificación:	10340405
Fecha de Caducidad de la acreditación:	1 de mayo de 2027
Dirección de contacto:	Av. Del Pacífico 17510 / Av.17 E/calle 3era. Barrio Balcón del Pacífico - Cantón Playas
Teléfono de contacto:	0989607099
Correo electrónico de contacto:	gh_idc@hotmail.com
Fecha de Inspección en sitio:	26 de julio de 2026

2.- Antecedente.

A fecha 25 de junio de 2026, mediante sorteo se me designa en el **Proceso Nº. 09334-2024-00453** como perito en Ingeniería especialidad Ingeniería Civil, numero de **calificación 10340405**, para realizar el **AVALUO DE BIEN MUEBLE** dentro del presente proceso.

2.1 Bienes a inventariar.

2.1.1 Bienes Muebles (Vehicular).

- Automotor de placas **GTL4645** – Marca **RENAULT** – Modelo **LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM**, - Vin Chasis **9FB4SR1E5PM293941** - Número de Motor **H4MJ759Q134082**, año 2023 - **Uso Taxi público**. – Ubicado en el Cantón Playas.

A fecha 26 de julio de 2026, en presencia del **Sr. Ángel Quevedo R. (depositario judicial)**, se levantó la información referente al **vehículo de placa GTL4645**. En la localidad de **Cantón Playas – Provincia del Guayas**

3.- Consideración técnica generales.

Para realizar lo dispuestos por la autoridad judicial, tenemos:

- **Técnica de Inspección Ocular y levantamiento de información in situ.**
- **Método de Valuación vehicular de JANS**, para el ajuste de mercado por antigüedad y conservación.

Para levantamiento de información, se utilizó:

Cámara fotográfica incorporada en teléfono portátil (iPhone 12 Pro Max).

4.- De la Formación y Avalúo de los bienes muebles - Vehiculares.

4.1.- Metodología.

Para realizar la **Formación y avalúo de los bienes muebles - Vehicular** dispuesta por la autoridad, tenemos:

EL MÉTODO DE JANS, que es una herramienta técnica utilizada en la valoración de vehículos para determinar el valor venal (o valor de mercado actual) considerando el **estado de conservación real de la unidad**, este método introduce un Coeficiente de depreciación por antigüedad, Coeficiente por estado de conservación y Coeficiente de Operatividad.

$$V_a = V_n \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot C_u$$

Va = Valor actual o de mercado

Vn= Valor del vehículo nuevo (PVP)

K1 = Coeficiente de depreciación por antigüedad

K2 = Coeficiente de estado conservación

Cu = Coeficiente de Operatividad

4.2 Obtención del valor de mercado del vehículo.

4.2.1 Vehículo de placa GTL4645 – Marca RENAULT

CARACTERISTICAS	INFORMACION DEL VEHICULO
Marca:	RENAULT
Modelo:	LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM
Tipo:	Taxi (uso público)
Año:	2023
Color:	Amarillo
Vin Chasis:	9FB4SR1E5PM293941

Número de Motor:	H4MJ759Q134082
Cilindraje:	1600 CC.
País de Origen:	COLOMBIA
Placa:	GTL4645
Tonelaje:	1.5
Kilometraje:	No registrada

RESULTADOS DE VALORES (VER ANEXO 1 - 2)

PARAMETROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
Va =	\$ 7,071.63	
Vn =	\$ 16,390.00	https://www.karway.ec/autos-nuevos/renault/logan
K1 =	0.850	
K2 =	0.540	
Cu =	0.940	

Resumen del valor Comercial del vehículo Valuado.

DESCRIPCION - PLACA	VALOR DE MERCADO
GTL4645	\$ 7,071.63

- ❖ El valor del bien mueble vehicular Placa **GTL4645**, ASCIENDE A \$ **7,071.63** – **SIETE MIL SETENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 63/100 CTV.**

4.3 Obligaciones o Deudas financieras del vehículo Valuado. (Anexo 3)

PLACA	GTL4645	OBSERVACIONES
SRI - MATRICULACION	\$ 285.00	Valor por matriculación
ANT - DEUDAS	\$ 552.00	Valor por multas transito
TOTAL	\$ 837.00	

El **valor comercial tasado** para el vehículo con **placa GTL4645** corresponde estrictamente a su **estado físico y mecánico**. Se deja constancia de que, a la fecha de la inspección y emisión del presente informe, el automotor **registra deudas por concepto de matriculación y multas de tránsito** (cuyo monto se detalla en la tabla superior). Estos valores constituyen un pasivo que deberá ser considerado por la autoridad competente para los fines legales de liquidación o adjudicación.

Asimismo, se precisa que la asociación del vehículo a la **Compañía De Taxis Ejecutivos Oceancarplayas S. A** y su respectivo permiso de operación en el transporte público (comúnmente denominado "cupo") constituyen figuras jurídicamente distintas al bien peritado. El automotor es un bien mueble tangible, mientras que el "cupo" representa un activo intangible perteneciente a la esfera societaria y administrativa.

En consecuencia, desde la **perspectiva técnico-pericial**, estos pasivos (deudas) y activos (cupos) no alteran ni se deducen del resultado del avalúo comercial. La tasación determina el valor intrínseco del bien basándose exclusivamente en sus características materiales, depreciación técnica y condiciones de mercado. Dado que las obligaciones tributarias y de tránsito son cargas administrativas que no modifican la operatividad, el estado físico ni la vida útil del vehículo, su tratamiento legal y contable debe mantenerse independiente de la valoración técnica realizada.

5.- Registro Fotográfico Bien Mueble.

5.1 Vehículo de placa GTL4645 – Marca RENAULT




Vista exterior



Vista exterior trasera – tapa gasolina



Vista interior delantera



Vista interna trasera



Vista motor



Vista de placas Vin Chasis:



Vista Exterior - Lateral




Vista llanta de emergencia



Vista cajuela



Vista placas



Vista motor - revisión

6.- Conclusiones.

6.1. Metodología y Alcance

En el presente informe pericial se ha determinado el valor comercial del bien mueble (Vehicular), mediante la aplicación de la normativa vigente, mediante el **Método de Jans**, (el cual calcula el valor actual de un vehículo aplicando factores de depreciación, conservación y operatividad, sobre su costo de reposición a nuevo).

6.2. Determinación de Valor Comercial.

El valor del bien mueble **vehicular Placa GTL4645**, ASCIENDE A \$ **7,071.63 – SIETE MIL SETENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 63/100 CTV.**

7.- Anexos.

Al presente Informe se anexa:

- **Anexo 1.** Valoración Vehicular
- **Anexo 2.** Tabla Coeficiente Operatividad -
- **Anexo 3.** Obligaciones financieras de vehículo valuado.
- Copia de Calificación del Perito.
- Acta de Sorteo designación de perito N°.: 09334-2024-00453
- Copia de cedula de Identidad del Perito.

8.- Declaración Juramentada.

Yo. **MANUEL ARTURO GUEVARA ANZULES** de profesión Ingeniero Civil portador de **cedula de identidad No. 0918329269**, registrado en el Consejo de la Judicatura en calidad de Perito en Ingeniería especialidad Ingeniería Civil, numero de **calificación 10340405**, designado mediante sorteo por vuestra autoridad para para realizar el **AVALUO DE BIEN MUEBLE** dentro del **Juicio N° 09334-2024-00453**.

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el presente informe se ha realizado bajo los principios de **legalidad, transparencia, credibilidad, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros**, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi **real convicción profesional**. Además, declaro que la información que se ha presentado **es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento**.

Es todo cuanto puedo **declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad**.

Atentamente,



Ing. Civil. Manuel Guevara Anzules
Perito Judicial N°. 10340405 C. J.



Sr. Ángel Quevedo R.
Depositario Judicial

VALUACION TÉCNICA VEHICULAR POR EL MÉTODO DE JANS - PARA EL AJUSTE DE MERCADO POR ANTIGÜEDAD Y CONSERVACIÓN

ANEXO01

CARACTERISTICAS	INFORMACION DEL VEHICULO	El Método de Jans es una herramienta técnica utilizada en la valoración de vehículos para determinar el valor venal (o valor de mercado actual) considerando el estado de conservación real de la unidad. A diferencia de las tablas genéricas que solo consideran la edad, este método introduce un coeficiente de mantenimiento y estado. <div>$V_a=V_n\cdot K_1\cdot K_2\cdot C_u$</div>
Marca:	RENAULT	
Modelo:	LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM	
Tipo:	Taxi	
Año:	2023	
Color:	Amarillo	
Vin Chasis:	9FB4SR1E5PM293941	
Número de Motor:	H4MJ759Q134082	
Cilindraje:	1600 cc.	
Pais de Origen:	COLOMBIA	
Placa:	GTL4645	
Tonelaje:	1.5	
Kilometraje:	No registrada	

Va = Valor actual o de mercado

Vn= Valor del vehículo nuevo (PVP)

K1 = Coeficiente de depreciación por antigüedad

K2 = Coeficiente de estado conservación

Cu = Coeficiente de Operatividad

\$ 7,071.63

\$ 16,390.00

0.850

0.540

0.940

<https://www.karway.ec/autos-nuevos/renault/logan>

CALCULO DE LA DEPRECIACION POR ANTIGÜEDAD (K1)

$K_1 = 1 - \frac{t}{T}$

K1 = 0.850

CALCULO DEL COEFICIENTE DE OPERATIVIDAD

Tipo = Servicio Público

Antigüedad = 3 años

Cu = 0.94

Edad actual del vehículo.

AÑO FABRICACION

AÑO ACTUAL

20232026

t = 3 años

Vida útil vehicular

T = 20 años

CALCULO DEL COEFICIENTE DE ESTADO DE CONSERVACION (K2) = 0.54

Nº	CATEGORIA	ITEMS DE INSPECCION	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE	PESIMO	OBSERVACIONES	PUNTAJE (1 A 5)
1	EXTERIOR	Capot			X			Se observan desgastes	3
2		Guardachoque Delantero				X		Se observa desprendimiento lado derecho	2
3		Parabrisas Delantero			X			Se observan desgastes	3
4		Parabrisas Posterior			X			Se observan desgastes	3
5		Retrovisor Derecho			X			Se observan desgastes	3
6		Retrovisor Izquierdo			X			Se observan desgastes	3
7		Puerta Delantera Derecha			X			Regular - desgaste	3
8		Puerta Delantera Izquierda			X			Regular - desgaste	3
9		Ventanas Delanteras			X			Regular - desgaste	3
10		Ventanas Traseras			X			Regular - desgaste	3
11		Guardafango Delantero					X	No posee	1
12		Tanque de Refrigerante			X			Regular - desgaste	3
13		Guardachoque Posterior			X			Regular - desgaste	3
14		Pintura (General)			X			Regular - desgaste	3
15		Carrocería (Estado General)			X			Regular - desgaste	3
16		Tubo de Escape			X			Regular - desgaste	3
17		Faro Posterior Derecho			X			Se observan desgastes	3
18		Faro Posterior Izquierdo			X			Se observan desgastes	3
19		Faro Delantero Derecho			X			Se observan desgastes	3
20		Faro Delantero Izquierdo			X			Se observan desgastes	3
21		Tapa de Combustible			X			Regular - desgaste	3
22		Placa Delantera			X			Regular - desgaste	3
23		Placa Posterior			X			Regular - desgaste	3
24	INTERIOR	Tablero Principal			X			Regular - desgaste	3
25		Volante			X			Regular - desgaste	3
26		Radio				X		IAM-FECE	2
27		Moquetas				X		Desgaste muy visible	2
28		Tapicería			X			Regular - desgaste	3
29		Asientos Delanteros			X			Regular - desgaste	3
30		Guantera			X			Regular - desgaste	3
31		Palanca de Cambios			X			Regular - desgaste	3
32		Consola			X			Regular - desgaste	3
33		Tapizado Interior Techo		X				Buen estado	4
34	SISTEMA	Elevadores de Vidrio			X			Regular - desgaste	3
35		Manijas Interiores			X			Regular - desgaste	3
36		Manijas Exteriores			X			Regular - desgaste	3
37		Cinturones de Seguridad			X			Regular - desgaste	3
38		Equipo de Climatización					X	IAM-FECE	1
39		Batería					X	IAM-FECE	1
40		Motor (Estado Mecánico)			X			IAM-FECE	3
41		Base de amortiguacion			X			Suspensión estable	3
42		Airbag			X			posee	3
43		Bandas				X		Necesita cambio	2
44	TOTAL	Bujías				X		Deficiente - cambio	2
45		Sistema de Escape			X			normal - mantenimiento	3
46		Neumáticos					X	Pesimo estado	1
47		Llanta de Emergencia			X			Posee - mantenimiento	3
48		Cajuela (Apertura y Cierre)			X			Abertura estandar	3
49		Líquido de Dirección				X		Requiere cambio	2
50		Dirección (Mecánica)				X		Requiere mantenimiento	2
51		Disco de Freno			X			Requiere mantenimiento	3
52		Suspensión			X			Requiere mantenimiento	3
53		Transmisión			X			Requiere mantenimiento	3
54		Funcionamiento General				X		Requiere mantenimiento urgente	2

TOTAL

COEF- K2 = 147

COEF- K2 = 0.54

IAM-FECE = Incapacidad de arrancar el motor y la falta de energía en los componentes eléctricos

TOTAL/270

Puntaje

Calificación

Descripción Técnica para el Perito

5

Excelente

Estado "como nuevo" o mantenimiento reciente certificado. Sin defectos visibles ni funcionales.

4

Bueno

Desgaste natural por uso (acorde al kilometraje). Funciona correctamente pero tiene señales de uso.

3

Regular

Defecto estético visible o necesidad de mantenimiento preventivo inmediato (cambio de fluidos, limpieza).

2

Deficiente

Falla operativa parcial o daño estético grave. Requiere reparación técnica para funcionar bien.

1

Pésimo

Inoperativo, daño estructural, falla de seguridad crítica o ausencia total de la pieza/documento.

COEFICIENTE DE OPERATIVIDAD					ANEXO 02
Antigüedad (n)	Servicio Particular	Servicio del Estado	Servicio Comercial	Servicio Público	
0	1.00	1.00	1.00	1.00	
1	1.00	0.99	0.99	0.98	
2	1.00	0.99	0.97	0.96	
3	1.00	0.98	0.96	0.94	
4	1.00	0.97	0.95	0.92	
5	1.00	0.97	0.93	0.90	
6	1.00	0.96	0.92	0.88	
7	1.00	0.95	0.91	0.86	
8	1.00	0.95	0.89	0.84	
9	1.00	0.94	0.88	0.82	
10	1.00	0.93	0.87	0.80	
11	1.00	0.93	0.85	0.78	
12	1.00	0.92	0.84	0.76	
13	1.00	0.91	0.83	0.74	
14	1.00	0.91	0.81	0.72	
15	1.00	0.90	0.80	0.70	

TIPO DE SERVICIO	COEFICIENTE (Cu)	JUSTIFICACION TECNICA
Servicio Particular	1.00	Condiciones de desgaste normales. El vehículo se usa para el transporte personal o familiar sin exigencias extremas de carga o acumulación acelerada de kilometraje.
Servicio del Estado	0.9	Uso institucional frecuente, a menudo operado por múltiples conductores. Suele tener planes de mantenimiento preventivo, pero sufre un desgaste mayor al de un vehículo de uso privado.
Servicio Comercial	0.8	Uso intensivo para transporte de carga ligera, flotas de distribución o ventas. Presenta mayor estrés mecánico, cargas variables y una acumulación rápida de kilometraje.
Servicio Público	0.7	Desgaste severo (taxis, transporte urbano, furgonetas de pasajeros). Operación continua, múltiples ciclos de arranque y parada, y máximo estrés en la transmisión, motor y suspensión.

ANEXO 03

consultaweb.ant.gob.ec/PortalWEB/paginas/clientes/clp_grid_citaciones.jsp?ps_tipo_identificacion=PLA&ps_identificacion=GTL4645&ps_placa=

Aplicaciones Banco del Pacifico Banca web - Transac... Correo: Manuel Art... MuscleWiki Consulta de tarjetas... Marcelo Pardo Inge... (3) Diseño de una P

GTL4645

Marca: RENAULT
Modelo: LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM
Año: 2023
Polarizado: No existe registro de polarizado

Color: AMARILLO
Clase: AUTOMOVIL
Servicio: USO PUBLICO
Fecha Caducidad:

Año de Matricula: 2022
Fecha de Matricula: 09-12-2022
Fecha de Caducidad: 30-06-2027

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0.0 ANT: 0,00 OTROS: 552,00 TOTAL: \$ 552,00

Pendientes (4)

En Impugnación (0)

Anuladas (0)

Pagadas (3)

En Convenio (0)

Citaciones

#	Infraacción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det
1	112473952	CAD-CTE	SE172305518	GTL4645	07-08-2024 18:26	18-12-2024 10:08	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
2	110797591	STE-GAD SANTA ELENA	SE172305518	GTL4645	07-08-2024 18:26	18-12-2024 10:08	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
3	96083889	CAD-CTE	L1711700023	GTL4645	29-03-2024 08:13	11-07-2024 11:06	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06. COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	

Mostrando 1 - 4 de 4

CONSULTA PRODUCCIÓN 26/07/2025 17:02:48 AXIS - Versión 4.0

SRIen línea

Vehículos

Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa

GTL4645

Último año de pago

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
RENAULT	LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM	2023	COLOMBIA	SI

Total valores a pagar

Matricula

USD \$285.00

A pagar : USD \$285.00

Ocultar valores

Medios de pago

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Detalle de valores a pagar

Impuestos, tasas y otros

Detalle valores - 4 registros

Tipo deuda	Rubro	Período fiscal	Detalle	Administrador	Valor
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASA SPPAT	2025 - 2026		SPPAT	USD \$168.00
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2025 - 2026		SRI	USD \$0.00
IMPUESTOS SRI Y TASAS	IMPUESTO JUNTA BEN. GUAYAQUIL	2025 - 2026		SRI	USD \$10.00
IMPUESTOS SRI Y TASAS	TASAS ANT	2025 - 2026		ANT	USD \$107.00
					Total: USD \$285.00

Nueva consulta