

INFORME PERICIAL DE AVALUO MUEBLE.

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	Unidad Judicial Multicompetente Civil con Sede en el Cantón Huaquillas.
No. de Proceso	07331-2019-00463
Juicio	Cobro de Pagare a la orden
Actor	Eddye Javier Limones Arévalo
Demandado	Sandro Abelino Jara Ríos Yolanda Cecibel Romero Gonzaga Willan Yeovanny Rosales Ortiz
Nombre y Apellido del Perito	Yandry Alfredo Rodríguez Macas.
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero – Avaluó muebles.
No. de Calificación	839841
Fecha de caducidad de la acreditación	2023/04/15
Dirección de Contacto	Cdla. Los Andes
Teléfono fijo de contacto	-----
Teléfono celular de contacto	0997206896
Correo electrónico de contacto	r.yandry@yahoo.com

El que suscribe: Ing. Yandry Alfredo Rodríguez M., Perito designado mediante el sistema SATJE, en la causa No. 07331-2019-00463, que sigue: ACTOR (es)/OFENDIDO(s): Eddye Javier Limones Arévalo, en contra de DEMANDAO(s)/PROCESADO(s): Sandro Abelino Jara Ríos, Yolanda Cecibel Romero Gonzaga y Willan Yeovanny Rosales Ortiz, a usted respetuosamente expongo:

2.- ANTECEDENTES:

MANDAMIENTO DEL SEÑOR JUEZ: Su autoridad, mediante providencia de fecha 13 de octubre del 2022, a las 14h17, me nombra mediante el sistema SATJE, como perito, para que realice **avaluó del bien mueble embargado**, dentro del Juicio: Cobro de pagare a la orden; materia de la presente causa.

Se realizó la inspección del bien mueble, el día viernes 21 de octubre del 2022, a partir de las 13h50. En compañía del Abg. Jorge Correa Requena – Depositario Judicial AD-HOC. Del cargo a mi encomendado; pongo a su consideración el siguiente informe:

3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE:

3.1.-Previo a la inspección del avalúo, se revisan los documentos existentes en el proceso No. 07331-2019-00463, como son:

Providencia de fecha 13 de octubre del 2022, a las 14h17, donde se me designa como Perito y se dispone realizar **avalúo de bien embargado**.

Acta de Embargo, suscrita por el Abg. Edison Encalada Chuquimarca – AGENTE DE POLICIA HUAQUILLAS-EL ORO, y Abg. Abg. Jorge Correa Requena – Depositario Judicial AD-HOC, con fecha 23 de agosto del 2019, a las 15h00.

3.3.-Descripción y avalúo del bien mueble

3.3.1.- Dirección de la inspección:

El bien mueble embargado se encuentra ubicado en un Garaje Particular, del Barrio Manuel Aguirre, Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro.

En las coordenadas UTM:

E (m): 588395 m.

N (m): 9615658 m.

3.3.2.- Descripción actual del bien mueble:

Automóvil marca Chevrolet, de placas ICR0548, modelo AVEO ACTIVO 1.6L 4P AC, color rojo, año 2009. Se realiza la inspección ocular del vehículo: con 4 aros y llantas instaladas en regular estado, llanta de emergencia en el maletero, carrocería metálica con ligeros golpes, pintura con raspones y desgaste en regular estado, parabrisas en buen estado, retrovisores en buen estado, tapizado de tela en regular estado, chasis con presencia leve de oxido, faros en condiciones regulares, con 2 limpia parabrizas en regular estado, no tiene la salida final del tubo de escape, no tiene refrigerante, no tiene líquido para la dirección, aceite de embrague si tiene, aceite en el motor si tiene, batería con presencia de sulfato en mal estado. El estado general de conservación es regular. Los datos del Vehículo se indican a continuación según Acta de Embargo:

Placas	ICR0548
VIN	8LATD586490004223
Marca	CHEVROLET
Modelo	AVEO ACTIVO 1.6L 4P AC
Año de Modelo	2009
Numero de Motor	F16D32901381
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	SEDAN
Color	ROJO

3.3.3.- Metodología aplicada:

Para la determinación del valor actual de máquinas, equipos industriales y/o vehículos, se utiliza el **método de costo**, donde se consideran seis criterios básicos: Valor de reposición, vida útil, edad, depreciación, obsolescencia tecnológica y el mantenimiento. Para los cálculos también se utiliza el valor residual.

$$VAE = VR * (AFD + BFO + CFM)$$

Donde:

VAE = Valor actual estimado.

VR = Valor de reposición a nuevo.

FD = Factor de depreciación.

FO = Factor de obsolescencia.

FM = Factor de mantenimiento.

A, B y C = Factores de ponderación.

Luego:

$$Vc = VR * Fpe * Fc$$

Donde:

Vc = Valor comercial.

VR = Valor de reposición a nuevo.

Fpe = Factor de peritaje.

Fc = Factor de comerciabilidad

El valor de reposición que es el valor nuevo de mercado del bien, se lo consigue a través de un estudio de mercado, consultando precios de venta a empresas proveedoras de máquinas, equipos, vehículos, talleres industriales, personas dedicadas a la actividad. para luego mediante cálculos obtener el valor comercial ajustado.

Precios comparativos:

ITEM	DIRECCION	DESCRIPCION	CIUDAD	KM	ESTADO	AÑO	VALOR
1	https://www.facebook.com/marketplace/item/1218694125632297/?hoisted=false&ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A1b13a58f-e270-4432-9e85-ee42e898646e	Chevrolet Aveo Activo, A/C. 5P	Machala	-----	Bueno	2009	7500
2	https://www.facebook.com/marketplace/item/700200367889663/?hoisted=false&ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A1b13a58f-e270-4432-9e85-ee42e898646e	Chevrolet Aveo Activo, A/C. 5P	Machala	-----	Bueno	2009	7900
3	https://ecuador.patiotuerca.com/vehiculo/autos-chevrolet-aveo_activo-cuenca-2009/1693884?owt=d	Chevrolet Aveo Activo, A/C. 5P	Cuenca	171000	Excelentes	2009	8800

3.3.4.- Avalúo del bien mueble:

RESUMEN DEL AVALUO:

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	AÑO	PF	ESTADO	VALOR DE REPOSICIÓN	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL AJUSTADO
AUTO AVEO ACTIVO	AVEO ACTIVO 1.6L 4P AC	ICR0548	2009	0.331	REGULAR ESTADO	\$ 18,090.00	\$ 5,995.00	\$ 5,395.00
Total						\$ 18,090.00	\$ 5,995.00	\$ 5,395.00
VALOR PAGAR POR PLACA Y CHASIS (SRI)								\$ 534.34
VALOR A PAGAR POR CITACIONES CTE								\$ 0.00
VALOR FINAL								\$ 4,860.66
VALOR REDONDIADO								\$ 4,900.00

Consulta de valores pendientes a pagar en el SRI por concepto de matriculación es de \$ 534.34 dólares. (fecha: 23/10/2022).



Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
ICR0548

Último año de pago
2018

Marca	Modelo	Año de modelo	País
CHEVROLET	AVEO ACTIVO 1.6L 4P AC	2009	ECUADOR

Total valores a pagar
Matricula USD \$534.34
A pagar : **USD \$534.34**

Ocultar detalles vehículo

Detalle valores

RAMV o CPN		Cantón	Clase	Servicio
B0185395		HUAQUILLAS	AUTOMOVIL	PARTICULAR
Cilindraje	Color 1	Color 2	Estado exoneración	Prohibido enajenar
1600	ROJO	ROJO	NO	NO
Fecha caducidad matricula	Fecha última matricula	Fecha compra	Fecha matricula anual	
2023-12-11	2018-12-12	2008-12-29	2018-12-12	



Consulta de valores pendientes a pagar en la CTE por concepto de citaciones, No registra.


[illegible]

4.- CONCLUSIONES:



Para la valoración de máquinas, equipos industriales y/o vehículos, se considera el valor de reposición, vida útil, edad, depreciación, obsolescencia tecnológica y el mantenimiento; su valor comercial ajustado es de CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. (**\$ 4,900.00 USD.**).

5.- PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,

MEMORIA FOTOGRAFICA



MEMORIA FOTOGRAFICA



MEMORIA FOTOGRAFICA



MEMORIA FOTOGRAFICA



6.- DECLARACIÓN JURAMENTADA. - declaro bajo juramento que este informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que ha proporcionado es verdadera.

7.- FIRMA Y RÚBRICA:

Ing. Yandry Alfredo Rodríguez Macas
Perito Judicial

Abg. Jorge Correa Requena
Depositario Judicial AD-HOC

RECIBIDO

24-10-22

15422

Telf: 0997206896 - Email: r.yandry@yahoo.com

3.- CONSIDERARSE
3.1.- Perteneciente a la inspección del avalúo, se revisan los documentos existentes en el
INFORME PERICIAL DE AVALUO MUEBLE.

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO. O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	Unidad Judicial Multicompetente Civil con Sede en el Cantón Huaquillas.
No. de Proceso	07331-2019-00463
Juicio	Cobro de Pagare a la orden
Actor	Eddye Javier Limones Arévalo
Demandado	Sandro Abelino Jara Ríos Yolanda Cecibel Romero Gonzaga Willan Yeovanny Rosales Ortiz
Nombre y Apellido del Perito	Yandry Alfredo Rodríguez Macas.
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniero - Avalúo muebles.
No. de Calificación	839841
Fecha de caducidad de la acreditación	2023/04/15
Dirección de Contacto	Cdla. Los Andes
Teléfono fijo de contacto	-----
Teléfono celular de contacto	0997206896
Correo electrónico de contacto	r.yandry@yahoo.com

El que suscribe: Ing. Yandry Alfredo Rodríguez M., Perito designado mediante el sistema SATJE, en la causa No. 07331-2019-00463, que sigue: ACTOR (es)/OFENDIDO(s): Eddye Javier Limones Arévalo, en contra de DEMANDAO(s)/PROCESADO(s): Sandro Abelino Jara Ríos, Yolanda Cecibel Romero Gonzaga y Willan Yeovanny Rosales Ortiz, a usted respetuosamente expongo:

2.- ANTECEDENTES:

MANDAMIENTO DEL SEÑOR JUEZ: Su autoridad, mediante providencia de fecha 13 de octubre del 2022, a las 14h17, me nombra mediante el sistema SATJE, como perito, para que realice **avalúo del bien mueble embargado**, dentro del Juicio: Cobro de pagare a la orden; materia de la presente causa.

Se realizó la inspección del bien mueble, el día viernes 28 de octubre del 2022, a partir de las 09h30. En compañía del Abg. Jorge Correa Requena - Depositario Judicial AD-HOC. Del cargo a mi encomendado; pongo a su consideración el siguiente informe:

3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE:

3.1.-Previo a la inspección del avalúo, se revisan los documentos existentes en el proceso No. 07331-2019-00463, como son:

Providencia de fecha 13 de octubre del 2022, a las 14h17, donde se me designa como Perito y se dispone realizar **avalúo de bien embargado**.

Acta de Embargo, suscrita por el Abg. Edison Encalada Chuquimarca – AGENTE DE POLICIA HUAQUILLAS-EL ORO, y Abg. Jorge Correa Requena – Depositario Judicial AD-HOC, con fecha 29 de noviembre del 2021, a las 11h57.

3.3.-Descripción y avalúo del bien mueble

3.3.1.- Dirección de la inspección:

El bien mueble embargado se encuentra ubicado en un Garaje Particular, del Barrio Manuel Aguirre, Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro.

En las coordenadas UTM:

E (m): 588395 m.

N (m): 9615658 m.

3.3.2.- Descripción actual del bien mueble:

Automóvil marca Volkswagen, de placas GNF0383, modelo FOX SPORT 1.6 4P, color negro, año 2005. Se realiza la inspección ocular del vehículo: Con 4 aros y llantas desinfladas instaladas en regular estado, no tiene llanta de emergencia en el maletero, carrocería metálica con ligeros golpes, pintura con raspones y desgaste en regular estado, parabrisas en buen estado, retrovisores en regular estado, tapizado de tela en regular estado, chasis con presencia leve de oxido, faros en condiciones regulares, con 2 limpia parabrisas en regular estado, no tiene refrigerante, no tiene líquido para la dirección, aceite en el motor si tiene, batería con presencia de sulfato en mal estado. El estado general de conservación es regular. Los datos del Vehículo se indican a continuación según Acta de Embargo:

Placas	GNF0383
VIN	9BWK05Z154006020
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	FOX SPORT 1.6 4P
Año de Modelo	2005
Numero de Motor	BAH174764
Clase	AUTOMOVIL
Tipo	SEDAN
Color	NEGRO

3.3.3.- Metodología aplicada:

Para la determinación del valor actual de máquinas, equipos industriales y/o vehículos, se utiliza el **método de costo**, donde se consideran seis criterios básicos: Valor de reposición, vida útil, edad, depreciación, obsolescencia tecnológica y el mantenimiento. Para los cálculos también se utiliza el valor residual.

$$VAE = VR * (AFD + BFO + CFM)$$

Donde:

VAE = Valor actual estimado.

VR = Valor de reposición a nuevo.

FD = Factor de depreciación.

FO = Factor de obsolescencia.

FM = Factor de mantenimiento.

A, B y C = Factores de ponderación.

Luego:

$$Vc = VR * Fpe * Fc$$

Donde:

Vc = Valor comercial.

VR = Valor de reposición a nuevo.

Fpe = Factor de peritaje.

Fc = Factor de comerciabilidad

El valor de reposición que es el valor nuevo de mercado del bien, se lo consigue a través de un estudio de mercado, consultando precios de venta a empresas proveedoras de máquinas, equipos, vehículos, talleres industriales, personas dedicadas a la actividad. para luego mediante cálculos obtener el valor comercial ajustado.

Precios comparativos:

ITEM	DIRECCION	DESCRIPCION	CIUDAD	KM	ESTADO	AÑO	VALOR
1	https://www.facebook.com/marketplace/item/1308063913280854/?hoisted=false&ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A41746005-dc32-472d-be2e-47c854aa2ed5	Volkswagen Fox 2005, matriculado al día, se encuentra en buen estado, hecho mantenimientos, llantas nuevas.	Montalvo, Los Rios	-----	Bueno	2005	5800
2	https://www.facebook.com/marketplace/item/1187639715482070/?hoisted=false&ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A41746005-dc32-472d-be2e-47c854aa2ed5	Hermoso Fox bien conservado papeles al día.	Guano, Chimborazo	-----	Bueno	2005	6800
3	https://www.facebook.com/marketplace/item/932657994377283/?hoisted=false&ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3A41746005-dc32-472d-be2e-47c854aa2ed5	Volkswagen Fox 2005, seguros eléctricos, AC., radio MP3, matricula al día, aros de magnesio, motor reparado.	Guayaquil	240000	Bueno	2005	5300

3.3.4.- Avalúo del bien mueble:

RESUMEN DEL AVALUO:

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	AÑO	PF	ESTADO	VALOR DE REPOSICIÓN	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL AJUSTADO
VOLKSWAGEN	FOX SPORT 1.6 4P	GNF0383	2005	0.140	REGULAR ESTADO	\$ 19,490.00	\$ 2,736.00	\$ 2,462.00
Total						\$ 19,490.00	\$ 2,736.00	\$ 2,462.00
VALOR PAGAR POR PLACA Y CHASIS (SRI)								\$ 351.03
VALOR A PAGAR POR CITACIONES CTE								\$ 0.00
VALOR FINAL								\$ 2,110.97
VALOR REDONDIADO								\$ 2,100.00

Consulta de valores pendientes a pagar en el SRI por concepto de matriculación es de \$ 351.03 dólares. (fecha: 31/10/2022).

[Vehículos](#) > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
GNF0383

Marca	Modelo	Año de modelo	País
VOLKSWAGEN	FOX SPORT 1.6 4P	2005	BRASIL

Total valores a pagar

Matricula USD \$351.03

A pagar: **USD \$351.03**

Último año de pago

2019

Ocultar detalles vehículo

Detalle valores

RAMV o CPN	Cantón	Clase	Servicio	
T00156130	HUAQUILLAS	AUTOMOVIL	PARTICULAR	
Cilindraje	Color 1	Color 2	Estado exoneración	Prohibido enajenar
1600	NEGRO	NEGRO	NO	NO
Fecha caducidad matrícula	Fecha última matrícula	Fecha compra	Fecha matrícula anual	
2024-08-25	2019-08-27	2004-07-31	2019-04-30	

**Medios de pago**



Consulta de valores pendientes a pagar en la CTE por concepto de citaciones, No registra.

← → ↻ 🏠 https://consulta.web.ant.gob.ec/PortalWEB/paginas/clientes/op_grid_citaciones.jsp?ps_tipo_identificacion=PLA&ps_identificacion=

GNF0383

Marca:	VOLKSWAGEN	Color:	NEGRO	Año de Matrícula:	2019
Modelo:	FOX SPORT 1.6 4P	Clase:	AUTOMOVIL	Fecha de Matrícula:	27-08-2019
Año:	2003	Servicio:	USO PARTICULAR	Fecha de Caducidad:	25-08-2024
Polarizado:	No existe registro de polarizado	Fecha Caducidad:			

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0,00 **ANT: 0,00**
TOTAL: \$ 0,00

☒ Pendientes (0) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (0) ☐ Pagadas (6) ☐ En Convenio (0)

# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Eq	Det
--------------	---------	------------	-------	------------------	--------------------	-------	---------	-------	----------	---------------	------------------	----	-----

Página 1 de 0 10 Sin registros que mostrar

CONSULTA PRODUCCIÓN 31/10/2022 10:36:06 AXIS - Versión 4.0

4.- CONCLUSIONES:

Para la valoración de máquinas, equipos industriales y/o vehículos, se considera el valor de reposición, vida útil, edad, depreciación, obsolescencia tecnológica y el mantenimiento; su valor comercial ajustado es de DOS MIL CIEN CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. (**\$ 2,100.00 USD.**)

5.- PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,

MEMORIA FOTOGRAFICA

