HECTOR ALTAMIRANO GAMBOA
INGENIERO CIVIL-PERITO
TELF:0988214691-0984397744
CALCULO – CONSTRUCCIÓN – DIRECCION TECNICA – AVALUOS – ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO.

Nombre Judicatura o Fiscalía.	Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato
No. Del Proceso.	Juicio No. 18334-2023-04943
Juez Ponente	Dr. Luis Eduardo Poveda Gaibor
Nombre y Apellido de la o el Perito	Ing. Héctor Altamirano Gamboa.
Profesión y especialidad Acreditada	Ingeniería Civil-Avalúo Muebles.
No. De calificación	Calificación No 192622
Fecha de caducidad de acreditación	18-junio-2027
Dirección de contacto.	Calle Manuelita Sáenz y Pio Baroja.
Teléfono fijo de contacto	(03) 2400501
Teléfono celular de contacto	0984397744
Correo electrónico de contacto	h_altamirano @hotmail.es

El que suscribe: Ing. Héctor Altamirano Gamboa, perito designado por su autoridad en la **CAUSA No 18334-2023-04943**, que sigue: ACTOR (es)/OFENDIDO (s): Banco Guayaquil, en contra de DEMANDADO (s)/ PROCESADO (s):Adriana Monserrath Córdova Paredes, a Usted respetuosamente expongo.

2.-PARTE DE ANTECEDENTES. -

MANDAMIENTO DEL SEÑOR JUEZ: Su autoridad, mediante providencia de lunes 17 de noviembre del 2025, me nombra como perito avaluador para que se realice EL AVALUO del bien mueble embargado (vehículo), dentro de este proceso, materia de la presente causa, pongo en su conocimiento el siguiente informe:

3.- OBJETIVO DEL INFORME. - Realizar **EL AVALUO** del vehículo embargado.

4.-DETALLE DEL BIEN MUEBLE (VEHICULO).-

4.1.-UBICACIÓN.- Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, Calles Modesto Paredes y Mogrovejo, el lugar donde se encuentra estacionado el vehículo, que son los patios de los parqueaderos del señor depositario.

4.1.2.-CARACTERISTICAS/IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

PLACAS: TBJ-1429
MARCA: VOLKSWAGEN
CLASE: JEEP
TIPO: JEEP
MODELO: T-CROSS COMFORTILINE AC 1.6
AÑO: 2021
COLOR: NEGRO
No. MOTOR: CWS117519
CHASIS No: 9BWBL6BF8M4024524

HECTOR ALTAMIRANO GAMBOA
INGENIERO CIVIL-PERITO
TELF:0988214691-0984397744
CALCULO – CONSTRUCCIÓN – DIRECCION TECNICA – AVALUOS – ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

PAIS DE ORIGEN:	BRASIL
RAN/CPN:	T02618946
CILINDRAJE:	1598
CARROCERIA:	METALICA
COMBUSTIBLE:	GASOLINA
TONELAJE:	0.75
TIPO DE PESO:	LIVIANO (MENOR IGUAL 3.5 T)
PASAJEROS:	5
SERVICIO:	PARTICULAR
PROPIETARIO:	ADRIANA MONSERRATH CORDOVA PAREDES
DISCO:	NO REGISTRA.
OBSERVACION:	DE BUEN ESTADO.

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL VEHICULO

ZONA EXTERIOR

PARTE FRONTAL:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
LATERAL DERECHO:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
PARTE POSTERIOR:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
LATERAL IZQUIERDO:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
TECHO:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
ZONA INTERIOR:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
CHASIS/MONOCASCO:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
MOTOR:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.
SISTEMA DE PROPULSION O TRANSMISION:	BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE TRACCION: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE SUSPENSION: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE DIRECCION: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE FRENOS: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA ELECTRICO Y DE ENCENDIDO: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA ELECTRONICO: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE ALUMBRADO: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA REFRIGERACION: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

SISTEMA DE ALIMENTACION BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

ACCESORIOS: BUEN ESTADO DE CONSERVACION AL MOMENTO DE LA INSPECCION OCULAR TECNICA.

ESTADO DE CONSERVACION.- El estado de conservación del vehículo es BUEN ESTADO.

4.1.3.-METODOLOGIA.-Para la valoración se empleó el método comparativo o de mercado, este método consiste en determinar el valor mediante información en Internet (Patio Tuerca), Feria de carros y patio de carros de vehículos de similares características.

El avalúo comercial actual del vehículo Volkswagen, Jeep, T-Cross Comfortline AC 1.6, año 2021, promediando las tres fuentes de información obtenidas seria así: USD (19700.00 + 20700.00 + 20300.00)/3 es igual a un Valor de comercialización promedio igual a **USD 20233.33 dólares americanos (Veinte mil doscientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos), actualmente en características favorables.**

HECTOR ALTAMIRANO GAMBOA
INGENIERO CIVIL-PERITO
TELF:0988214691-0984397744
CALCULO - CONSTRUCCIÓN - DIRECCION TECNICA - AVALUOS - ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

CONCLUSION: Por lo tanto, **se CONCLUYE, que el vehículo embargado y que le pertenece a la parte demandada es igual a USD 20233.33 dólares americanos (Veinte mil doscientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos).**

5.-ANEXOS.

5.1.- ANEXO No 1.- Fotografías del vehículo.

5.2.- ANEXO No 2.- Fuentes de información

5.3.- ANEXO No 3.- Factura de honorarios de peritaje.

5.4.- ANEXO No 4.- CD de fotografías del vehículo en JPG y video.

Declaro bajo juramento, que este informe pericial es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que se ha proporcionado es verdadera.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

ING. HECTOR ALTAMIRANO G.
PERITO
No. DE CALIFICACION: 1929622
CEDULA: 091666387-5

SR. GILBERT SANCHEZ MORENO
DEPOSITARIO JUDICIAL

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HECTOR MESIAS
ALTAMIRANO GAMBOA