

**SEÑORA JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL
GUAYAS**

DATOS GENERALES.

Nº. DE PROCESO: 09332 - 2023 - 18237

JUICIO: CONTRATOS DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO

AUTOR: FOTON DEL ECUADOR SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL.

DEMANDADO: RENDÓN TOBAR CARLOS JOHNNY, GERENTE GENERAL DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLANTIS S. A., EN CALIDAD DE DEUDORA
PRINCIPAL

PERITO: FAUSTO GIOVANNY CASTRO ROBAYO

PROFESIÓN: INGENIERIO MECANICO

Nº. DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 1029471

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN: 25-SEPTIEMBRE-2026

DIRECCIÓN DE CONTACTO: AVE. PLAZA DAÑIN 911 Y MIGUEL ALCIVAR

TELÉFONO: 2390189

TELÉFONO CELULAR: 0991208479

CORREO ELECTRÓNICO: giova.castro@gmail.com

El que suscribe: FAUSTO GIOVANNY CASTRO, Perito designado por su autoridad en la causa N° 09332 - 2023 - 18237, que sigue FOTON DEL ECUADOR SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, en contra de RENDÓN TOBAR CARLOS JOHNNY, GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOLANTIS S. A., EN CALIDAD DE DEUDORA PRINCIPAL; a usted respetuosamente expongo:

ANTECEDENTES:

Su autoridad mediante providencia del 12 de Junio del 2025, me nombra como PERITO AVALUADOR para que realice el avalúo de los bienes muebles dentro del juicio de CONTRATOS DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, materia de la presente causa. Habiendo aceptado y posesionado el día 16 de Junio del 2025, del cargo a mi encomendado, pongo a su consideración el siguiente informe:


OBJETIVO:

Realizar la inspección del bien mueble para su avalúo respectivo y sugerir un precio al valor ajustado de mercado para su remate posterior.

DETALLE DEL INVENTARIO:

BIEN MUEBLE:

UBICACIÓN: Provincia del Guayas, coordenadas 2° 21'37.6" S 80° 29'32.8" Km 87 vía a la costa, sector Villingota.



CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: FOTON
MODELO: AUMARK C BJ1129 8T AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL
TIPO: CAMION PLATAFORMA
PLACAS: GBP1654
COLOR: BLANCO
AÑO: 2020
MOTOR: ISF38s316876503907
CHASIS: LVBV4PBB7LE002825
RECORRIDO: 160.869 KM.




DESCRIPCION DE LOS DAÑOS DEL VEHICULO:

PARTE FRONTAL: EN BUEN ESTADO.
LATERAL DERECHO: EN REGULAR ESTADO.
PARTE POSTERIOR: EN REGULAR ESTADO.
LATERAL IZQUIERDO: EN REGULAR ESTADO.
SISTEMA DE TRACCION: EN BUEN ESTADO.
PARTE INTERIOR: EN REGULAR ESTADO.
CONJUNTOS OPTICOS: EN BUEN ESTADO.
ESTADO DE LA PINTURA: EN MAL ESTADO.
OBSERVACIONES GENERALES: El vehículo se encuentra en REGULAR ESTADO MECANICO.

METODOLOGIA. Según el REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL, en su CAPITULO V, "INFORME PERICIAL", ART. 21 literales 5a y 5b AVALUOS DE BIENES; " *Los informes periciales que contengan avalúos incluirán: a. El avalúo comercial ajustado, que se determinará mediante el análisis del valor del bien respecto de otros de similares condiciones en el mercado. Se deberá identificar, cuando sea posible, al menos tres bienes actuales que presenten características y condiciones similares a las del bien avaluado; y, b. Las fuentes de información utilizadas en esta valoración; en caso de que las fuentes sean escasas o únicas, el perito deberá indicar esta novedad en el informe. En ambos casos se indicará el sistema o metodología; y, los factores de ajuste, corrección u homologación utilizados para la determinación del valor comercial ajustado.*"

Para la valoración se empleo el método comparativo o de mercado, este método consiste en determinar el valor mediante información obtenida en transacciones, ofertas y avalúos para vehículos equiparables previos ajustes correspondientes por forma de pago, época, forma tamaño y estado de conservación.

AVALUO: Del vehículo marca FOTON, modelo AUMARK C BJ1129 8T AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL, tipo CAMION PLATAFORMA, placas GBP1654, color BLANCO, año 2020, motor ISF38s316876503907, chasis LVBV4PBB7LE002825, es de \$ 18.143,00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS)




CUADRO DE AVALUO				
ORD.	DETALLE	VALOR REFERENCIAL	PRECIO DE MERCADO	AVALUO
1	MATRICULA		\$ 151,64	\$ 151,64
2	MANTENIMIENTO / REPARACION		\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
3	PRECIO DE MERCADO		\$ 20.942,11	\$ 20.942,11
4	TOTAL			\$ 18.142,11
5	VALOR SUGERIDO			\$ 18.143,00

CONCLUSIONES:

- La plataforma FOTON, se encuentra en REGULARES CONDICIONES MECANICAS.
- Tiene deudas pendiente por valore en matricula ante el SRI por \$ 151,64
- El precio sugerido evaluado es de \$ 18.143,00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS)

OBSERVACIONES:

- Solicito se ordene a quien corresponda la activación del respectivo casillero en el sistema informático pericial para poder subir la información correspondiente de acuerdo a lo indicado dentro del "Manual para la aplicación del Proceso de Remates Judiciales en Líneas", a efectos de asegurar la correcta publicidad y difusión al público respecto de los bienes muebles embargados y valuados y a rematarse, en atención a lo previsto en el art. 5.2 del indicado Manual en concordancia con el Art. 398 del Código Orgánico General de Procesos".
- Se solicita de manera respetuosa, el respectivo requerimiento de cancelación de honorarios, para dar cumplimiento al **REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCION JUDICIAL, CAPITULO VI HONORARIOS DE PERITOS, ARTICULO 27 FORMA DE ESTABLECIMIENTO DE LOS HONORARIOS, Y ARTICULO 29 FORMA DE PAGO**, además en su **ARTÍCULO 30 TABLA DE HONORARIOS Y CRITERIOS DE PAGO DE HONORARIOS**.
- De acuerdo al Art. 27.- **FORMA DE ESTABLECIMIENTO DE LOS HONORARIOS**.- (Reformado por el Art. 17 de la Res. 067-2016, R.O. 756-2S, 17-V-2016).- " Los honorarios; de los peritos calificados, los establecerá la autoridad judicial previamente a la realización del peritaje, de conformidad con la tabla establecida en este reglamento para el efecto, y tomando en consideración los criterios para su determinación. En los procesos no penales y siempre que la normativa legal lo permita, la fijación del monto de los honorarios se efectuará de común acuerdo entre la parte procesal interesada y la persona calificada como perito, siempre que la o el perito haya sido designado o actúe a petición de parte, tomando como referencia la tabla de pago de honorarios y criterios constantes en este reglamento " Por lo que le comunico, para los fines pertinentes, que ya fueron cancelados mis honorarios por la parte solicitante de la pericia.



INFORMACION CONSULTADA:

<http://www.ant.gob.ec/index.php/consulte-el-valor-a-pagar-de-la-matricula>
<https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark-cuenca-2025/1900155>
<https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark-quito-2022/1900690>
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark_s-quito-2023/1893637
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark_s-sangolqui-2021/1698203
<https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark-quito-2022/1900689>
https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/pesados-foton-aumark_bj5039-guayaquil-2015/1772902
https://auto.mercadolibre.com.ec/MEC-639561518-camion-ano-2022-con-70000-reales-corpaire-en-quito-_JM#polycard_client=search-nordic&position=15&search_layout=stack&type=item&tracking_id=cd47d3e4-1e9c-46bd-bf4b-2cfea182939e

Declaro bajo juramento el informe, emitido es independiente e imparcial y el resultado corresponde a mi real convicción profesional, así como toda la información plasmada en el mismo es real y fehaciente.

Particular que pongo en su conocimiento Señor Juez, para los fines legales respectivos.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Emitido en la ciudad de Guayaquil, el 30 de Junio del 2025.



Firmado electrónicamente por:
**FAUSTO GIOVANNY
CASTRO ROBAYO**
Validar únicamente con FirmaEC



**Juan Federico
Cuadrado Chalen**
Time Stamping
Security Data

ING. FAUSTO GIOVANNY CASTRO ROBAYO


C.I. : 180166196-6

Nº DE CALIFICACION : 1029471

SR. FEDERICO CUADRADO CH.

C.I. 0914090527

DEPOSITARIO JUDICIAL



FOTOGRAFIAS



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.




VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.




VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.



VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.

VISTA GENERAL DEL AUTOMOVIL.





CONSULTA VALORES DE MATRICULA

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa

GBP1654

Último año de pago

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
FOTON	AUMARK C BJ1129 8T AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL	2020	CHINA POPULAR	NO

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Total valores a pagar

Matrícula	USD \$151.64
A pagar : USD \$151.64	

[Detalle valores](#)



Medios
de pago




INFORME TECNICO PERICIAL DE AUTOMOVIL				REF. PTR.	2023-18237
				FECHA:	14/11/2022
DATOS DEL VEHÍCULO					
PLACA	GBP1654				
MARCA	FOTON		ODOMETRO	160869	KM
MODELO	AUMARK C BJ1129 8T AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL		COLOR VEHÍCULO	BLANCO	
VERSION	2020		F. MATRICULACION	2020	
COMBUSTIBLE	DIESEL		CILINDRADA	3760	CC
LUGAR DE PERITACION					
DEPOSITARIO	AB. CUADRADO F.		LOCALIDAD	TELEFONO	
DIRECCION	GUAYAQUIL		PROVINCIA	GUAYAS	PERSONA CONTACTO TALLER
AVERIAS					
NEUMATICOS EN MAL ESTADO BATERIAS EN MAL ESTADO			PINTURA EN MAL ESTADO		
INFORME TECNICO PERICIAL					
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO		REGULAR CONDICION			
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL VEHICULO		10 AÑOS			
VALOR COMERCIAL USADO		\$ 17.500,00			
AVALUO COMERCIAL A LA FECHA		\$ 20.942,11			
VALOR DE MATRICULA		\$ 151,64			
VALOR DE REPARACIONES		\$ 2.800,00			
VALOR AJUSTADO		\$ 18.142,11			
VALOR SUGERIDO		\$ 18.143,00			



ING. GIOVANNY CASTRO R.
PERITO CALIFICADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
SUPER INTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, Y SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INSPECCION ESTADO DEL VEHICULO																	
MARCA	FOTON		CILINDRADA		CC	3760		FECHA 1° MATRICULA									
MODELO	MARK C BJ1129 8T AC 3.8 2P 4X2™ DIE		POTENCIA		HP			FECHA ULTIMA MATRICULA									
VERSION	2020		LOMETRAJE		KM	160869		FECHA DE INSPECCION									
								14/11/2022									
INTERIORES			OK	MAL	N/A	ALUMBRADO			OK	MAL	N/A	DIRECCION	OK	MAL	N/A		
CIERRE CENTRALIZADO			x			LUCES DE POSICION			x			FUNCIONAMIENTO DIRECCION			x		
ELEVAVIDRIOS			x			INTERMITENTES			x			NIVEL LIQUIDO DIRECCION			x		
ASIENTOS Y TAPIZADOS			x			LUCES CORTAS			x			PERDIDAS DE ACEITE			x		
CINTURONES DE SEGURIDAD				x		LUCES LARGAS			x			VIBRACIONES EN LA DIRECCION			x		
RETROVISOR INTERIOR			x			LUCES DE FRENO			x								
LUCES INTERIORES			x			ANTINEBLAS DELANTEROS			x			SUSPENSION Y TRANSMISION					
						ANTINEBLAS TRASEROS			x			FUELLES DE TRANSMISION			x		
TESTIGO PRESION DE DE ACEITE			x			LUCES MARCHA ATRAS			x			CONTROL DE HOLGURAS			x		
TESTIGO TEMPERATURA			x									ESTADO DE AMORTIGUADORES			x		
TESTIGO BATERIA				x		MOTOR											
TESTIGO AIRBAG				x		NIVEL DE ACEITE MOTOR				x		CAJA DE CAMBIOS Y EMBRAGUE					
						ESTADO DEL ACEITE				x		PERDIDAS DE ACEITE			x		
CLAXON			x			FILTRO DE ACEITE				x		RUIDO EN EMBRAGUE			x		
FUNCIONA CALEFACCION				x		PERDIDA ACEITE SUPERIORES			x			PATINAMIENTO DEL EMBRAGUE			x		
FUNCIONA A/A				x		PERDIDA DE ACEITE INFERIORES			x			PATINA CAMBIO AUTOMATICO			x		
FUNCIONA RADIO			x			CORREA ACCESORIOS				x		TIRONES / RETEMBLOR			x		
VELOCIMETRO			x			RUIDO DE CORREAS			x			RUIDO CAJA CAMBIO			x		
CUENTAREVOLUCIONES			x			ARRANQUE CORRECTO			x			RUIDO EN DIFERENCIALES			x		
						RALENTI CORRECTO			x								
EXTERIORES						RUIDO DE MOTOR			x			ABS - FRENOS					
PLACAS DE MATRICULA			x			VIBRACIONES			x			NIVEL Y ESTADO LIQUIDO FRENOS			x		
ESTADO DE LA PINTURA				x		HUMOS			x			FUGAS LIQUIDO FRENOS			x		
ESTADO DE LA CARROCERIA				x		FUNCIONAMIENTO GENERAL			x			VIBRACIONES Y DESEQUILIBRIO			x		
GOLPES ESTRUCTURALES			x									FUNCIONAMIENTO ABS			x		
RETROVISORES EXTERIORES			x			CIRCUITO REFRIGERACION						FRENO DE MANO			x		
DOMAS DE PUERTAS			x			NIVEL Y ESTADO REFRIGERANTE				x							
ESTADO ESCOBILLAS LIMPIA				x		FUGAS REFRIGERANTE				x		ESTADO NEUMATICOS					
TECHO			x			ESTADO DE RADIADORES			x			NIVEL DESGASTE				x	
						ESTADO ELECTROVENTILADORES			x			DESGASTE IRREGULAR / DAÑOS				x	
						TEMPERATURA DEL MOTOR			x								
RESUMEN ESTADO DE CARROCERIA EXTERIOR						ESTADO DE CONSERVACION INTERIORES						RESUMEN ESTADO MECANICO					
SIN DAÑOS DESTACABLES				x		EXCELENTE						EXCELENTE					
LEVES ARANAZOS DE APARCAMIENTO						BUENO				x		BUENO				x	
DAÑOS MEDIOS DE CHAPA Y PINTURA						REGULAR						REGULAR					
DAÑOS IMPORTANTES						MALO						MALO					
RESULTADOS PRUEBA DINAMICA																	
Se ha realizado la prueba dinamica durante			N			minutos, recorriendo						km, alcanzando una velocidad maxima de Circuito					km/hr
Prueba dinamica realizada circulando por:			N			carretera						urbano					
SENSACION DE POTENCIA						FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE						COMPORTAMIENTO DE LOS FRENOS					
DEFICITARIA						PATINA / RUIDO			x			VIBRACION / RUIDO AL FRENAR				x	
BUENA				x		CORRECTO						CORRECTO					
COMPORTAMIENTO DEL CAMBIO						COMPORTAMIENTO DE LA SUSPENSION											
DUREZA / RUIDO / RASCADO						BALANCEO / FALTA DE ESTABILIDAD			x								
CORRECTO						CORRECTO											
OTRAS OBSERVACIONES:																	
EL CAMION PLATAFORMA ESTA EN REGULAR CONDICION																	



AJUSTE

DESVIACION ESTANDAR

	7		
	10404		
%	59,45%	\$	20.942,11