



INFORME TECNICO PERICIAL PARA DETERMINAR EL AVALUO COMERCIAL DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, MODELO SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM AÑO 2019.

Fecha de Entrega : Mayo 18 del 2026

Número de proceso : 09334-2024-00697

Acción / Infracción : COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN

Dirección de la pericia : Provincia del Guayas, Canton: General Villamil Playas, barrio San Jacinto, Patio de Vehiculos del Depositario Angel Quevedo.

Actor Ofendido : Cooperativa De Ahorro Y Credito Jardin Azuayo Ltda

Demandado : Leon Sanchez Karina Irene, Compañía De Taxis Ejecutivos Oceancarplayas S.a., Salmeron Leon Alexis Antonio, Tenemaza Sanchez Katherine Elizabeth

PERITO JUDICIAL : Ing. David Castro Carrasco
Reg. CJ.: 1039438
Avalúo Bienes Muebles

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	13	05	2026

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PLAYAS
Número del Proceso	09334202400697
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	DETERMINAR EL AVALUO COMERCIAL DEL VEHICULO marca CHEVROLET color negro, modelo SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 ™ año 2019

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	David Mauricio Castro Carrasco
Área / Profesión y Especialidad	Avaluo Bienes Muebles
Código de Perito	1039438
Fecha de caducidad de la acreditación	11 de Junio del 2027
Dirección de Contacto	CDLA URDESA CENTRAL: AV CIRCUNVALACION SUR 219 Y TODOS LOS SANTOS
Teléfono fijo de contacto	042380139
Teléfono celular de contacto	+593 992135511
Correo electrónico de contacto	dcastro73@yahoo.es

3. ANTECEDENTES.

El presente informe pericial tiene como objeto determinar el avaluo de un vehículo marca Chevrolet modelo SAIL año 2019 por motivo de acción ejecutiva de Cobro por Pagare en materia Civil solicitado por la Cooperativa de Ahorro y Credito Jardin Azuayo.

Para la pericia judicial el presente Perito Ing. David Castro Carrasco con CI 0915194260 se comunico con el Depositario Angel Quevedo, designado en el proceso para coordinar la inspección del vehículo en la disponibilidad y acceso para la pericia.

El vehículo objeto de la pericia fue ubicado en el Canton General Villamil Playas en el barrio San Jacinto en el patio de vehículos del Depositario Angel Quevedo. Se adjunta fachada del ingreso de la bodega. Figura 1



Figura 1.- Fachada de ingreso patio de vehículo del Depositario Angel Quevedo.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para la metodología del avalúo del vehiculo embargado se aplicará el enfoque de costos o mercado cotizando 3 referencias de vehiculos de igual modelo, marca y año y luego se aplicara el Criterio de Hans Heidecke para determinar el Valor de Avaluo con la depreciación, edad y

estado de conservación del vehículo en sitio.

Para determinar el Valor Actual del vehículo, se debe considerar los siguientes factores:

- Valor de Reposición o Valor de Mercado
- Año de Fabricación
- Año de uso
- Valor Residual
- Vida Útil.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO (SOLO EN CASO TENER AVALÚO)

Según el expediente del caso el vehículo embargado tiene las siguientes características técnicas:

MARCA: CHEVROLET

MODELO: SAIL LS AC 1.5 4P 4X2

AÑO: 2019

COLOR: NEGRO

No chasis: 8LAHD52H1K0398513

Motor: L2B180933439

Observaciones: El vehículo se encuentra con un estado de conservación física en regulares condiciones. Parte frontal con emblema y guarda choque en buen estado. Guardachoque posterior en buen estado. Transmisión manual en mal estado con difícil ingreso de cambios al embragar.

Para determinar el Valor de mercado del vehículo se realizó el promedio de las 10 cotizaciones investigadas con la tecnología de la Inteligencia Artificial Copilot usando las instrucciones necesarias para la consulta.

Ciudad	Año	Versión / Detalles	Recorrido	Precio (USD)	FUENTE DE INFORMACION
Quito	2019	Sail LS – usado	37.000 km	13.300	https://ecuador.patiotuerca.com/usados/-/autos/-/chevrolet/sail/2019?utm_source=copilot.com
Guayaquil	2019	Sail LS – usado	134.166 km	11.900	https://vehiculos.mercadolibre.com.ec/chevrolet-sail?utm_source=copilot.com
Quito	2019	Sail LS – usado	54.000 km	12.800	https://www.comprauto.com.ec/vehiculos/chevrolet-sail-ls-ac-1-5-4p-4x2-tm/?utm_source=copilot.com

Quito	2019	Sail LS – usado	218.626 km	10.900	https://provemovil.com.ec/producto/chevrolet-sail-ls-ac-1-5-4p-4x2-tm/?utm_source=copilot.com
Iñaquito (Quito)	2019	Sail LS AC Sedán plateado, motor 1.5	123.071 km	11.900	https://www.autosok.com.ec/usados/-/chevrolet/sail?utm_source=copilot.com
Puerto Quito	2019	Sail LS Sedán gris, manual	119.850 km	11.700	https://www.facebook.com/nautos.com.ec/posts/-chevrolet-sail-ls-ac-15-tm-4x2-a%C3%B1o-2019-kilometraje-83800precio-13800httpswwwna/5777487215595668/?utm_source=copilot.com
El Inca (Quito)	2019	Sail LS Sedán gris	119.850 km	11.800	https://www.autosok.com.ec/usados/-/chevrolet/sail?utm_source=copilot.com
Guayaquil	2019	Sail LS AC 1.4 4P 4X2 TM azul	103.000 km	11.700	https://www.facebook.com/nautos.com.ec/posts/-chevrolet-sail-ls-ac-15-tm-4x2-a%C3%B1o-2019-kilometraje-83800precio-13800httpswwwna/5777487215595668/?utm_source=copilot.com
El Inca (Quito)	2019	Sail LS Sedán gris	119.850 km	11.700	https://1001carros.com/seminuevo/quito/sail-ls-ac-1.5-4p-4x2-tm/F-2030?utm_source=copilot.com
Quito	2019	Sail LS Sedán gris	119.850 km	11.800	https://www.cabrerautos.com/vehiculo/1865459?utm_source=copilot.com

Una vez investigado las 10 cotizaciones se promediaron dichos valores dando un valor de 11.950 USD cuyo valor representa el Valor de Reposición a Nuevo del vehículo en cuestión.

Luego de conocer el Valor de reposición del vehículo se aplicó la fórmula de depreciación de JANS - HEIDECKE el cual se expresa a continuación:

$$Va = VR - (VR - Vr) K$$

Donde:

Va = Valor Actual.

VR = Valor de Reposición o de Reemplazo

equivalente.

Vr = Valor Residual (Por tratarse de un vehículo sin mantenimiento desde que fue embargado se le asigna un valor residual del 10%)

K = Coeficiente de Depreciación en función a la Antigüedad y el estado de conservación.

El coeficiente de antigüedad y depreciación a su vez se calcula con la siguiente expresión:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K1 Coeficiente de antigüedad

$$K1 = \left(\frac{E}{VU} \right)^{1/X}$$

Donde E es la edad del bien mueble y VU es la vida

Para el caso del vehículo la vida útil se le asignó en 15 años. El valor de X define el nivel de la Depreciación para cada tipo de Bien y que se refleja en la siguiente tabla:

TABLA JANS		
ÍTEM	NOMENCLATURA	ÍNDICE (X)
01	CONSTRUCCIONES	
	Edificios	0,50 a 1,00
	Casas	0,50 a 1,00
	Galpones	0,50 a 1,00
02	EQUIPAMIENTOS PARA EDIFICIO CASAS Y OFICINAS	
	Mobiliarios	1,50 a 2,00
	Enceres	1,75 a 2,25
	Aparatos de Comunicaciones	1,50 a 2,00
	Equipos de Informática	2,00 a 2,50
	Equipos de Audio y Video	1,75 a 2,25
03	RODADOS - VEHÍCULOS	
	Automóviles utilitarios	1,25 a 1,75
	Automóviles de lujo	1,50 a 2,00
	Camionetas	1,25 a 1,75
	Camiones y Ómnibus	1,25 a 1,75
04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
	Maquinas Industriales	1,50 a 2,00
	Tractores Agrícolas	1,25 a 1,75
	Tractores Viales	1,50 a 2,00
	Maquinarias para Const.	1,50 a 2,00
05	EQUIPOS ESPECIALES Con depreciaciones aceleradas	3,50 a 10

El coeficiente X por la antigüedad del vehículo se le considero el valor de 1,5 con una edad de 1 años sin mantenimiento en el patio embargado.

K2 = Coeficiente que se relaciona con el Estado del Bien (Tabla Heidecke)

CRITERIO DE HEIDECKE - TABLA

Estado	Condiciones Físicas	Coeficiente
Estado 1:	Nuevo	0,00 %
Estado 1,5:	Entre nuevo y conservación normal	0,032 %
Estado 2:	Conservación normal	2,52 %
Estado 2,5:	Entre normal y necesita reparos simples	8,09 %
Estado 3:	Necesita reparos simples	18,10 %
Estado 3,5:	Entre necesita reparos simples e importantes	33,20 %
Estado 4:	Necesita reparos importantes	52,60 %
Estado 4,5:	Entre necesita reparos importantes y Obsoleto	75,20 %
Estado 5:	Obsoleto	100,00%

El coeficiente K2 en las condiciones que se encuentra el vehículo se eligió el estado 3,5 que corresponde el coeficiente 33,20 % que representa un vehículo con necesidad de reparos simples e importantes.

Con respecto al valor residual a continuación se muestra porcentajes de valores residuales para ciertos tipos de bienes y que son considerados en la presente tasación:

Tabla 1 VALORES RESIDUALES

TIPO DE BIEN	PORCENTAJE (%)
Equipo de computación	0 – 10%
Equipo de oficina	8 – 12%
Equipo de mantenimiento y seguridad	8 – 12%
Maquinaria y equipo	5 – 20%
Muebles y enseres	8 -12 %
Equipo de comunicación	8 -10%
Vehiculos y vehiculos	5 – 20%

Al aplicar la formulación respectiva de JANS HEIDECHE, el valor del avalúo actual del automóvil es:

DESCRIPCION	Va	VR	Vr	K1	Ant	VU	X	K2
placas GCA9776, marca CHEVROLET color negro, modelo SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM año 2019.	\$ 7.198,13	\$11.950,00	0,1	0,16441414	1	15	1,5	33,20%

**VALOR DE AVALUO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM
año 2019 = 7.198,13 USD**

ESTADO DE CONSERVACION ES REGULAR

6. CONCLUSIONES.

Luego de realizar la inspección pericial y aplicando la metodología de cotización de mercado con la depreciación por edad, y conservación del vehículo se concluye que:

- Se cotizaron 10 vehículos de similares características y año modelo del 2019 usados en la plataforma digital de Inteligencia Artificial COPILOT.
- El estado de conservación del vehículo es REGULAR.
- El índice de depreciación X del vehículo se le asigno el valor de 1,5
- El índice de conservación K2 del vehículo se le asigno 33,20% por el estado de conservación del vehículo ya que requiere reparaciones importantes en el motor, cambio de batería, cambio de aceite y reparaciones del motor de encendido.
- El valor de Avalúo del vehículo marca Chevrolet modelo modelo SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM año 2019 asciende a 7198,13 USD con un estado de conservación Regular.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

- Se incluye memoria fotográfica del estado de conservación del vehículo marca Chevrolet.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Se incluye a este informe el reporte de consulta de valores a pagar en el SRI por impuesto de matrícula que no registran valores por multa y citaciones en el ANT.

9. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

10. FIRMA Y RÚBRICA.



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
DAVID MAURICIO
CASTRO CARRASCO

Ing. David Mauricio Castro Carrasco
CI: 0915194260
Código de acreditación: 1039438



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ANGEL RAFAEL
QUEVEDO ROMERO

Ab. Angel Quevedo
Depositario Judicial

MEMORIA FOTOGRAFICA

<p>VISTA LATERAL DEL VEHICULO</p> 	<p>VISTA INTERNA DEL MOTOR Y MAQUINA</p> 
<p>VISTA DEL MOTOR</p> 	<p>VISTA LATERAL</p> 
<p>VISTA DE LA CABINA Y ASIENTOS</p> 	<p>VISTA DE ASIENTOS DEL BUS</p> 
<p>VOLANTE POSTERIOR</p>	<p>VISTA DELANTERA</p>



[Inicio](#) > [Vehículos](#) > [Reporte de pagos](#)

Consulta de reporte de pagos por vehículo

Placa

GCA9776

CHEVROLET

SAIL LS AC

2019

ECUADOR

NO

1.5 4P 4X2

TM

Último año de pago

2025

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Reporte de pagos

Reporte de pagos - 6 registros

Placa, RAMV o CPN	Institución financiera	Fecha pago	Tipo deuda	Comprobante	Valor comprobante	Mostrar detalles
GCA9776	TRANSFERUNION SA	2025-01-27 11:47	PAGO DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO	40127012025337291327	\$21.48	Q
GCA9776	TRANSFERUNION SA	2025-01-27 11:40	PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	40127012025337288664	\$153.03	Q
GCA9776	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	2023-04-26 10:57	PAGO DEL VALOR DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO	626042023296408685	\$142.38	Q
GCA9776	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2023-02-17 01:09	PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	2817022023290128101	\$85.80	Q
GCA9776	BANCO PICHINCHA C.A.	2022-10-27 12:29	PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	2927102022284176311	\$1,450.91	Q
Actual: GCA9776						
De pago: B7740104889	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2018-10-29 05:20	PAGO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA	2829102018179799779	\$221.83	Q

Nueva consulta



Detalle de Citación

Mensaje

GCA9776	Marca:	CHEVROLET	Color:	NEGRO	Año de Matrícula:	2023
	Modelo:	SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM	Clase:	AUTOMOVIL	Fecha de Matrícula:	27-04-2023
	Año:	2019	Servicio:	USO PARTICULAR	Fecha de Caducidad:	25-04-2028
	Polarizado:	No existe registro de polarizado		Fecha Caducidad:		
Valor Pendiente: \$ 0,00		Valor Convenio: \$ 0,00		Intereses Pendiente: \$ 0,00		Total remisión: \$ 0.0
						ANT:
						TOTAL: \$

☒ Pendientes (0)
☐ En Impugnación (0)
☐ Anuladas (0)
☐ Pagadas (8)
☐ En Convenio (8)

Citaciones

# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	PuntosSanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	BqDet
-----------------	---------	---------------	-------	---------------------	-----------------------	---------------	-------	----------	------------------	------------------	-------

Pagina 1 de 50

Sin registros que mos

AvisoSeleccione una fila

CONSULTA	PRODUCCIÓN	15/05/2026 18:39:55	AXIS - Versión 4.0
----------	------------	---------------------	--------------------