

INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	02	10	2024

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL
Número del Proceso	09332-2021-05870
¿Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	Avalúo

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	Darwin Gregorio Chele Sancán
Área / Profesión y Especialidad	Ingeniería / Mecánica Automotriz
Código de Perito	1061375
Fecha de caducidad de la acreditación	06 de enero de 2025
Dirección de Contacto	Calle J y la 44
Teléfono fijo de contacto	4613306
Teléfono celular de contacto	0984193383
Correo electrónico de contacto	ingdchele@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia del 20/09/2024 08:19 ACTA SORTEO PERITO (ACTA SORTEO PERITO), luego del sorteo correspondiente en el Sistema Automatizado de Trámite Judicial Ecuatoriano en Línea (e-SATJE), se me designa como PERITO AVALUADOR a fin de que realice el avalúo del bien embargado dentro del Proceso N° 09332-2021-05870 a cargo del Juez Ab. ANDRADE LÓPEZ CARLOS ANDRÉS; donde el Actor/Ofendido es: Novacredit S.A. y el Demandado/Procesado es: Romero Ramírez Cinthia Katherine; y el vehículo cuyas características se detallan a continuación:

MARCA:	RENAULT
AÑO:	2016
COLOR:	NEGRO
MODELO:	LOGAN DYNAMIQUE 16V AC 1.6 4P 4X2 TM
CLASE:	AUTOMOVIL
TIPO:	SEDAN
MOTOR:	K4M2842Q025893
CHASIS:	9FB4SRC94GM196761
PLACAS:	GSQ-9319
SERVICIO:	PARTICULAR

Datos tomados de E-SATJE 2020 - CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES ELECTRÓNICOS.

El vehículo se encuentra en Calle La libertad y Callejón 42A S.

Depositario Judicial designado Sr. Federico Cuadrado Chalen.

En el presente informe se detalla únicamente el Evalúo mecánico del vehículo objeto de la pericia.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Para desarrollar el presente avalúo mecánico del vehículo se aplica el método de la observación y experiencia obtenida en transcurso del tiempo que llevo como profesional en el área, también se empleó el método comparativo para determinar el valor mediante información obtenida en el mercado compraventa de vehículos.

En base a las evidencias se detalla lo siguiente, utilizando la simbología: **M.E. = MAL ESTADO**, **R.E. = REGULAR ESTADO**, **B.E. = BUEN ESTADO** y **S/N = SIN NOVEDAD**, en observaciones.

4.1 MOTOR DE COMBUSTION Y SUS PARTES:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Bases del motor:		✓		Batería con carga baja no se pudo encender el motor y comprobar su funcionamiento.
Tubo de escape:		✓		
Radiador:		✓		
Bandas de accesorios:			✓	
Bomba de agua:		✓		
Reservorios de líquidos:		✓		

4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN: TRACCIÓN MANUAL

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Caja de cambios:	✓			No se encontró daños externos. Bola de palanca de cambios rota.
Sistema de transmisión:	✓			

4.3 SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Amortiguadores:		✓		S/N
Cauchos de suspensión:		✓		
Espiral y puente posterior:	✓			

4.4 DIRECCIÓN Y FRENOS:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Volante de dirección:	✓			S/N
Hidrovac:	✓			
Bomba de dirección hidráulica:	✓			
Rotulas y terminales:		✓		
Frenos delanteros:		✓		
Frenos posteriores:		✓		

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Batería:			✓	Batería con carga baja no se pudo comprobar su funcionamiento.
Motor Limpia parabrisas:	✓			
Guía delantera derecha, retrovisor:			✓	Micas de las guías están rotas. Batería con carga baja no se pudo comprobar su funcionamiento.
Guía delantera izquierda, retrovisor:			✓	
Guía posterior derecha:			✓	
Guía posterior izquierda:	✓			Batería con carga baja no se pudo comprobar su funcionamiento.
Faro delantero derecho:	✓			
Faro delantero izquierdo:	✓			
Bocina:	✓			No presentan daño externo. Batería con carga baja no se pudo comprobar su funcionamiento.
Motor de arranque:	✓			
Alternador:	✓			

4.6 CARROCERÍA Y CABINA EN GENERAL:

COMPONENTES	B.E.	R.E.	M.E.	OBSERVACIÓN
Pintura general:		✓		Vehículo cubierto de polvo, no se puede ver si tiene rayones. Amortiguador del capot dañado.
Parte frontal (capot):		✓		
Guardafangos delantero derecho:		✓		
Guardafangos delantero izquierdo:		✓		
Asientos y tapizados:	✓			S/N
Parabrisas delantero:	✓			
Parabrisas posterior:	✓			
Vidrios de puertas delanteras:	✓			
Vidrios de puertas posteriores:	✓			
Parachoques delantero:	✓			
Parachoques posterior:		✓		Rayado, guardalodos izquierdo deformado.

Instrumentos del panel:	✓			S/N
Tanque de combustible:	✓			
Tapa de combustible:	✓			
Switch y llave:	✓			
Panel general:	✓			
Puertas delanteras:	✓			Vehículo cubierto de polvo, no se puede ver si tiene rayones.
Puertas posteriores:	✓			
Puerta del baúl (maletero):		✓		Rayada, golpeada.
Maniguetas y cerraduras:	✓			S/N
Espejos retrovisores exteriores (2):		✓		Tienen rotas las guías.
Espejo retrovisor interior:	✓			S/N
Brazos limpia parabrisas (plumas):	✓			Plumas en regular estado.
Cinturones de seguridad delanteros:	✓			S/N
Cinturones de seguridad posteriores:	✓			
Llantas con sus respectivos aros (4):	✓			Llanta posterior derecha en mal estado.
Kilometraje:	103 081 km.			

4.7 ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio:	✓		Batería con carga baja no se pudo comprobar su funcionamiento.
Antena de radio:	✓		
Encendedor de cigarrillos:		✓	
Aire acondicionado:	✓		

4.8 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

COMPONENTES:	SI	NO	OBSERVACIÓN
Gato mecánico:	✓		S/N
Llave de ruedas:	✓		
Triangulo de seguridad:		✓	
Extintidor de incendios:		✓	
Botiquín:		✓	
Llanta de emergencia con su respectivo aro:	✓		Llanta sin aire, vehículo tiene instalada la llanta de emergencia en la parte posterior derecha.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

A continuación, se presentan vehículos de similares características ofertados en el mercado de compra venta de vehículos, lo cual servirá para obtener el avalúo comercial ajustado, también se agregan las fuentes de información consultadas.

5.1 VEHÍCULO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO:

<p>Renault Logan Dynamique</p> <p>(2016) 153922 Kms - Quito</p> <p>\$10.900 Fijo</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-renault-logan_dynamique-quito-2016/1839504</p> <p>Renault Logan Dynamique</p> <p>Año 2016</p> <p>153 922 km</p> <p>\$10 900 - Fijo</p>
<p>Renault Logan Dynamique</p> <p>(2016) 75000 Kms - Quito</p> <p>\$10.400 Negociable</p> <p>Compartir</p> 	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://ecuador.patiotuerca.com/vehicle/autos-renault-logan_dynamique-quito-2016/1832771</p> <p>Renault Logan Dynamique</p> <p>Año 2016</p> <p>75 000 km</p> <p>\$10 400 - Negociable</p>
<p>Renault Logan Expression 1.6</p>  <p>\$ 10.000</p> <p>Renault Logan - Guayaquil, Guayas - Gasolina - 2016 - 118.000 kms.</p> <p>Carro en perfecto estado por los mantenimientos programados por la consesionaria. Vendo este vehículo a precio negociable</p>	<p>Enlace de consulta:</p> <p>https://carros.mitula.ec/carros/renault-logan-2016</p> <p>Renault Logan Dynamique</p> <p>Año 2016</p> <p>118 000 km</p> <p>\$10 000 - Negociable</p>

6. CONCLUSIONES.

Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de características similares en cuanto a la marca, modelo y año de fabricación **en óptimas condiciones de funcionamiento y estado** en el mercado de compraventa de vehículos usados, donde se valoran en un **promedio de 10 433 dólares**, sin considerar que dos fuentes consultadas indica que el precio es negociable.

En este vehículo en particular hay que considerar el estado en que se encuentra, los posibles daños ocultos que se pudieran presentar por estar sin funcionamiento, sin mantenimiento, por este motivo se lo valora en la cantidad de **\$ 7 800 (SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.

	<p>Se muestra esquina delantera izquierda del vehículo.</p> <p>Vehículo cubierto de polvo, no se puede ver si tiene rayones.</p>
	<p>Se muestra esquina delantera derecha del vehículo.</p> <p>Guía en el retrovisor rota.</p>
	<p>Se muestra lado izquierdo del vehículo.</p> <p>Guía en el retrovisor rota.</p> <p>Parachoques posterior rayado y guardalodos deformado.</p>



Se muestra esquina posterior derecha del vehículo.

Mica de la guía posterior está rota.

Puerta del maletero tiene rayones.

Llanta en mal estado.



Se muestra esquina posterior izquierda del vehículo.




Se muestra tablero del vehículo.

No tiene encendedor.


Radio con pantalla, dos parasoles y espejo retrovisor interior.

Airbag del conductor y del pasajero sin novedad.



Se muestra asientos delanteros y cinturones de seguridad.

Forro asiento delantero izquierdo manchado y deteriorado.



Se muestra asientos posteriores.

Forros sucios.



Se muestra compartimiento del motor.

Batería con carga baja.



Se muestra panel de instrumentos, con 103 081 km.



Se muestra el número chasis del vehículo.



Se muestra suspensión posterior derecha.

Llanta en mal estado.



Se muestra suspensión posterior izquierda.

Llanta en buen estado.



Se muestra suspensión delantera izquierda.

Llanta en buen estado.



Se muestra suspensión delantera derecha.

Llanta en buen estado.



Se muestra llanta de emergencia (no tiene aire), gata y llave de ruedas.

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.

Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional.

Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento.

Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



Firmado electrónicamente por:
DARWIN GREGORIO
CHELE SANCAN

ING. DARWIN G. CHELE SANCAN.
C.C. 0916349681.
Código de perito: 1061375



CONSEJO DE LA
JUDICATURA

ANEXO:

03 OCT 2024

Hora:

21:55

Leda Viviana Zamora
TÉCNICO DE VENTANILLA



Firmado electrónicamente por:
JUAN FEDERICO
CUADRADO CHALEN

SR. FEDERICO CUADRADO CHALEN.
DEPOSITARIO JUDICIAL.