CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

INFORME PERICIAL DE TASACIÓN

SEÑOR JUEZ

FREIRE OJEDA ELADIO ARMANDO
UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO

Nombre Judicatura o Fiscalía	Unidad Judicial de lo Civil con Sede en el Cantón Ambato
No. de Proceso	**18334-2016-01690**
Nombre y Apellido de la o el Perito	CARLOS SANTIAGO NÚÑEZ PÉREZ
Profesión y Especialidad acreditada	AVALÚO MUEBLES
No. de Calificación	19323414
Fecha de caducidad de la acreditación	30/08/2026
Dirección de Contacto	ANIBAL GRANJA Y CÉSAR CAÑAR
Teléfono celular de contacto	0985454888
Correo electrónico de contacto	7santiago71994@gmail.com

2. ANTECEDENTES

Yo, Ing. Carlos Santiago Núñez Pérez, perito designado para la Causa N° **18334-2016-01690**, para realizar el avalúo del bien mueble embargado, que sigue JOSÉ EDUARDO ALBÁN y SANDRA XIMENA VILLACIS AYUQUINA;, en contra de WILSON ALFREDO TOSCANO OSORIO y RENGIFO GONZALEZ MARIA ELENA, pongo en su conocimiento el siguiente informe Pericial.

3. OBJETIVO

Realizar el informe de Avalúo del bien mueble, mediante el análisis técnico, bajo los enfoques y/o métodos de Tasación.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA

Para la realización del informe pericial, se ha tomado en cuenta los parámetros siguientes:

4.1 ASPECTO LEGAL

- Dentro del proceso se encuentra documentación legal, como Certificado Único Vehicular, adicional se pudo constatar en sitio que el vehículo poseía su respectiva placa de matriculación vehicular, conforme a todo esto, se pudo hallar los siguientes datos registrales:

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

Marca:	VOLKSWAGEN
Modelo:	18310 OT
Clase/Tipo:	BUS / AUTOBUS
N° de motor:	34659442
N° de serie (VIN):	9BWHR82Z29R923386
N° de matrícula/año:	OAM 0179 / 2009

4.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN SEGÚN PERITAJE



Marca:	VOLKSWAGEN	**Modelo:**	18310 OT
Procedencia:	BRASIL	**Año fabricación:**	2009
Nº de Motor:	34659442	**Nº de Chasis:**	9BWHR82Z29R923386
Color:	CREMA / VINO	**Placa:**	OAM 0179
Combustible:	DIESEL	**Clase / Tipo:**	BUS / AUTOBUS
Matrícula año:	2016		

4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:		6 cilindros
Potencia:		2100 rpm
Torque:		1300 Nm – 1500 rpm
Caja de cambios:		6 velocidades + 1 reversa
Transmisión:		Eaton FSBO (Modelo sincronizado para autobús)
Sistema de frenos:	Delantero:	Hidráulico, discos delanteros y tambores traseros, ABS + EBD. Easystart (V-Tronic)
	Posterior:	
Sistema de dirección:		Mecánica

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

Suspensión:	Delantera:	Neumáticos con 2 bolsas de aire, válvula niveladora, 2 amortiguadores hidráulicos, 2 mueles parabólicos y barra estabilizadora
	Posterior:	Neumáticos con 2 bolsas de aire, válvula niveladora, 2 amortiguadores hidráulicos, 2 muelles tensores tipo Z "zeta" y barra Panhard
Carrocería:		Metálica

- La inspección se realizó en coordinación y presencia del Abg. Gilbert Sánchez Moreno, quien presto todas las facilidades para el levantamiento del bien.
- El vehículo al momento de la inspección se encontraba en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Panamericana Norte Km 7 1/2, en las instalaciones de Carrocerías Miral.

4.4 EQUIPAMIENTO

Control de Aire:	Calefacción.
Sistema Eléctrico:	Estándar
Sistema de Audio:	Estándar
Panel de instrumentos:	Analógicos
Accionamiento de vidrios.	Manual
Accionamiento de retrovisores:	Manual
Tapicería:	Tapizado
Equipo interior:	Luz interior, guanteras, cinturones de seguridad de 3 puntos, asiento de copiloto
Equipo exterior:	Limpia parabrisas delantero.
Llantas:	315 / 80R22.5
Equipamiento especial:	Posee baño, sistema de audio y video

5. CONDICIONES ACTUALES DEL BIEN

Kilometraje:	600000	Km.	Se considera un recorrido de 60000 km por año hasta su fecha de retención (12 de septiembre de 2019)
Motor:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Caja de cambios:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Transmisión:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Panel de instrumentos:	Regular estado	Obs:	---------
Aire acondicionado y/o ventilación:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Sistema eléctrico:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Choques:	No	Obs:	---------

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

Golpes:	Si	Obs:	Guardachoque posterior, lateral izquierdo posterior
Chasis:	Regular estado	Obs:	--------
Carrocería	Mal estado	Obs:	Mantenimiento a la intemperie, desprendimiento de pintura y oxidación en la carrocería.
Puertas:	Mal estado	Obs:	Mecanismo de apertura y cierre descompuesto
Pintura:	Mal estado	Obs:	Oxidación y desprendimiento de pintura
Vidrios:	Mal estado	Obs:	Un vidrio roto
Aros y Llantas	Regular estado	Obs:	Al ± 30 % de las regulaciones permitidas.
Tapicería:	Regular estado	Obs:	Tapizado
Suspensión	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
Frenos:	Mal estado	Obs:	Se desconoce su funcionamiento
ESTADO GENERAL:	**MAL ESTADO**		

6. AVALÚO DEL BIEN MUEBLE

6.1 MÉTODOS APLICADOS

Inspección:	En la inspección NO se verificó el estado del bien y su operatividad, se tomó los datos de la placa, adicional NO se identificó el kilometraje recorrido.	
Valoración:	Para obtener el valor actual o valor justo de mercado se utilizó el enfoque del costo, mismo que considera la determinación del valor de reposición a nuevo de equipos de iguales o similares características.	
Modelo matemático utilizado:	V.A.E = V.R. * (AFD + BFO + CFM); Donde:	
	VAE = Valor actual estimado.	FO = Factor de obsolescencia.
	VR = Valor de reposición.	FM = Factor de mantenimiento.
	FD = Factor de depreciación.	A, B y C = Cts. de ponderación

6.2 CRITERIOS CONSIDERADOS

- **ASPECTOS ECONÓMICO Y SOCIAL**

Condiciones y tendencias del mercado:	Incierto, modelo descontinuado en la venta de vehículos usados.

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

Análisis y posicionamiento de la marca posibilidades de venta:	VOLKSWAGEN ha perdido mercado en la venta de chasis para autobuses en el país, AEADE no presenta datos referentes a esta marca en cuestión de chasis para buses y camiones. Las posibilidades de venta del modelo es incierta.
Oferta / Demanda del modelo:	Modelo con aceptación incierta en el mercado nacional.
Facilidades de reparación:	Media baja, bajo respaldo para esta categoría comercial y modelo
Régimen de trabajo y uso económico actual:	Parado a la intemperie
Posibilidades de uso:	Medio bajo, el vehículo se encuentra en **MAL ESTADO**.
Tiempo estimado de venta:	Largo plazo (12 meses en adelante)
Riesgo de obsolescencia tecnológica:	Alto, vehículo con tecnología de acuerdo al año y fecha de fabricación.

- **CRITERIOS DE CÁLCULO**

Valor residual:	10%	
Tecnología:	Media baja, vehículo con tecnología acorde a su año de fabricación.	
Vida útil:	22 años	
Factor de oportunidad:	15 %	Considerando la oferta/demanda de la marca y modelo del vehículo.
Grado de realización	Bajo	Modelo con grado de aceptación incierto

Aspectos positivos:	Costo
Aspectos negativos:	Modelo, estacionado a la intemperie, malas condiciones de bodegaje

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	AÑO	PF	ESTADO	VALOR COMERCIAL AJUSTADO
BUS / AUTOBUS VOLKSWAGEN	18310 OT	OAM 0179	2009	0.262	**MAL ESTADO**	$ 3961.00
					Total:...	**$ 3961.00**

7. CONCLUSIONES

- No posee multas de tránsito y según datos del SRI presente un valor a pagar de 6113.07 dólares por concepto de matrícula y no se presentó documentación legal en sitio.
- El vehículo se encuentra en **MAL ESTADO** objetado mediante inspección visual, no se realizó el encendido del vehículo debido a que el vehículo no tenía baterías por lo

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

cual no se tuvo acceso al kilometraje recorrido, sin embargo, se consideró un kilometraje de 600.000 km hasta la fecha de su retención; 12 septiembre de 2019, por tal razón no se realizó la comprobación de los diferentes sistemas eléctricos, entretenimiento y de confort del bien.

- El vehículo presenta golpes en guardachoque posterior y presenta un choque en la parte lateral izquierda posterior.
- El mantenimiento del vehículo es a la intemperie, en malas condiciones de bodegaje adicional se evidencia desprendimiento de pintura y oxidación en la carrocería; el mecanismo de apertura y cierre de la puerta de ingreso y salida de pasajeros está descompuesto
- Presenta un vidrio roto en la parte posterior izquierda.
- Cabe recalcar que, para el óptimo funcionamiento del vehículo, se debe considerar realizar un mantenimiento correctivo/preventivo del sistema motriz, eléctrico y estructural. Esto debido a su larga inoperancia.
- Para el valor de comercialización del bien se ha considerado el estado actual y condiciones de funcionalidad.
- El valor justo de mercado se justifica por tres razones imprescindibles dentro de la valoración; **1.- COMERCIALIZACIÓN** (marca y modelo de baja rotación y aceptación en el mercado nacional por su utilidad), **2.- CONDICIONES ACTUALES** (vehículo estacionado a la intemperie) y 3.- **OBSOLESCENCIA** (año y modelo).
- Se ha empleado un método de valoración para determinar el valor de mercado; **Enfoque de mercado:** Este enfoque se determinan antecedentes comparables de venta o de oferta en el mercado, verificando que estos tengas similares condiciones en cuanto al objeto, derecho, mercado y moneda, es decir sean comparables físicamente, tengan la misma condición legal de propiedad, se vendan en las mismas condiciones de mercado y se trancen en la misma moneda.

Declaro en honor a la verdad, que todo cuanto he manifestado en el presente Informe es absolutamente real e imparcial, de acuerdo con la aplicación Técnico – Profesional.

Cumplo así lo dispuesto por su Señoría

ING. CARLOS SANTIAGO NÚÑEZ PÉREZ
PERITO JUDICIAL
CI: 1804365045

AB. GILBERT SÁNCHEZ
DEPOSITARIO JUDICIAL

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888

8. ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL DERECHA DELANTERA



VISTA LATERAL IZQUIERDA DELANTERA



VISTA LATERAL DERECHA POSTERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA POSTERIOR



VISTA INTERIOR AREA DE CONDUTOR



PANEL DE CONTROL

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO PERITO: 19323414
E-mail: 7santiago71994@gmail.com
Móvil: 0985454888



VISTA INTERIOR AREA DE PASAJEROS



VISTA INTERIOR AREA DE PASAJEROS



VISTA DE MOTOR



PLACA DE INDENTIFICACIÓN DE CARROCERIA



VIDRIO ROTO



OXIDACION



UNIONES ESTRUCTURALES OXIDADAS



COMPARTIMIENTO DE BATERIAS

Escaneado con CamScanner

Ambato, 10 de septiembre de 2026

SEÑOR JUEZ
FREIRE OJEDA ELADIO ARMANDO
UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO

Presente

Adjunto a la presente sírvase encontrar ***LA ACLARATORIA*** correspondiente informe pericial correspondiente a al juicio Nro. N° **18334-2016-01690**, en lo que su señoría hace referencia al ***"número de motor que no corresponde al del bien embargado"*** pongo a su conocimiento todas las evidencias que se han tomado en cuenta para la elaboración del informe y por tal motivo se ha dado la trazabilidad al mismo.

1. Número de motor identificado en la inspección técnica in situ.



Foto 1: Número de motor: 34659442

2. Certificado Único Vehicular del bien embargado

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR

N°. CUV-2019-00099474

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del vehículo:

Placas: OAM0179

VIN: 9BWHR82Z29R923386

Marca:	VOLKSWAGEN	**Color:**	CREMA
Modelo:	18310 OT		
Año de Modelo:	2009	**Cilindraje (cc):**	8720
Número de Motor:	34659442	**Carrocería:**	METALICA
País de Origen:	BRASIL	**Combustible:**	DIESEL
RANV / CPN:	H00857337	**Tonelaje (t):**	18
Clase:	AUTOBUS	**Tipo de Peso:**	PESADO (> 12 T)
Tipo:	BUS	**Pasajeros:**	43
Servicio:	USO PUBLICO	**Núm. de Ejes:**	3
Ortopédico:	NO REGISTRADO	**Núm. de Ruedas:**	NO REGISTRADO
		Operadora:	COOP. PANAMERICANA
		Disco:	252

DATOS DEL PROPIETARIO:

Documento de Identidad:	CED - 1703784270	**Propietario Desde:**	13-12-2011
Nombres:	WILSON ALFREDO TOSCANO OSORIO		

DATOS DE MATRICULACIÓN:

Mes de Matriculación:	OCTUBRE	**Estado:**	ACTIVO
Última Matrícula:	18-08-2016	**Fecha Vigencia Matrícula:**	29-12-2020
Última Revisión:	18-08-2016	**Lugar de Última Revisión:**	GAD ESMERALDAS -
Último Año Autorizado:	2016	**Fecha de Registro:**	18-08-2016
SOAT Vigencia Desde:	NO REGISTRADO	**Emisor SOAT:**	NO REGISTRADO
SOAT Vigencia Hasta:	NO REGISTRADO		

Vigencia:
Hasta que la Información sea Modificada

Fecha de Emisión:
20 de Marzo de 2019 10:58

Lugar / Canal Emisión:
Gad Ambato, Ambato

Comprobante de Pago:
606994

Valor del Servicio:

Foto 2: Certificado Único Vehicular del bien embargado donde se identifica los datos verificados en la inspección técnica in situ.

3. Identificación del bien embargado y placa de matriculación



Foto 3: Parte frontal del vehículo, se idéntica la placa de matriculación, sin embargo, por la distribución espacial donde se encuentra retenido el bien, no se logra visualizar en la fotografía.



Foto 4: Parte posterior del vehículo donde se identifica la placa de matriculación: OAM 0179

4. Descripción especifica del bien presentado en el informe pericial

Marca:	VOLKSWAGEN
Modelo:	18310 OT
Clase/Tipo:	BUS / AUTOBUS
N° de motor:	34659442
N° de serie (VIN):	9BWHR82Z29R923386
N° de matrícula/año:	OAM 0179 / 2009

4.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN SEGÚN PERITAJE



Marca:	VOLKSWAGEN	Modelo:	18310 OT
Procedencia:	BRASIL	Año fabricación:	2009
Nº de Motor:	34659442	Nº de Chasis:	9BWHR82Z29R923386
Color:	CREMA / VINO	Placa:	OAM 0179
Combustible:	DIESEL	Clase / Tipo:	BUS / AUTOBUS
Matrícula año:	2016		

Foto 5: Captura del informe presentado, con los datos correspondientes al bien embargado, correlacionados con lo verificado en la inspección técnica in situ y el certificado único vehicular como documento de respaldo.

Mediante esta aclaración solicito de la manera más comedida se acepte el informe pericial presentado por mi persona ya que según: la inspección técnica in situ, evidencia fotográfica y el certificado único vehicular doy fé que el número de motor identificado corresponde al bien embargado y el certificado único vehicular lo respalda ya que es un documento emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad, deseándole éxitos en sus funciones me despido y por la atención que se dé al presente anticipo mis agradecimientos

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CARLOS SANTIAGO NUÑEZ PEREZ

Ing. Carlos Santiago Núñez Pérez
Perito Mecánico
CI:1804365045
Contacto: 0985454888

Adjunto

- Certificado Único Vehicular

Agencia Nacional de Tránsito

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR

N°. CUV-2019-00099474

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del vehículo:

Placas: OAM0179 **VIN: 9BWHR82Z29R923386**

Marca:	VOLKSWAGEN	**Color:**	CREMA
Modelo:	18310 OT		
Año de Modelo:	2009	**Cilindraje (cc):**	8720
Número de Motor:	34659442	**Carrocería:**	METALICA
País de Origen:	BRASIL	**Combustible:**	DIESEL
RANV / CPN:	H00857337	**Tonelaje (t):**	18
Clase:	AUTOBUS	**Tipo de Peso:**	PESADO (> 12 T)
Tipo:	BUS	**Pasajeros:**	43
Servicio:	USO PUBLICO	**Núm. de Ejes:**	3
Ortopédico:	NO REGISTRADO	**Núm. de Ruedas:**	NO REGISTRADO
		Operadora:	COOP. PANAMERICANA
		Disco:	252

DATOS DEL PROPIETARIO:

Documento de Identidad:	CED - 1703784270	**Propietario Desde:**	13-12-2011
Nombres:	WILSON ALFREDO TOSCANO OSORIO		

DATOS DE MATRICULACIÓN:

Mes de Matriculación:	OCTUBRE	**Estado:**	ACTIVO
Última Matrícula:	18-08-2016	**Fecha Vigencia Matrícula:**	29-12-2020
Última Revisión:	18-08-2016	**Lugar de Última Revisión:**	GAD ESMERALDAS -
Último Año Autorizado:	2016	**Fecha de Registro:**	18-08-2016
SOAT Vigencia Desde:	NO REGISTRADO	**Emisor SOAT:**	NO REGISTRADO
SOAT Vigencia Hasta:	NO REGISTRADO		

.:Información de Gravámenes Vigentes:.

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA	INSTITUCIÓN
RESERVA DE DOMINIO	- Documento: H00857337 - Restricción: RESERVA DE DOMINIO - Autoridad: MIRAL -> RESTRICCION INGRESADA POR DIGITADOR DE MATRICULAS - Hora Bloqueo: 09:58:35 - Nrodocre: H00857337	13-12-2011 00:00:00	ANT

Información de Bloqueos Vigentes: NO TIENE REGISTRADOS.

Historia de Revisión Técnica Vehicular: NO TIENE REGISTRADOS.

.:Historia de Dominio:.

DESDE	HASTA	DOC. ID.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCIÓN
13-DIC-2011	NO REGISTRADO	CED - 1703784270	TOSCANO OSORIO WILSON ALFREDO	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

.:Historia de Cambios:.

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN
18-AGO-2016	REVISION ANUAL	ACTUALIZACION MANUAL	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
18-AGO-2016	MATRICULACION ANUAL PARA VEHICULOS	Realizado por :AXISANT Renovación del Permiso de Circulación	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
14-MAR-2016	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :MAVILA	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

Vigencia:
Hasta que la Información sea Modificada

Fecha de Emisión:
20 de Marzo de 2019 10:58

Lugar / Canal Emisión:
Gad Ambato, Ambato

Comprobante de Pago:
606994

Valor del Servicio:
$ 7,50

Solicitud:
31046023

República del Ecuador

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN
14-MAR-2016	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :MAVILA	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
14-MAR-2016	ACTUALIZACION DE DATOS ESPECIFICOS	Realizado por :MAVILA	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
13-DIC-2011	MATRICULACION PRIMERA VEZ VEHICULOS	NO REGISTRADO	ANT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

Infracciones Pendientes de Pago: NO TIENE REGISTRADOS.

Vigencia:
Hasta que la Información sea Modificada

Fecha de Emisión:
20 de Marzo de 2019 10:58

Lugar / Canal Emisión:
Gad Ambato, Ambato

Comprobante de Pago:
606994

Valor del Servicio:
$ 7,50

Solicitud:
31046023

República del Ecuador

La presente certificación se otorga de acuerdo a los Registros Nacionales administrados por la Agencia Nacional de Tránsito, válido e ingresados a la fecha de emisión de este certificado. Para verificar su autenticidad y legalidad favor al ingresar al portal Web, seleccionar la pestaña “servicios / Trámites en Línea / Validación de Certificado”, y digitar el código del certificado ejemplo: CVP-2014-00000027 o mediante el código QR de verificación en aplicaciones desarrolladas para teléfonos celulares.

Conforme las facultades del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del Art. 20 de la LOTTTSV, fijo los valores de los derechos a los Títulos Habilitantes y demás documentos valorados, mediante la expedición de la Resolución Nro. 077-DIR-2017-ANT aprobó el Tarifario para el ejercicio fiscal 2018; por lo que la presente especie fiscal tiene un costo de USD$ 7,50.

IMPORTANTE!

En cumplimiento con la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000047 del 21 de junio de 2018 con las que el Directorio de la Agencia Nacional de Transito, emitió el Instructivo para la emisión de certificados en línea, que permitirá emitir certificados a través de canales en línea a favor de las personas que así lo requieran, sean estas naturales o jurídicas, de carácter privado, público y semipúblico, a nivel nacional, con la finalidad de reemplazar las especies valoradas que a la fecha se emiten en nuestras oficinas.

A través de este servicio el usuario podrá obtener certificados digitales sobre los siguientes Registros Nacionales administrados por la Agencia Nacional del Transito:

* Registro Nacional de Vehículos.
* Registro Nacional de Conductores.
* Registro Nacional de Infracciones.

* Certificado Único Vehicular (CUV): Que contendrá los datos del Vehículo, datos del propietario actual del vehículo, datos de matriculación del vehículo, información de gravámenes, información de bloqueos, historial de revisión técnica vehicular, historial de dominio del vehículo, historial de cambios del vehículo e infracciones y partes pendientes de pago.

Este certificado cuenta con las debidas seguridades y podrá ser impreso por los usuarios, por lo que la ANT ha otorgado plena validez a estos documentos para los trámites de índole administrativo, judicial y/o particular, iniciados ante cualquier entidad del sector público o privado, para lo cual, toda persona interesada y los requirentes de estos documentos, podrán verificar su autenticidad y legalidad al ingresar a la página web de la ANT, seleccionar la pestaña “servicios / Trámites en Línea / Validación de Certificado”, y digitar el código del certificado ejemplo: CVP-2014-00000027 o mediante el código QR de verificación en aplicaciones desarrolladas para teléfonos celulares.

Por lo señalado, no se exigirá al usuario, para ningún tipo de trámite sea público o privado, certificados adicionales a los indicados en la página web de la ANT que contengan la información señalada en cada uno de estos.

Vigencia:
Hasta que la Información sea Modificada

Fecha de Emisión:
20 de Marzo de 2019 10:58

Lugar / Canal Emisión:
Gad Ambato, Ambato

Comprobante de Pago:
606994

Valor del Servicio:
$ 7,50

Solicitud:
31046023

República del Ecuador