UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON AMBATO
DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

CAUSA	: N. 18334-2018-04844	POSESION	: 24-01-2025
ACTOR	: Villacis Ayuquina Sandra Ximena, Miranda Alban José Eduardo	TÉRMINO	: 10 días
DEMANDADO	: Villacis Zamora Edgar Giovany López Acosta Marilú Margarita	INICIO	: 08-II-2025

DATOS GENERALES DEL PERITO

NOMBRES Y APELLIDOS: César Gonzalo Padilla Martínez
CEDULA DE CIUDADANIA: 180168717-7
DIRECCION: Rep. Dominicana y Jamaica Cdla. Ingahurco-Ambato
TELEFONOS: 032521195
TELEFONO CELULAR: 0998591808
PROFESION: Ingeniero Civil
N.ACREDITACION: 1933973
FECHA ACREDIT.: 28-08-2023
FECHA VENCIMIE.: ...28-08-2025
CORREO ELECTRONICO: ing.cesarpadilla@gmail.com

1.- OBJETIVO. - Con la finalidad de realizar el **avaluó** del bus aprendido en la presente causa.

2.- ANTECEDENTES. - El vehículo Marca HINO, clase OMNIBUS, tipo BUS, de color blanco-amarillo, con capacidad para 43 pasajeros, se encuentra en custodia del Sr. José Marcelo Valenzuela Morales, depositario Judicial designado para esta causa.

3.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO. -

- Placas: IAA1100
- Marca: HINO
- Modelo: FG1JPUZ
- Clase: OMNIBUS
- Año de fabricación: 2011
- Motor: J08CTT42274
- Chasis: JHDFG1JPUBXX17957
- Capacidad de Pasajeros: 43
- Carrocería: Metálica y de color Blanco-Amarillo.
- Combustible: Diesel.
- Cilindraje: 7961

- El autobús en su parte frontal, se encuentra sin placas, tiene guardachoque delantero en regular estado foto 1, no tiene los retrovisores y se encuentra en proceso de mantenimiento de latas oxidadas , con masilla en gran parte del bus, se distingue colores de pintura parte blanco, azul, tomate, en mal estado, foto 3, El parabrisas frontal derecho bueno, el izquierdo trizado malo, las luces frontales no tiene, las luces direccionales completas y en regular estado, las plumas y brazos en regular estado, se desconoce su funcionamiento del motor.

- La parte posterior de la carrocería se encuentra completo con luces direccionales en regular estado, sin placas y guardachoque bueno, foto 2, la carrocería en proceso de pintado.

- Las partes laterales y exteriores de la carrocería, se encuentra en proceso de mantenimiento o cambio en parte de latas oxidadas, en otros masillados, el resto de la pintura despintado por el proceso mantenimiento de pintura en la carrocería externa del bus, Foto 3.

- Las llantas se encuentran con buen labrado las llantas delanteras y posteriores, es decir están en buen estado, llanta de emergencia en regular estado.

- La parte interior fotos 4, el tablero se encuentra incompleto y en regular, el sistema de encendido está completo, pero se desconoce si funciona, si tiene radio, de igual manera se desconoce si funciona.

- La parte interior fotos 5, el piso de ingreso desde las gradas, hasta la parte del chofer se encuentra en lata necesita ser arreglado, es decir en regular estado, la caja de cambios, se observa se encuentra incompleta y en regular estado, se desconoce si funciona, de igual mamera manera el motor se ve completo, pero se desconoce si funciona. Las maleteras inferiores, es de tol galvanizado, se ve en buen estado

- En la parte interna de la carrocería está en buen estado foto 6, los asientos se encuentran completos en sus forros en regular estado, el piso de los pasajeros se encuentra en buen estado, tiene un televisor, se desconoce si funciona, en la parte posterior derecha, tiene un baño, se desconoce si funciona y en qué condiciones esta, porque esta con llave.

4.- CONDICIONES ACTUALES DEL VEHICULO. –

DETALLE	DESCRIPCION	CONDICIONES
Pintura	Blanco,tomate,azul	Mal estado
Carrocería exterior	Completa	Regular estado
Motor	Completo	Se desconoce
Tablero	incompleto	Regular estado
Radio	completo	Se desconoce
Asiento Chofer	Completo	Regular estado
Piso cabina del chofer	incompleto	Regular
Piso Carrocería metálica int.	Completo	Bueno
Parabrisas delanteros	Completos	Uno trizado
Parabrisas posterior	Completo	Bueno
Plumas delanteras	Completas	Regular
Luces delanteras	Incompletas	No hay
Luces direccionales delanteras	completas	Regular estado
Guardachoque frontal	Si tiene	Bueno
Retrovisores	Incompleto	No hay
Guardachoque posterior	Completo	Bueno
Aros	Completos	Buenos
Llantas	Completas	Buen estado
Sistema Electrónico	Funciona	Se desconoce
Baterías	Descargadas	Malas
Asientos de pasajeros	Completos	Regular
Kilometraje	No visible	No se sabe
Choque o golpes	No presenta	Pintura en arreglo
Interior carrocería	Completo	Bueno
Baño interior bus	Completo	Se desconoce
Chasis	Completo	Bueno
Llanta de emergencia	Si tiene	Regular
Luces Posterior	Completas	Regular estado

5.- AVALUO DEL VEHICULO. - El valor calculado del vehículo es el siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Vehículo HINO OMNIBUS FG1JPUZ	1,00	u	15.651.44	15.651.44

VALOR TOTAL EN USD = 15.651.44

El avalúo total del automotor Marca HINO, clase OMNIBUS, de color Blanco-Amarillo, Modelo FG1JPUZ, año 2011, con las características y condiciones anotadas es de 15.651.44 USD. (QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 44/100 DÓLARES AMERICANOS)

Para fijar el valor comercial del bien mueble, se ha tomado en cuenta los índices, como es el estudio de mercado, la depreciación del vehículo, el mantenimiento para rodar el vehículo, la capacidad de trabajo, conocimiento del mercado actual comercial, su valoración técnica y mecánica.
La depreciación anual de 14 años del vehículo, a la fecha actual el valor es de 00.000 dólares.
El estudio de mercado, se ha realizado el método comparativo, de tres autobuses, del Mercado Libre, Patio Tuerca, Facebook, Patio de Carros y se ha tomado en cuenta el valor depreciado por año es un valor de cero dólares en relación al mercado, se ha realizado el promedio de tres valores del mercado de 32.000, 33.000, 39.000 y 38.000 dólares, con una depreciación del 10% por ser negociales y del 10% por la poca demanda actual, dando un valor de 28.400 dólares.
Gastos para dejar el vehículo en condiciones similares, en relación a los del mercado son 11.640 dólares, dando un valor del avaluó de 16.760 dólares.
A este valor se resta, el pago de matrícula, del SRI y municipio de Chone, de los años 2020 al 2025, dando un valor total de 1.108,56 dólares, siendo el avaluó actual del bus de 15.651.44 dólares.

6.- ANEXOS. - Adjunto al presente informe lo siguiente:
Fotografías del bien mueble.
Copia de la factura.

De esta manera doy cumplimiento a lo dispuesto por usted Sr. Juez

Atentamente.

Ing. César Padilla Martínez
PERITO
C.I. 1801687177
ACREDITACION N.- 1933973

Sr. José Marcelo Valenzuela Morales
DEPOSITARIO JUDICIAL
Telf. 0999496454
Correo: tinomalcel@oullook.com

Firmado electrónicamente por:
CESAR GONZALO
PADILLA MARTINEZ
Validar únicamente con FirmaEC