LUGAR/FECHA	Ambato, a 28 de febrero de 2025
INFORME TÉCNICO PERICIAL Nro.	**PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-001-PER-M**
OFICIO Nro.	**PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-286-0F**

1. DATOS GENERALES

AUTORIDAD	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Dr. Henry Santiago Leiva Brussil	Juez	Unidad Judicial Multicompetente Penal Con Sede en el cantón Mejía.	N/A

OFICIO	17292-2028-00126-OF-17022025-1CA	**FECHA**	17/02/2024
INVESTIGACION PREVIA	17292201800126	**PARTE POLICIAL**	No aplica
PRESUNTO DELITO	No aplica		

2. ANTECEDENTES

OBJETO DE PERICIA

La práctica de: "…Reconocimiento Técnico Mecánico y Avaluó Comercia del vehículo de placas TAA3222, realizado el día lunes 17 de febrero del 2025 a las 10H00".

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS / METODOLOGÍA APLICADA / FUNDAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO

Instructivo para la elaboración del informe pericial de reconocimiento técnico mecánico y avalúo comercial, registrado con Código PEN-GIF-GAV-EIPRTMAC-INSTR-007 VERSION 1.0; Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2656 "CLASIFICACIÓN VEHICULAR"; REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034 (4R) "ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES"; Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, Resolución 147-2022; Leyes de Newton y teoría de la Energía Cinética.

La inspección ocular técnica y la descripción de los daños materiales de un vehículo, se lo realiza en sentido horario, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, comenzando por la inspección externa, luego la inspección interna, y terminando con la inspección de los sistemas. La inspección externa se lo realiza dividiendo cada uno de los laterales, como también la parte frontal, posterior y techo en tres partes iguales para su análisis, tomando como fórmula pieza daño ubicación para su descripción, luego viene la inspección interna que se lo realiza por el costado derecho y terminando con la inspección de los sistemas de adelante hacia atrás.

El avalúo comercial ajustado se determina mediante el análisis del valor del bien respecto a otros de similares características y condiciones en el mercado, en base a consultas de fuentes abiertas y cerradas. Se considera como base al menos tres bienes actuales que presenten similares condiciones a las del bien avaluado.

4. OPERACIONES REALIZADAS

UBICACIÓN DEL OBJETO DE PERICIA

ZONA	SUBZONA	DISTRITO	CIRCUITO
Zona 03	Pichincha	Mejía	Machachi Sur
SUBCIRCUITO	**CÓDIGO SUBCIRCUITO**	**LATITUD**	**LONGITUD**
Machachi Sur 1	17D11C01S01	-0. 515951	-78. 576538

LUGAR	CUSTODIO/PROPIETARIO	H.I./C.C.	CÉDULA	FECHA
Patios de retención Vehicular del cantón Mejía	Cbop. Quinatoa Iván.	-	0503355661	17/02/202

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE PERICIA



FOTOGRAFÍA N° 1. De conjunto.

PROPIETARIO	SR. HERNÁNDEZ NÚÑEZ MENTOR GUSTAVO
PLACA ACTUAL	TAA322
CHASIS (VIN) Nº	JHDAK8JRSEXX12203
MOTOR Nº	J08EUD20391
MARCA	HINO
MODELO	AK8JRSA 7.7 1P 4X2 TM DIESEL
CLASE	AUTOBÚS
TIPO	BUS
COLOR	BLANCO
AÑO	2014
COOPERATIVA	FLOTA PELILEO
DISCO N°	No. 09.
OBSERVACIÓN	N/A
FUENTE DE INFORMACIÓN	SIIPNE/ SRI/

FASE 2: INSPECCIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES								
INSPECCIÓN TÉCNICA								
KILOMETRAJE	No determinado por no poder acceder al interior del móvil.							
PAÍS DE ORIGEN	Japón							
ESTADO CARROCERÍA	Bueno							
ESTADO PINTURA	Bueno							
ESTADO TAPICERÍA	No determinado por no poder acceder al interior del móvil.							
ESTADO DE NEUMÁTICOS	**ANTERIOR**				**POSTERIOR**			
	I.	Regular	D.	Regular	I.	Bueno	D.	Bueno
SERVICIO	Transporte Público							
EXTRAS	No posee							
DESCRIPCIÓN DE DAÑOS MATERIALES								
ZONA EXTERIOR								
PARTE FRONTAL	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
LATERAL DERECHO	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
PARTE POSTERIOR	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
LATERAL IZQUIERDO	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
TECHO:	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
ZONA INTERIOR								
CABINA	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
CHASIS								
MONOCASCO / INDEPENDIENTE	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMAS MECÁNICOS								
MOTOR:	No comprobado por no poder acceder a su sistema.							
SISTEMA DE PROPULSIÓN O TRANSMISIÓN:	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA DE TRACCIÓN:	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA DE SUSPENSIÓN:	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA DE DIRECCIÓN:	No comprobado por no poder acceder a su sistema.							
SISTEMA DE FRENOS	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENCENDIDO	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA ELECTRÓNICO	Sin observación a la inspección ocular técnica.							
SISTEMA DE ALUMBRADO	Sin observación a la inspección ocular técnica.							

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Sin observación a la inspección ocular técnica.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE	No comprobado por no poder acceder a su sistema.
OTROS	No existe.

FASE 3: AVALÚO DEL BIEN		
VARIABLES DE AVALÚO	Valor de mercado	$50000 (cincuenta mil dólares americanos)
	Costo de reparaciones	$0 (Cero dólares americanos)
	Valor de extras.	$0 (Cero dólares americanos)

FOTOGRAFIAS:



FOTOGRAFÍA N° 2. De conjunto del vehículo, objeto de pericia, vértice anterior izquierdo.



FOTOGRAFÍA N° 3. De conjunto del vehículo, objeto de pericia, vértice anterior derecho.



FOTOGRAFÍA N° 4. De conjunto del vehículo, objeto de pericia, vértice posterior izquierdo.



FOTOGRAFÍA N° 5. De conjunto del vehículo, objeto de pericia, vértice posterior derecho.

	
FOTOGRAFÍA N° 6. De conjunto del vehículo, objeto de pericia.	**FOTOGRAFÍA N° 7.** De conjunto del vehículo, objeto de pericia.

5. CONCLUSIONES

5.1. Se desprende que el avalúo comercial del vehículo alcanzaría un monto de: **CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 50000.00)**; considerando como base un enfoque de valuación de mercado.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Del peritaje efectuado al móvil, se desprende que el móvil se encuentra en buen estado de conservación.

ANEXOS

Estudio de mercado

Fuentes abierta de consultas:
https://vehiculo.mercadolibre.com.ec/MEC-600010306-gran-oportunidad-bus-hino-ak-2014-en-excelente-esta-_JM#polycard_client=search-nordic&position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=6f41a39e-d92c-4ed7-8e5f-3acc0ff72bc3

https://www.facebook.com/groups/366993450455714/posts/1955301531624890/

https://www.facebook.com/share/p/1CEUFYsxUf/?mibextid=lOuIew

7. DECLARACIÓN JURAMENTADA

El suscrito declara bajo juramento que el presente informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que proporciono es verdadera.

8. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES		FIRMA	
CBOP. SANTACRUZ CALAPAQUI ALEX EDUARDO		Firmado electrónicamente por: ALEX EDUARDO SANTACRUZ CALAPAQUI Validar únicamente con FirmaEC	
ESPECIALIDAD		Avalúos de Tránsito	
AREA DE ACREDITACIÓN		Accidentología Vial	
NÚMERO DE ACREDITACIÓN		1864480	
TELEFONO	0984615444	**CORREO**	alexsantacruz_34@yahoo.com

6026

facebook

Iniciar sesión

FERIA DE AUTOS QUITO 2.0 · Unirte
Xavi Muñoz · 20 de diciembre de 2024 ·

BUS HINO AK 2014 CARROCERÍA IMCE URBANO

Xavi Muñoz AMBABUS
Xavi Muñoz · Moderador · 20 de diciembre de 2024 ·

Se vende hermoso bus urbano-intracantonal con marca Hino AK año 2014 carrocería IMCE
Motor, Caja, Corona en buen estado.
Precio $46.000
AMBABUS
Estamos ubicados en Ambato.
Se recibe como parte de pago cualquier bus o vehículo.
Se financia.
Más información
0 9 6 9 7 3 6 5 0 7
0 9 8 4 8 4 1 1 0 3





+6

Entra o regístrate en Facebook para conectar con amigos, ...

Iniciar sesión o Crear una cuenta

ino AK año 2014 carrocería MIRAL
Motor, Caja, Corona en buen estado.
recio $51.000

AMBABUS

Estamos ubicados en Ambato.
e recibe como parte de pago cualquier bus o vehículo.
Se financia.
Más información
0 9 9 9 7 3 6 5 0 7
0 9 8 4 8 4 1 1 0 3











rtunidad! Bus Hino Ak 2014 En Excelente Esta

Buscar productos, marcas y más...

Categorías · Cupones · Ofertas · Vender · Ayuda

Envíos gratis desde USD 20 a todo Ecuador

Crea tu cuenta · Ingresa · Mis compras

...n puede interesarte: tractores agrícolas · buses · bus

Autos, Motos y Otros > Otros Vehículos

Publicar gratis mi vehículo · Comparar



2014 - Publicado hace 13 días

**¡gran Oportunidad! Bus Hino Ak 2014 En Excelente Esta

US$ 53.100

Preguntar · WhatsApp

¿Tuviste un problema con la publicación? Avísanos

Información del particular

Jarsi

Horario de atención
Lunes a Viernes 9am-5pm

Ubicación del vehículo
Quito - Pichincha (Quito)

aracterísticas del vehículo

Año 2014

Condiciones de compra

Único dueño

Consejos de seguridad

- Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
- No uses servicios de pago anónimos (por ej. Western Union), ni envíes dinero al exterior.
- Cuidate si mencionan ventas rápidas por mudanza.
- No pagues sin verificar personalmente la documentación y el estado del vehículo.
- Desconfía de ofertas debajo del precio de mercado.
- Mercado Libre y sus afiliadas no tienen vehículos bajo su custodia.

escripción

vendedor no incluyó una descripción del producto

ntacta al particular

El vehículo está en **Quito - Pichincha (Quito)**

Evita el fraude. Nunca compartas tus datos ni tu contraseña.

Preguntar

Publicación #600010306 · Reportar

s cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestra Centro de Privacidad.

Aceptar cookies · Configurar cookies

26/2/2025

Oficio N° PN-SZT-18-JAVIAL-ORT-2026-0001-0F.
AMBATO a, 26 de enero de 2026.

Asunto: Alcance al Informe Técnico Pericial / Avaluó Comercial de Vehículos, Partes y Piezas por Siniestro de Transito u otras causas No. PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-001-PER-M.

Señor Doctor.
Henry Santiago Leiva Brussil
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA.

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo y una vez revisado el Informe Técnico Pericial / Avaluó Comercial de Vehículos, Partes y Piezas por Siniestro de Transito u otras causas No. PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-001-PER-M, dentro de la Investigación Previa No. 17292201800126, debo indicar lo siguiente:

Alcance al Informe Técnico Pericial / Avaluó Comercial de Vehículos, Partes y Piezas por Siniestro de Transito u otras causas No. PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-001-PER-M.

1.- Dentro del subtítulo “FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE PERICIA; PLACA ACTUAL”, del Informe Técnico Pericial / Avaluó Comercial de Vehículos, Partes y Piezas por Siniestro de Transito u otras causas No. PN-SZT-18-JAVIAL-DMF-2025-001-PER-M, donde se describe “TAA322”; debo indicar lo siguiente:

Siendo lo correcto: “TAA3222”, tal como se indica dentro del subtitulo “2. ANTECEDENTES; OBJETO DE PERICIA, del mencionado informe.

Por la gentil atención que se digne al presente anticipo mi sentimiento de consideración, respeto y alta estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.

Firmado electrónicamente por:
ALEX EDUARDO SANTACRUZ CALAPAQUI
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Santacruz Calapaqui Alex Eduardo
CABO PRIMERO DE POLICÍA.
PERITO DE LA JEFATURA ZONAL DE ACCIDENTOLOGÍA VIAL TUNGURAHUA

ELABORADO POR: Cbop. Alex Santacruz
REVISADO POR: Cbop. Alex Santacruz
Adjunto lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
Original : DESTINO
Copia : ARCHIVO DOCUMENTAL JAVIAL-TUNGURAHUA

“El presente oficio es para el trámite administrativo, sin ser parte de la pericia dispuesta por la autoridad”