


INFORME PERICIAL

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA
Numero de Proceso	01333202302683
Nombre y Apellido del Perito	Marco Antonio Mejía Barros
Profesión y Especialidad acreditada	Ingeniería Mecánica Automotriz
No. de Calificación	237500
Fecha de caducidad de la acreditación	14 de noviembre del 2026
Dirección de Contacto	Av. Los conquistadores
Teléfono fijo de contacto	4152113
Teléfono celular de contacto	0995513729
Correo electrónico de contacto	servicioexpressmejia@hotmail.com

2. PARTE DE ANTECEDENTES,

El día miércoles lunes 22 de junio el 2025 a las 15h00 en compañía del Abg. Gabriel Cevallos de cedula: 0103178737 de correo gabrielfernandocevallos@hotmail.com se realiza la inspección de un automovil Chevrolet aveo de placas ABB 4746 año 2010 en la ave. Del tejär virgen de milagro



CROQUIZ DE LA UBICACIÓN DE LA AUTOMOVIL CHEVROLET DE PLACAS ABB4746

Datos del vehículo

Marca: Chevrolet

Modelo: AVEO ACTIVO 1.6L AP AC

Año:2010

Clase: Automovil

Color: Negro

Numero de Motor: F16D34033341

Numero de Chasis:8LATD5863A0023821

Placas: ABB4746

Cilindraje:1600CC

3. **PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE**

Inspección Visual

Se realiza una inspección visual del automóvil Chevrolet aveo

Carrocería

Se puede verificar visualmente en la parte de la carrocería se encuentra existen daños severos en el capo, la pintura de todo el automóvil se encuentra quemada y desgastada

Parte Interior

EL estado de las molduras y asientos de la parte interior se encuentran en un desgaste, se verifica el tablero y accesorios el cielo razo se verifica esta en condiciones normales el interior del vehiculo se encuentran desgastados como las molduras de los mismos

Estado de los Neumaticos

Se verifica el estado de los neumáticos el cual se encuentra en buen estado

Estado de Funcionamiento


Se revisa el estado de funcionamiento del vehiculo, el cual el motor funciona correctamente, lo cual se debe realizar un intensivo mantenimiento preventivo de recambio de todos los filtros: de aire, de aceite, de gasolina, además del recambio de aceites, bujías, limpieza de mariposa de aceleración, limpieza de inyectores

Sistema Motor

El sistema motor se encuentra bien en el funcionamiento

Se comprueba el sistema de transmisión se encuentra bien, embrague, caja de cambios.

4. PARTE DE CONCLUSIONES,



The screenshot shows the SRI en línea website interface. The main heading is "Consulta valores a pagar por placa o chasis". The license plate "ABB4746" is entered. The vehicle details table shows: Marca: CHEVROLET, Modelo: AVEO, Año de modelo: 2010, País: ECUADOR, Estado Exoneración: NO. The last payment year is 2023. The total amount to pay is USD \$379.20. A button "Nueva consulta" is visible at the bottom.

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
CHEVROLET	AVEO	2010	ECUADOR	NO

Último año de pago: 2023

Total valores a pagar: USD \$379.20

A pagar : USD \$379.20

Medios de pago

Nueva consulta

Fuente del Sri con fecha 22 de junio del 2026

5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO,



Figura 1 Foto del Automovil




Figura 2 foto dela parte posterior del Automovil




Figura 3 Fotos de la parte interior del vehiculo



Figura 4 foto del tablero del vehiculo



Figura 5 foto de la cajuela del vehículo




Figura 6 Estado del interior del automóvil



Figura 7 Foto del estado de los neumáticos



Figura 8 Estado del capo y carrocería del vehículo



Figura 9 Foto de la placa del Vehículo




Figura 10 Pagina patio tuerca

Investigación del precio del Mercado nacional del automóvil

AÑO DEL VEHICULO	CIUDAD	VALOR
2010	QUITO	\$7586

Valor Comercial en condiciones Optimas	\$7586
Valor de la Matricula	\$379.20
Valor estimado de Arreglo de Carrocería (Pintura integral del vehículo)	\$1000
Cambio del capo	\$250
Valor estimado de arreglo de asientos e interior del vehículo	\$200
Mantenimiento integral del Vehículo(ABC de motor, ABC de frenos, cambio de aceites,	\$800
AVALUO	\$4.956,8

El avalúo del Automovil aveo sería de \$4.956,8 en el estado actual considerando los arreglos que hay que realizar, cambio de capo, pago de matrícula, mantenimientos preventivos y correctivos.

6. AVALUO

Marca: Chevrolet
Modelo: AVEO ACTIVO 1.6L AP AC
Año:2010
Clase: Automóvil
Color: Negro
Numero de Motor: F16D34033341
Numero de Chasis:8LATD5863A0023821
Placas: ABB4746
Cilindraje:1600CC

Revisando los valores comerciales del vehículo y teniendo en cuenta el estado del mismo el valor del vehículo Aveo activo año 2010 considerando los arreglos que deberían realizarse y el valor de pago de matrícula a la carrocería, el valor comercial del vehículo sería de **\$4.956,8** aproximadamente.

7. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo Marco Antonio Mejia Barros de Ci: 0102798469 declaro bajo juramento que el informe de peritaje que se realizó del vehículo

Datos del Vehículo

Marca: Chevrolet
Modelo: AVEO ACTIVO 1.6L AP AC
Año:2010
Clase: Automovil
Color: Negro
Numero de Motor: F16D34033341
Numero de Chasis:8LATD5863A0023821
Placas: ABB4746
Cilindraje:1600CC

Es Independiente y corresponde a mis conocimientos como profesional en Mecánica Automotriz y también declaro que toda la información que se detalla en este informe es verdadera

Atentamente



**Marco Antonio
Mejia Barros**



Mgtr. Marco Antonio Mejia Barros
INGENIERA AUTOMOTRIZ
CI:0102798469
Numero de calificación:237500



**Gabriel Fernando
Cevallos Munoz**



Abg. Gabriel Cevallos
cedula:0103178737
correo: gabrielfernandocevalloshotmail.com
Depositario judicial

"CONSEJO DE LA JUDICATURA"

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PERITOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA DE CALIFICACIÓN	CUENCA, 18 de febrero de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO	18 de febrero de 2027
ÁREA O PROFESIÓN	INGENIERÍA
ESPECIALIDAD	Ingeniería Mecánica
Nº. DE CALIFICACIÓN	237500
APELLIDOS Y NOMBRES	MEJIA BARROS MARCO ANTONIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	0102798469
PROVINCIA	AZUAY
CANTÓN	CUENCA

El portador del presente certificado es PERITO CALIFICADO EN EL REGISTRO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, está autorizado para participar como tal en los distintos procesos judiciales o pre procesales de la Función Judicial, durante la vigencia de su calificación.



DR. ERNESTO MARCELO ROBALINO PEÑA
DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY

CENTRO NACIONAL DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

9 de Octubre N26-41 y Santa María
(02) 3953 - 600
www.funcionjudicial.gob.ec