Informe Técnico Mecánico. RETASA. 2023-02-09

Juicio Nro. 11333-2018-02228

Dra. Jaramillo Jumbo Martha Elizabeth

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON LOJA:

MODESTO AGENOR IRENE ROBALINO, de profesión Mecánico Perito nombrado por su Autoridad y legalmente designado para intervenir en el proceso de **Nro. 11333-2018-02228,** emito el presente informe pericial bajo los siguientes términos:

1.- DATOS GENERALES DEL JUICIO.

Nombre Judicatura o Fiscalía	Unidad Judicial Civil Mercantil del Cantón Loja.
No. De Proceso o causa	Nro. 11333-2018-02228
Juicio:	Ejecutivo
Actor	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Semillas del Progreso. Ltda.
Demandado	Quezada Ambuludi Georgina
Nombre y Apellido del Perito	Modesto Agenor Irene Robalino
Profesión, Especialidad Acreditada	Ingeniería: Mecánica
Nro. de Calificación	1232912
Fecha de caducidad de la acreditación	29- 03- 2023
Dirección de Contacto	Calles 1ro de mayo, y José Maria Vivar Castro Catamayo - Loja
Teléfono fijo de contacto	072-677801
Teléfono celular de contacto	0997319645
Correo electrónico de contacto	modestoirene@hotmail.com

El que suscribe: Modesto Agenor Irene Robalino, Perito designado por su Autoridad en la causa No.11333-2018-02228 que sigue: **LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SEMILLAS DEL PROGRESO" LDA** en contra de los Señores GONZALEZ CARTUCHE RICHARD ROLANDO, QUEZADA AMBULUDI GEORGINA, GONZALEZ QUEZADA MAYRA ALEXANDRA; a Usted respetuosamente expongo:

2. ANTECEDENTES. Su Autoridad mediante providencia de fecha 31-01-2023, a las 09H11, se me dispone en calidad de Perito, para que realice la **RETASA DEL BIEN EMBARGADO,** en el avaluó de un vehículo el mismo que se encuentra embargado en la presente causa; en la cual procedo emitir mi informe bajo los siguientes términos:

Escaneado con CamScanner

3.- OBJETIVO DEL INFORME. Realizar la inspección y proceder a establecer el avaluó del vehículo embargado de las características Tipo Bus, Marca Volkswagen, Modelo 172100D12.03P 4x2TM, Placas PAU0117 año 2004, el mismo que se encuentra matriculado a nombre del Señor: TAMAY BENITEZ ANGEL RAUL

4.- UBICACIÓN: Provincia de Loja en el Sector Belén en las Calles Maracaibo y la Abana de la Av. Isidro Ayora en el Garaje de propiedad del señor Ángel González

5.- IDENTIFICACION DEL VEHICULO.

CLASE	OMNIBUS	**CILINDRAJE**	12000cc
MARCA	*VOLKSWAGEN*	**ORIGEN**	Brasil
MODELO	*172100D12.03P 4x2TM*	**Combustible**	Diésel
CHASIS:	9BWRF82W84R409778	**COLOR**	Rojo
MOTOR	6068116	**PLACA NRO**	PAU0117
AÑO **TIPO**	2004 BUS	**TONELAJE**	10T
PROPIETARIO	TAMAY BENITEZ ANGEL RAUL		

6.- ESTRUCTURA DEL VEHICULO

6.1.- LATERAL IZQUIEERDO La parte baja se encuentra con raspones y carcomido, y con dos luces de guía pequeñas, en este pate se encuentra desprendimiento y hundimiento y deformaciones de pintura,

6.2.- LATERAL DERECHO. Se encuentra con frisaduras y desprendimiento de pintura el resto de se encuentra con varias deformaciones,

6.3.-PARTE FRONTAL. El parabrisas frontal en regular estado, con varios rayones, dos plumas dos brazos focos y direccionales con varias frisaduras, en la parte alta se encuentra con desprendimiento de pintura

6.4 PARTE POSTERIOR. La pintura rayada y

6.5.-PARTE INTERIOR. – El tablero en regular estado con varias trizas duras, despostillamientos, desprendimientos de pintura con varias esponjas en los botones, los indicadores se encuentran las lunas trizadas y con GPS, el mismo que los cables de conexión se encuentran con cinta adhesiva; una pantalla pequeña la cual se encuentra colocada en medio del parabrisas frontal, volante en regular estado con desgaste, un porta vasos descuadrado sin equipo de música, la palanca de cambios se encuentra con cinta adhesivo de color negra, seis parlantes de las cuales dos parlantes se encuentran con deformaciones, ocho lámparas de las cuales una se encuentra trizada la luna y la otra con un orificio en la luna, dos cámaras de seguridad, dos ventiladores, un extintor, una luz

Escaneado con CamScanner

de freno 39 asientos, en regular estado de los cuales unos asientos se encuentran con los tapizados rotos y otros con desprendimientos, el asiento del chofer en regular estado, un botiquín varias bases y estructuras internas de plástico con cinta adhesiva

6.6.- PARTE DE NEUMATICOS. Seis llantas colocadas en regular estado, sin llanta de emergencia,

6.7.- OBSERVACIONES: En la observación ocular se aprecia que el vehículo, se encuentra en regulares condiciones de funcionamiento. Como así mismo se establece que según información el presente vehículo, ya fue de ser rematado con fecha 2020-07-02 código de remate EC-RJ21334, por el valor de (14.400,00 y no hubo oferentes)

7.- CONSIDERACIONES TECNICAS APLICARSE.

Es importante señalar que para considerar el avaluó real del vehículo en esta pericia se ha procedido a tomar en cuenta los siguientes factores:

A) Estado Mecánico del vehículo

B) Depreciación económica

C) Factor desarrollo tecnológico

8.- METODOLOGIA DE CÁLCULO

Como se trata de una Retasa en la que hay que proceder al calculo del ultimo avaluo, en la cual el presente vehiculo ya fue de ser rematado mediante **Codigo, RJ21334, por el valor de (14.400,00 y no hubo oferentes)** En la cual procedemos al cálculo de la siguiente manera.

9.- AVALUO. Precio de avaluó mediante código de remate **$/. 14.400.00** menos el **30%** de Castigo de retasa. **$/. 4.320.00 = 10.080.00 DIEZ MIL 080 DOLARES ES EL VALOR DEL VEHICULO.**

Declaro bajo juramento que el informe presentado es independiente, y la información que aquí es proporcionada es verdadera. El contenido de este informe consta en tres hojas, adjunto anexo de fotografías del estado del vehículo, la factura por honorarios del perito conforme lo estipula el Art.24 del Reglamento Pericial Integral.

Modesto A. Irene Robalino
PERITO MECANICO

Dr. David Vinces
DEPOSITARIO JUDICIAL

Dir: 1ro de Mayo y José María Vivar-Catamayo-**Correo**-modestoirene@hotmail.com
Telf. 0997319645 -2677-801

Escaneado con CamScanner

MODESTO IRENE ROBALINO
PERITO JUDICIAL

ANEXO DE FOTOGRAFIAS DEL ESTADO DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN TIPO BUS PLACAS PAU 0117 -AÑO 2004 DE PROPIEDAD DE TAMAY BENITEZ ANGEL RAUL EN EL PROCESO11333-2018-02228













Dir: 1ro de Mayo y José María Vivar-Catamayo-**Correo-**modestoirene@hotmail.com
Telf. 0997319645 –2677-801

Escaneado con CamScanner