



JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

INFORME PERICIAL

Nombre Judicatura	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL
No. de Juicio	09332-2022-14445
Nombre y Apellido de la o el Perito	JORGE FANTONI VELASCO
Profesión y Especialidad acreditada	INGENIERO MECANICO/ESPECIALIDAD MECANICA
No. de Calificación	1057251
Fecha de calificación	30/08/2023
Fecha de caducidad de la acreditación	30/08/2025
Teléfono fijo de contacto	046005497
Teléfono celular de contacto	0959682893
Correo electrónico de contacto	jorge.fantoni.v@gmail.com

ANTECEDENTES

La Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, con fecha 16 de mayo 13 del 2024 dentro del Juicio No. 09332-2022-14445, se designó al Ing. Jorge Fantoni Velasco como perito a fin de determinar las condiciones de funcionamiento, estado y avalúo del vehículo de las siguientes características:

Fecha de posesión Perito	27 mayo 2025
Fecha del Peritaje	28 mayo 2025
Fecha Embargo	5 marzo 2025
Ubicación	Unión Cívica No. 2

Marca	CHERRY
Modelo	A13TTIGGO2 AC 1.5 5P 4X2 TM
Placas	GCT-8326
Color	ROJO
Tipo	JEEP UTILITARIO
No. Motor	SQRD4G15BAFKC01842
No. Chassis	LVVDB11BXL001171
Combustible	GASOLINA
Año	2020
Recorrido	-----



JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

METODOLOGIA DE EVALUACION Y CONSIDERACIONES TECNICAS

1.- ESTADO Y CONSERVACION. - El vehículo materia de la pericia presenta el siguiente estado en sus partes:

No.	LISTA PARTES A REVISAR	M	R	B
01	Carrocería			X
02	Vidrio Parabrisa Delantero			X
03	Vidrio Posterior			X
04	Plumillas Limpia Vidrios			X
05	Vidrios Laterales Delanteros			X
06	Vidrios Laterales Posterior			X
07	Espejos Retrovisores			X
08	Faros Principales Delanteras			X
09	Faros Posteriores			X
10	Asientos Delanteros			X
11	Asiento Posteriores			X
12	Tapizado Puertas			X
13	Tablero de Controles			X
14	Radio			X
15	Luces Salón			X
16	Piso de Cabina Interior			X
17	Cinturones Seguridad			X
18	Sistema Escape			X
19	Batería	X		
20	Tanque de Combustible			X
21	Sistema Amortiguación Delantero			X
22	Sistema Amortiguación Posterior			X
23	Motor 4 Cilindros			X
24	Caja Cambios			X
25	Sistema Hidráulico y Mangueras			X
26	Sistema Enfriamiento			X
27	Sistema Transmisión			X
28	Sistema de Frenos		X	
29	Sistema Aire Acondicionado A/C			X
30	Llantas			X
31	Maletero Posterior			X

M Malo
R Regular
B Bueno



JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL VEHICULO PLACA GCT-8326	
1	Carrocería: Buen estado su estructura no presenta golpes, pintura buen estado,
2	Vidrio Parabrisas Delantero: Buen estado
3	Vidrio Posteriores Buen estado
4	Plumillas Limpiavidrios: Buen estado
5	Vidrios Laterales Delanteros: Buen estado,
6	Vidrios Laterales Posteriores: Buen estado
7	Espejos Retrovisores: Buen estado
8	Faros Principales Delanteras: Buen estado
9	Faros Posteriores: Buen estado
10	Asientos Delanteros: Buen estado
11	Asiento Posteriores: Regular estado
12	Tapizado Puertas: Buen estado de los tapizados delanteros y posteriores
13	Tablero de Controles: Buen estado
14	Radio: Buen estado su pantalla
15	Luces de Salón: Buen estado sus componentes
16	Piso Cabina Interior: Buen estado
17	Cinturones Seguridad: Buen estado
18	Sistema Escape: Buen estado, exterior del silenciador y tubo hacia mofle del motor
19	Batería: Mal estado descargada
20	Tanque de Combustible: Buen estado, no hay golpes y no presenta fuga
21	Sistema Amortiguación Delantero: Buen estado



JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

22	Sistema Amortiguación Posterior: Buen estado
23	Motor 4 Cilindros: buen estado, no evidencia fuga de aceite lubricante, se debe hacer revisión de banda de transmisión
24	Caja Cambios: Buen estado
25	Sistema Hidráulico y Mangueras: Buen estado, no hay de fuga liquido hidráulico
26	Sistema Enfriamiento: Buen estado, al no estar en uso debería hacerse una limpieza, mangueras sin evidencia de fuga de agua
27	Sistema Transmisión: Buen estado.
28	Sistema de Frenos: Regular estado, se debe realizar una limpieza y regulación
29	Sistema Aire Acondicionado: Buen estado sistema de bandas y poleas, no hay evidencia de fuga de refrigerante
30	Llantas: Buen estado
31	Maletero Posterior: Buen estado,

2.- AVALUO ECONOMICO

Costo Inicial	\$ 21,890.40
Año de Compra	2020
Depreciación Inicial	20%
Valor Depreciación Anual	\$ 1,439.36
Tiempo Vida Útil	12 años

TABLA DEPRECIACION CONTABLE

Periodo	% de Depreciación Inicial	Valor de Vehículo	Valor de Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor Residual
0 2020					\$ 21,890.40
1 2021	20%	\$ 21,890.40	\$ 1,459.36	\$ 1,459.36	\$ 20,431.04
2 2022	20%	\$ 21,890.40	\$ 1,459.36	\$ 2,918.72	\$ 18,971.68
3 2023	20%	\$ 21,890.40	\$ 1,459.36	\$ 4,378.08	\$ 17,512.32
4 2024	20%	\$ 21,890.40	\$ 1,459.36	\$ 5,837.44	\$ 16,052.96
5 2025	20%	\$ 21,890.40	\$ 1,459.36	\$ 7,296.80	\$ 14,593.60

<u>Valor Residual en Tabla de Depreciación al año 2025</u>	\$ 14,593.60
<u>Pago pendiente Matriculación por año 2025</u>	\$ 86.74
Pago pendiente de Multas al año 2025	\$ 2,664.19



JORGE FANTONI VELASCO

INGENIERO MECANICO

MATRICULACIÓN VEHICULAR 2025 – SRI – ANT ECUADOR

CONSULTA DE VALORES A PAGAR (MATRÍCULA) DE VEHÍCULO

Placa

GTC8026

Último año de
pago

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País
HYUNDAI	CRETA AC 1.6 5P 4X2 TM	2020	INDIA

Total valores a pagar

Matricula	USD \$86.74
-----------	-------------

A pagar: **USD \$86.74**

GTC8326

Marca: CHERY
Modelo: A13T TIGGO2 AC 1.5 5P 4X2 TM
Año: 2020
Polarizado: No existe registro de polarizado

Color: ROJO
Clase: VEHICULO UTILITARIO
Servicio: USO PARTICULAR
Fecha Caducidad:

Año de Matrícula: 2024
Fecha de Matrícula: 05-07-2024
Fecha de Caducidad: 31-07-2029

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0.0 **ANT: 0,00**
OTROS: 2.664,19
TOTAL: \$ 2.664,19

☒ Pendientes (15) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (0) ☐ Pagadas (0) ☐ En Convenio (0)


#	Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det
3	99029127	BHY-GAD BABAHOYO - LOS RIOS	BAB00000925	GTC8326	03-11-2024 09:43	06-11-2024 11:10	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06 COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
4	99175350	ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL (GUAYAQUIL)	1621521	GTC8326	14-10-2024 10:06	13-10-2024 13:31	0	\$138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00	Art. 389 - Lit. 06 COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	
5	89781677	GAD-CTE	ATMCG20230	GTC8326	27-11-2023 21:59	29-11-2023 16:32	0	\$135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135,00	Art. 389 - Lit. 06 COND. EXCEDE DENTRO RANGO MODERADO LIMITES DE VELOCIDAD	N	

Mostrando 1 - 15 de 15

CONSULTA PRODUCCIÓN 04/06/2025 21:16:25 AXIS - Versión 4.0

En esta página podrás encontrar el valor referencial (precios de mercado), de autos Chery Tiggo 2 2020 en Ecuador. Estos datos se generan de la base histórica de publicaciones en nuestro portal, tomando criterios estadísticos para darte el valor más preciso del mercado.

Precios del Chery Tiggo 2 en los últimos meses



Precio ideal

\$ 10.530

Precio más bajo

\$ 9.800

Precio más alto

\$ 14.000

Compartir en:





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO



Chery Tiggo 2

2022 92000 Kms

Quito

Negociable

\$ 12.900



Chery Tiggo 2

2022 83518 Kms

Quito

Fijo

\$ 11.900



Chery Tiggo 2

2019 79689 Kms

Cuenca

Negociable

\$ 11.000



Chery Tiggo 2

2021 66866 Kms

Quito

Negociable

\$ 12.000



3.- CONSIDERACIONES

- El tiempo de uso del vehículo es de cuatro años tres meses, con un recorrido estimado de 90,000 Kilómetros lo que indica que mantuvo un promedio anual recorrido de 20,000 Kilómetros/año.
- El Kilometraje promedio anual de un vehículo es de 20.000 a 25.000 Kilómetros en condiciones de uso particular.
- Valor por Matriculación atrasada hasta el año 2025 \$ 86.74, no está considerado en este avalúo.
- Valor por Multas hasta año 2025 \$ 2,664.19, no esta considerado en este avalúo.
- El valor de vehículos de la misma marca año 2020 usados están dentro del rango de \$9,800 a \$14.000 dólares en el mercado local, en buen estado de funcionamiento.

4.- CONCLUSIONES



- De acuerdo a la inspección realizada al vehículo, se puedo determinar que el estado en que se encuentra es de condición Buena en todas las partes del vehículo evaluado.
- Los vehículos de procedencia China sufren una alta depreciación, por tal motivo su valor comercial en la venta de vehículos usados baja considerablemente con relación al valor estimado contablemente.

**Se determina que el avalúo del vehículo a la presente fecha es de:
\$ 11,000.00 dólares americanos.**




JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

4.- INFORMACION FOTOGRAFICA






JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO






JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO







JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO






JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO







JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO





JORGE FANTONI VELASCO
INGENIERO MECANICO

Declaro que la evaluación y determinación del valor del vehículo ha sido realizada de acuerdo a los estándares nacionales utilizados para vehículos automotores, además se manifiesta la recomendación del mantenimiento que se debe realizar.

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.

ING. JORGE
FANTONI
VELASCO

Firmado digitalmente
por ING. JORGE FANTONI
VELASCO
Fecha: 2025.06.06
08:18:32 -05'00'



Juan Federico
Cuadrado Chalen



Ing. Mec. Jorge Fantoni Velasco
C.C. 0905415873
Perito No.1057251

Sr. Juan F. Cuadrado Chalen
C.C. 0914090527
Depositario