

INFOME PERICIAL**1. DATOS DEL PROCESO**

Nombre Judicatura o Fiscalía	Unidad Judicial Multicompetente Civil Con Sede En El Cantón Ibarra
Proceso	10333202202526
Juez Ponente	Palacios Soria Johnny Gustavo
Actor	Banco Pichincha
Tipo Procedimiento	Ejecución
Asunto	Contratos Prendarios
Nombre y apellido del perito	Cesar Eduardo Sevillano Estrada
Profesión	Ingeniero Automotriz
No de certificación y acreditación	11312964
Fecha de terminación de la calificación y acreditación	30 de julio del 2027
Dirección de contacto	Grijalva 6-43 y Bolívar
Teléfono fijo de contacto	062951580
Teléfono celular de contacto	0999293410
Correo electrónico de contacto	cesar_edu88s@hotmail.com

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con la providencia del 10 de junio del 2026 se determina lo siguiente:

“...En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 375 inciso tercero y en virtud del sorteo realizado a través del sistema SATJE, se designa como perito, se designa como perito a SEVILLANO ESTRADA CESAR EDUARDO (Telf. 0999293410, correo electrónico cesar_edu88s@hotmail.com), a fin de que realice avalúo del vehículo de la demandada.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, se fija la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$300,00USD), en virtud de honorarios del mencionado perito, cantidad de dinero que será cancelada por la parte ejecutante conforme se encuentra dispuesto en el Art. 46 Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, hecho que deberá incorporar al proceso la correspondiente factura.

3.- Al perito designado, se le concede el término de 8 días para la presentación de su informe, término que empezará a transcurrir desde el día hábil siguiente a la última notificación, el mismo que deberá ser realizado con los sustentos técnicos correspondientes y la firma del Depositario Judicial de este cantón a cargo del bien inmueble embargado. Referente al informe a presentar debe contener los requisitos establecidos en el Art. 39 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función



Judicial, en concordancia con el Art. 224 del Código Orgánico General de Procesos, también deberá subir a la plataforma virtual la información referente al informe pericial, fotografías y documentos adjuntos, factura y acreditación como perito conforme a lo dispuesto. El perito antes nombrado queda legalmente notificado en su correo electrónico señalado en la base de datos del Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de que la parte interesada informe de este particular...”

3. UBICACIÓN DEL SITIO Y FECHA DE INSPECCIÓN


Provincia: Carchi

Cantón: Tulcán

Dirección: Calle Olmedo y General Plaza

Coordenadas: 0.8049289, -77.7245076

Fecha: 18 de junio del 2026 a las 08:20



4. TIPO DE BIEN



4.1. DATOS DE INSPECCIÓN

Titular del Vehículo	HILDA MARGOTH PELAEZ MEJIA
Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	VIRTUS COMFORTLINE AC 1.6 4P 4X2 TM
Año	2020
Color	DORADO
VIN	9BWDL5BZ1LP000009
Motor	CWS078797
Placa	IBE4217
Combustible	GASOLINA
Tipo	SEDAN
Cilindraje	1598 cc
Pasajeros	5
Transmisión	Manual
País de Origen	Brasil
Toneladas	0.75
Kilometraje	212648 km

5. METODOLOGÍA PARA EL AVALUO

De acuerdo con el bien en estudio, se utilizó el método comparativo y analítico, que consiste en el análisis técnico del estado del vehículo y la búsqueda de muestras de los vehículos iguales o similares en el mercado las cuales se adicionan o restan los costos estimados para adaptar las características de las muestras a las condiciones particulares del bien objeto del avalúo. Esta metodología está acorde con las normas internacionales de valuación (IVS), los lineamientos de la Asociación Ecuatoriana de Peritos (AEPA) y el criterio adquirido durante el ejercicio profesional. 212648

5.1. PARTES DE CONSIDERACIÓN TÉCNICA

Para desarrollar el presente avalúo mecánico del vehículo antes mencionado se aplicará el método de observación y la experiencia obtenida en el trabajo pericial. Se detallan los componentes principales del vehículo objeto del avalúo y se utilizará la siguiente simbología para su valoración cualitativa:

M.E = Mal Estado,

R.E = Regular Estado,

B.E = Buen Estado

S/N = Sin Novedad En Observaciones.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H' followed by a stylized flourish.

Tabla 1. MOTOR Y SUS PARTES

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Motor		X		Nivel de aceite bajo el mínimo, no se puede encender debido a que se puede generar daños en el motor. Mensaje en el panel de instrumentos de avería del sistema de refrigeración del motor.
Bases del motor:	X			
Tubo de escape:		X		
Reservorio de Líquidos:	X			
Radiador		X		Revisar testigos y fallas en el sistema de refrigeración del motor.
Sistema de inyección		X		

Tabla 2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN: TRACCIÓN MANUAL

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Caja de Cambios		X		No se puede comprobar el funcionamiento debido a que la batería esta descargada totalmente y el nivel de aceite esta bajo el mínimo.
Embrague		X		Pedal de embrague duro sintomatología de desgaste.

Tabla 3. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Suspensión delantera		X		Desgaste barras link y amortiguadores.
Suspensión posterior		X		Amortiguadores con presencia de fuga.

Tala 4. SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENOS

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Sistema de Dirección		X		
Frenos delanteros		X		
Frenos Posteriores		X		

Tabla 5. SISTEMA ELÉCTRICO

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Batería			X	Descarga total medición de voltaje 1 V
Motor Limpia parabrisas:		X		No se puede verificar el funcionamiento por falta de carga de la batería.
Luces Guías		X		
Luces de freno		X		
Faros:		X		Faro posterior derecho externo roto en la esquina
Motor de Arranque:		X		No se puede verificar el funcionamiento por falta de carga de la batería.
Alternador		X		No se puede verificar el funcionamiento por falta de carga de la batería.

Tabla 6. CARROCERÍA Y HABITÁCULO EN GENERAL

Componentes	BE	RE	ME	Observación
Pintura general:		X		
Asientos y tapizados		X		
Parabrisas		X		
Vidrios		X		
Parachoques delantero:		X		Raspón en el lado derecho
Puertas		X		Abolladura puerta posterior derecha
Espejos retrovisores exteriores	X			
Espejo retrovisor interno	X			
Llantas			X	Llantas posteriores lisas y delanteras en 50% de vida útil
Aros		X		

Tabla 7. ACCESORIOS ELÉCTRICOS:

Componentes	SI	NO	OBSERVACIÓN
Radio	X		
Aire Acondicionado Calefacción		X	No se puede verificar el funcionamiento por falta de carga de la batería.

5.2. EXPLICACIÓN DEL CRITERIO TÉCNICO

A continuación, se detallan los conceptos generales del proceso de cálculo utilizado para la obtención del valor comercial del vehículo motivo del presente avalúo. Cabe mencionar que cuando no se encuentran referencias de años y kilometrajes similares al del vehículo en estudio, se toman las referencias más cercanas posibles.

Valor de las referencias investigadas (Vref): Representa el precio de referencia que los propietarios de los vehículos del estudio de mercado solicitan para la comercialización de estos. A partir de este proceso se puede modificar su valor en función de las indagaciones normales entre compradores y vendedores interesados.

5.3. DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL VEHÍCULO AL AÑO 2026 MEDIANTE EL METODO DE COMPARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Para el avalúo se utilizó precios referenciales de páginas y sitios donde se oferta la venta de vehículos de similares características, los cuales son indicados en la tabla 9 y se muestra en los anexos.

Tabla 9. ESTUDIO DE MERCADO

MARCA	MODELO	AÑO	VALOR	PÁGINA WEB
VOLKSWAGEN	VIRTUS AC 1.6 4P 4X2 TM	2020	15200	Volkswagen Virtus 2020 Sedán en Quito, Pichincha - Patiotuerca
VOLKSWAGEN	VIRTUS AC 1.6 4P 4X2 TM	2019	15600	Volkswagen Virtus 2019 Sedán en Quito, Pichincha - Patiotuerca
VOLKSWAGEN	VIRTUS AC 1.6 4P 4X2 TM	2020	15800	VIRTUS TRENDLINE AC 1.6 AÑO 2020 - Cars & Trucks - Quito, Ecuador Facebook Marketplace Facebook
VOLKSWAGEN	VIRTUS AC 1.6 4P 4X2 TM	2021	15900	Volkswagen Virtus 2021 Sedán en Quito, Pichincha - Patiotuerca

En la tabla 10 se obtiene el valor inicial mediante la comparación de tres vehículos con similares características al automotor en estudio.

Se toma el valor inicial de 15625 USD debido a los accesorios que dispone el vehículo en estudio y estado.

Tabla 10. VALOR INICIAL CALCULADO

INVESTIGACIÓN DE MERCADO	
VALOR MÁXIMO DE LAS MUESTRAS	15900 USD
VALOR PROMEDIO DE LAS MUESTRAS	15625 USD
VALOR MÍNIMO DE LAS MUESTRAS	15200 USD
VALOR INICIAL (VI)	15625 USD

En la tabla 11 se determina los costos del mantenimiento preventivo, correctivos y pagos pendientes.

Tabla 11. VALOR DE COSTOS DE ELEMENTOS

REPUESTOS	COSTO USD
Mantenimiento Preventivo	400 USD
Mantenimiento Correctivo	1500 USD
Llantas	500 USD
Pago SRI	201.89 USD
Pago RTV	80.23 USD
GASTOS PARQUEADERO	1000 USD
TOTAL, GASTOS	3782.12 USD

Tabla 12. VALOR FINAL

DETERMINACIÓN DEL VALOR FINAL	
VALOR AJUSTADO (V realización 2026)	15625 USD-3682.12 USD
VALOR FINAL (VF)	11942,88 USD

5.4. METODO DE DEPRECIACIÓN LINEAL

Para el cálculo mediante la depreciación lineal se determina el costo del vehículo a la fecha actual que es un valor de 22990 USD como punto de partida.

Tabla 13. VARIABLES

VARIABLES	
Vida Útil esperada	25 años
Edad cronológica	6 años
Costo reposición	22990 USD

Fuente: Casas comerciales

Para determinar el avalúo en condiciones normales de funcionamiento es importante determinar el factor de peritaje que depende de varios factores que se detallan a continuación:

FACTOR DE PERITAJE

El factor de peritaje permite calcular el valor actual mediante las variables del factor de mantenimiento, factor de obsolescencia, factor de depreciación, factor comercial y factor de reposición.

Ecuación 1. Factor de peritaje

$$F_p = F_m * F_o * F_{rp} * F_c * F_d$$

Donde:

F_m= Factor de mantenimiento

F_o= Factor obsolescencia

F_d= Factor de depreciación

F_c= Factor comercial (tablas)

F_{rp}= Factor de reposición

Factor de Obsolescencia Técnica

Este factor permite determinar la obsolescencia de un vehículo liviano con la tasa anual promedio entre mínimo y máximo multiplicado por la edad cronológica del automotor.

Tabla 14. FACTOR DE OBSOLESCENCIA

FACTOR DE OBSOLESCENCIA TÉCNICA							
Tipo de vehículo	Depreciación Total		Tasa anual Promedio		Vida Útil	Valor residual	
	Min	Max	Min	Max	Media	Min	Max
Vehículos livianos	30%	35%	1.20%	1.40%	25	22%	28%
Vehículos pesados	40%	50%	1.33%	1.67%	25	25%	35%
Vehículos de alta gama	75%	85%	3.00%	3.40%	25	10%	15%



Motocicleta	30%	40%	1.20%	1.60%	25	12%	18%
-------------	-----	-----	-------	-------	----	-----	-----

Cálculo:

Ecuación 2. Factor de obsolescencia

Tasa anual promedio= $((1,2+1,4)/2)*n$

Tasa anual promedio= $1.3*7$

Tasa anual promedio= 9.1

$F_0 = 1 - 0.13$

$F_0 = 0.91$

Factor de Comercialización y Factibilidad de Venta

En la tabla 15 se determina el factor de comercialización y factibilidad de venta determinando el valor de 1.

Tabla 15. FACTOR DE COMERCIALIZACIÓN Y FACTIBILIDAD DE VENTA

Factor De Comercialización y Factibilidad De Venta						
Tipo De Vehículo	Clásicos		Comerciales		No Comerciales	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Vehículos livianos	1,20	-	1,00	1,05	0,85	0.95
Vehículos pesados	N/A	n/a	1,00	1,05	0,88	0.98
Vehículos de alta gama	1,25	-	1,00	1.03	0,95	0.98
Motocicleta	1,2	-	1,00	1,03	0,85	0.95

Factor de cualificación

Se determina de acuerdo con la tabla 16 que determina las características cualitativas en las que el vehículo tiene.

Tabla 16. VARIABLES PARA EL FACTOR DE CUALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	CARECTERISTICAS CUALITATIVAS	RANGO %
Flamante	Que esta sin estrenar o se encuentra en la etapa de instalación o pruebas iniciales sin encargo al operador. Con garantía de transporte e instalación	98 - 100
Excelente	Pocos meses de uso un régimen moderado de uso diario. Comúnmente aún conserva la garantía de fabrica	94 - 98
Notable	Con uso moderado donde el operador a desarrollado las destrezas de manipulación y calibración en un grado notable. A sido intervenido el vehículo en etapa preventiva. No hay daños visibles. Se mantiene una planificación adecuada de la gestión del mantenimiento. Conserva eficacia y eficiencia determinada por el fabricante. Con garantías técnicas a punto de fenecer	85 - 94
Bueno	En su etapa media de uso. Han incurrido en ciertas operaciones correctivas. Con daños muy leves en sus componentes críticos. Conserva su eficacia y eficiencia	70 - 85
Regular	Con uso avanzado, Presenta en su historial intervenciones de orden correctivo recurrentes. Existen ciertas dificultades en el reglaje para el operador. Existen daños que se pueden apreciar mediante inspección visual. Ha sido repotenciado o tiene reparaciones importantes. Funcionan, pero su eficacia bordea los limites o existe perdidas en ciertas funciones.	50 - 70
Defectuoso	Dentro de la etapa final de vida del automotor. La mayor cantidad de intervenciones son correctivas y su frecuencia es alta, Existen daños evidentes. Su productividad es deficiente	38 - 50
Pésimo	El equipo a cumplido su tiempo de vida útil. Para lograr producir es necesario intervenir constantemente. La mayor parte del tiempo el equipo permanece sin opera. Su eficiencia y eficacia han caído completamente. Pocos elementos son servibles.	25 - 38
Obsoleto	En un estado de chatarrización	15 - 25

Factor de depreciación

Este factor se calcula mediante las variables del porcentaje del valor residual en fracción decimal, la edad cronológica y la vida útil esperada en porcentajes.

Ecuación 3. Factor de depreciación

$$Fd = \{1 - [(1-r) * (n/T)]\}$$

Donde:

Cr Costo de reposición

r Porcentaje de valor residual expresado en fracción decimal

n Edad cronológica

T Vida útil esperada

Calcular

$$Fd = \{1 - [(1-r) * (n/T)]\}$$

$$Fd = \{1 - [(1-0,28) * (6/25)]\}$$

$$Fd = \{1 - [(0,72) * (0,24)]\}$$

$$Fd = 0,83$$

En la tabla 17 se tiene los factores necesarios para el cálculo del factor de peritaje donde se toma para el factor de mantenimiento y factor de repotenciación como 1 debido a que no se realiza mejoras en el automotor.

Tabla 17. Variables para el cálculo del factor de peritaje

F mantenimiento	1
F obsolescencia	0,91
F depreciación	0,83
F comercial (tabla 15)	1
F repotenciación	1

$$Fp = Fm * Fo * Frp * Fc * Fd$$

$$Fp = 1 * 0,91 * 1 * 1 * 0,83$$

$$Fp = 0,76$$

En la ecuación 4 se multiplica el factor de peritaje por el factor de cualificación en base al estado actual del vehículo y se determina el porcentaje de acuerdo con la tabla 13.

Ecuación 4 Factor peritaje mediante el factor de cualificación

$$Fc = Fp * \text{cualificación}$$

$$Fc = 0,76 * 0,7\%$$

$$Fc = 0,53$$

Valor Actual

Para el valor actual se determina mediante la ecuación

Ecuación 5. Valor actual

$$Va=Cr*Fc$$

Cálculo:

$$Va=Cr*Fc$$

$$Va= 22990*0,53$$

$$Va= 12184.7 \text{ USD}$$

6. CONCLUSIONES

- Las muestras tomadas del estudio indican el estado actual del mercado de ese tipo de vehículos al momento del avalúo. Los valores podrían cambiar dependiendo de la situación económica y política del país.
- El estado general del vehículo es regular, el vehículo no se puede realizar las pruebas de funcionamiento del motor y transmisión manual debido a que la batería está totalmente descargada y el nivel del aceite está bajo el mínimo (Completar aceite de motor para encender el vehículo y revisar averías en el sistema de refrigeración) para evitar daños mayores en el motor.
- El valor del avalúo se determina en **11942,88 USD** mediante el método comparativo de acuerdo con el mercado actual a la fecha de la entrega del informe 24 de junio 2026 y estado mecánico.
- Se determina el valor final del avalúo por el método de depreciación lineal y comparación con valores similares, lo que permite obtener valores reales de acuerdo con el mercado y experiencia técnica.

7. CERTIFICACIÓN DEL AVALUO

Tabla 18. CERTIFICACIÓN DEL AVALÚO

DESCRIPCIÓN
AVALUO VEHICULO: TIPO: AUTOMOVIL SEDAN - MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: VIRTUS COMFORTLINE AC 1.6 4P 4X2 TM; COLOR 1: DORADO; MOTOR: CWS078797; VIN: 9BWDL5BZ1LP000009 -AÑO: 2020; PLACAS: IBE4217
VALOR FINAL CONDICIONES AÑO 2026: 11942,88 USD
SON: (ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 88/100 DÓLARES AMERICANOS)



8. ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Parte de Inclusión de Documentos de Respaldo.

CERTIFICADO UNICO VEHICULAR – VIN DEL VEHICULO

Agencia Nacional de Tránsito

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR
Nº. CUV-2024-00006537

El Registro Único Nacional de Tránsito certifica los siguientes datos del vehículo:

Placas: IBE4217 **VIN: 9BWDL5BZ1LP000009**

Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: VIRTUS COMFORTLINE AC 1.6 4P
Año de Modelo: 2020
Número de Motor: CWS076787
País de Origen: BRASIL
RANV / CPN: T02444634
Clase: AUTOMOVIL
Tipo: SEDAN
Servicio: USO PARTICULAR
Ortopédico: NO REGISTRADO

Color: DORADO
Cilindraje (cc): 1598
Carrocería: METALICA
Combustible: GASOLINA
Tonelaje (t): 75
Tipo de Peso: NO REGISTRADO
Pasajeros: 5
Núm. de Ejes: NO REGISTRADO
Núm. de Ruedas: NO REGISTRADO
Operadora: NO REGISTRADO
Disco: NO REGISTRADO

DOS DEL PROPIETARIO:
Documento de Identidad: CED - 0400951786
Nombres: HILDA MARGOTH PELAEZ MEJIA
Propietario Desde: 30-08-2019

DOS DE MATRICULACIÓN:
Mes de Matriculación: AGOSTO
Última Matriculación: 30-08-2019
Última Revisión: 30-08-2019
Último Año Autorizado: 2019
SOAT Vigencia Desde: NO REGISTRADO
SOAT Vigencia Hasta: NO REGISTRADO

Estado: ACTIVO
Fecha Vigencia Matricula: 28-08-2024
Lugar de Última Revisión: MANCOMUNIDAD DEL NORTE
Fecha de Registro: 30-08-2019
Emisor SOAT: GENERICA

..Información de Gravámenes Vigentes..

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA	INSTITUCIÓN
INDUSTRIAL	PRENDA INDUSTRIAL ABIERTA A FAVOR BANCO PICHINCHA	30-08-2019 15:08:11	ANT



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



Handwritten signature

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA LATERAL IZQUIERDA




TABLERO




MOTOR – CAJA



**SUSPENSIÓN DELANTERA Y POSTERIOR
DERECHA R**




**SUSPENSIÓN IZQUIERDA
DELANTERA POSTERIOR LH**



FARO - NEUMÁTICOS




SISTEMA CALEFACCION – AC Y AUDIO



BATERIA



TAPIZADO



NIVEL DE CEITE BAJO EL MINIMO



9. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS

Se incluye los siguientes documentos:

- **ANEXO I. PAGOS PENDIENTES**
- **ANEXO II. REFERENCIAS COMERCIALES**
- **ANEXO III ACREDITACION PERITO JUDICATURA**
- **ANEXO IV FACTURA**

10. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo PERITO CON NÚMERO DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN N° 11312964 ING. CESAR EDUARDO SEVILLANO ESTRADA, declaro bajo juramento que mi informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que he proporcionado es verdadera.

11. FIRMA Y RÚBRICA

FIRMA



Ing. Cesar Eduardo Sevillano Estrada

C.I. 1003120480 CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN N° 11312964

RÚBRICA



Ing. Cesar Eduardo Sevillano Estrada

C.I. 1003120480 CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN N° 11312964

0ec5e0d7-917 Firmado digitalmente
por
b-4860-84a9-0ec5e0d7-917b-4860-
426fee925b85 84a9-426fee925b85
Fecha: 2026.06.23
16:21:47 -05'00'

Ab. Juan Carlos Jiménez

Depositario Judicial



12. ANEXOS

ANEXO I. PAGOS PENDIENTES

PAGOS PENDIENTES RTV 2026



DEUDAS PENDIENTES

15857582 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR. - PLACA: IBE4217

VALORES PENDIENTES DE PAGO DE OTRAS INSTITUCIONES:

SRI: NO PAGADO [Detalle](#)
Multas(ANT/Otros): NO DISPONIBLE [Detalle](#)

VALORES PENDIENTES DE PAGO:

Infracciones de Tránsito:	\$ 0.00
Tasas del Servicio:	\$ 38.63
Imp. M.Vías Provincia Imbabura Livianos Hasta 3t :	\$ 12.00
Impuesto Al Vehículo Ibarra Nivel 2 De 1001 A 4000 IBARRA:	\$ 5.00
Multa Calendarización Años Anteriores :	\$ 25.00
TOTAL A PAGAR:	\$ 80.63

[Pagar](#) [Anular](#)

PAGOS MATRICULA 2026

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa

IBE4217

Último año de pago

2024

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
VOLKSWAGEN	VIRTUS COMFORTLINE	2020	BRASIL	NO
	AC 1.6 4P 4X2 TM			

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

[Nueva consulta](#)

Total valores a pagar

Matrícula	USD \$201.89
A pagar : USD \$201.89	

[Detalle valores](#)




ANEXO II. REFERENCIA COMERCIAL

Volkswagen Virtus
2020 95000 Kms - Quito

\$15,200

TRENTO MOTORS
Más autos de este vendedor

ENVIAR WHATSAPP

QUIERO QUE ME CONTACTEN

VER TELÉFONO

Añadir este auto a favoritos



Volkswagen Virtus 2020 Sedán en Quito, Pichincha- - Patiotuerca

Volkswagen Virtus
2019 120000 Kms - Quito

\$15,600

Hiper Autos UIO
Más autos de este vendedor

ENVIAR WHATSAPP

QUIERO QUE ME CONTACTEN

VER TELÉFONO

Añadir este auto a favoritos



Volkswagen Virtus 2019 Sedán en Quito, Pichincha- - Patiotuerca

VIRTUS TRENDLINE AC 1.6 AÑO 2020
\$11,800

Used in Quito, P

Seller's description

Condition Used - like new

VOLKSWAGEN VIRTUS año 2020

MANUAL

See more



VIRTUS TRENDLINE AC 1.6 AÑO 2020 - Cars & Trucks - Quito, Ecuador | Facebook Marketplace | Facebook

Volkswagen Virtus
2021 120000 Kms - Quito

\$15,900

AutosDR
Más autos de este vendedor

ENVIAR WHATSAPP

QUIERO QUE ME CONTACTEN

VER TELÉFONO

Añadir este auto a favoritos



Volkswagen Virtus 2021 Sedán en Quito, Pichincha- - Patiotuerca



ANEXO III ACREDITACION PERITO JUDICATURA

FUNCIÓN JUDICIAL

"CONSEJO DE LA JUDICATURA"	
CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PERITOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL	
DATOS GENERALES	
LUGAR Y FECHA DE CALIFICACIÓN	IBARRA, 30 de julio de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30 de julio de 2027
ÁREA O PROFESIÓN	INGENIERÍA
ESPECIALIDAD	Mecánica Automotriz
Nº. DE CALIFICACIÓN	11312964
APELLIDOS Y NOMBRES	SEVILLANO ESTRADA CESAR EDUARDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1003120480
PROVINCIA	IMBABURA
CANTÓN	IBARRA

El portador del presente certificado es PERITO CALIFICADO EN EL REGISTRO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, está autorizado para participar como tal en los distintos procesos judiciales o pre procesales de la Función Judicial, durante la vigencia de su calificación


Sr(a)
Directora Provincial de
del Consejo de la Judicatura"


DIRECCION
PROVINCIAL DE
JUDICATURA





SEVILLANO ESTRADA CESAR EDUARDO

Dirección Matriz: Calle: GRIJALVA Numero: 6-43 Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GRIJALVA Numero: 6-43 Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1003120480001

FACTURA

No. 001-001-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202601100312048000120010010000000075179827911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2026 01:10:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202601100312048000120010010000000075179827911

Razón Social / Nombres y Apellidos: BANCO PICHINCHA CA

Identificación 1790010937001

Fecha 22/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AMAZONAS N45-80 Y PEREIRA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIOS PROFESIONALES	INFORME PERICIAL: NOMBRE PARTE ACTORA: BANCO PICHINCHA, RUC: 1790010937001, DEMANDADO: HILDA MARGOTH PELAEZ MEJIA JUICIO: 10333202202526. FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCO PICHINCHA 2200154075	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Información Adicional	
Telefono:	022751277
Email:	asistan_corp@outlook.com
COMENTARIO:	SERVICIOS PRESTADOS POR ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL AVALUO DEL BIEN MUEBLE (VEHICULO EMBARGADO) CAUSA: 10333202202526 DEMANDADO: HILDA MARGOTH PELAEZ MEJIA CEDULA DE IDENTIDAD: 0400951786 DEPOSITAR CUENTA DE AHORROS N° 2200154075 BANCO PICHINCHA CESAR EDUARDO SEVILLANO C.I. 1003120480

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	345.00

SUBTOTAL 15%	300.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	45.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	345.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00