



INFORME PERICIAL

	Día	Mes	Año
FECHA DE ELABORACIÓN	04	03	2024

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON CEDE EN EL CANTON GUARANDA
Número del Proceso	02331202200340
¿ Es un proceso calificado por la ley como reservados o que tienen que ver con información restringida por la ley? (SI / NO)	NO
Objeto de la Pericia	AVALUO BIEN MUEBLE EMBARGADO

2. DATOS DEL PERITO

Nombres y Apellidos	HENRY FABIAN PEÑA MOREJON
Área / Profesión y Especialidad	INGENIERO AUTOMOTRIZ
Código de Perito	3316118
Fecha de caducidad de la acreditación	04 DE DICIEMBRE DEL 2025
Dirección de Contacto	GUARANDA, CDLA MARCOPAMBA CALLE RAMON ULLOA Y DOLORES CRIZON CASA N 11
Teléfono fijo de contacto	N/A
Teléfono celular de contacto	0979166362
Correo electrónico de contacto	henfapem@gmail.com

3. ANTECEDENTES.

Mediante providencia de fecha 27 de febrero del 2024, fui nombrado como perito dentro de la causa 02331202200340 por la Juez Villafuerte López Elsie Paola, de la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUARANDA PROVINCIA BOLIVAR, con la finalidad de elaborar el avalúo pericial del bien mueble incautado mediante acta de secuestro de fecha 6 de Julio del 2022 de la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR., el cual fue trasladado al garaje indicado por el señor depositario judicial perteneciente al Cantón San Miguel Provincia Bolívar. Con fecha 27 de febrero del 2024 a las quince horas con cuarenta minutos se procede a realizar el reconocimiento del vehículo y su respectiva identificación verificando el número de motor y su respectivo VIN. para la posterior realización del avalúo pericial de dicho bien en la Provincia Bolívar, Cantón San Miguel, calles Guillermo Montoya e Isidro Ayora junto al condominio Sam Blas. contando con .la presencia del Sr. Manuel Acurio depositario Judicial la Sra. Libia Villares demandante y el Sr. Ab. Cristian Vásconez. Verificando el estado actual del bien mueble culminando con esta diligencia a las catorce horas y cincuenta minutos del 27 de febrero del 2024.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE.

Las técnicas utilizadas en la recopilación de datos y verificación del bien fue la observación documental del expediente, el cual contiene todas las actuaciones judiciales Para desarrollar el presente avalúo mecánico del vehículo antes detallado se aplicará el método de observación y la experiencia obtenida en el trabajo pericial; se detallan los componentes principales del vehículo objeto de avalúo y se utilizará la siguiente simbología para su valoración cualitativa: **M.E = Mal Estado, R.E = Regular Estado, B.E = Buen Estado Y S/N = Sin Novedad En Observaciones.**

Además tomamos en cuenta el estado físico, legal, tecnológico, los factores externos y el valor de comercialización, para cumplir con lo requerido en la presente designación.

5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALÚO

5.1. IDENTIFICACION VEHICULO

PLACA	GRK0755
MARCA	VOLKSWAGEN
N. MOTOR	CFZ003971
VIN	9BWAB05U99T094407
RANV/CPN	T00770650
AÑO DE MODELO	2009
MODELO	GOL POWER 1.6 5U11F4
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	SEDAN
COLOR	ROJO
CILINDRAJE	1600 cc
PASAJEROS	5
PAIS DE ORIGEN	BRASIL



5.2. INSPECCIÓN FÍSICA

COMPONENTES	ME	RE	BE	NP	OBSERVACIONES
MOTOR	X				Por el tiempo de desuso el motor se encuentra pegado por lo que no gira y el nivel de aceite es bajo (reparación de motor)
SISTEMA DE FRENOS		X			necesita mantenimiento cambio de fluido
CAJA DE CAMBIOS		X			Mantenimiento preventivo
SUSPENSION	X				Los amortiguadores y las bases se encuentran en mal estado
SISTEMA DE REFRIGERACION		X			Caja térmica y cañerías cristalizadas
A/C		X			Por el tiempo de desuso esta sin gas el sistema
DIRECCION		X			Aceite hidráulico en mal estado
BATERIA	X				Sin energía
FAROS		X			Faros delanteros la mica opaca y oscura
MOTOR DE ARRANQUE		X			No se pudo comprobar el funcionamiento de los mismos por falta de una fuente de electricidad para el vehículo, en este caso la batería en mal estado.
NEUMATICOS	X				Banda de rodadura desgastada
PINTURA	X				Pintura deteriorada

CARROCERIA		X			Falla estructural (fisura) monocasco en la parte posterior lado izquierdo
VIDRIOS			X		S/N
ASIENTOS		X			Asiento conductor deteriorado
TAPICERIA PUERTAS			X		S/N
PARACHOQUES DELANTERO	X				Mascarilla rota
PARACHOQUES POSTERIOR	X				Fisura parte izquierda
PUERTAS			X		S/N
RETROVISORES EXTERIORES (2)			X		S/N
RETROVISOR INTERIOR			X		S/N
RADIO		X			No se pudo comprobar el funcionamiento de los mismos por falta de una fuente de electricidad para el vehículo, en este caso la batería en mal estado.
TABLERO			X		S/N
CONSOLA CENTRAL		X			No se pudo comprobar el funcionamiento de los mismos por falta de una fuente de electricidad para el vehículo, en este caso la batería en mal estado.
KILOMETRAJE	X				No se pudo comprobar por el mal estado de la batería
NEUMATICO DE EMERGENCIA				X	Solo posee la llanta metálica y no el neumático
NEBLINEROS				X	No se encuentran los neblineros

M.E = Mal Estado, R.E = Regular Estado, B.E = Buen Estado N.P = NO POSEE Y S/N = Sin Novedad.

Con la inspección visual del vehículo y el análisis de costo de reparación detallado a continuación se obtiene el valor de reparación del mismo.

DESCRIPCION DEL DAÑO	VALOR DE REPARACION
batería	110
reparación motor	1500
guardachoque delantero	60
mascarilla	40
guardachoque posterior	60
neblineros	110
neumáticos	300
pintura	500

mantenimiento general	300
Valor de matricula	155.86
Multas calendarización	50
TOTAL	3185.86

5.3. AVALUO

REFERENCIALES VEHICULO 2009

MARCA	MODELO	TIPO	AÑO	UBICACIÓN	PRECIO
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	QUITO	7300
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	GUARANDA	7100
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	QUITO	7600
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	QUITO	7400
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	QUITO	7500
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	SANTO DOMINGO	7900
VOLKSWAGEN	GOL	SEDAN	2009	QUITO	7500
TOTALREFERENCIALES					52300

MEDIA ARITMETICA

Donde las referenciales expresan:

$$\text{MEDIA} = 52300 / 7 = 7471.43$$

$$\text{MEDIANA} = (7900 + 7100) / 2 = 7500$$

$$\text{RANGO} = (7471.43 + 7500) / 2 = 7485.71$$

$$\text{AVALUO} = 7485.71 - 3185.86 = 4299.85$$

En consecuencia, tomando en consideración el análisis del valor en el mercado de un vehículo con especificaciones técnicas similares encontrados, y el análisis del estado mecánico, valores pendientes de matrícula, multas y los costos de reparación. DENTRO DE ESTE ANALISIS NO SE ENCUENTRA EL VALOR DEL GARAJE GENERADO POR EL TIEMPO DE INMOVILIZACION DEL VEHICULO, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTOS VALORES. **según lo expresado el valor actual del vehículo es el valor de comercialización menos los costos de reparación obtenemos \$ 4299.85**

6. CONCLUSIONES.


Tomando en cuenta que el mismo se encuentra sin funcionamiento mecánico y eléctrico por un año ocho meses aproximadamente por lo que no se pudo comprobar el funcionamiento del mismo por falta de suministro eléctrico, debido a que la batería se encuentra en mal estado.

Además del estado visual del vehículo podrían encontrarse daños ocultos en el mismo que no se pueden apreciar por falta de funcionamiento del mismo ya que se procede a revisar el motor y este no gira.

Tomando en cuenta todas las observaciones antes detalladas y la valoración actual de otros vehículos de similares especificaciones técnicas en el mercado de compra venta de vehículos usados en los diferentes medios del país en perfectas condiciones de uso se lo avalúa en la cantidad de **\$ 4299.85 (cuatro Mil doscientos noventa y nueve Con 85/100 Dólares De Los Estados Unidos De América)** tomando en cuenta el valor de mercado y los daños presentes en el mismo.

7. DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO.







Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR

Nº. CUV-2024-00020080

El Registro Único Nacional de Tránsito verifica los siguientes datos del vehículo:

Placa: GRK0755

VIN: 9BWAB059070M407

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

CERTIFICADO ÚNICO VEHICULAR

Nº. CUV-2024-00020080

El Registro Único Nacional de Tránsito verifica los siguientes datos del vehículo:

Placa: GRK0755

VIN: 9BWAB059070M407

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: GOL POWER 1.6 SUIF4

Año de registro: 2009

País: BRASIL

Placa: GRK0755

Último año de pago: 2022

Matrícula: USD \$95.86

A pagar: USD \$155.86

Impresión

Ver detalle vehículo

Ver detalle valores

Ver propietario

Ver multas ANT

Pagar matrícula online

8. DECLARACIÓN DEL PERITO.


Ante todo, lo expuesto en el presente documento, en mi calidad de perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, declaro bajo juramento que el presente informe se ha realizado bajo los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternatividad, igualdad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, entre otros, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la Función Judicial, correspondiendo a mi real convicción profesional. Además, declaro que la información que se ha presentado es verdadera, y que no se ha ocultado ni alterado ningún tipo de información o documento. Autorizo al Consejo de la Judicatura a comprobar por todos los medios legales la autenticidad de las declaraciones y la información que constan en este informe, dejando constancia que conozco las penas contempladas en la Ley para el caso de incurrir en perjurio.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del Juramento y en honor a la verdad.

9. FIRMA Y RÚBRICA.



Nombres y apellidos: HENRY FABIAN PEÑA MOREJON
Número de Cédula: 020177321-5
Código de Perito: 3316118



Nombres y apellidos: MANUEL DAVID ACURIO
Número de Cédula: 020062905-3
Depositario judicial

FUNCIÓN JUDICIAL

"CONSEJO DE LA JUDICATURA"

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PERITOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA DE CALIFICACIÓN	GUARANDA, 4 de diciembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	4 de diciembre de 2025
AREA O PROFESIÓN	INGENIERIA
ESPECIALIDAD	Mecánica Automotriz
No. DE CALIFICACIÓN	3316118
APELLIDOS Y NOMBRES	PEÑA MOREJON HENRY FABIAN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	0201773215
PROVINCIA	BOLIVAR
CANTON	GUARANDA

El portador del presente certificado es PERITO CALIFICADO EN EL REGISTRO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, está autorizado para participar como tal en los distintos procesos judiciales o pre procesales de la Función Judicial, durante la vigencia de su calificación

Sr(a).....
Director(a) Provincial de.....
del Consejo de la Judicatura"



ESTACIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR