

“INFORME PERICIAL”

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
No. de Proceso	17230-2023-18584
Nombre y Apellido de la o el Perito	DANILO EDUARDO CARRERA BENAVIDES
Profesión y Especialidad acreditada	MECANICA AUTOMOTRIZ
No. de Calificación	18343146
Fecha de caducidad de la acreditación	16 DE JULIO DEL 2027
Dirección de Contacto	SAN ANTONIO DE PICHINCHA
Teléfono fijo de contacto	022396011
Teléfono celular de contacto	0995611822
Correo electrónico de contacto	carrera_danilo@hotmail.com

2. ANTECEDENTES,

Señora Jueza, habiendo sido designado por sorteo con el sistema SATJE de la Función Judicial con fecha 07/10/2025 a las 16:45, donde la causa establece de que realice el avalúo de los vehículos embargados de propiedad del Sr. GUANANGA GUALOTO EDWIN PATRICIO, quien de aceptar su cargo emitirá su informe bajo juramento en el término de 10 días.

Se realiza la inspección del vehículo el día 10/10/2025 a las 10:00 en el barrio “La Florida”, sector Amaguaña.

3. PARTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE,

Metodología basada en el enfoque del mercado. - Este método hace referencia, a la comparación de vehículos de similares características, en el mercado a nivel nacional, en base a lo cual se establecerá el valor comercial del vehículo y mediante el criterio FM (factor de mantenimiento) se realizará una evaluación de las observaciones encontradas durante la inspección, lo cual concluirá con un coeficiente de cálculo para el valor final.

4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALUO

Se realizó el avalúo del siguiente vehículo:

Tabla #1: Información técnica vehículo HYUNDAI H100 12P

Marca:	HYUNDAI
Modelo:	H100 12P
Año:	2004
Color:	BLANCO
Número de Chasis:	KMJFD27GP4K560549
Número de Motor:	G4CS3148998
Cilindraje:	2400 CC
País de Origen:	COREA DEL SUR
Placa:	PQ00609
Kilometraje al momento de la inspección:	359.393



Se revisó si el vehículo tiene valores pendientes por pagar de matrícula y multas en las Instituciones Públicas correspondientes y se puede verificar lo siguiente:

1. Valores de Matrícula en el Servicio de Rentas Internas SRI, tiene valores pendientes correspondientes matrícula 2025

SRI en línea

Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPV o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa: PQ00609

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado Exoneración
HYUNDAI	H 100 12P	2004	COREA DEL SUR	NO

Último año de pago: 2024

Total valores a pagar

Matrícula	USD \$101.50
A pagar: USD \$101.59	

[Detalles valores](#)

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Medios de pago

2. Multas en la Agencia Nacional de Tránsito ANT, el vehículo no mantiene ninguna multa pendiente de pago

PQ00609

Marca:	HYUNDAI	Color:	BLANCO	Año de Matriculación:	2024
Modelo:	H 100 12P	Clase:	CAMIONETA	Fecha de Matriculación:	19-04-2024
Año:	2004	Servicio:	USO PARTICULAR	Fecha de Caducidad:	31-10-2029
Polarizado:	No existe registro de polarizado.				

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0,00 **ANT: 0,00**
TOTAL: \$ 0,00

☒ Pendientes (0)
 ☐ En Impugnación (0)
 ☐ Anuladas (0)
 ☐ Pagadas (4)
 ☐ En Convenio (0)

# Infacción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Puntos	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det.

3. Multas en la Agencia Metropolitana de Tránsito, el vehículo mantiene valores pendientes correspondiente a revisión vehicular 2025

Agencia Metropolitana de Tránsito

Información del vehículo

Placa: PQ00609 Año: 2004
 Marca: HYUNDAI Modelo: H 100 12P

Si usted aprobó la Revisión Técnica Vehicular en el 2025 en otro GAD o Mancomunidad Autorizado por la ANT, NO DEBE CANCELAR el VALOR REVISIÓN y STICKER RTV.

Valores pendientes de pago

Seleccione los valores que desea generar la orden.

Descripción	Valor
☐ REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$ 35,00
☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHICULOS 2025	\$ 5,00
Total de valores seleccionados	\$ 0,00

Cancelar **Generar orden**

4.1. ESTADO VEHICULAR DURANTE LA INSPECCIÓN HYUNDAI H100 12P

Se realiza la inspección visual de la parte interna como externa, valorando sus accesorios y estado actual en general, sin embargo, no se pudo comprobar su funcionamiento ya que el vehículo está sin energía en su batería y podemos ver el siguiente resultado:

Tabla #1: Estado Carrocería Exterior vehículo HYUNDAI H100 12P

Fuente: Anexo 1

CARROCERÍA EXTERIOR				
DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIÓN
Guardachoque Delantero		X		Posee varios arreglos
Capo		X		Presenta descuadre
Parabrisas Delantero		X		Desgaste normal
Techo			X	Desgaste en pintura
Parabrisas Posterior		X		Desgaste regular
Cajuela/Balde			X	No se abre compuerta

Guardachoque Posterior	X	Descuadrado
Guardafango Delantero Derecho	X	Descuadrado
Guardafango Delantero Izquierdo	X	Descuadrado
Puerta Delantera Izquierda		X Se encuentra desalineada
Puerta Delantera Derecha		X Presenta masilla
Puerta Posterior Izquierda		X Presenta masilla y descuadre
Puerta Posterior Derecha	X	Presenta masilla y descuadre
Costado Izquierdo	X	Presenta varias reparaciones
Costado Derecho	X	Presenta varias reparaciones
Zócalo Izquierdo	X	Presenta masilla
Zócalo Derecho	X	Presenta masilla
Retrovisor Izquierdo	X	N/A
Retrovisor Derecho	X	N/A
Ventana Delantera Izquierda	X	N/A
Ventana Delantera Derecha	X	N/A

Tabla #2: Estado Carrocería Interior/Tapizados vehículo HYUNDAI H100 12P

Fuente: Anexo 1

Carrocería Interior/Tapizados				
Descripción	Bueno	Regular	Malo	Observación
Tablero Principal			X	Desgaste regular con presencia de partes rotas e incompletas
Volante		X		Desgaste regular
Radio	X			Posee radio
Consola central			X	Partes partidas e incompletas
Pedales		X		Desgaste regular
Asientos Delanteros		X		Presenta desgaste
Guantera	X			N/A
Tapizado Techo Interior	X			
Carrocería Interior Tapizados General			X	Elementos internos con desgaste por uso regular algunos elementos faltantes

Tabla #3: Estado Sistemas de Funcionamiento vehículo HYUNDAI H100 12P

Fuente: Anexo 1

Sistemas de Funcionamiento				
Descripción	Bueno	Regular	Malo	Observación
Motor		X		Fuga tapa válvulas
Transmisión	X			N/A
Suspensión	X			Sin anomalías de funcionamiento, desgaste normal
Dirección	X			Sin anomalías de funcionamiento
Neumáticos	X			Neumáticos con 90% de vida útil 4 de la misma numeración LT 215-75-R14 marca GENERAL
Eléctrico			X	Requiere revisión total, posee batería, pero esta se encuentra sin carga
Funcionamiento General			X	Vehículo no enciende, requiere mantenimiento correctivo y preventivo

4.2. CALCULO AVALUO VEHICULAR

4.2.1 REFERENCIA VEHICULAR

Referencia #1: Anuncio HYUNDAI H100 12P

Fuente: Facebook- Marketplace



Referencia #2: Anuncio HYUNDAI H100 12P
Fuente: Facebook- Marketplace



Referencia #3: Anuncio HYUNDAI H100 12P
Fuente: Patio Tuerca



Con las 3 referencias comerciales obtenemos el valor comercial del vehículo obteniendo el siguiente resultado:

Tabla #4: Valor promedio comercial vehículo HYUNDAI H100 12P 2004

Fuente: Referencia 1, 2 y 3

DETALLE	VALOR (\$)	REFERENCIA
Vehículo 1	\$6.500,00	Referencia #1
Vehículo 2	\$6.900,00	Referencia #2
Vehículo 3	\$7.900,00	Referencia #3
PRECIO PROMEDIO	\$7.100,00	

Tabla #5: Factor de Mantenimiento (FM)

Fuente: TESIS Aplicación de la NIIF1 "adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera", nic 36 "deterioro del valor de los activos" NIC 16 "propiedad. planta y equipo" y sus efectos sobre la información de los estados financieros de la compañía urbano express.

CONDICIÓN	FM
BUENO , usada, operando normalmente, aparentemente en buenas condiciones a la vista, sin partes o piezas faltantes o con piezas faltantes irrelevantes para su normal funcionamiento, mantenimiento predictivo y preventivo normal; con reparaciones relativamente recientes que sus elementos tienen un leve deterioro.	0.70 - 0.90
REGULAR , usada, en operación inconstante o con paralizaciones frecuentes, desgaste y corrosión visible pero no crítica, ruido anormal en condiciones regulares a la vista, con partes o piezas faltantes de relativa importancia para el funcionamiento, mayoría de mantenimiento correctivo sobre el predictivo y preventivo; con reparaciones anteriores infructuosas o relativamente antiguas que sus elementos se han deteriorado moderadamente; máquinas y equipos que no están en operación desde hace varios años a pesar que a la vista se vean en buen estado.	0.45 - 0.70
MALO , usada, si está en operación se presenta ruido anormal desgaste y corrosión extrema; en malas condiciones a la vista; con partes o piezas faltantes esenciales en el funcionamiento; alto porcentaje de gasto en mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo; con reparaciones anteriores infructuosas o muy antiguas que sus elementos se han deteriorado gravemente.	0.20 - 0.45
INSERVIBLE , usualmente fuera de servicio o dada de baja, si aún sigue operando lo hace muy esporádicamente debido a su mala condición, requiere reparaciones mayores, necesita reemplazo de partes esenciales o estructurales, chatarra.	0.05 - 0.19

4.3. VALORES FINALES

Teniendo en cuenta las referencias comerciales en conjunto con el factor de mantenimiento referido al vehículo mediante la calificación y apreciación del estado vehicular durante la inspección se determinan los siguientes valores:

Avalúo Comercial = Valor promedio comercial del vehículo HYUNDAI H100 12P
* FM

Avalúo Comercial = \$ 7100 * 0.3

DETALLE	VALOR
PRECIO PROMEDIO	\$7.100
FACTOR DE MANTENIMIENTO	0,3
PRECIO DEL VEHÍCULO	\$2.130
VALORES PENDIENTES DE PAGO	\$-142,19
VALOR DEL AVALÚO	\$1.987,81

VALOR COMERCIAL (REDONDEADO)= \$ 1.900

5. CONCLUSIÓN

El avalúo comercial del vehículo HYUNDAI H100 12P es de MIL NOVECIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

6. PORTE DE INCLUSION DE DOCUMENTOS DE RESPALDOS, ANEXOS, O EXPLICACION DE CRITERIO TECNICO

6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO HYUNDAI H100 12P



Foto 1

VISTA FRONTAL Y LATERAL IZQ



Foto 2

VISTA FRONTAL Y LATERAL DER



Foto 3

VISTA POST IZQ



Foto 4

VISTA POST DER



Foto 5

BATERIA



Foto 6

PANEL DE INSTRUMENTOS CON TESTIGOS
ENCENDIDOS Y KM ACTUAL



Foto 7

DESCUADRE DE GUARDAFANGO



Foto 8

DESCUADRE DE PUERTA LATERAL



Foto 9
DESCUADRE CAPOT



Foto 10
DESCUADRE COMP POST



Foto 11
COSTADO CON ARREGLOS



Foto 12
COSTADO POST CON ARREGLO



Foto 13
SOCALO CON MASILLA



Foto 14
PARTE BAJA CON OXIDO



Foto 15
LLANTA DE EMERGENCIA



Foto 16
SUSPENSION CON OXIDO



Foto 17
PARANTE POST CON MASILLA



Foto 18
PARANTE IZQ CON MASILLA



Foto 19
PARANTE FISURADO



Foto 20
PARTE BAJA DE PARANTE CON FISURA



Foto 21
PARANTE SUPERIOR CON MASILLA



Foto 22
PARANTE DERECHO PARTIDO



Foto 23
PLACA ANT SERVICIO PUBLICO



Foto 24
TAPA DE COMBUSTIBLE



Foto 25
TABLERO COMPLETO



Foto 26
COSTADO IZQ TABLERO PARTIDO



Foto 27
PARTE BAJA TABLERO PARTIDO



Foto 28
PARTES FALTANTES DE TABLERO



Foto 29
ETIQUETA CON # VIN



Foto 30
NUMERO DE MOTOR



Foto 31
ASIENTOS DELANTEROS



Foto 32
ASIENTOS POSTERIORES



Foto 33
ASIENTO POSTERIOR



Foto 34
TAPICERIA POSTERIOR



Foto 35
HABITACULO MOTOR



Foto 36
COLOR ORIGINAL AMARRILO



Foto 37
HISTORIAL REVISIONES



Foto 38
VISCERAS FALTANTES

7. DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que mi informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que proporcione en el mismo es verdadera.



ING. DANILO EDUARDO CARRERA BENAVIDES
PERITO ACREDITADO CJ
CI 1721443743
ACREDITACIÓN No. 18343146

“INFORME PERICIAL”

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO

Nombre Judicatura o Fiscalía	UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
No. de Proceso	17230-2023-18584
Nombre y Apellido de la o el Perito	DANILO EDUARDO CARRERA BENAVIDES
Profesión y Especialidad acreditada	MECANICA AUTOMOTRIZ
No. de Calificación	18343146
Fecha de caducidad de la acreditación	16 DE JULIO DEL 2027
Dirección de Contacto	SAN ANTONIO DE PICHINCHA
Teléfono fijo de contacto	022396011
Teléfono celular de contacto	0995611822
Correo electrónico de contacto	carrera_danilo@hotmail.com

2. ANTECEDENTES,

Señora Jueza, habiendo sido designado por sorteo con el sistema SATJE de la Función Judicial con fecha 07/10/2025 a las 16:45, donde la causa establece de que realice el avalúo de los vehículos embargados de propiedad del Sr. GUANANGA GUALOTO EDWIN PATRICIO, quien de aceptar su cargo emitirá su informe bajo juramento en el término de 10 días.

Se realiza la inspección del vehículo el día 10/10/2025 a las 10:00 en el barrio “La Florida”, sector Amaguaña.

3. PORTE DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE,

Metodología basada en el enfoque del mercado. - Este método hace referencia, a la comparación de vehículos de similares características, en el mercado a nivel nacional, en base a lo cual se establecerá el valor comercial del vehículo y mediante el criterio FM (factor de mantenimiento) se realizará una evaluación de las observaciones encontradas durante la inspección, lo cual concluirá con un coeficiente de cálculo para el valor final.

4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y AVALUO

Se realizó el avalúo del siguiente vehículo:

Tabla #2: Información técnica vehículo RENAULT LOGAN 1.4

Marca:	RENAULT
Modelo:	LOGAN TM 1.4 4P 4X2
Año:	2013
Color:	CREMA
Número de Chasis:	9FBLSRACDDM024034
Número de Motor:	K7JA710UK25070
Cilindraje:	1400 CC
País de Origen:	COLOMBIA
Placa:	PCE2263
Kilometraje al momento de la inspección:	NO SE PUDO VERIFICAR



Se revisó si el vehículo tiene valores pendientes por pagar de matrícula y multas en las Instituciones Públicas correspondientes y se puede verificar lo siguiente:

1. Valores de Matrícula en el Servicio de Rentas Internas SRI, tiene valores pendientes correspondientes matrícula 2024 y 2025







Vehículos > Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis

Consulta valores a pagar por placa o chasis

Placa
PCE2263

Marca	Modelo	Año de modelo	País	Estado
RENAULT	LOGAN TM 1.4 4P 4X2	2013	COLOMBIA	NO

Último año de pago
2023

Para consultar el detalle de las características de su vehículo según la matrícula, verifique las consultas públicas previstas por los organismos de tránsito competentes, o ingrese a la consulta de la Agencia Nacional de Tránsito [aquí](#)

Total valores a pagar

Matrícula	USD \$238.94
Transferencia	USD \$53.88
A pagar : USD \$292.82	

Detalle valores


Medios de pago

Nueva consulta

- Multas en la Agencia Nacional de Tránsito ANT, el vehículo no mantiene ninguna multa pendiente de pago

PCE2263	Marca: RENAULT Modelo: LOGAN TM 1.4 4P 4X2 Año: 2013 Polarizado: No existe registro de polarizado.	Color: CREMA Clase: AUTOMOVIL Servicio: USO PARTICULAR Fecha Caducidad:	Año de Matrícula: 2018 Fecha de Matrícula: 22-06-2018 Fecha de Caducidad: 21-06-2023	Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0.0 ANT: 0,00 TOTAL: \$ 0,00
----------------	---	--	---	--

☒ Pendientes (0)
 ☐ En Impugnación (0)
 ☐ Anuladas (0)
 ☐ Pagadas (2)
 ☐ En Convenio (0)

# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Puntos	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det.
--------------	---------	------------	-------	------------------	--------------------	--------	---------	-------	----------	---------------	------------------	----	------

- Multas en la Agencia Metropolitana de Tránsito, el vehículo mantiene valores pendientes correspondiente a revisión vehicular 2024 y 2025







Información del vehículo

Placa: PCE2263
Marca: RENAULT

Año: 2013
Modelo: LOGAN TM 1.4 4P 4X2

Si usted aprobó la Revisión Técnica Vehicular en el 2025 en otro GAD o Mancomunidad Autorizado por la ANT, NO DEBE CANCELAR el VALOR REVISIÓN y STICKER RTV.

Valores pendientes de pago

Seleccione los valores que desea generar la orden.

Descripción	Valor
☐ REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$ 36,00
☐ RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO COMPLETO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DENTRO DE LA CALENDARIZACIÓN	\$ 25,00
☐ IMPUESTOS SOBRE LOS VEHICULOS 2025	\$ 5,00
Total de valores seleccionado	\$ 0.00

Cancel **Generar orden**

4.1. ESTADO VEHICULAR DURANTE LA INSPECCIÓN RENAULT LOGAN 1.4

Se realiza la inspección visual de la parte interna como externa, valorando sus accesorios y estado actual en general, sin embargo, no se pudo comprobar su funcionamiento ya que el vehículo esta sin energía en su batería y podemos ver el siguiente resultado:

Tabla #1: Estado Carrocería Exterior vehículo RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Anexo 1

CARROCERÍA EXTERIOR				
DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIÓN
Guardachoque Delantero	X			N/A
Capo			X	Por pintar
Parabrisas Delantero	X			N/A
Techo			X	Por pintar
Parabrisas Posterior	X			N/A
Cajuela/Balde	X			N/A
Guardachoque Posterior	X			N/A
Guardafango Delantero Derecho	X			N/A
Guardafango Delantero Izquierdo	X			N/A
Puerta Delantera Izquierda	X			N/A
Puerta Delantera Derecha	X			N/A
Puerta Posterior Izquierda	X			N/A
Puerta Posterior Derecha			X	Golpes y rayones
Costado Izquierdo	X			N/A
Costado Derecho			X	Golpes y rayones
Zócalo Izquierdo	X			N/A
Zócalo Derecho	X			N/A
Retrovisor Izquierdo	X			N/A
Retrovisor Derecho	X			N/A
Ventana Delantera Izquierda	X			N/A
Ventana Delantera Derecha	X			N/A

Tabla #2: Estado Carrocería Interior/Tapizados vehículo RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Anexo 1

Carrocería Interior/Tapizados				
Descripción	Bueno	Regular	Malo	Observación
Tablero Principal	X			N/A
Volante	X			N/A
Radio	X			N/A
Consola central	X			N/A
Pedales	X			N/A

Asientos Delanteros	X		N/A
Guantera	X		N/A
Tapizado Techo Interior	X		N/A
Carrocería Interior Tapizados General	X		N/A

Tabla #3: Estado Sistemas de Funcionamiento vehículo RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Anexo 1

Sistemas de Funcionamiento				
Descripción	Bueno	Regular	Malo	Observación
Motor		X		Bajo nivel de aceite
Transmisión	X			N/A
Suspensión	X			Sin anomalías de funcionamiento, desgaste normal
Dirección	X			Sin anomalías de funcionamiento
Neumáticos	X			Neumáticos con 70% de vida útil
Eléctrico			X	Requiere revisión total, posee batería, pero esta se encuentra sin carga
Funcionamiento General			X	Vehículo no enciende, requiere mantenimiento básico

4.2. CALCULO AVALUO VEHICULAR

4.2.1 REFERENCIA VEHICULAR


Referencia #1: Anuncio RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Facebook - Marketplace



Referencia #2: Anuncio RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Facebook – Marketplace



Referencia #3: Anuncio RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Patio Tuerca



Con las 3 referencias comerciales obtenemos el valor comercial del vehículo obteniendo el siguiente resultado:

Tabla #4: Valor promedio comercial vehículo RENAULT LOGAN 1.4

Fuente: Referencia 1, 2 y 3

DETALLE	VALOR (\$)	REFERENCIA
Vehículo 1	\$6.900,00	Referencia #1
Vehículo 2	\$6.900,00	Referencia #2
Vehículo 3	\$7.700,00	Referencia #3
PRECIO PROMEDIO	\$7.166,00	

Tabla #5: Factor de Mantenimiento (FM)

Fuente: TESIS Aplicación de la NIIF1 "adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera", nic 36 "deterioro del valor de los activos" NIC 16 "propiedad. planta y equipo" y sus efectos sobre la información de los estados financieros de la compañía urbano express.

CONDICIÓN	FM
BUENO , usada, operando normalmente, aparentemente en buenas condiciones a la vista, sin partes o piezas faltantes o con piezas faltantes irrelevantes para su normal funcionamiento, mantenimiento predictivo y preventivo normal; con reparaciones relativamente recientes que sus elementos tienen un leve deterioro.	0.70 - 0.90
REGULAR , usada, en operación inconstante o con paralizaciones frecuentes, desgaste y corrosión visible pero no crítica, ruido anormal en condiciones regulares a la vista, con partes o piezas faltantes de relativa importancia para el funcionamiento, mayoría de mantenimiento correctivo sobre el predictivo y preventivo; con reparaciones anteriores infructuosas o relativamente antiguas que sus elementos se han deteriorado moderadamente; máquinas y equipos que no están en operación desde hace varios años a pesar que a la vista se vean en buen estado.	0.45 - 0.70
MALO , usada, si está en operación se presenta ruido anormal desgaste y corrosión extrema; en malas condiciones a la vista; con partes o piezas faltantes esenciales en el funcionamiento; alto porcentaje de gasto en mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo; con reparaciones anteriores infructuosas o muy antiguas que sus elementos se han deteriorado gravemente.	0.20 - 0.45
INSERVIBLE , usualmente fuera de servicio o dada de baja, si aún sigue operando lo hace muy esporádicamente debido a su mala condición, requiere reparaciones mayores, necesita reemplazo de partes esenciales o estructurales, chatarra.	0.05 - 0.19

4.3. VALORES FINALES

Teniendo en cuenta las referencias comerciales en conjunto con el factor de mantenimiento referido al vehículo mediante la calificación y apreciación del estado vehicular durante la inspección se determinan los siguientes valores:

Avalúo Comercial = Valor promedio comercial del vehículo RENAULT LOGAN 1.4
** FM*

*Avalúo Comercial = \$ 7166 * 0.8*

DETALLE	VALOR
PRECIO PROMEDIO	\$7.166
FACTOR DE MANTENIMIENTO	0,8
PRECIO DEL VEHÍCULO	\$5.732
VALORES PENDIENTES DE PAGO	\$-358,82
VALOR DEL AVALÚO	\$5.373,18

VALOR COMERCIAL (REDONDEADO)= \$ 5400

5. CONCLUSIÓN

El avalúo comercial del vehículo **RENAULT LOGAN 1.4** es de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

6. PARTE DE INCLUSION DE DOCUMENTOS DE RESPALDOS, ANEXOS, O EXPLICACION DE CRITERIO TECNICO

6.1. REGISTRO FOTOGRAFICO RENAULT LOGAN 1.4



PARTE FRONTAL IZQ



PARTE FRONTAL DER



PARTE POST DER



PARTE POST IZQ



ASIENTOS DELANTEROS GASTADOS



ASIENTO POSTERIOR



TABLERO



TAPICERIA INTERNA



HISTORIAL DE REVISIONES



CAPOT POR PINTAR



COST DERECHO CON GOLPES



HABITACULO DEL MOTOR



MOTOR 1.4



ADHESIVOS DE IDENTIFICACION



SIN LLANTA DE EMERGENCIA



PRESENTA GOLPE POSTEROR



TECHO POR PINTAR



NUMERO DE MOTOR



NUMERO DE CHASIS



LLANTAS EN BUEN ESTADO

7. DECLARACION JURAMENTADA

Declaro bajo juramento que mi informe es independiente y corresponde a mi real convicción profesional, así como también, que toda la información que proporcione en el mismo es verdadera.



Firmado electrónicamente por:
**DANILO EDUARDO
CARRERA BENAVIDES**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. DANILO EDUARDO CARRERA BENAVIDES
PERITO ACREDITADO CJ
CI 1721443743
ACREDITACIÓN No. 18343146