UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON AMBATO

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

CAUSA	: N. 18334-2021-05160	POSESION	: 28-03-2024
ACTOR	: Maquinarias y Vehiculos S.A. Mavesa	TÉRMINO	: 15 días
DEMANDADO	: Zambrano Salazar Nathaly Carolina Coronel Coello Freddy Nicolas	INICIO	: 01-04-2024

DATOS GENERALES DEL PERITO

NOMBRES Y APELLIDOS: César Gonzalo Padilla Martínez
CEDULA DE CIUDADANIA: 180168717-7
DIRECCION: Rep. Dominicana y Jamaica Cdla. Ingahurco-Ambato
TELEFONOS: 032521195
TELEFONO CELULAR: 0998591808
PROFESION: Ingeniero Civil
N.ACREDITACION: 1933973
FECHA ACREDIT.: 28-08-2023
FECHA VENCIMIE.: ...28-08-2025
CORREO ELECTRONICO: ing.cesarpadilla@gmail.com

1.- **OBJETIVO.** - Con la finalidad de realizar el **avaluó** del vehiculo aprehendido en la presente causa.

2.- **ANTECEDENTES.** - El vehículo Marca HINO, tipo PLATAFORMA, con capacidad para 2 pasajeros, se encuentra en custodia del Sr. Gilbert Sánchez, depositario Judicial designado para esta causa.

3.- **CARACTERISTICAS DEL VEHICULO. -**

- Placas: LBC4977
- Marca: HINO
- Modelo: XZU720L-HKFRL3 AC4.0 2P 4X2
- Año de fabricación: 2.020
- Motor: N04CVB44965
- Capacidad de Pasajeros: 2.
- Carrocería: metálica color blanco
- Cilindraje 4.009
- Tipo: PLATAFORMA
- Clase: CAMION
- Combustible: Diesel
- Tipo de servicio: Uso Particular.
- País: Colombia

- El vehículo tipo CAMION, en su parte frontal, foto 1, se encuentra con guardachoque en buen estado, la pintura en buen estado, con mascarilla en buen estado, tiene los retrovisores completos, luces y direcciones delanteras completas, todo esto en buen estado, plumas en buen estado.

- La parte posterior foto 2, el guardachoque unido a la plataforma, está en buen estado, direccionales posteriores buenos. Si tiene llanta de emergencia.

- La parte lateral foto 3, en la cabina, la pintura se encuentra en buen estado, las chapas y las manijas de las puertas funcionan, la pintura en el coco del vehículo se encuentra en buen estado, de igual manera la plataforma se ve bien.

- El tablero Foto 4, se encuentra completo y en buen estado, la guantera está completa, el sistema de encendido está completo, tiene radio, los asientos y tapizados se encuentran en regular estado, las puertas en su interior en buen estado, el mecanismo de los asientos funciona.

- Las llantas, foto 5, se encuentran con labrado, en regular estado, al igual que los aros, se ven bien.

- En la foto 6, se indica el kilometraje del camión, que funciona y con baterías buenas.

- De todo lo indicado del vehículo, las condiciones actuales son de buen estado.

4.- CONDICIONES ACTUALES DEL VEHICULO. –

DETALLE	DESCRIPCION	CONDICIONES
Pintura	blanca	buen estado
Carrocería	Completa	Buen estado
Motor	Completo	-
Tablero	completo	Buen estado
Radio	Si tiene	Bueno
Tapizado asientos	Completo	Regular
Piso cabina con moquetas	completo	Bueno
Piso posterior	completo	Plataforma Buena
Parabrisas delantero	Completo	Bueno
Parabrisas Posterior	Completo	Bueno
Plumas delanteras	Completas	Bueno
Luces y Direccionales	Completas	Bueno
Espejos Retrovisores	Completas	Bueno
Guardachoque frontal	Si tiene	Bueno
Guardachoque posterior	Completo	En plataforma
Aros	Completo	Buenos
Llantas	Completas	Regular
Chasis	Completo	Buen estado
Sistema Electrónico	Completo	Bueno Funciona
Batería	Si tiene	Buenas
Aire acondicionado	Desconoce	-
Kilometraje	Visible	46.898 Km.
Choque o golpes	No Presenta	-
Interior	completo	Regular

5.- **AVALUO DEL VEHICULO.** – El valor calculado del vehículo a la presente fecha, el valor del camion que detallo es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Vehículo HINO 816, AÑO 2020	1,00	u	21.889,97	21.889,97

VALOR TOTAL EN USD = 21.889,97

El avalúo total del automotor CAMION MARCA HINO 816, tipo PLATAFORMA, año 2020, con las caracteristicas y condiciones anotadas es de VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS.

Para fijar el valor comercial del bien mueble, se ha tomado en cuenta los índices, como es el estudio de mercado, la depreciación del vehículo, el mantenimiento para rodar el vehículo, la capacidad de trabajo, conocimiento del mercado actual comercial, su valoración técnica y mecánica.
La depreciación anual del vehículo, a la fecha actual el valor es de 18.777,60 dólares.
El estudio de mercado, se ha realizado el método comparativo, de cuatro vehículos, del Mercado Libre, Patio Tuerca, Facebook, Patio de Carros y el valor depreciado por año, se ha realizado el promedio y una depreciación del 10% por ser negociales, dando un valor de 23.089,97 dólares.
Gastos para dejar el vehículo en condiciones similares, en relación a los del mercado son 1.200 dólares, dando un valor del avaluó de 21.889,97 dólares.

6.- **ANEXOS.** – Adjunto al presente informe:
- Fotografías del bien mueble
- Copia de la factura.

De esta manera doy cumplimiento a lo dispuesto por usted Sr. Juez.

Atentamente.

Ing. César Padilla Martínez
PERITO
C.I. 1801687177
ACREDITACION N.- 1933973

Sr. Gilbert Sánchez Moreno
DEPOSITARIO JUDICIAL
C.I. 1801494558
Domicilio: Parroquia Unamuncho
Calle: Mateo Panqui s/n Telf. 0987836887

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON AMBATO
DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

CAUSA	: N. 18334-2021-05160	POSESION	: 28-03-2024
ACTOR	: Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa	TÉRMINO	: 15 días
DEMANDADO	: Zambrano Salazar Nathaly Carolina Coronel Coello Freddy Nicolas	INICIO	: 01-04-2024

DATOS GENERALES DEL PERITO

NOMBRES Y APELLIDOS: César Gonzalo Padilla Martínez
CEDULA DE CIUDADANIA: 180168717-7
DIRECCION: Rep. Dominicana y Jamaica Cdla. Ingahurco-Ambato
TELEFONOS: 032521195
TELEFONO CELULAR: 0998591808
PROFESION: Ingeniero Civil
N.ACREDITACION: 1933973
FECHA ACREDIT.: 28-08-2023
FECHA VENCIMIE.: ...28-08-2025
CORREO ELECTRONICO: ing.cesarpadilla@gmail.com

Me permito aclarar el informe pericial, solicitado por usted señor Juez, conforme indico en audiencia:

Sobre el numero de chasis que falta agregar, quedando el literal 3, de las características del vehículo de la siguiente manera:

3.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO. -

- Placas: LBC4977
- Marca: HINO
- Modelo: XZU720L-HKFRL3 AC4.0 2P 4X2
- Año de fabricación: 2.020
- Motor: N04CVB44965
- Chasis: 9F3YCL0H2L5102567
- Capacidad de Pasajeros: 2.
- Carrocería: metálica color blanco
- Cilindraje 4.009
- Tipo: PLATAFORMA
- Clase: CAMION
- Combustible: Diesel
- Tipo de servicio: Uso Particular.
- País: Colombia

De esta manera doy cumplimiento a lo dispuesto por usted señor Juez.

Atentamente.

Ing. César Padilla Martínez
PERITO
C.I. 1801687177
ACREDITACION N.- 1933973

Sr. Gilbert Sánchez Moreno
DEPOSITARIO JUDICIAL
C.I. 1801494558
Domicilio: Parroquia Unamuncho
Calle: Mateo Panqui s/n Telf. 0987836887